

Bogotá, 6 de enero de 2026

Asunto: REVISIÓN VEHÍCULO

1. DATOS DEL VEHÍCULO


PLACA: FJK517
MARCA: MAZDA
MODELO: 2.019
MOTOR: PE40622373
CHASIS: null
SERIE: 3MZBN4278KM211904

2. CONSULTA DE REGISTRO Y/O DICTAMEN TÉCNICO

RECHAZO POR ESTUDIO TECNICO



Cordialmente;


TÉCNICO SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

No. DE SERVICIO
P069207000115


N° INSPECCION	4894977	TURNO	1
FECHA	6-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	CDA LOS DUJOS PITALITO		
SOLICITADO POR	DILAN CAMILO OME ORTIZ		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 77.600.000	COD. FASECOLDA	05401143
VALOR AUTOMÁS	\$ 74.100.000	VALOR FASECOLDA	\$ 77.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 490.001		
RESULTADO	ASEGURABLE NO		

FJK517

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (3) GRAND TOURING TP 2000CC CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	83415
MODELO	2019	COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3M2BN4278KA211904
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	mu11
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE40622373
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CI IFMTP	DILAN CAMILO OME ORTIZ	IDENTIFICACIÓN	1030643938

NOVEDADES DE RECHAZO :; RECHAZO POR ESTUDIO TECNICO NOVEDADES DE INSPECCION :; ,ORGANIMO REGISTRADO EN PLACA FISICA Y LICENCIA DE TRANSITO NO COINCIDE CON REGISTRADO EN EL RUNT - LICENCIA DE TRANSITO PRESENTADA NO COINCIDE CON LA REGISTRADA ANTE EL RUNT - VEHICULO PRESENTA REPINTURA EN PIEZAS MARCADAS CON ARREGLOS, SUMIDOS Y GOLPES PIEDRA EN CONTORNO, PIEZAS INTERVENIDAS CON EXCESO DE MATERIAL DE APORTE, CUNA CON RAYONES, SE SUGUIERE MAMTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INDICADOS POR FABRICANTE SEGUN KILOMETRAJE. SUSTITUCION DE BOMPER DELANTERO, PERSIANA CON RECRUBIENTO DE VINILO, RESIDUOS DE OXIDO DE BATERIA EN ALGIAMIENTO Y CAJA DE VELOCIDADES.; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

<p>ESTRUCTURA - CHASIS 92,80 %</p> <p>60 ESTRIBO DERECHO REPINTADO</p> <p>71 LANGUERO CAPOTA IZQUIERDO SUMIDO</p> <p>72 CUNA MOTOR RAYON</p>	<p>CARROCERIA - EXTERIOR 69,20%</p> <p>1 BOMPER DELANTERO MALA REPARACION</p> <p>2 BOMPER TRASERO MALA REPARACION</p> <p>3 COSTADO DERECHO MALA REPARACION</p> <p>4 COSTADO IZQUIERDO MALA REPARACION</p> <p>5 GUARDAFANGO DEL DERECHO BUENA REPARACION</p> <p>6 GUARDAFANGO IZQ. MAL REPINTADO</p> <p>7 PUERTA DELANTERA DER BUENA REPARACION</p> <p>8 PUERTA DELANTERA IZQ. MALA REPARACION</p> <p>9 PUERTA TRASERA DER. DEF. MEDIA</p> <p>10 PUERTA TRASERA IZQ. ROTURA FUERTE</p> <p>11 STOP DERECHO</p>	<p>VIDA UTIL DE LAS LLANTAS</p> <table border="1"> <tr> <th>DEL. IZQ.</th> <th>DEL. DER.</th> <th>TRA. IZQ.</th> <th>TRA. DER.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> </tr> </table> <p>FUGA DE FLUIDOS 100,00%</p> <p>PINTURA 82,00%</p> <p>16 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS</p> <p>18 PIEL DE NARANJA DE 1 A 4 PIEZAS</p> <p>161 REPINTADO PARCIAL DE 1 A 4 PIEZAS</p>	DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.					60%	60%	80%	60%
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.											
60%	60%	80%	60%											



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (3) GRAND TOURING TP 2000CC CT TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	33415
MODELO	2019	COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MZBN4278KM211904
N° MOTOR	PE40622373	N° SERIAL	ruil

N° INSPECCION	4894977	TURNO	1
FECHA	6-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	CDA LOS DUJOS PITALITO		
SOLICITADO POR	DILAN CAMILO OME ORTIZ		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

FJK517

OBSERVACIONES: HUMEDAD DE ACEITE DE MOTOR EN TAPA VÁLVULAS PARTE INTERNA ALOJAMIENTO DE BUJÍAS.

Fugas de Fluidos

- ✓ ACEITE COMPRESOR A/A NO
- ✓ AMORTIGUADORES NO
- ✓ BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- ✓ TRANSMISION/DIFERENCIAL NO




Equipo Eléctrico

- ✓ AIRE ACONDICIONADO BUENO
- ✓ BLOQUEO CENTRAL BUENO
- ✓ CALEFACCION BUENO
- ✓ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ✓ ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- ✓ INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- ✓ LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- ✓ LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- ✓ PITO BUENO
- ✓ RADIO BUENO
- ✓ RELOJ BUENO
- ✓ TACOMETRO BUENO



Niveles de Fluidos

- ✓ ACEITE MOTOR NORMAL
- ✓ DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- ✓ EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- ✓ LAVAPARABRISAS NORMAL
- ✓ LIQUIDO DE FRENS NORMAL
- ✓ REFRIGERANTE NORMAL



Tapiceria

- ✓ ALFOMBRA PISO BUENO
- ✓ BANDEJA PORTAOBIETOS BUENO
- ✓ CARTERAS PUERTAS BUENO
- ✓ CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- ✓ CONSOLA CENTRAL BUENO
- ✓ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- ✓ GUANTERA BUENO
- ✓ MILLARE BUENO
- ✓ PARASOLES BUENO
- ✓ TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- ✓ TAPICERIA TECHO BUENO




Luces

- ✓ ALTAS BUENO
- ✓ ANTINEBLA BUENO
- ✓ BAJAS BUENO
- ✓ COCUIOS BUENO
- ✓ DIRECCIONALES BUENO
- ✓ ESTACIONAMIENTO BUENO
- ✓ EXPLORADORAS BUENO
- ✓ FRENO BUENO
- ✓ LUZ TECHO MALO
- ✓ PLACA BUENO
- ✓ REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- ✓ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- ✓ CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- ✓ CORREA ACCESORIOS BUENO
- ✓ RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- ✓ BUJES ESTABILIZADORA REGULAR
- ✓ BUJES TUERAS BUENO
- ✓ CATALIZADOR BUENO
- ✓ CRUCETAS NO APLICA
- ✓ CUNA MOTOR BUENO
- ✓ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- ✓ GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- ✓ PROTECTORES INF. REGULAR
- ✓ SILENCIADOR BUENO
- ✓ TUERAS BUENO
- ✓ TUBO EXHOTO BUENO



Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
1/6/2026 2:47:26 PM

FJK517

MARCA VEHICULO	MAZDA
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHICULO	3
CILINDRAJE	1.998
COLOR	BLANCO NIEVE PERLADO
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	3MZBN4278KM211904
#SERIE	0
# VIN	3MZBN4278KM211904
#MOTOR	PE40622373
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1855
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

Ciudad Registro	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10037313731	0	STRIA MCPAL TTOYITE GARZON



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91456104	FECHA VENCIMIENTO	29/05/2026
FECHA EXPEDICIÓN	29/05/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	30/05/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	05/01/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.J
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	29/05/2018
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	1
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	DILAN CAMILO OME ORTIZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1030643938
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	20/11/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
NORVAL HUMBERTO TAVERA MUÑOZ	1080361574	NATURAL	05/02/2025	20/11/2025	INACTIVO
LINA MARCELA TRUJILLO PALACINO	1151961013	NATURAL	29/12/2023	05/02/2025	INACTIVO
JHON ERICK CASTAÑO CORREA	1093751019	NATURAL	21/11/2020	29/12/2023	INACTIVO
GILBERTO TENORIO CUESTA	1648323R	NATURAL	08/04/2019	21/11/2020	INACTIVO
JUAN CAMILO ZAMBRANO REYES	1144068622	NATURAL	29/05/2018	08/04/2019	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, BUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNAS DE LAS DATAS PARA QUE ESTE ES INTEGRAL AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

Repair Shop

Nombre de la empresa: CENTRO DE INSPECCIÓN AUTOMOTRIZ DEL SUR
Dirección:
Teléfono de contacto: N/A
SN: 960669808807
Tiempo: 01/06/2026 15:45:54
Técnicos: ING. JULIO GUZMÁN

Vehicle Information

Matrícula: FJK517
Año: 2019
Marca: MAZDA
Modelo: MAZDA3 / AXELA
VIN: 3MZBN4278KM211904
Kilometraje: 83415 Kilómetros
Versión del software del vehículo: V10.46

Resultados de la prueba

The following systems are OK:

1. F _ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
2. IC (Racimo de Instrumentos)
3. PCM (Módulo de control del tren motriz)
4. R _ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
5. RCM (Airbag)
6. TCM (Módulo de Control de Transmisión)
7. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
8. AFS/ALM (Módulo del sistema adaptativo de iluminación frontal/nivelación automática)
9. AM (Módulo amplificador)
10. BSM (Control de puntos ciegos)
11. EATC#1 (Controlador electrónico de temperatura del aire)
12. CMU (Unidad principal de conectividad)
13. EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico)
14. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
15. HUD (Display Superior)
16. PSM#1 (Módulo de sensor de aparcamiento)
17. SSU#1 (Unidad de arranque/parada)




PRUEBA COMPRESION DE MOTOR

5/01/2026

PLACA: FJK517
RESULTADOS

REFERENCIA MAZDA 3
COMBUSTIBLE GASOLINA



ESTADO	CILINDRO	PSI PRUEBA 1	DIF	PSI PRUEBA 2	ESTADO2
	CILINDRO 1	120	0	120	0%
	CILINDRO 2	125	0	125	0%
	CILINDRO 3	120	0	120	0%
	CILINDRO 4	120	0	120	0%
	CILINDRO 5	0	0	0	0%
	CILINDRO 6	0	0	0	0%
	CILINDRO 7	0	0	0	0%
	CILINDRO 8	0	0	0	0%

ESTADO MOTOR **4%**

Observaciones

Resultado Motor **DENTRO** de compresion normal para motor usado. Debido que no supera el minimo valor establecido por fabricante, diferencia porcentual **4%**
Parametro de fabrica para motor . min 105 psi - 130 psi. dif no mayor 12%

De acuerdo con la prueba de compresión realizada al motor, los valores obtenidos se encuentran dentro de los parámetros de operación establecidos por el fabricante. El motor presenta compresión adecuada y equilibrada, en los valores establecidos, se sugiere mantenimientos a sistema de encendido y empaque tapa valvulas.



EDUARDO VILLEGAS GUIA
1077866459
Ingeniero Mecanico JAN T.P. CN295-101345
CENTRO DE INSPECCION AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A.S.