

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	8/05/2026	PLACA	LXQ731
COMPAÑÍA	AUTOMAX S.A.S	ROMBO	1
No. ORDEN	2822984100	CENTRO DE INSPECCIÓN	MEDELLIN - SATELITE AUTOMAX [MEDELLIN]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	AUTOMAX
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 12 NO. 51-90
VALOR FASECOLDA	\$ 0	INTERMEDIARIO	JHON ALEJANDRO LOPEZ MIRA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	44	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	21562286	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	JHON ALEJANDRO LOPEZ MIRA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	8/05/2026	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOMAX SAS	No. Identificación	NIT NIT: 900707055
Apellidos	...	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 141 15A 32
Ciudad	BUCARAMANGA	Teléfono	3165306260
Edad		Fecha Creación	23/12/2025
Sexo	M	Código	829052











VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	LXQ731	Clase	CAMPERO
Modelo	2024	Marca	TOYOTA
Código Fasecolda	00000000	No. Chasis	JTEBR3FJ9RK307003
Kilometraje	38697	No. Serie	JTEBR3FJ9RK307003
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	1GD9149938
Combustible	DIESEL	Cilindraje	2755
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	JAP
Color	BLANCO PERLADO	Tipo carroceria	CAMIONETA 4P
Tipo de Pintura	Perlada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	PRADO [LC 150]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

	 Deficiente	 Aceptable	 Optimo
LATONERIA		93%	
PINTURA		100%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		100%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Sumido
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Sumido
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Sumido
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Perlada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80

VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
	AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
	FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NA
	FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN
ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS		BUENO
ESTADO CARTER		BUENO
ESTADO CAUCHOS SUSPENSION		BUENO
ESTADO GUARDAPOLVOS EJES		BUENO
ESTADO PROTECTORES INFERIORES		BUENO
ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES		BUENO
ESTADO TANQUE SILENCIADOR		BUENO
ESTADO TIJERAS		BUENO
ESTADO TUBERIA FRENOS		BUENO
ESTADO TUBO EXOSTO		BUENO
FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION		SIN FUGA
FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES		SIN FUGA
FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA		SIN FUGA
FUGA ACEITE MOTOR		SIN FUGA
FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE		NA
FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA	
FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA	
FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA	
VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
	ENCENDEDOR	NA
	ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
	ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
	ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
	ESTADO TIMÓN	BUENO
	FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
	FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
	RELOJ	NA
	TESTIGO ABS	FUNCIONA
TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA	
TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA	
VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	80
	LLANTA TRAS.	80
VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
	ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
	ESTADO CORREAS	BUENO
	ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
	ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
	ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
	ESTADO RADIADOR	BUENO
	ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
	ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
	ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
	FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
	NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
	NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
	NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
	NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
	NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL	
TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE	
VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL	
VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA

PINTURA

MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L. AVALUO SENCILLO

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
OBSERVACIONES	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
NOVEDADES	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
ACCESORIOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
IMPRONTAS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
FOTOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
PISTA	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	8/05/2026 3:01:26 p.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A.

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
AI ARMA				1	€ n

BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	9	\$ 0
	ORIGINAL	CAMARA DE REVERSA		2	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA		1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 0
RINES	OPCIONAL			4	\$ 0

NOVEDADES COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
 VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN
 TALLERES ESPECIALIZ
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE
 ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
 VEHICULO NO PRESENTA LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD REGISTRADA EN EL RUNT.

OBSERVACIONES COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
IMPRONTAS	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS ,VALORES Y DATOS SUJETOS A VERIFICACION CON LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO
OBSERVACIONES	CODIGO FASECOLDA 09008231 ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS.VEHICULO SE INSPECCIONA CON RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA,SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A SISTEMAS DE SUSPENSION DIRECCION Y FRENOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO

PRUEBA DE VACIO COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente  Acceptable  Optimo 

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
	