



Fecha | 27/02/2026

AVALÚO BASIC SEDAN 4 PUERTAS

Placa:

GMX168

Asegurable

SI

Tipo:	AUTOMOVIL
Año:	2020
Marca:	MERCEDES BENZ
Referencia 1:	CLA 180
Referencia 2:	[C118] AMG LINE
Kilometraje:	73994

N° inspección:
12057

N° Chasis:
WDD1183841N065759

N° Motor:
28291480272907

Tipo de Caja:
TIPTRONICA

Color:
BLANCO POLAR

Centro de Servicio:
Cúcuta

N° de Serie:
WDD1183841N065759

Cilindraje:
1332

Combustible:
GASOLINA

Datos información básica:

Marca	MERCEDES BENZ	Placa	GMX168
Clase	AUTOMOVIL	Centro de Servicios	Cúcuta
Tipo	CLA 180	Cédula de ciudadanía	1093588419
Color	BLANCO POLAR	Dirección	CUCUTA
Cilindraje	1332	Nacionalidad	ALE

Documentos:

Licencia de tránsito



Código Fasecolda	05801332
Valor Fasecolda	132300000

Modelo	2020
--------	------

Descripción del Vehículo

Marca	MERCEDES BENZ
Referencia 1	CLA 180
Referencia 3	TP 1300CC T
Cilindraje	1332
Combustible	GSL

Clase	AUTOMOVIL
Referencia 2	[C118] AMG Line
Descripción Completa	CLA 180 [C118] AMG Line TP 1300CC T
Nacionalidad	ALE

Especificaciones Originales Según Fasecolda

Abs	SI
Aire Acondicionado	SI
Espejos Eléctricos	2
Frenos	DISCO/DISCO
Sillas Eléctricas	0
Tapicería Cuero	SI
Tipo de Dirección	ELÉCTRICA
Transmisión	4X2
Tracción	DELANTERA

Airbags	8
Cámara de Reversa	SI
Exploradoras	NO
Sensores	SI
Sunroof	SI
Tipo de Caja	TIPTRONICA
Tipo de Faros	LED
Vidrios Eléctricos	4

Accesorios Adicionales		
Accesorio	Existencia	Valor
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO	Si	10
PELICULA DE SEGURIDAD	Si	200000


 Inspección Visual

Sistema	Resultado Final
Aire Acondicionado	100%
Luces	100%
Sistema de Dirección	100%
Vidrios y Espejos	100%
Sistema de Frenos	100%
Tapicería y Guarnecidos	100%
Suspensión	97.21%
Sistema Eléctrico y Electrónico	100%
Estructura	100%
Tren Motriz	100%
Carrocería	95.13%

Optimo	Aceptable	Deficiente
90% al 100%	60% a 89%	0% a 59%

Valor del vehículo	\$132,300,000
Valor demerito latonería y pintura	\$700,000
Valor demerito otros	\$245,482
Valor final	\$131,354,518

* Valor mano de obra, actualizado a la hora y fecha de impresión del servicio.



Datos del sistema de vista Izquierda - Mecánica

Pieza: Llanta delantera izquierda

Defecto: Profundidad de labrado



Observacion: 10% - Próximo a Sustituir


Pieza: Rin delantero izquierdo

Defecto: Rayas fuertes

Observacion: Realizar intervención

Pieza: Llanta trasera izquierda

Defecto: Profundidad de labrado



Observacion: 70% - Desgaste Normal

Pieza: Rin trasero izquierdo

Defecto: Rayas fuertes


Observacion: Realizar intervención

Datos del sistema de vista Izquierda - Carrocería

Pieza: Costado

Defecto: Golpe

Observacion: Golpe Leve



Datos del sistema de vista Posterior - Carrocería

Pieza: Bómpers


Defecto: Impurezas

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Bómpers

Defecto: Piel naranja

Observacion: Mejorar acabado de intervención



Vista Derecha

Datos del sistema de vista Derecha - Mecánica

Pieza: Llanta trasera derecha

Defecto: Profundidad de labrado



Observacion: 70% - Desgaste Normal

Pieza: Rin trasero derecho

Defecto: Rayas fuertes

Observacion: Realizar intervención

Pieza: Llanta delantera derecha

Defecto: Profundidad de labrado



Observacion: 10% - Sustituir llanta

Pieza: Rin delantero derecho

Defecto: Rayas fuertes


Observacion: Realizar intervención

Datos del sistema de vista Derecha - Carrocería

Pieza: Puerta delantera

Defecto: Golpe

Observacion: Golpe Leve



Vista Frontal

Datos del sistema de vista Frontal - Carrocería

Pieza: Bomper delantero

Defecto: Impurezas

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Bomper delantero

Defecto: Piel naranja


Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Bomper delantero

Defecto: Ojos de pez

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Datos del sistema de vista Superior




Vista Superior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Superior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.

Datos del sistema de vista Inferior




Vista Inferior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Inferior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.

Datos del sistema de vista Interior




Vista Interior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Interior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.



Subida de improntas



Improntas

Número de motor

Estado

OK



Plaqueta o Sticker


Estado

OK



Número Chasis o VIN

Estado	OK
--------	----



Tarjeta de Propiedad

Estado	OK
--------	----

Placa


Estado	OK
--------	----

Generales

Estado	OK
--------	----



Subida de improntas



Improntas

Número de motor

Estado

OK



Plaqueta o Sticker


Estado

OK



Número Chasis o VIN

Estado	OK
--------	----



Tarjeta de Propiedad

Estado	OK
--------	----

Placa

Estado	OK
--------	----

Generales

Estado	OK
--------	----

 Consulta Registro Automotor

Solicitud No: 270888755 Fecha y Hora de Expedición: 27/02/2026 12:05:10.117

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Placa	GMX168	Número licencia tránsito	10030745628	Clase vehículo	AUTOMOVIL
Organismo tránsito	DPTO ADTVO TTEyTTO VILLA DEL ROSARIO	Tipo de servicio	Particular	Estado del vehículo	ACTIVO
Fecha matrícula	17/12/2019				

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie		Número VIN	WDD1183841N065759	Número de motor	28291480272907
Número de chasis	WDD1183841N065759	Clasificación	AUTOMOVIL	Marca	MERCEDES BENZ
Línea	CLA 180	Modelo	2020	Color	BLANCO POLAR
Cilindraje	1332	Carrocería	SEDAN	Número de ejes	2

Capacidad total de pasajeros		Pasajeros sentados	5	Capacidad de carga	
Peso bruto vehicular	1945	País de origen	SIN IDENTIFICAR	Días matriculados	2263
Número de registro	270888755	Re potenciado	NO	Regrabación motor	NO
Número regrabación motor		Regrabación chasis	NO	Número grabación chasis	
Regrabación serie	NO	Número regrabación serie		Regrabación VIN	NO
Número regrabación VIN		Tiene prenda	NO	Tiene gravamen	NO
Identificador de carrocería	9	Identificador de color	188	Nombre acreedor prendario	

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA - CEDAC	Fecha expedición	17/12/2025	Fecha vigente	17/12/2026
Vigencia RTM	SI				
CDA Expide RTM	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA	Fecha expedición	17/12/2024	Fecha vigente	17/12/2025
Vigencia RTM	NO				

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Estado del registro de la póliza	VIGENTE	Fecha expedición	16/01/2026
Fecha vencimiento	16/01/2027	Fecha vigencia	17/01/2026	Número póliza	94384102
Entidad expide Soat	LA PREVISORA S.A.COMPañIA DE SEGUROS	Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE	Fecha expedición	11/01/2025
Fecha vencimiento	11/01/2026	Fecha vigencia	12/01/2025	Número póliza	4308006298957000
Entidad expide Soat	LA PREVISORA S.A.COMPañIA DE SEGUROS	Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE	Fecha expedición	15/12/2023
Fecha vencimiento	03/01/2025	Fecha vigencia	04/01/2024	Número póliza	408004301415000
Entidad expide Soat	LA PREVISORA S.A.COMPañIA DE SEGUROS	Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE	Fecha expedición	22/11/2022
Fecha vencimiento	03/01/2024	Fecha vigencia	04/01/2023	Número póliza	1508005085855000
Entidad expide Soat	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE	Fecha expedición	03/01/2022
Fecha vencimiento	03/01/2023	Fecha vigencia	04/01/2022	Número póliza	82762998

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	MARIA MELANIA PEREZ HENAO	Tipo de documento	Cédula Ciudadanía	Número de documento	1090536713
Fecha inicio (Propiedad)	23/11/2023	Fecha fin (Propiedad)			

Nombre	MARIA CAMILA VASQUEZ BETANCUR
Fecha inicio (Propiedad)	25/06/2022
Nombre	MARIANA URIBE COSSIO
Fecha inicio (Propiedad)	18/02/2022
Nombre	JUAN JOSE MENDEZ SALCEDO
Fecha inicio (Propiedad)	24/07/2021
Nombre	CAROLINA BELLO ALVAREZ
Fecha inicio (Propiedad)	17/12/2019

Tipo de documento	Cédula Ciudadanía
Fecha fin (Propiedad)	23/11/2023
Tipo de documento	Cédula Ciudadanía
Fecha fin (Propiedad)	25/06/2022
Tipo de documento	Cédula Ciudadanía
Fecha fin (Propiedad)	18/02/2022
Tipo de documento	Cédula Ciudadanía
Fecha fin (Propiedad)	24/07/2021

Número de documento	1152218225
Número de documento	1000565777
Número de documento	1027210335
Número de documento	52453940

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	283149627	Fecha de registro	17/12/2025	Estado de solicitud	APROBADA
Entidad	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA - CEDAC	Descripción del trámite	Tramite revision tecnico mecanica,		
Número de solicitud	256929080	Fecha de registro	17/12/2024	Estado de solicitud	APROBADA
Entidad	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA	Descripción del trámite	Tramite revision tecnico mecanica,		
Número de solicitud	225557719	Fecha de registro	20/12/2023	Estado de solicitud	AUTORIZADA
Entidad	DPTO ADTVO TTEyTTO VILLA DEL ROSARIO	Descripción del trámite	TRÁMITE RADICACION CUENTA,		
Número de solicitud	222947050	Fecha de registro	23/11/2023	Estado de solicitud	APROBADA
Entidad	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	Descripción del trámite	TRÁMITE TRASLADO,		
Número de solicitud	222957120	Fecha de registro	23/11/2023	Estado de solicitud	AUTORIZADA
Entidad	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	Descripción del trámite	TRÁMITE TRASPASO,		

 Antecedentes

Placa	GMX168	Número de Chasis	WDD1183841N065759
Marca	MERCEDES BENZ	Número de Motor	28291480272907
Línea	CLA 180	Número de Serie	WDD1183841N065759

Modelo	2020	Asegurabilidad	Si
CÓDIGO-NOVEDAD	52-DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, 218-SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS	Responsable Central de Control Técnico	Juan Camilo Joya Delgado.



Siniestros

Placa	GMX168	Póliza	Póliza vencida
¿Se realiza consulta de siniestros?	Si	¿Vehículo presenta reclamación?	Vehículo no registra reclamaciones por daños o hurto a la fecha

Garantía del Servicio.

COLSERAUTO S.A. en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del Consumidor garantiza la prestación de su servicio en los siguientes términos. La garantía legal se hará efectiva como lo establece la Ley 1480 de 2011, artículo once, numeral tercero, esto es, que cuando haya incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. Y teniendo en cuenta que el informe se basa en el estado en que se encuentra el vehículo, para la fecha y hora de la prestación del servicio, la misma solo podrá hacerse efectiva dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la culminación del servicio prestado.