

No. DE SERVICIO
P045560000428

N° INSPECCION **5063360**

TURNO **1**

MIZ725


CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	FJ CRUISER 4.0 V6 AT 4000CC 5P 4X4	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	CABINADO	KILOMETRAJE	115888
MODELO	2012	COLOR	NEGRO GRIS METALICO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBU11F5CK130978
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	JTEBU11F5CK130978
CILINDRAJE	3956	N° MOTOR	1GRA422831
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JEISSON AUGUSTO GIRALDO CABRERA	IDENTIFICACIÓN	1040042329

FECHA	8-May-2026		MIZ725
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE		
SOLICITADO POR	JEISSON GIRALDO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	09008108
VALOR AUTOMÁS	\$ 124.600.000	VALOR FASECOLD	\$ 134.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN :;; LICENCIA DE TRÁNSITO PRESENTADA EN COPIA - PUNTOS DE OXIDACION EN PARTE INFERIOR, - RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



☒ Malo 0% - 59% ☒ Aceptable 60% - 89% ☒ Bueno 90% - 100%

STRUCTURA - CHASIS

☒ 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

☒ 95,40%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 3 CAPOT
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER.
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 26 STOP DERECHO

- REGULAR
- SUMIDO
- RAYON
- RAYON
- RAYON
- RAYON
- TALCO FISURADO

☒ > 60% ☒ 59% - 11% ☒ < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



FUGA DE FLUIDOS

☒ 100,00%

PINTURA

36 IMPUREZAS

☒ 90,00%
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT



Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESERVA DE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

C.C. 15426411

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

JEISSON AUGUSTO GIRALDO CABRERA

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co / alcance-tecnico-comercial.com.co o escaneando este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



VERSION 03 2023/03/01

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
FJ CRUISER 4.0 V6 AT 4000CC 5P 4X4	SERVICIO	PARTICULAR
CABINADO	KILOMETRAJE	115888
2012	COLOR	NEGRO GRIS METALICO
NACIONALIDAD	N° CHASIS	JTEBU11F5CK130978
N° MOTOR	N° SERIAL	JTEBU11F5CK130978

N° INSPECCION	5063360	TURNO	1
FECHA	8-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE		
SOLICITADO POR	JEISSON GIRALDO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		

MIZ725

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR NO APLICA
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



AUTOMAS
Muévete Tranquilo



Verifica la autenticidad de este código QR

Muévete Tranquilo

MIZ725

Datos del Servicio

JEISSON GIRALDO

5063360

Solicitante:	TOYOTA	Color:	NEGRO GRIS META
Marca:	CAMPERO	Modelo:	2012
Clase:	FJ CRUISER 4.0 V6 AT 4000CC 5P	Servicio:	PARTICULAR
Tipo:	115888	Cilindraje:	3956
Kilometraje:	GASOLINA		AUTOMÁTICA
Combustible:			

N° Inspección:	8-May-2026
Fecha:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Servicio solicitado:	ASEGURABLE SI
Resultado:	JEISSON AUGUSTO GIRALDO CABRERA
Cliente:	1040042329
Identificación:	

LICENCIA DE TRÁNSITO PRESENTADA EN COPIA - PUNTOS DE OXIDACIÓN EN PARTE INFERIOR - RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERÍA - REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA F

Observaciones:



Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES

ESTADO

Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automática vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	BUENO

Estado general

NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y
VIBRACIONES NORMALES PARA
LAS ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN

ESTADO

Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	NO APLICA
Suavidad en la dirección	BUENO

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL

ESTADO

Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	BUENO
Activación sensores de proximidad y cámara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Color de humo de escape en parámetros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timón	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralentí en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general

**FUNCIONAMIENTO
GENERAL NORMAL**

Firma Perito: _____

Cliente: _____



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR

Un sello de confianza para su vehículo

3197

AUTOMÁS
vehículo Transm

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA PRUEBA DE RUTA DE AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

SUSPENSIÓN: Alcance del servicio: DIAGNÓSTICO DE RUIDOS: Existencia de ruidos notables en componentes del sistema de suspensión como amortiguadores, entendiéndose que sea posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la prueba. DIAGNÓSTICO DE VIBRACIONES: Validando que no presenten vibraciones asociadas a amortiguadores, diferentes a las normales de operación, entendiéndose que sea posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la prueba. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva y del tacto sobre el volante, del técnico y su experiencia. Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado. No se determina la vida útil remanente de los componentes de suspensión.

FRENOS: Alcance del servicio: DIAGNÓSTICO DE RUIDOS: Existencia de ruidos notables durante el accionamiento del sistema. EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y POST REVISIÓN: Funcionamiento del sistema de frenos (pedal y freno de mano), y graduación de freno de mano. Desviación del vehículo durante el accionamiento del sistema. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia. Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. La prueba de freno de mano se realiza a una velocidad máxima de 30 km/h. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado. Validación del funcionamiento del sistema ABS y EBD. No se determina la vida útil remanente de los componentes de frenos.

DIRECCIÓN: Alcance del servicio: DIAGNÓSTICO DE RUIDOS: Existencia de ruidos notables dentro del funcionamiento del sistema mecánico. DIAGNÓSTICO DE VIBRACIONES: Validando que no presenten vibraciones diferentes a las normales de operación, entendiéndose que sea posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la prueba. EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y POST REVISIÓN: Validar alineación del timón respecto a la posición de las llantas delanteras cuando están en línea recta. Desviación del sistema de dirección mientras el vehículo está en movimiento en línea recta, la suavidad con la que se puede girar la dirección dependiendo su sistema. Retorno de la dirección a posición central. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia. Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende: Verificar estado de componentes internos de caja de dirección, ni especificar su nivel de desgaste. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado. Entrega de valores computarizados de la alineación de dirección. No se valida nivel de asistencia a la dirección en función de la velocidad del vehículo. No se determina la vida útil remanente de los componentes de dirección.

LLANTAS: Alcance del servicio: Vibraciones notables que pudieran estar asociadas a deformaciones en llanta o rin. Este servicio no comprende: No se valida presión de inflado de neumáticos previo a la realización de la prueba. No se determina la vida útil remanente de las llantas.

SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTO Y TESTIGOS DE FALLA EN TABLERO DE INSTRUMENTOS: Alcance del servicio: EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y POST REVISIÓN: Funcionamiento de los sensores de proximidad delanteros y traseros y la cámara de reversa en caso que apliquen. Testigos de fallo en tablero de instrumentos que se activen durante la prueba. Observaciones: La prueba de funcionamiento de testigos es visual. No se realizan diagnósticos con escáner durante la prueba. Este servicio no comprende: Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado. Calibración y precisión de los sensores de proximidad, radares y otros dispositivos de asistencia al conductor. No se verifica asistente activo de parqueo, sistemas anticollision (frenado automático), Reconocimiento de objetos, Control de velocidad adaptativo (con sistema de distancia de seguridad), Detección de cambio de carril involuntario, Detección de sueño o falta de atención al volante, entre otros sistemas de asistencia activa o pasiva al conductor.

TRANSMISIÓN DE POTENCIA: Alcance del servicio: DIAGNÓSTICO DE RUIDOS: Existencia de ruidos notables en los soportes de motor y caja de velocidades. DIAGNÓSTICO DE VIBRACIONES: Revisión de los sistemas del vehículo como caja de velocidades, validando que no presenten vibraciones diferentes a las normales de operación, entendiéndose que sea posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la prueba. EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y POST REVISIÓN: Funcionamiento de tren motriz (aceptación de las marchas de velocidad, suavidad en el embrague, holgura barra de cambios) únicamente se realiza prueba de funcionamiento de doble transmisión (4x4) a vehículos con accionamiento manual de este sistema. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia. Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba. Verificar estado de componentes internos de caja de velocidades, ni especificar su nivel de desgaste. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado. Funcionamiento de sistema de doble tracción (4X4) cuando este sea activado automáticamente por el computador del vehículo o mediante botones de activación electrónica. En función a los límites de velocidad permitidos durante la prueba, no se validan todas las marchas de la caja de velocidades. No se realiza validación de funcionamiento de módulos electrónicos de control de transmisión de potencia. No se determina la vida útil remanente de los componentes de transmisión.

MOTOR: Alcance del servicio: DIAGNÓSTICO DE RUIDOS: Existencia de ruidos notables dentro del funcionamiento del sistema mecánico. DIAGNÓSTICO DE VIBRACIONES: Revisión de los sistemas del vehículo como motor, validando que no presenten vibraciones diferentes a las normales de operación, entendiéndose que sea posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la prueba. Estado de los soportes de motor mediante diagnóstico visual de vibraciones anormales en timón de dirección, barra de cambios y habitáculo de motor. EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y POST REVISIÓN: Comportamiento adecuado de motor en aceleración. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia. Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado. Verificación de revoluciones de ralentí de acuerdo a los parámetros del fabricante. No se verifica Sistema de auto apagado – auto encendido del motor (stop-start). No se determina la vida útil remanente de los componentes del motor.

CARROCERÍA: Alcance del servicio: DIAGNÓSTICO DE RUIDOS: Ruidos notables al interior de carrocería durante la marcha. EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y POST REVISIÓN: Sujeción de elementos internos de carrocería. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia. Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado.

COPYRIGHT 2007 AUTOMAS: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.

FIRMA CLIENTE: _____

AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE
LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

MIZ725

5/8/2026 12:51:58 PM
FECHA EXPEDICIÓN

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
LÍNEA VEHÍCULO	FJ CRUISER
CILINDRAJE	3.956
COLOR	NEGRO GRIS METALICO
AÑO MODELO	2012
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	CABINADO

# EJES	2
# CHASIS	JTEBU11F5CK130978
# SERIE	JTEBU11F5CK130978
# VIN	JTEBU11F5CK130978
# MOTOR	1GRA422831
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	0
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ESTRATIFICACIÓN ENVIGADONITO
0	10034310895	0	



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3506802300	FECHA VENCIMIENTO	23/01/2027
FECHA EXPEDICIÓN	23/01/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
FECHA INICIO VIGENCIA	24/01/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	01/08/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	22/06/2012
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRÁSLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIO DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	NO
REGRABADO # MOTOR	0
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	---
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	0
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	TIPO DE PROPIETARIO:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	LUIS FERNANDO ARISTIZABAL CASTAÑO ESTADO: NATURAL
	Cédula Ciudadanía 1036393356
	14/05/2025 ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
JOSE MANUEL MARIN CALLE	70558055	NATURAL	22/10/2024	14/05/2025	INACTIVO
MARIA FERNANDA ZULUAGA GIRALDO	1128437994	NATURAL	14/06/2023	22/10/2024	INACTIVO
DIANA PATRICIA GIRALDO QUINTERO	43402021	NATURAL	22/10/2015	14/06/2023	INACTIVO
BBVA COLOMBIA S.A.	8600030201	JURIDICO	22/06/2012	22/10/2015	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.


Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Vehículo: TOYOTA FJ CRUISER
Año: 2012
ID: MIZ725
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Resultado de la prueba



Notas

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA 3% ENTRE LOS CILINDROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%

SE RECOMIENDA SINCRONIZACION Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE

Firma:



viernes, 8 de mayo de 2026 Page:1



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

me de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: N/A

Time: mayo 8, 2026
10:58:02

🚗 Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669811589
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

🚗 Vehicle Information

Marca: TOYOTA	Modelo: FJ Cruiser	Año: 2012
Desplazamiento: --	VIN: JTEBU11F5CK130978	Versión del software del vehículo: V10.80
Kilometraje: 0 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

📊 Número de sistemas escaneados (8)

Pre-Reparación

Sistema	Estado (0)
EOBD/OBD II	✓
ECMECT - Motor y ECT	✓
CCS - Control de Crucero	✓
ABS/VSC/TRC - Sistema de Frenos Antibloqueo /Control de Estabilidad del Vehículo /Sistema de Control de Tracción	✓
CM - Medidor de Combinación	✓
BCM - Módulo de Control de Carrocería	✓
BD - Puerta Trasera	✓
IMMO - Inmovilizador	✓

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



1/1

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 08, 2026 PR - PC
RAD: 5063360

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:
CLASE: CAMPERO
MARCA: TOYOTA
LÍNEA: FJ CRUISER 4.0 V6 AT 4000CC 5P 4X4
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.012
COLOR: NEGRO GRIS METALICO
PLACAS: MIZ725
MOTOR: 1GRA422831
SERIE: JTEBU11F5CK130978
CHASIS: JTEBU11F5CK130978

INFORMACIÓN SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRES: JEISSON AUGUSTO GIRALDO CABRERA
C.C. No. 1040042329 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: KM3 VÍA LLANOGRANDE
TEL: 3017127768

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexas al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHICULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPO
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.
SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTAN SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

1GR

A422831

SERIAL

TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN

MODEL GSJ15L GKASKY 3956 mL

ENGINE 1GR-FE

FRAME No. JTEBU11F5CK130978

COLOR TRIM DE ANT. Opcion

CHASIS

JTEBU11F5CK130978~



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10034310895

PLACA: MIZ725	MARCA: TOYOTA	LÍNEA: FJ CRUISER	MODELO: 2012
SALINIDAD: CC	COLOR: NEGRO GRIS METALICO	SERVICIO: PARTICULAR	
3-956	TIPO CARROCERIA: CAMPERO	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD: 5
CLASE DE VEHICULO: CAMPERO	TIPO CARROCERIA: CABINADO		
NÚMERO DE MOTOR: 1GRA422831	ASO: N	IN: JTEBU11F5CK130978	
NÚMERO DE SERIE: JTEBU11F5CK130978	REG: N	ASO DE CHASIS: JTEBU11F5CK130978	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: ARISTIZABAL CASTAÑO LUIS FERNANDO		SERVICIOS: C.C. 1018112354	
		2026-05-08 10:58:14	

NÚMERO DE LICENCIA: 10034310895

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: ARISTIZABAL CASTAÑO LUIS FERNANDO

IDENTIFICACION: C.C. 1018112354

REGISTRACION MOTOCICLAS: *****

ALICUOTA: 0

DECLARACION DE IMPORTACION: 1

FECHA DE REGISTRO: 23/01/2012

FECHA DE VENCIMIENTO: 5

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/05/2025

FECHA DE REGISTRO: 22/06/2012

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/05/2025

OTORGAMIENTO DE TRANSITO: STRIA TTEYITO ENVIADO

LT07004020315 2026-05-08 10:58:30

AUTOMÁS
vévete Tranquilo

Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo