



N° Revisión:

18751

Turno:

6

PLACA

IGK837

Fecha:

2026-03-28

Centro de Inspección:

CALI SEDE NORTE

Solicitado por:

JOAN STEVEN SALAZAR TROCHEZ

Tipo de Servicio:

COMBO ULTRA GASOLINA + SN

Aseguradora: CONCESIONARIO

Cliente: JOAN STEVEN SALAZAR TROCHEZ

Identificación: 11440904461

Correo: JTROCHEZ53@GMAIL.COM



REVISIÓN VISUAL

ESTRUCTURA CHASIS

87.00%

ESTRIBO LH
ESTRIBO RH
CUNA MOTOR

MAL REPARADO
MAL REPARADO
DEFORMACION MEDIA

RESULTADO

APROBADO

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE CADA ASEGURADORA

CODIGO FASECOLDA:04601159
VALOR FASECOLDA:\$48,200,000.00

DESCRIPCION : KIA CERATO PRO 1.6L TP
1600CC 4P 2AB

NO REGISTRA RECLAMACIONES EN WEB PUBLICA FASECOLDA

CARROCERÍA EXTERIOR

86.50%

GUARDAFANGO LH	MAL	REPARADO
RETROVISOR LH	REGULAR	ESTADO
PUERTA DELANTERA LH	SUMIDO	
PUERTA TRASERA LH	BIEN	REPARADO
COSTADO LH	BIEN	REPARADO
BOMPER TRASERO	REGULAR	ESTADO
COSTADO RH	BIEN	REPARADO
PUERTA TRASERA RH	SUMIDO	
PUERTA DELANTERA RH	RAYON	
RETROVISOR RH	FISURADO	
GUARDAFANGO RH	BIEN	REPARADO
CAPOT	BIEN	REPARADO
BOMPER DELANTERO	REGULAR	ESTADO
FAROLA LH	RAYON	
FAROLA RH	RAYON	
CAPOTA	SUMIDO	



FUGA DE FLUIDOS

90.00%

MOTOR
REFRIGERANTE


FUGA
FUGA

PINTURA

87.00%

IMPUREZAS
PIEL NARANJA

VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS



JOHAN DAVID AZCARATE FEJOO

Contenido

Página 1-2
Certificación
de peritaje

Página 3
Componentes
del vehículo

Página 4
Certificado de estudio
técnico automotor

Página 5
Carta de
sinistros

Página 6
Prueba motor
pícoscope

Página 7-8
Cláusulas

Página 9-10
Anexos

CPV01



N° Revisión:

18751

Turno:

6

PLACA

IGK837

Fecha:

2026-03-28

Centro de Inspección:

CALI SEDE NORTE

Solicitado por:

JOAN STEVEN SALAZAR TROCHEZ

Tipo de Servicio:

COMBO ULTRA GASOLINA + SN

Aseguradora: CONCESIONARIO

Cliente: JOAN STEVEN SALAZAR TROCHEZ

Identificación: 11440904461

Correo: JTROCHEZ53@GMAIL.COM



TARJETA DE PROPIEDAD




Clase: LIVIANO PASAJEROS
 Marca: KIA
 Tipo: AUTOMOVIL
 Carrocería: SEDAN
 Modelo: 2016
 Nacionalidad: KOREA DEL SUR
 Tipo caja: TRIPTONICA
 Cilindraje: 1591
 Propietario: CALLE GARCIA SANTIAGO

Combustible: GASOLINA
 Tipo de pintura: PLANA PARTICULAR
 Servicio: 105,331
 Kilometraje: BLANCO
 Color: KNAFX411BG591749
 N° Chasis: 2
 N° Serial: KNAFX411BG591749
 N° Motor: 2 G4FGFH773491
 N° Cédula: 1011322584



FOTOGRAFÍAS AUTOMÓVIL



ACCESORIOS

Descripción	Marca - Referencia	Cant.	Valor



Contenido

Página 1-2
Certificación
de peritaje

Página 3
Componentes
del vehículo

Página 4
Certificado de estudio
técnico automotor

Página 5
Carta de
simiistros

Página 6
Prueba motor
picoSCOPE

Página 7-8
Clausulas

Página 9-0
Anexos

CPV01



N° Inspección:

18751

Placa

IGK837

Clase:	LIVIANO PASAJEROS
Marca:	KIA
Tipo:	AUTOMOVIL
Modelo:	2016
N° de Motor:	G4FGFH773491
Nacionalidad:	KOREA DEL SUR
Código fasecolda:	04601159

N° de Chasis:	KNAFX411BG591749
N° de Serial:	2
Combustible:	KNAFX411BG591749
Color:	2 GASOLINA
Kilometraje:	BLANCO
Servicio:	105,331
Valor fasecolda:	PARTICULAR
	\$48,200,000.00



FUGA DE FLUIDOS

TRANSMISION DIFERENCIAL	NO APLICA
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA DE EMBRAGUE	NO APLICA
COMPRESOR DE A/A	NO



EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

ARRANQUE DE MOTOR AIRE	BUENO
ACONDICIONADO	BUENO
CALEFACCION ELEVAVIDRIOS	BUENO
ELECTRICO ESPEJOS	BUENO
ELECTRICOS LIMPIA BRISAS	REGULAR
DELANTERO LIMPIA BRISAS	BUENO
TRASERO RADIO	NO APLICA
PITO	BUENO
RELOJ	BUENO
TACOMETRO	BUENO
SUNROOF	BUENO
ODOMETRO	NO APLICA
BLOQUEO CENTRAL	BUENO
	BUENO



NIVELES DE FLUIDOS

ACEITE MOTOR	BAJO
REFRIGERANTE	ALTO
LIQUIDO DE FRENOS	ALTO
DIRECCION HIDRAULICA	ALTO
LIMPIABRISAS	ALTO



LUMINARIA

ALTAS	BUENO
MEDIAS	MALO
BAJAS	BUENO
DIRECCIONALES	BUENO
ESTACIONAMIENTO	BUENO
FRENO	MALO
REVERSA	BUENO
PLACA	MALO
TERCER STOP	BUENO
EXPLORADORAS	BUENO
TECHO	BUENO



COJINERÍA

PAÑO ASIENTOS	REGULAR
PAÑO TECHOS	BUENO
MILLARET	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
CARTERAS	BUENO
PISO ALFOMBRA	BUENO
CINTURONES	BUENO
GUANTERA	BUENO
PARASOLES	BUENO
REJILLAS AIRE	REGULAR



COMPLEMENTOS DE MOTOR

CORREA ACCESORIOS	BUENO
CONVERSION GAS GASOLINA	NO APLICA
RADIADOR	BUENO
SOPORTES MOTOR	MALO
COMPRESOR DE A/A	BUENO
AMORTIGUADORES CAPOT BAUL	NO APLICA



COMPONENTES INFERIORES

GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
GUARDAPOLVOS AXIALES	BUENO
TIJERAS	BUENO
BUJES TIJERAS	MALO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
TEMPLETES	BUENO
CARDAN	BUENO
CRUCETAS	BUENO
DISCOS DE FRENO/PASTILLAS	BUENO
SILENCIADOR	BUENO
ESCAPE	REGULAR

OBSERVACIÓN:

RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERÍA, MARCO PLÁSTICO INFERIOR GOLPEADO, RINES RAYADOS FAROLAS OPACAS, PERSIANA DESAJUSTADA, TALCO DE RETROVISOR DERECHO CON HERMETICIDAD DEFICIENTE, LUZ DE DIRECCIONAL IZQUIERDO NO FUNCIONA, EMPAQUES PUERTA ROTOS



Contenido

Página 1-2
Certificación
de peritaje

Página 3
Componentes
del vehículo

Página 4
Certificado de estudio
técnico automotor

Página 5
Carta de
sinistros

Página 6
Prueba motor
pícoscope

Página 7-8
Cláusulas

Página 9-10
Anexos

PPV01

PLACA IGK837
CLIENTE JOAN STEVEN SALAZAR TROCHE
MARCA KIA
LINEA CERATO PRO EX
MODELO 2016
CILINDRADA CC 1591
COLOR BLANCO
TIPO DE CARROCERIA SEDAN
COMBUSTIBLE GASOLINA
CHASIS KNAFX411BG5917492
MOTOR G4FGFH773491
SERIE KNAFX411BG5917492
REGRABACION CHASIS NO
REGRABACION MOTOR NO
REGRABACION SERIE NO
NOMBRE DE PROPIETARIO CALLE GARCIA SANTIAGO
CEDULA PROPIETARIO 1011322584



INFORMACION: VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL Y HASTA LA FECHA Y HORAS DE LAS REVISIONES. NO SE PERMITEN BORRONES O ENMENDADURAS EN ESTE DOCUMENTO DE SER ASI SE ANULARA AUTOMATICAMENTE Y SERA VALIDO UNICAMENTE HASTA LA FECHA Y HORA DE LA REVISION

LOS DATOS REGISTRADOS EN EL RUNT CORRESPONDEN AL PROPIETARIO DE LA LICENCIA DE TRANSITO PRESENTADA.

RESULTADO: SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA DE LA REVISION.

OBSERVACIONES: VEHICULO NO REGISTRA PENDIENTES LEGALES EN NUESTRAS BASES DE DATOS A LA FECHA DE LA REVISION, NO SE VERIFICA DECLARACION DE IMPORTACION, FACTURA INICIAL DE COMPRA NI CERTIFICADO DE TRADICION.



CHASIS

SERIAL

MOTOR

Contenido

Página 1-2
Certificación
de peritaje

Página 3
Componentes
del vehículo

Página 4
Certificado de estudio
técnico automotor

Página 5
Carta de
simiistros

Página 6
Prueba motor
pícoscope


Página 7-8
Clausulas

Página 9-10
Anexos

INT EGRAMOT O R

Vehículo: KIA CERATO PRO EX
Año: 2016
ID: IGK837
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Notas

COMPRESION DE MOTOR DENTRO DE LOS PARAMETROS, LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LOS PISTONES NO DEBE SER SUPERIOR AL 20% PARA ESTE LA MEDICION FUE DE EL 0%, SE REALIZA PRUEBA DE COMPRESION MANUAL OBTENIENDO COMO RESULTADO EN TODOS LOS CILINDROS 150PSI, SE EVIDENCIA REPARACIONES ANTERIORES DE MOTOR, FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR ZONA DE DISTRIBUCCION, NIVEL DE ACEITE DE MOTOR BAJO, FUGA DE LIQUIDO REFRIGERANTE POR TUBERIA DE CALEFACCION, TOPES DE RESORTES TRASEROS, LAGRIMAS, GUARDAPOLVO DE EJES Y BUJES DE PUENTE TRASERO REGULARES, CARTER DE MOTOR GOLPEADO, SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES SUPERIOR IZQUIERDO Y BUJES DE TIJERA FISURADO, PRESILENCIADOR DEFORMADO, JUEGO EN CAJA DE DIRECCION, REQUIERE MANTENIMIENTO AL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, RODAMIENTOS DEL ELECTROVENTILADOR Y SINCRONIZACION DE MOTOR, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE ACUERDO AL KILOMETRAJE O CASA FABRICANTE.

Firma:

ALCANCES Y ACLARACIONES DEL SERVICIO

Para todos los efectos se hace saber al cliente que ninguno de los resultados se produce con base en el kilometraje del vehículo ya que este sistema es de fácil adulteración lo cual no es perceptible y detectable con el servicio aquí prestado.

CÓDIGO FASECOLDA: Hace referencia a un código asignado de acuerdo a la guía de valores fasecolda actual del mes en curso de la revisión, la cual corresponde a las configuraciones técnicas y aditamentos de fábrica del vehículo en el momento de su importación al país e inclusión al mercado colombiano.

PASO DE FLUIDOS: Hace referencia a la filtración o paso de un fluido (agua, aceite, refrigerante, combustible) por (fisuras, grietas, cavidades, cámaras, empaques) a otros componentes que pueden derivar en funcionamientos anormales.

FUGA: Hace referencia cuando se está perdiendo un fluido (agua, aceite, refrigerante, combustible) del motor por deterioros en empaques, sellos, retenedores, juntas u otro elemento sellante.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAMOTOR CENTRO INTEGRAL AUTOMOTOR.

El diagnóstico realizado por INTEGRAMOTOR no es oponible a otras personas solo sirve de ayuda técnica. La revisión es personal y no es transferible para efectos de terceros.

Las pruebas y revisiones que se realizan por INTEGRAMOTOR constituyen apreciaciones técnicas y puntuales de los elementos propios del vehículo, no se extiende a examinar situaciones sucedidas con posterioridad al diagnóstico practicado.

ALCANCE DE SERVICIO PARA CHASIS: Verificación de las puntas de chasis delanteras y traseras, piso de carrocería, piso de baúl, panel trasero, parales parabrisas, traviesas, larguero capota, marco de carrocería, originalidad de sellantes y soldaduras de piezas estructurales, donde se determine si existen reparaciones anteriores o daños existentes o preexistencias y su nivel de afectación. Originalidad de sistema de identificación de chasis. Bastidores de chasis y sus traviesas (para vehículos con chasis independiente).

Aclaraciones: El concepto de puntas de chasis originales o buena reparación, no es garante que el vehículo presente las medidas de alineación dentro de los rangos normales, ya que estas dependen de los componentes de suspensión y estos elementos pueden tener deformaciones imperceptibles en la revisión visual. Las medidas de alineación cambian por deformaciones en el chasis para componentes como suspensión o cuna de motor y estas son imperceptibles en verificación visual.

Este servicio no comprende: Fisuras o daños en la cara superior de los bastidores del chasis, que no son identificables visualmente. No se realiza medición de cotas del habitáculo de pasajeros, distancia entre ejes o cotas de parte baja ni habitáculo de motor. No se realiza inspección a largueros, estructuras u juntas del chasis que no sean visibles sin necesidad de desarmar alguna pieza del vehículo.

ALCANCE DE SERVICIO PARA CARROCERÍA: Identificar reparaciones o daños en lámina (oxidación, corrosión) y pintura de las piezas exteriores de la carrocería como: puerta, capot, tapa baúl, capota, guardafangos, costados, boceles, spoiler y para golpes y piezas plásticas. Descuadras notorios entre piezas adyacentes de carrocería.

Este servicio no comprende: ruidos en carrocería por desajuste de elementos de suspensión, frenos o elementos internos del habitáculo de pasajeros. Si el vehículo presenta protección anticorrosiva de fibra de vidrio no se puede determinar el estado de estas piezas oculto por esta adaptación. Apertura capot, puertas, baúl o tanque de combustible. Estado interno de puertas, empaques, guarda polvos, estructuras de sillars, complementos de seguridad y confort oculto, estado interno de la carrocería, estado de impermeabilización de piezas de carrocería ocultas con el tapizado o guarnecidos plásticos. No se realiza prueba de sellado de carrocería ante ruido o agua.

ALCANCE DEL SERVICIO PARA PINTURA: Verificación visual e implementando la utilización un medidor de espesores la densidad de la capa de la pintura de las piezas exteriores de la carrocería. **Aclaraciones:** la medición de espesor de de la capa de pintura no necesariamente esta relacionada con la reparación de la pieza

Este servicio no comprende: No se realiza prueba de imprimación de la pintura sobre el material.

ALCANCE DE SERVICIO PARA MOTOR: Revisión visual de fugas de fluidos (refrigerante, aceite, combustible). Estado de radiador. Originalidad de sus sistemas de identificación. Verificación de niveles de aceite y líquido refrigerante. Verificación de fugas de aceite en compresor de aire acondicionado. Estado de conversión gas-gasolina (en caso que aplique). Estado de correa de accesorios.

Aclaraciones del servicio: durante la inspección visual del habitáculo del motor no se realiza ningún tipo de diagnóstico con el motor encendido, ni la funcionalidad ni vida útil de las partes internas o externas del mismo. El exceso de humo del escape, el color o sus propiedades, no genera una afectación en el resultado del peritaje del vehículo. Si se realiza prueba de compresión de motor, esta valida el estado aproximado de sedimentos de pistones, cilindros, empaques de culata, lo cual determina un diagnóstico inicial del cual debe ser complementado con pruebas específicas para determinar un diagnóstico específico del estado del motor.

Este servicio no comprende: Funcionamientos del sistema de control de emisiones contaminantes del motor. Nivel de desgaste o vida útil de la correa o cadena de repartición, guayas de acelerador, elementos internos del motor como: cigüeñal, pistones, árbol de levas, válvulas, bloque de cilindros, bomba de aceite, volante. No se realiza de ruidos anormales de funcionamiento. Daños internos de elementos sellados como canister, catalizador, silenciador y pre silenciador. Estado de complementos (electrónicos, mecánicos, estructurales, lujos) del conjunto motor. No se valida la calidad de los fluidos como: aceite de motor, aceite hidráulico, líquido refrigerante, líquido de parabrisas.

ALCANCE DE SERVICIO PARA TRANSMISIÓN DE POTENCIA: Estado de ejes cardánicos y crucetas. Verificación de fugas de fluidos por diferencial, caja transmisión y bomba embrague, verificar nivel de líquido para embrague (en caso de que aplique). Verificar guardapolvos de semiejes. **Aclaraciones:** la verificación de los elementos de transmisión de potencia se realiza de forma visual, no se implementa ningún tipo de equipo especializado que permita diagnosticar fallas u originalidad de las piezas. La detección de fugas se realiza de acuerdo al estado inicial del vehículo en modo estacionario, no se realizan pruebas de ruta o encendidos prolongados del vehículo para verificar el estado de varios elementos o el impacto de una fuga.

Este servicio no comprende: No se verifica estado funcional de caja de velocidades ni de diferencial. Embrague: Se verifica el accionamiento básico del sistema, no se valida nivel de desgaste de los componentes de fricción ni ruidos anormales de funcionamiento. Funcionamiento o nivel de desgaste de los selectores de cambios de velocidad en transmisiones automáticas, manuales, secuenciales o CVT (transmisión variable continua). Semiejes, juntas homocinéticas, tricetas, bocines, rodamientos, roscado de pernos de sujeción de neumáticos, retenedores, ruidos anormales de los anteriores elementos. Validación de engrase de elementos articulados. No se valida calidad de los fluidos. No se verifica conjunto de transferencia de doble tracción, ni sus sensores ni controladores.



[Ver imágenes](#)

Contenido

Página 1-2
Certificación
de peritaje

Página 3
Componentes
del vehículo

Página 4
Certificado de estudio
técnico automotor

Página 5
Carta de
simiistros

Página 6
Prueba motor
pícoscope

Página 7-8
Clausulas

Página 9-10
Anexos

AN/01





N° licencia de tránsito:		N° de serie:	KNAFX411BG5917492
Estado del vehículo:		N° de motor:	G4FGFH773491
Tipo de servicio:	PARTICULAR	N° de chasis:	KNAFX411BG5917492
Clase de vehículo:	LIVIANO PASAJEROS	Cilindraje:	1591
Marca:	KIA	Tipo de carrocería:	SEDAN
Línea:		Tipo de combustible:	GASOLINA
Modelo:	2016	Autoridad de tránsito:	
Color:	BLANCO	Fecha de matrícula inicial:	

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expedidora SOAT	Código tarifa	Estado
93767229	22/11/2025	23/11/2025	22/11/2026	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	521	VIGENTE
15080059522	22/11/2024	23/11/2024	22/11/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	521	NO VIGENTE
86823839	09/11/2023	10/11/2023	09/11/2024	COMPANIA MUNDIAL DE	521	NO
REVISION TECNICO-MECANICO	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNICENTRO S.A.S.	SI	18484973SI
REVISION TECNICO-MECANICO	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	CD EL INGENIO	NO	17646216SI
REVISION TECNICO-MECANICO	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	GRUPO PREVIMOTO SAS	NO	16756296SI

COPIA DE DOCUMENTO



Contenido						
Página 1-2 Certificación de peritaje	Página 3 Componentes del vehículo	Página 4 Certificado de estudio técnico automotor	Página 5 Carta de siniestros	Página 6 Prueba motor pioscope	Página 7-8 Cláusulas	Página 9-10 Anexos