

REPORTE TECNOMECANICO

DATOS PERSONALES

PLACA: IVL604
FECHA: 19/03/2026 15:09

TECNICO: H
ORDEN DE TRABAJO: 34673

CLIENTE: JORGE RAGUA	C. C.: 0	SEG. OBLIGATOR.: 0
MATRICULA A NOMBRE DE: 0	C. C.: 0	FECHA VENCIM.: 0

DATOS VEHICULO

MARCA: KIA	CARROCERIA: WAGON	DIRECCION: ASISTIDA
LINEA: SPORTAGE	MOTOR No. X	CAJA: AUTOMATICA
CLASE: CAMIONETA	CHASIS No. X	COMBUSTIBLE: GASOLINA
SERVICIO: PARTICULAR	SERIAL No. X	COD. FASECOLD: 0
MODELO: 2016	KILOMETRAJE: 57567	VR. FASECOLD: \$ 67.500.000
COLOR: PLATA	CILINDRAJE: 1999	AVALUO COMERCIAL: \$ 60.581.250
MARCADO: NA	POLARIZADO: COMPLETO	IMPORTADO: KOREA

PINTURA

TIPO: METALIZADA	CALIDAD: BUENO	REPINTURA: PARCIAL
ESTADO PORCENTUAL DE PINTURA:		90%

LATONERIA

GURADABARRO DELANT IZQ	RAYON LEVE	PUERTA TRASERA DER	SUMIDO/RAYADO	GUARDAPOLV METAL DER	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQ	SUMIDO/RAYADO	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO/RAYADO	GUARDAPOLV METAL IZQ	BUENO
PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO/RAYADO	GUARDABARRO DELANT DER	RAYON LEVE	BODEGA	BUENO
GUARDABARRO TRAS IZQ	BUENO	BOMPER DELANTERO	RAYON LEVE	CAPOT	BUENO
BOMPER TRASERO	BUENO	REJILLA TORPEDO	BUENO	CAPOTA	BUENO
GUARDABARRO TRAS DER	RAYADO	PERSIANA	BUENO	TAPA MALETA	RAYONES LEVES

CARROCERIA

TORRE DERECHA	BUENO	FALDON TRASERO	BUENO	ASIENTOS TRASEROS	FORRO
TORRE IZQUIERDA	BUENO	AIRBAG	BUENO	CINTURON SEGURIDAD	BUENO
PARAL DELANTERO DER.	BUENO	MARCO DERECHO	BUENO	ENCENDEDOR	NA
PARAL DELANTERO IZQ.	BUENO	MARCO IZQUIERDO	BUENO	CONSOLA	BUENO
PARAL CENTRAL DER.	BUENO	PLUMILLAS DELANTERAS	BUENO	MILLARET/TABLERO INST.	BUENO
PARAL CENTRAL IZQ.	BUENO	PLUMILLAS TRASERAS	NA	PANEL TRASERO	BUENO
PARAL TRASERO DER.	BUENO	RETROVISOR INTERNO	BUENO	TAPIZADO CUERO	NA
PARAL TRASERO IZQ.	BUENO	RETROVISOR EXTER. DER.	BUENO	TAPIZADO PISO	BUENO
ESTRIBO BABERO DER.	BUENO	RETROVISOR EXTER. IZQ.	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DEL.	BUENO
ESTRIBO BABERO IZQ.	BUENO	TANQUE GASOLINA	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRAS.	BUENO
CABINA	BUENO	ANTENA	BUENO	TAPIZADO TECHO	BUENO
ESTADO CARROCERIA	BUENO	ASIENTOS DELANTEROS	BUENO	PISO CARROCERIA	BUENO

ESTADO PORCENTUAL DE LA CARROCERIA 90%

CHASIS

FRONTAL SUPERIOR	BUENO	BASE TIJERA IZQ DELANT	BUENO	CARTER	BUENO
FRONTAL INFERIOR	BUENO	BASE TIJERA DER DELANT	BUENO	ROTULAS	BUENO
BASES FAROLAS	BUENO	BASE TIJERA IZQ TRASERA	NA	BUJES TIJERAS	BUENO
LARGUERO DERECHO	NA	BASE TIJERA DER TRASERA	NA	TIJERA IZQUIERDA	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	NA	DIAGONAL CENTRAL	BUENO	TIJERA DERECHA	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DIAGONAL TRASERA	BUENO	GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PUNTA DELANT IZQ	BUENO	DIAGONAL DELANTERA	BUENO	LAGRIMAS DER-IZQ	JUEGO LEVE
PUNTA DELANT DER	BUENO	BASE CAJA DIRECCION	BUENO	TERMINALES DIRECCION	JUEGO LEVE
PUNTA TRASERA IZQ	BUENO	ESTRIBO DERECHO	BUENO	CAUCHO BARRA ESTABIL	BUENO
PUNTA TRASERA DER	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	LLANTAS DELANTERAS	BUENO
REFUERZOS PISO DERECHO	RAYADO	TORPEDO	BUENO	LLANTAS TRASERAS	DESGASTADAS
REFUERZOS PISO IZQUIERDO	RAYADO	TROQUE TRASERO	BUENO	BUJES DIRECCION	JUEGO LEVE

ESTADO PORCENTUAL CHASIS 98%

PORCENTUAL SUSPENSION 85%

VIDRIOS

DELANTERO DER.	BUENO	PARABRISAS	BUENO	RESISTENCIA DESEMPAÑ.	OK
DELANTERO IZQ.	BUENO	VIDRIO TRASERO	BUENO	VIDRIO COMPUERTA	NA
TRASERO DER.	BUENO	LUNETAS DELANTERA DER.	NA		0
TRASERO IZQ.	BUENO	LUNETAS DELANTERA IZQ.	NA		0

ESTADO PORCENTUAL DE VIDRIOS 90%

REVISION DE MOTOR

PLACA	IVL604	FECHA	2026-03-19	KILOMETRAJE	57.565
		HORA	03:12:03 p. m.	MARCA	KIA SPORTAGE
				TECNICO:	W

COMPRESION (PSI) -FUGAS (%)		
CILINDRO		FUGA
1	155	20%
2	150	20%
3	155	20%
4	150	20%
5		
6		
7		
8		
VACIO INTERNO IN/HG		17"

PERDIDA DE FLUIDOS	REVISAR
EMPAQUE TAPA VALVULAS	
HIDRAULICO DIRECCION	
RADIADOR y/o MANGUERAS	
CARTER MOTOR y/o CAJA	
RETENES DISTRIBUCION	
RETENES CIGÜEÑAL	
SELLOS CAJA DE CAMBIOS	
TRANSMISIONES y/o TRANSFER	
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	
TERMOSTATO y/o TROMPOS	

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO y/o CORRECCION

OPERACIÓN	REVISAR	CAMBIAR
BUJIAS		
BOBINAS DE ALTA		
CABLES DE ALTA		
BOBINA PRINCIPAL		
TAPA DISTRIBUCION		
BATERIA		
ALTERNADOR		
ARRANQUE		
SISTEMA A/A	OK	
EMBRAGUE		
SOPORTES MOTOR	X	CON JUEGO
MANGUERAS VACIO		
PASO O MEZCLA		
INYECTORES		
FILTRO AIRE MOTOR		

OPERACIÓN	REVISAR	CAMBIAR
DESGASTE BLOQUE		
DESGASTE ANILLOS		
DESMONTAR CULATA		
GUIAS VALVULAS		
IMPULSADORES		
OBTURADORES		
GOLPETEO VALVULAR		
VALVULAS		
CORREAS EXTERNAS	X	C/40,000 KM
CORREA DISTRIBUCION	X	CADENILLA
ACEITE MOTOR	X	C/5.000 KM
ACEITE CAJA	X	C/30.000 KM
ACEITE TRANSMISION		
G/POLVOS EJES		
SELLOS EJES		

OBSERVACIONES

PRESIONES Y VACIO EN RANGO NORMAL DE USO
EN ESFUERZO NO FUMA
CALADO DE CAJA NORMAL AL INSTANTE DE LA PRUEBA
NO REGISTRA CODIGOS DE ERROR
NIVEL DE ACEITE BIEN - TAPA LLENADO LIMPIA

La prueba realizada es una verificación del estado mecánico del motor, no de fallas eléctricas y/o electrónicas del mismo; esta certifica su funcionamiento en el instante de la revisión, debido a que existen muchos factores que pueden alterar el estado del mismo; fallas en lubricación, refrigeración y/o eléctricas, igualmente rupturas en mangueras y correas

NOTA IMPORTANTE: Para los vehículos con caja automática solo se podrá verificar con una prueba de ruta, el accionar de los cambios. En ningún momento damos garantía sobre desgaste interno o fallas electrónicas en las mismas.

EL KILOMETRAJE REGISTRADO ES EL QUE SE OBSERVA AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

Wilson Martínez
Director Ejecutivo
Avalautos S.A.S

FIRMA DEL INSPECTOR