

No. DE SERVICIO **P008207057611**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	JETTA (7) (FL) TSI HIGHLINE TP 1400CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	9512
MODELO	2024	COLOR	AZUL CASPIO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWLP6BU2RM098824
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3VWLP6BU2RM098824
CILINDRAJE	1385	N° MOTOR	DSJ 129484
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PACHON	IDENTIFICACIÓN	1069713544



N° INSPECCION	4929980	TURNO	1
FECHA	1-Feb-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	RUIZ DAVID		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 106.200.000	COD. FASECOLD	09201279
VALOR AUTOMÁS	\$ 103.200.000	VALOR FASECOLD	\$ 106.200.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NZT508

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; INICIOS DE DETERIORO EN STICKER DE SERIE, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE INSPECCION. - FOCOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS
RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA Y PARTES BAJAS RINES RAYADOS DISCOS DE FRENO CON DESGASTE IRREGULAR; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

Bueno **Aceptable** **Malo**
71% - 100% **50% - 70%** **0% - 49%**

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
62 %	56 %	52 %	66 %	22 %

> 60% **59% - 11%** **< 10%**

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

85,70%

1 BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
3 CAPOT	MAL REPINTADO
10 G/FANGO DEL DERECHO	MAL REPINTADO
11 GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
17 PUERTA DEL IZQ.	MALA REPARACION
24 RETROVISOR DER.	RAYON
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	80%	80%


61% - 100% **40% - 60%** **0% - 39%**

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
82 %	73 %

<-6 y/o >6 **(-)6(-)10<->(+)6(+10** **<-10 y/o >10**

ALINEACION



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

84,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	JETTA (7) (FL) TSI HIGHLINE TP 1400CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	9512
MODELO	2024	COLOR	AZUL CASPIO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWLP6BU2RM098824
N° MOTOR	DSJ 129484	N° SERIAL	3VWLP6BU2RM098824

N° INSPECCION	4929980	TURNO	1
FECHA	1-Feb-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	RUIZ DAVID		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		

NZT508

OBSERVACIONES:




Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

NZE508



Ficha Técnica

MARCA VEHICULO	VOLKSWAGEN
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHICULO	JETTA HIGHLINE
CIINDRAJE	1.385
COLOR	AZUL CASPIO
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERIA	SEDAN

# EIES	2
# CHASIS	3VWLP6BU2RM098824
#SERIE	3VWLP6BU2RM098824
# VIN	3VWLP6BU2RM098824
#MOTOR	DSJ 129484
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1860
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

FECHA EXPEDICIÓN 30/01/2025 11:00 AM



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10036626411	0	STRIA TFOYTE MCPAL FUNZA




SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

POLIZA SOAT	41144863	FECHA VENCIMIENTO	30/01/2026
FECHA EXPEDICIÓN	30/01/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	31/01/2025	ESTADO SOAT	NO VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA


FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	ESTADO RTM	NO APLICA



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	03/02/2025
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	DAVID ALEJANDRO RUIZ FRANCO	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1000516371
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	15/10/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	JURIDICO	03/02/2025	15/10/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AUTOMÁS

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: febrero 01, 2026

NP - PC

RAD: 4929980

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: VOLKSWAGEN

LÍNEA: JETTA (7) (FL) TSI HIGHLINE TP 1400CC

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.024

COLOR: AZUL CASPIO

PLACAS: NZT508

MOTOR: DSJ 129484

SERIE: 3VWLP6BU2RM098824

CHASIS: 3VWLP6BU2RM098824

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ PACHON
CAMILO ANDRES

C.C. No. 1069713544 DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CARRERA 27 # 35-75 A

TEL: 3013719052

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA  SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR