

Colserauto

Certificado 1040313

Fecha: 23/06/2026

Placa:

JYY693

Atendido para: Compañía de Seguros

No. Inspección: 1033001627

Rombo: 14

Centro de inspección: MEDELLIN - LIVIANOS

Asegurable: SI

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

Datos

Marca	MERCEDES BENZ	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	CAMIONETA PASAJ	Modelo	2021
Tipo	GLA 200	Carrocería	MONOVOL
Color	PLATA	Cilindraje	1332
Cod. Fasec	05806085	Combustible	GASOLINA
No. Motor	28291480538897	Nacionalidad	ALE
No. Chasis	W1N24778711247352	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	***	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	46874		
Enviado a	AV AMERICAS N 50 50		

Chequeo control de Calidad

Compañía	FINANZAUTO DESEMBOLSO
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	MAIRA ALEJANDRAMARTINEZ PE
Nombre	RAFAEL ANDRES FERNANDEZ TABORDA
Identificación	1047495173
Dirección	CRA 29 D # 5 SUR 60
Profesión	OTROS
Tel.	3046588326
V/R Cliente	\$ 0
V/R Fasecolda	\$ 136.900.000
V/R Colserauto	\$ 136.900.000
V/R Accesorios	\$ 200.000



Chequeo control de Calidad

Estado General

Latonería	██
-----------	--

El reportaje de kilometraje debe referenciarse al verdadero modelo del vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones:

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA. SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CAUCHOS Y BUJES DE SUSPENSION. PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTA SU INSPECCION. DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION. SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TIPTRONICA. SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION. SE SUGIERE VERIFICAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION Y SU HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES. NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER.

Chequeo control de Calidad

Accesorios

Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD 5	Planta *	Parlantes	Twitter	Vidrios eléctricos	Película de seguridad	Desempañador	Especjo retrovisor	Especjos electrónicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copos	Rines	Amplificadores	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapicería de cuero	Explotadores	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros
Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor								
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000												
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG	ORIGINAL	8	\$ 0												
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0												


Copyright © 2003 Colserauto S. A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

GO-FO-016
Versión 4

Observaciones

Llantas

(% Vida útil de las 4 llantas)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:




Fotos vehículo

Marca	Clase	Tipo
-------	-------	------

MERCEDES BENZ

CAMIONETA PASAJ.

GLA 200



Firma Cliente:

C.C.

Inspector

ROBINSON ARTURO VIVARES LUNA

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado