[redacted]

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
03/09/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
RJQ555			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se compromete en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

[redacted]

Autorrelleno puede ayudarte a completar este formulario.

Autorrellenar

1 de 1

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
NIt.860.053.123-6

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	03/09/2026	**Ciudad:**	SANTA MARTA
Placa:	RJQ555	**Centro de Servicio:**	CIA Santa Marta - SERVICENTRO TROUT

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	**NOMBRE**	JAIME MARTINEZ
MODELO	2011	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	1082977440
N° DE MOTOR	2TR1016463	**DIRECCIÓN**	CLL 11 #4-91
N° SERIE	JTECX9FJXB5001753	**TELEFONO**	3002004868
N° CHASIS	JTECX9FJXB5001753		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

analisisvehiculos@colserauto.com
Dirección Central Tecnica I Colserauto S.A
analisisvehiculos@colserauto.com// PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedicion:	03/09/2026	**Hora:**	09:31

Aspecto del Vehículo	
Placa:	RJQ555
Marca:	TOYOTA
Línea:	PRADO [LC 150]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	CAMPERO
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2694
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales	
Solicitante:	JAIME MARTINEZ
Id Solicitante:	1082977440
Fecha Informe:	03/09/2026
Centro de Validación:	CIA Santa Marta - SERVICENTRO TROUT
Ciudad de Expedición:	SANTA MARTA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	JTECX9FJXB5001753
Número de Serie:	JTECX9FJXB5001753
Número de motor:	2TR1016463
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2011

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON HERIDOS DEL 18/12/2013 . SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 501752 **Fecha Expedición:** 3 9 2026 **Hora:** 9:39 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehiculo	Organismo tránsito	PLACA
10037456457	CAMIONETA	10037456457	RJQ555
Tipo de servicio	**Estado del vehiculo**	**Fecha matrícula**	
PASAJEROS	ACTIVO	6/8/2011	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
JTEC93FJXB5001753	JTEC93FJXB5001753	2TR1016463	JTEC93FJXB5001753
Clasificación	**Marca**	**Linea**	**Modelo**
CAMIONETA - PASAJEROS	TOYOTA	PRADO SUMO	2011
Color	**Cilindraje**	**Carroceria**	**Número de ejes**
BLANCO PERLADO	2694		2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
		0	2600.00
País de origen	**Dias matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
			NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carroceria**	**Identificador de color**
NO	NO		667

Se aprueba que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros autorizados, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que, Colverauto S.A, no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA SUPER CARS E.U.	9/18/2025	9/18/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	EMITIDA	9/19/2025
Fecha vencimiento	**Fecha vigencia**	**Número póliza**
9/18/2026	9/19/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ANSELMO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	C	1082948830	12/30/2025	
DIEGO ALEJANDRO NOVOA URREGO	C	1015412184	11/30/2013	7/23/2014
RICARDO CHAHIN MUÑOZ	C	85458345	8/22/2023	12/30/2025

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA SUPER CARS E.U.	9/18/2025	9/18/2026	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	EMITIDA	9/19/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/18/2026	9/19/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ANSELMO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	C	1082948830	12/30/2025	
DIEGO ALEJANDRO NOVOA URREGO	C	1015412184	11/30/2013	7/23/2014
RICARDO CHAHIN MUÑOZ	C	85458345	8/22/2023	12/30/2025
MIGUEL ANGEL HENAO AGUDELO	C	1045020594	4/5/2016	7/12/2018
PAUBLO CESAR SALINAS VILLARREAL	C	7688690	6/8/2011	11/30/2013
EDISSON FERNEY GOMEZ ALZATE	C	1045016354	7/12/2018	8/22/2023
MARIA OLGA RODRIGUEZ BERMUDEZ	C	22379686	7/23/2014	4/5/2016

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se aclara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros deberán ser los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colversafe S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.
WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
284372664	12/30/2025		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276637078	9/18/2025		CDA SUPER CARS E.U.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
249816847	9/20/2024		TOTALCHECK S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
284372664	12/30/2025		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276637078	9/18/2025		CDA SUPER CARS E.U.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
249816847	9/20/2024		TOTALCHECK S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
246998636	8/21/2024		TOTALCHECK S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
223719044	12/1/2023		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Trámite (RUNT), en donde las organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colectrans S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
216440097	8/22/2023		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
216206984	8/17/2023		TOTALCHECK S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
197598994	10/22/2022		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
193292580	8/9/2022		CDA AUTOMAS LAURELES

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
158950806	8/10/2021		CAR CENTER INTERNATIONAL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
129936567	8/10/2019		EURO C.D.A. S.A.S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
115860076	8/10/2018		CDA DE ITAGUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
114730917	7/12/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
114730870	7/12/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
114638353	7/9/2018		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
102391124	8/12/2017		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros autorizados, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colsercuto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
82762600	4/4/2016		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
82772616	4/4/2016		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
55663931	7/22/2014		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
45067348	11/28/2013		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/09/2026	**PLACA:**	RJQ55
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	2973025417	**ROMBO:**	1
CENTRO DE INSPECCION:	CIA Santa Marta - SERVICENTRO TROUT		
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	TOYOTA	**TIPO PINTURA**	Perlado
CLASE	CAMPERO	**MODELO**	2011
TIPO	PRADO (LC 150)	**CARROCERIA**	CAMPERO
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2694
COD. FASECL	040B148	**COMBUSTIBLE**	GASOLINA
No. MOTOR	2TR1018443	**NACIONALIDAD**	JAP
No. CHASIS	JTECH9FJ083001753	**TIPO CAJA**	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTECH9FJ083001753	**ORDEN**	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	217895		
ENVIADO A			


ASEGURADORA	
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	**Cárev:**
NOMBRE	JAIME MARTINEZ
IDENTIFICACION	1082977440 **Edad:**
DIRECCION	CLL 11 #4-91
PROFESION	OTROS **Tel:** 3002004868
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 107.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 105.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 4.220.000


ESTADO GENERAL

LATONERIA	################################	93%
PINTURA	################################	85%
VIDRIOS	################################	100%
CHASIS	################################	100%
TAPICERIA	################################	85%
FUGAS FLUIDOS	################################	100%
IDENTIFICACION	################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA EUDA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIERE LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA BUEN APLICATIVO DE PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES EN LATONERIA SEÑALADOS EN EL GRAFICO, CAMBIO DE PIEZAS FRONTALES Y/O TRASERAS NO CORRESPONDIENTES AL MODELO ASEGURABILIDAD LUEGA A POLITICA DE COMPAÑIA DE SEGURO, , NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD. DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA LÍNEA, SIN EMBARGO, SE SUGIERE CONFIRMAR LA INFORMACIÓN DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES. SE SUGIERE CONFIRMAR LA INFORMACIÓN DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES. PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTORICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, VEHICULO CON CAMBIO DE PIEZAS FRONTALES Y/O TRASERAS NO CORRESPONDIENTES AL MODELO,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ✓ OPCIONAL ✗ NO TIENE

SONAR	TIMONERIA SINCRONIZADA	ELEVAVIDRIOS	ESPEJOS DE CRT	PLANTA	INSULFILM	TIMON	TIMONERIA ELECTRICA	SEGUROS DE SEGURIDAD	ACOMPAÑANTE	ASIENTOS ANATOMICOS	ASIENTOS ELECTRICOS	ASIENTOS TRASEROS	SEGUROS CENTRAL	VOL. TILT	CRUCETA CARDANICA
✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
ANTIEMPAÑANTE	ANTI ASCENSORES	CLAXON	CORAZA	RINES	CALCOMANIAS	ALARMA	RELOJ	EXTINTOR DE SEGURIDAD	ESTRIBERAS	CAUCHO DE CUÑA	CALCOMANIA	PUERTA PEQUEÑA	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO CD	OPCIONAL	1	$ 550.000
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 220.000
RINES	OPCIONAL	4	$ 3.000.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL CON CAMARA	1	$ 450.000

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

PEXA:	1/09/2026	PLACA:	XQS55

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	2973025417	NUMRO:	1
CENTRO DE INSPECCION:		CIA Santa Maria - SERVICENTRO TROUT	
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Portada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2011
TIPO	PRADO (LC 150)	CARROCERIA	CAMPERO
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2694
COD. FASEC.	8900B140	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TR1016403	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTECHVFJ8B5001753	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTECHVFJ8B5001753	DINZEN	1
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	217695

NOMBRE	JAIME MARTINEZ
IDENTIFICACION	1082877448
DIRECCION	CLL 11 #4-91
TELEFONO	3003904868
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 107.400.000
V/R COLSERAUTO	$ 105.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 4.230.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiaparabrisa	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta:	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado certeros puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Bag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fuga aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo escape	BUENO
Estado tanque catalizador de gasoo	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado cartor	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

3/9/26, 11:02 a.m. ::RHINO:: Inspección Liviano

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA: TOYOTA



3/09/2026



3/09/2026

LINEA: CAMPERO



3/09/2026



3/09/2026

MODELO: PRADO [LC 150]



3/09/2026



3/09/2026