



INSPECCIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS

Número: 3966

Fecha: 2026-10-05 17:08

Marca	MAZDA	Modelo	3
Año	2017	Tipo	SEDAN
Placa	JDK572	Cilindraje	1998
VIN	3MZBM4276HM123432	Motor	PE40474354
Transmisión	Mecanica	Kilometraje	98396
Siniestros	1	Valor Siniestros	\$3.800.000
Versión	TOURING	Tracción	4x2

Revisión Técnica

Electricidad

Radio	Bueno
Testigos Tablero	No
Bateria	Bueno
LucesGenerales	Bueno
Velocimetro	Funciona
Observaciones	REV LUCES, PLUMILLAS (C)

Tapizado

Estado Tapiceria	Bueno
Estado Millare	Bueno
Estado alfombra	Bueno
Cinturones seguridad	No
Observaciones	LAVADO DE TAPICERIA

Carroceria

Abolladuras	Sí
Descuadres	Sí
Dureza Puertas	No
Espejos	Bueno
Molduras	Completo
Parachoques	Regular
Empaques	Bueno

Pintura

Pintura cuarteada	Sí
Pintura Escarapelada	Sí
Pintura Ecurrida	Sí
Oxido Corrosion	Sí
Marcas lija	Sí

Defectos Vidrios	No
Cerraduras	Funcionan
Observaciones	BOMPER DEL (L), PUERTAS X4 (DENT), ESTRIBOS X2 (L), GUARDAFANGO DER (L), TAPA BAUL (M), PRESENTA ACABADOS DE BAJA CALIDAD EN BOMPERS X2 Y COSTADO DER.

Pintura Sucia	Sí
Diferencia Color	Sí
Observaciones	CORREGIR CARROCERIA PARTE BAJA CON ACABADOS DE BAJA CALIDAD, RAYONES Y PERDIDA DE BARNIZ.

Frenos

Fluidos	Bueno
Ruidos	Sí
Vibracion	No
Problemas Freno Mano	No
Observaciones	REV FRENOS

Transmision

Ruido al hacer cambios	No
Rudio al conducir	No
fugas transmision	No
Cambios Abruptos	No
Traccion 4 ruedas	No
Estado Embrague	Bueno
Estado Aceite	Bueno
Observaciones	S/N AL MOMENTO DE LA PRUEBA

Motor

Refrigerante	Bueno
Operacion Motor	Bueno
Fugas Aceite	No
Test Compresion	No Realizado
Test Fugas Motor	No Realizado
Estado Soportes	Bueno
Estado Filtros	Bueno
Ruidos Anormales	No
Observaciones	PRESENTA HISTORIAL APP MAZDA ALCIAUTOS POR ENCENDIDO CHECK ENGINE 03/09/2026, NO ULTIMO REGISTRO DE MANTENIMIENTO 2024, SE OBSERVA ACEITE LIMPIO REV, SINCRONIZACION Y REV MANTENIMIENTO POR KM A PARAMETROS DEL FABRICANTE.

Suspension

amortiguadores	Bueno
bujes	Bueno
Guardapolvo	Bueno
Rodamientos delanteros	Bueno
Rodamientos Traseros	Bueno
Brazos Suspension	Bueno
Observaciones	S/N AL MOMENTO DE LA PRUEBA

Direccion

alineación	Regular
fugas direccion	No
Nivel aceite	Bueno
Estado Direccion	Bueno
Orientacion Timon	Centrada
Terminales	Buenos
Estado Ejes	Bueno

Ruidos

Puertas ventanas	Sin ruidos
Asientos	Sin ruidos
Compuerta	Sin ruidos
Tablero Millare	Sin ruidos
Observaciones	S/N AL MOMENTO DE LA PRUEBA

Observaciones	ALINEACION Y BALANCEO
---------------	-----------------------

Ventilacion

aire acondicionado	Funciona bien
calefacción	Funciona bien
Rejillas	Completas
Controles	Operativos
Motor calefaccion	Funciona bien
Observaciones	FILTRO POLEN

Accesorios

Parlantes	Operativos
Alarma	Funciona
Bloqueo central	Funciona
Seguros	Operativos
Películas	Buenas
Antena	Buena
Rines Lujo	Lujo Original



Observaciones Finales del Peritaje

(JC), VEHICULO PRESENTA RECLAMACIONES POR SINIESTROS DE (\$3.800.000), PLACAS DE BOGOTA, NO PRESETNA FUGAS MECANICAS CORREGIR GOLPES-RAYONES Y SUMIDURAS PRESENTA HISTORIAL APP MAZDA.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN PERITAJE VEHICULAR

Jorge Cortes y Cia SAS Distribuidora de Vehículos, identificada con NIT No. 901.044.640-1, (en adelante "Jorge Cortés") establece lo siguiente con respecto a la inspección de vehículo, arriba relacionada:

1. Objeto del Peritaje. El peritaje vehicular realizado por Jorge Cortés tiene como único propósito la inspección técnica, visual del vehículo en el estado en que se encuentra al momento de la revisión. Este procedimiento NO CONSTITUYE ni otorga garantía alguna sobre el vehículo ni tampoco sobre el estado actual ni futuro del vehículo ni sobre su idoneidad o calidad.

2. Alcance del Peritaje: El presente informe emitido se basa en observaciones técnicas realizadas por personal calificado, conforme a los protocolos establecidos por Jorge Cortés y se aclara que: El peritaje no incluye desarme de componentes internos ni pruebas de laboratorio. El peritaje no garantiza la ausencia de fallas ocultas, ni prevé el comportamiento futuro del vehículo a partir del momento del peritaje. El peritaje NO CONSTITUYE una certificación de calidad, seguridad, ni aptitud mecánica para circulación, tampoco debe considerarse como una garantía, certificación de calidad, idoneidad o funcionamiento del vehículo

3. Exoneración de Responsabilidad. Jorge Cortés no asume ningún tipo de responsabilidad civil, penal, comercial, contractual o extracontractual por fallas mecánicas, eléctricas, estructurales o electrónicas que se presenten con posterioridad al peritaje, daños, accidentes, pérdidas o perjuicios derivados del estado o del uso del vehículo, ni por decisiones de compra, venta, circulación o cualquier otra acción tomada por un tercero con base en el informe de peritaje, ni por vicios ocultos detectable o no detectables mediante inspección visual o pruebas no invasivas, ni por información incompleta, falsa o errónea proporcionada por un tercero. Inexistencia de Garantía. Jorge Cortés declara que el vehículo se inspecciona "tal cual", sin ofrecer garantía expresa ni implícita sobre su funcionamiento, su seguridad o idoneidad o funcionalidad, su valor comercial, su cumplimiento de normativas técnicas o ambientales. Jorge Cortés no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente a ninguna situación o falla que llegue a presentar el vehículo. Aceptación de Riesgos por Parte del Cliente o Tercero: Mediante el recibo de peritaje enviado por cualquier medio, el cliente o tercero que recibe este peritaje reconoce y acepta que: a. El informe de peritaje es una herramienta de apoyo, no una certificación definitiva; b. La decisión de adquirir, vender o utilizar el vehículo es tomada de manera autónoma e independiente sin la participación ni injerencia de Jorge Cortés bajo su propio criterio y responsabilidad y el Cliente o Tercero asume voluntariamente todos los riesgos derivados de la recepción, adquisición, venta o uso del vehículo y en atención a lo acá dispuesta renuncia a cualquier acción frente a Jorge Cortés.