

# QIY324

## INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHICULO

|                |                                 |                           |                              |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| CLIENTE        | DIANA SARAZ                     | FECHA INSPECCION          | 2026-09-23                   |
| IDENTIFICACION | 43982853                        | INSPECCION N°             | 3081021                      |
| MARCA          | SUZUKI                          | COMPañIA                  | CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A |
| LINEA          | SWIFT [6] GLX AT 1200CC 4X2 6AB | SUCURSAL                  | CARIBE SUCURSAL              |
| MODELO         | 2026                            | VALOR PARA ASEGURABILIDAD | \$ 86,700,000.00             |
| MOTOR          | P1298411Z12E                    | CODIGO FASECOLDA          | 8801063                      |
| SERIE          | MBHZCEES0TG403391               | SERVICIO                  | PARTICULAR                   |
| CHASIS         | MBHZCEES0TG403391               | PLACA                     | QIY324                       |
| CLASE          | AUTOMOVIL                       | KILOMETRAJE               | 31021                        |
| CARROCERIA     | HATCHBACK                       |                           |                              |
| COLOR          | BLANCO PERLADO                  |                           |                              |
| CILINDRAJE     | 1197                            |                           |                              |
| DIRECCION      | ASISTIDA                        |                           |                              |
| TIPO DE CAJA   | TIPTRONIC                       |                           |                              |
| COMBUSTIBLE    | GASOELECTRICO                   |                           |                              |

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



| ESTRUCTURA                 |                          |                            |               |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Extension capota derecha   | Original                 |                            |               |
| Paral central derecho      | Original                 | Paral panoramico derecho   | Original      |
| Estribo derecho            | Original                 | Parallamas                 | Original      |
| G/polvo metalico derecho   | Original                 | G/polvo metalico izquierdo | Original      |
| Paral panoramico izquierdo | Original                 | Paral central izquierdo    | Original      |
| Extension capota izquierda | Original                 | Estribo izquierdo          | Original      |
| Engrafes costados traseros | Original                 | Faldon                     | Cambiado      |
| Engrafes faldon trasero    | Bien reparado            | Pegas faldon trasero       | Bien reparado |
| Piso baul superior         | Intervenido por remocion |                            |               |

| LATONERIA                  |          |                        |               |
|----------------------------|----------|------------------------|---------------|
| Guardafango izquierdo      | Original | Costado izquierdo      | Original      |
| Puerta delantera izquierda | Original | Guardafango derecho    | Original      |
| Puerta delantera derecha   | Original | Cubierta parallamas    | Original      |
| Capota                     | Original | Persiana               | Original      |
| Capo                       | Original | Compuerta              | Bien reparado |
| Paragolpes delantero       | Original | Puerta trasera derecha | Sumido        |
| Costado derecho            | Sumido   | Paragolpes trasero     | Cambiado      |
| Puerta trasera izquierda   | Sumido   |                        |               |

| INFERIOR                     |                          |                           |          |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Torre derecha                | Original                 | Torre izquierda           | Original |
| Traviesa superior            | Original                 | Punta delantera derecha   | Original |
| Pestaña punta del derecha    | Original                 | Punta delantera izquierda | Original |
| Pestaña punta del izquierda  | Original                 | Punta trasera derecha     | Original |
| Pestaña punta tras derecha   | Original                 | Punta trasera izquierda   | Original |
| Pestaña punta tras izquierda | Original                 | Extensión punta derecha   | Original |
| Extensión punta izquierda    | Original                 | Alma paragolpes delantero | Original |
| Traviesa inferior            | Original                 | Desfase diagonales        | No tiene |
| Desfase en longitud          | No tiene                 | Base tijera derecha       | Original |
| Base tijera izquierda        | Original                 | G/polvo eje derecho       | Original |
| G/polvo eje izquierdo        | Original                 | Carter                    | Original |
| Cuna motor                   | Original                 | Barra estabilizadora      | Original |
| Piso carroceria              | Original                 | Refuerzo piso izquierdo   | Original |
| Refuerzo piso derecho        | Original                 | Tanque de gasolina        | Original |
| Troque trasero               | Original                 | Frontal                   | Original |
| Pegas faldon inferior        | Bien reparada            | Alma paragoles trasero    | Cambiado |
| Faldon inferior              | Cambiado                 | Exosto                    | Oxidado  |
| Piso baul inferior           | Intervenido por remocion |                           |          |



**INTERIOR**

|                                    |          |                                |          |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Cartera puerta delantera izquierda | Original |                                |          |
| Cartera puerta trasera izquierda   | Original | Cartera puerta trasera derecha | Original |
| Cartera puerta delantera derecha   | Original | Tapiceria piso                 | Original |
| Tablero                            | Original | Tablero instrumentos           | Original |
| Tapiceria techo                    | Original | Cojineria delantera izquierda  | Original |
| Cojineria delantera derecha        | Original | Cojineria trasera              | Original |
| Blindaje                           | No tiene | Testigos encendidos            | No tiene |

-----

firma cliente

**LUCES(NO SE REVISA SU FUNCIONAMIENTO)**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Direccional delantera izquierda | Original |
| Farola izquierda                | Original |
| Stop izquierdo                  | Original |
| Stop derecho                    | Original |
| Farola derecha                  | Original |
| Direccional delantera derecha   | Original |

Diego Ramirez Restrepo

firma inspector



**AJUSTEV**  
Asesorías Jurídicas y Técnicas  
*Nada queda oculto*

# QIY324



## PINTURA

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Pint guardafango izquierdo      | Original       |                                 |                |
| Pint puerta delantera izquierda | Original       | Pint paral panoramico izquierdo | Original       |
| Pint paral central izquierdo    | Original       | Pint extension capota izquierda | Original       |
| Pint estribo izquierdo          | Original       | Pint puerta trasera izquierda   | Original       |
| Pint costado izquierdo          | Original       | Pint costado derecho            | Original       |
| Pint puerta trasera derecha     | Original       | Pint extension capota derecha   | Original       |
| Pint paral central derecho      | Original       | Pint paral panoramico derecho   | Original       |
| Pint estribo derecho            | Original       | Pint puerta delantera derecha   | Original       |
| Pint guardafango derecho        | Original       | Pint capota                     | Original       |
| Pint cubierta parallama         | Original       | Pint capo                       | Original       |
| Pint persiana                   | Original       | Pint parallamas                 | Original       |
| Pint compuerta                  | Bien repintado | Pint paragolpes trasero         | Bien repintado |
| Pint paragolpes delantero       | Rayado         |                                 |                |



## VIDRIOS

|                                   |          |                                 |          |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Luneta retrovisor izquierdo       | Original |                                 |          |
| Vidrio puerta delantera izquierda | Original | Vidrio puerta trasera izquierda | Original |
| Luneta costado izquierdo          | Original | Panoramico trasero              | Original |
| Luneta costado derecho            | Original | Vidrio puerta trasera derecha   | Original |
| Vidrio puerta delantera derecha   | Original | Luneta retrovisor derecho       | Original |
| Panoramico delantero              | Original | Retrovisor interior             | Original |



## LLANTAS

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Llanta delantera izquierda | Bueno |
| Llanta trasera izquierda   | Bueno |
| Llanta trasera derecha     | Bueno |
| Llanta delantera derecha   | Bueno |

## OBSERVACIONES

. RAYONES LEVES Y SUMIDOS.

## RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

## CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA.

4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECÁNICAS.



**AJUSTEV**  
Asesorías Jurídicas y Técnicas  
*Nada queda oculto*

# QIY324

## INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES.  
CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHÍCULO

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| CLIENTE           | DIANA SARAZ                     |
| IDENTIFICACIÓN    | 43982853                        |
| MARCA             | SUZUKI                          |
| LINEA             | SWIFT [6] GLX AT 1200CC 4X2 6AB |
| MODELO            | 2026                            |
| CLASE             | AUTOMOVIL                       |
| CARROCERÍA        | HATCHBACK                       |
| COLOR             | BLANCO PERLADO                  |
| CILINDRAJE        | 1197                            |
| CODIGO FASECOLD A | 8801063                         |
| VALOR FASECOLD A  | \$ 86,700,000.00                |
| FECHA INSPECCIÓN  | 2026-09-23                      |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| INSPECCION N° | 3081021                      |
| COMPAÑÍA      | CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A |
| SUCURSAL      | CARIBE SUCURSAL              |
| SERVICIO      | PARTICULAR                   |
| PLACA         | QIY324                       |



### ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| PLACA                  | QIY324            | ORIGINAL  |
| PLAQUETA DE SERIE      | MBHZCEES0TG403391 | NO APLICA |
| N° DE MOTOR            | P1298411Z12E      | ORIGINAL  |
| N° DE CHASIS           | MBHZCEES0TG403391 | ORIGINAL  |
| N° DE PRODUCCIÓN       |                   | NO APLICA |
| N° DE STICKER DE SERIE |                   | ORIGINAL  |
| MATRÍCULA              |                   | ORIGINAL  |
| VIN PANORÁMICO         |                   | NO APLICA |

### OBSERVACIONES

#### SISTEMAS ORIGINALES.

#### RECOMENDACIONES

**CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN**

### CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

-----

firma cliente

firma inspector



**AJUSTEV**  
Asesorías Jurídicas y Técnicas  
*Nada queda oculto*

# QIY324

## INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO. REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT. REGISTROS LEGALES. PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES. RECOMENDACIONES. CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

### DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3081021

FECHA: 2026-09-23 14:48:41

CLIENTE DIANA SARAZ  
IDENTIFICACIÓN 43982853  
MARCA SUZUKI  
LINEA SWIFT [6] GLX AT 1200CC 4X2 6AB  
MODELO 2026  
CLASE AUTOMOVIL  
CARROCERÍA HATCHBACK  
COLOR BLANCO PERLADO  
CILINDRAJE 1197  
SERVICIO PARTICULAR



#### Registro RUNT

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paz y salvo            | Sí                                                                                                                                             |
| Vehículo registrado    | Sí                                                                                                                                             |
| Propietario registrado | Sí                                                                                                                                             |
| Prenda                 | Sí                                                                                                                                             |
| Último propietario     | propietario: Cédula Ciudadanía Número de identificación propietario: 1017139899<br>Nombre o razón social propietario: ALEJANDRA GARCIA CASTAÑO |

#### Anotaciones RUNT

|                     |    |
|---------------------|----|
| Embargos            | No |
| Entrega provisional | No |
| Hurto               | No |

#### Registros legales

|          |    |
|----------|----|
| Embargos | No |
| Hurtos   | No |

#### Pérdidas totales

|                     |    |
|---------------------|----|
| Pérdida total daños | No |
| PTH Recuperado      | No |
| PTD avisado         | No |
| PTH avisado         | No |

#### Pérdidas parciales

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Pérdida parcial daños | Sí |
| Pérdida parcial hurto | No |

### OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Se sugiere solicitar información de la reclamación a la compañía de seguros pertinente. Vehículo con prenda..

### RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

### CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.