

Colserauto

Certificado 1051606

Fecha: 19/08/2026 Placa: JWR431
 Atendido para: 2293019967
 No. Inspección: CDA 127 Rumbo: 6
 Centro de Inspección: SI
 Asegurable: SI (Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras)

Datos

Marca	AUDI	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	CAMPERO	Modelo	2021
Tipo	QS [2]	Carrocería	MONOVOL
Color	NEGRO	Cilindraje	1984
Cod. Fasec	DG608021	Combustible	NO APLICA
No. Motor	DGK005115	Nacionalidad	ALE
No. Chasis	WAUZZZF2M2094677	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	WAUZZZF2M2094677	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	60641		
Enviado a	CARRERA 10#93A-57		

Chequeo control de Calidad




Compañía	INVERSIONES RPO COLOMBIA SAS
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	NICOLASRESTREPO
Nombre	INVERSIONES RPO COLOMBIA SAS
Identificación	902053087
Dirección	CR 10 93A 57
Profesión	OTROS Tel. 3238927930
V/R Cliente	\$ 0
V/R Fasecolda	\$ 0
V/R Colserauto	\$ 0
V/R Accesorios	\$ 1.150.000 + VR Accesorios

Chequeo control de Calidad

Latonería	94%
Pintura	90%
Vidrios	100%
Chasis	100%
Tapicería	100%
Fugas Fluidos	100%
Identificación	100%
	0% - 59% Deficiente
	60% - 89% Aceptable
	90% - 100% Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al
 El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo
 que registra el odómetro al momento de la
 Inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
 En caso de que usted este comprando un vehículo con
 este documento suministrado por parte de terceros
 confirme la información directamente en nuestras sedes
 y/o verifique que presente el sello de seguridad.



ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS.VH PRESENTA FUGA DE GRASA POR GUARDAPOLVO EJE IZQ LADO
 RUEDAS SUJAS Y RAYONES EN CONTORNO.RINES RAYADOS.NO SE REALIZA PRUEBA DE RUTA,CAJA DE VELOCIDADES.NI MOTOR.SE LIMITA INSPECCION
 DE MARCOS Y PARALES POR SUJECION DE EMPAQUES E INFERIOR POR PROTECTORES.SE SUGIERE VERIFICAR NIVELES DE ACEITE EN FRIY REALIZAR
 MANT/TOS POR KM SEGUN MANUAL DE FABRICANTE EN SUSPENSION,DIRECCION Y FRENOS., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE
 HALLARON INCONSIENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA
 PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE
 TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR
 DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ Original ☐ Opcional ☒ No tiene

Accesorios

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 300.000				
PORTA EQUIPAJE	OPCIONAL	1	\$ 400.000				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0				
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 450.000				
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	\$ 0				


Copyright © 2003 Colserauto S. A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
 Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

GO-FO-016
 Versión 4

Observaciones

Llantas


(% Vida útil de las 4 llantas)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo



Firma Cliente: _____
C.C.

JOSE DANILO VELANDIA
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S.A.S ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Maratón: Calle 98A # 69C - IS / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127, Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 45 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 49 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Plaza: Av. 3 Norte # 60N - IS / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5069 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	19/08/2026	PLACA:	OWR431
RENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	2293019967	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	CDA 127		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	AUDI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2021
TIPO	QS [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1984
COD. FASEC.	00608021	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	DGK005115	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WAUZZZFYM2094677	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WAUZZZFYM2094677	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	60641

NOMBRE	INVERSIONES RPO COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION	902053087
DIRECCION	CR 10 93A 97
TELEFONO	3238927930
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 1.150.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 498565

Fecha Expedición: 19 8 2026 Hora: 10:47 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10030759045

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10030759045

Fecha matrícula

6/21/2021

PLACA

JWR431

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WALZZZF2M2094677

Número VIN

WALZZZF2M2094677

Número de motor

DGK005115

Número de chasis

WALZZZF2M2094677

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Marca

AUDI

Línea

Q5

Modelo

2021

Color

NEGRO MITO METALIZADO

Cilindraje

1984

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

2445.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

14326

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA CAPITAL

7/14/2026

7/14/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S

EMITIDA

8/29/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

8/28/2026

8/29/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

OSCAR DANIEL ACOSTA RAMOS

C

80767979

12/21/2023

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A

N

860052634

11/29/2023

12/12/2023

DUVAN DARIO RONCANCIO GARZON

C

1013594981

6/21/2021

12/14/2021

PREMIUM DEALER SAS

N

900492981

12/12/2023

12/21/2023

YEFERSON RONCANCIO GARZON

C

80053934

12/14/2021

11/29/2023

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
298140078	7/14/2026		CDA CAPITAL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
155923074	6/21/2021		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
155931966	6/21/2021		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
171530830	3/23/2022		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
165710918	12/14/2021		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE TRASPASO**Número de solicitud**

225652989

Fecha de registro

12/21/2023

Estado de solicitud**Entidad**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite**TRÁMITE TRASPASO****Número de solicitud**

223499256

Fecha de registro

11/29/2023

Estado de solicitud**Entidad**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite**TRÁMITE TRASPASO****Número de solicitud**

222884907

Fecha de registro

11/22/2023

Estado de solicitud**Entidad**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite**TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN****Número de solicitud**

298133192

Fecha de registro

7/14/2026

Estado de solicitud**Entidad**

CDA CAPITAL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	8		
Fecha de Expedición:	19/08/2026	Hora:	10:20

Aspecto del Vehículo

Placa:	JWR431
Marca:	AUDI
Línea:	Q5 [2]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1984
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	INVERSIONES RPO COLOMBIA SAS
Id Solicitante:	902053087
Fecha Informe:	19/08/2026
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WAUZZZF2M2094677
Número de Serie:	WAUZZZF2M2094677
Número de motor:	DGK005115
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.


FECHA:	19/08/2026	No. Informe	2293019967
PLACA:	JWR431	Ciudad	CDA 127

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	AUDI	NOMBRE	INVERSIONES RPO COLOMBIA SAS
	CLASE	CAMPERO	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	902053087
	TIPO	Q5 (2)	DIRECCIÓN	CR 10 93A 57
	MODELO	2021	TÉLEFONO	3238927930
	NACIONALIDAD	ALE	Rolmo	6
	COLOR	NEGRO		
	CILINDRAJE	1054		
No. MOTOR		No. SERIE		No. CHASIS
DGK005115		WAUZZZFY2M2094677		WAUZZZFY2M2094677

DOCUMENTOS	 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030670726		REGISTRO DE VEHÍCULO DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482621000292333 LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	BÚLTAR POTENCIA HP 249 DE FECHA DE REGISTRO 20/05/2021 PUERTAS 5	
	PLACA	JWR431	MARCA	AUDI	
	LÍNEA	Q5	MODELO	2021	
	CILINDRAJE	1.984	COLOR	NEGRO MITO METALIZADO	
	SERVICIO	PARTICULAR			
	CLASE DE VEHÍCULO	CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA	WAGON	
	COMBUSTIBLE	GASOILEC	CAPACIDAD (LITROS)	5	
	REG	N	NO. VEHICULO	WAUZZZFY2M2094677	
	REG	N	NO. CHASIS	WAUZZZFY2M2094677	
	REG	N	NO. MOTOR	DGK005115	
PREMIARIO APELLIDOS Y NOMBRES		PREMIARIO DEALERS SAS			
IDENTIFICACION		NIT 900482581			
FECHA DE REGISTRO		21/06/2021			
FECHA EXP. LIC. TIT.		12/12/2023			
FECHA VENCIMIENTO		400000			
ORGANISMO DE TRÁNSITO		SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA			
IDENTIFICACION		LT03007049069			

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original	☒	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	
	SERIAL	Original	☒	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	
	CHASIS	Original	☒	
		Regrabado	☐	
		Grabado	☐	

OBSERVACIONES	ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.	
		

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES
19/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JWR431	DAÑOS MENOR CUANTIA	14/05/2025	\$ 11.532.642

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.