

CALIFICACIÓN FINAL



DE ACEPTACIÓN



OK APTO TRASPASO
SÍ

OK SINIESTROS
No

FASECOLDA
\$ 77.500.000

VALOR DE MERCADO
\$ 79.000.000
+1.9% vs Fasecolda



CALIFICACIÓN POR SECCIÓN

5. Motor 100%	6. Sistema eléctrico 100%	7. Llantas 100%	8. Fuga de fluidos 100%
9. Tren Delantero y suspensión 100%	10. Interior del vehículo 100%	11. Prueba de ruta 100%	

1. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca / Línea	MAZDA • 2 HATCHBACK
Modelo / Versión	2024 • GRAND TOURING TP 1500CC 6AB TC
Carrocería	HATCH BACK • 5 puertas
Combustible / Caja	GASOLINA • TRIPTONICA
Cilindraje	1496 cc
Color	MACHINE GRAY
Kilometraje	21497 km
Chasis / VIN	3MDDJ2HAARM450233
No. Motor	P540649339


2. DOCUMENTACIÓN

NGU083	
PROPIETARIO	ALEY NILLEL CUARTAS
Documento o NIT	1018223556
Nº de dueños (histórico)	3
Nacionalidad	IMPORTADO
Día de registro	27/10/2023
Fecha de matrícula	27/10/2023

PRINCIPALES ANOTACIONES

10 HALLAZGOS


7 Carrocería 4 REGULARES	1 Pastillas de freno	1 Carteras	1 Millare
-----------------------------	----------------------	------------	-----------



CHASÍS Y ESTRUCTURA: 100 %

Chasis y estructura - Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar.

RESULTADO COMPRESIÓN DE MOTOR



Cil 1 120 PSI	Cil 2 120 PSI	Cil 3 120 PSI	Cil 4 120 PSI
Cil 5 N/A	Cil 6 N/A	Cil 7 N/A	Cil 8 N/A

VIDA ÚTIL LLANTAS Y AMORTIGUADORES



LLANTAS DELANTERAS



LLANTAS TRASERAS

Posición	Vida útil %	Presión (psi)	Referencia
Izquierda	80	32	185/65R16
Derecha	80	32	185/65R16

Posición	Vida útil %	Presión (psi)	Referencia
Izquierda	90	32	185/65R16
Derecha	90	32	185/65R16

Llanta requiere cambio: No



SUSPENSIÓN DELANTERA

Requiere cambio/ajuste: No



SUSPENSIÓN TRASERA

Requiere cambio/ajuste: No



CARROCERÍA - LATONERÍA - PINTURA - CRISTALES - FAROLAS - STOP - VIDRIOS

90%
PINTURA

Guardafango - Izquierdo - Regular - Repintado
Puerta delantera - Izquierda - Regular - Repintado puntual
Puerta trasera - Derecha - Bueno - Rayones, sumido leve
Costado - Derecho - Regular - Rayones,sumidos leves
Bómpers - Delantero - Regular - Rayones
Bómpers - Trasero - Bueno - Desajuste, perdida de linea
Capó - Bueno - Removido



5. MOTOR

	B	R	M	N/A
Arranque	☒	☐	☐	☐
Radiador	☒	☐	☐	☐
Cárter motor	☒	☐	☐	☐
Cárter de caja	☒	☐	☐	☐
Caja de velocidades	☒	☐	☐	☐
Soporte de caja	☒	☐	☐	☐
Soporte de motor	☒	☐	☐	☐
Ruido de motor	☒	☐	☐	☐
Ventiladores	☒	☐	☐	☐
Mangueras	☒	☐	☐	☐
Condición de embrague	☐	☐	☐	☒
Sincronización	☒	☐	☐	☐
Correa de accesorios	☒	☐	☐	☐
Ruido en polea y tensores	☒	☐	☐	☐
Tapa válvulas	☒	☐	☐	☐
Calidad del aceite	☒	☐	☐	☐
Escáner automotor	☒	☐	☐	☐
Compresión	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



7. LLANTAS

	B	R	M	N/A
Llantas - Delanteras	☒	☐	☐	☐
Llantas - Traseras	☒	☐	☐	☐
Llanta de repuesto	☒	☐	☐	☐
Desgaste	☒	☐	☐	☐
Estado rines / lujo	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



6. SISTEMA ELÉCTRICO

	B	R	M	N/A
Elevavidrios	☒	☐	☐	☐
Plumillas	☒	☐	☐	☐
Farola - Derecha	☒	☐	☐	☐
Farola - Izquierda	☒	☐	☐	☐
Exploradora - Derecha	☐	☐	☐	☒
Exploradora - Izquierda	☐	☐	☐	☒
Stop - Derecho	☒	☐	☐	☐
Stop - Izquierdo	☒	☐	☐	☐
Stop de tapa baúl - Derecho	☒	☐	☐	☐
Stop de tapa baúl - Izquierdo	☒	☐	☐	☐
Tercer stop	☒	☐	☐	☐
Bocina	☒	☐	☐	☐
Batería	☒	☐	☐	☐
Fusibles	☒	☐	☐	☐
Alternador	☒	☐	☐	☐
Luz de porta placa	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



8. FUGA DE FLUIDOS

	B	R	M	N/A
Fuga - Aceite motor	☒	☐	☐	☐
Fuga - Aceite caja	☒	☐	☐	☐
Fuga - Refrigerante	☒	☐	☐	☐
Fuga - Líquido de freno	☒	☐	☐	☐
Fuga - Combustible	☒	☐	☐	☐
Fuga - Dirección hidráulica	☐	☐	☐	☒
Fuga - Diferencial	☐	☐	☐	☒

Resultado

100 %



9. TREN DELANTERO Y SUSPENSIÓN

	B	R	M	N/A
Pastillas de freno	☒	☐	☐	☐
Discos de freno	☒	☐	☐	☐
Amortiguadores - Delanteros	☒	☐	☐	☐
Amortiguadores - Traseros	☒	☐	☐	☐
Guardapolvo punta homocinética	☒	☐	☐	☐
Punta homocinética	☒	☐	☐	☐
Guardapolvo punta de eje	☒	☐	☐	☐
Puntas de ejes	☒	☐	☐	☐
Axiales	☒	☐	☐	☐
Terminales	☒	☐	☐	☐
Rótulas	☒	☐	☐	☐
Bujes	☒	☐	☐	☐
Tijeras	☒	☐	☐	☐
Caja de dirección	☒	☐	☐	☐
Rodamientos	☒	☐	☐	☐
Transfer (solo para 4x4)	☐	☐	☐	☒
Cardanes (solo camioneta)	☐	☐	☐	☒
Cruzetas (solo camioneta)	☐	☐	☐	☒
Graduación freno de mano	☒	☐	☐	☐
Líquido de frenos	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



11. PRUEBA DE RUTA

	B	R	M	N/A
Aceleración	☒	☐	☐	☐
Maniobrabilidad	☒	☐	☐	☐
Ángulo de alineación	☒	☐	☐	☐
Condición de frenado	☒	☐	☐	☐
Condición de embrague	☐	☐	☐	☒
Relación caja-motor	☒	☐	☐	☐
Vibraciones	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



10. INTERIOR DEL VEHÍCULO

	B	R	M	N/A
Calefacción	☒	☐	☐	☐
Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
Cinturones	☒	☐	☐	☐
Asiento delantero - Izquierdo	☒	☐	☐	☐
Asiento delantero - Derecho	☒	☐	☐	☐
Asientos traseros	☒	☐	☐	☐
Condición del techo	☒	☐	☐	☐
Parasoles	☒	☐	☐	☐
Manija techo	☒	☐	☐	☐
Luz de techo	☒	☐	☐	☐
Carteras	☒	☐	☐	☐
Millare	☒	☐	☐	☐
Alfombras	☒	☐	☐	☐
Cabeceros	☒	☐	☐	☐
Tapetes	☒	☐	☐	☐
Volante	☒	☐	☐	☐
Mandos de elevavidrios	☒	☐	☐	☐
Pomo de cambios	☒	☐	☐	☐
Manija de carteras internas	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %

OBSERVACIONES DEL PERITO

Los ítems marcados con  usan referencias preliminares estimadas por IA. Pueden contener imprecisiones, no constituyen un diagnóstico mecánico y deben validarse con las especificaciones del fabricante o por un técnico.

N°	Sección	Ítem	Estado	Observación
Acciones				
1	Acciones	Aviso-Asegurabilidad	—	Aviso-Asegurabilidad: Queda a consideración de la empresa promotora de seguros
2	Acciones	Aviso-Caja de velocidades	—	Aviso-Caja de velocidades: Seguir mantenimiento según manual de fabricante
3	Acciones	Aviso-carrocería	—	Aviso-carrocería: En general con rayas y sumidos
4	Acciones	Aviso-carrocería	—	No se visualiza de buena manera por suciedad
5	Acciones	Aviso-kilometraje	—	No arroja kilometraje, validar con marca correspondiente
Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas				
6	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Compresión por cilindros (4 lecturas) 	POR VALIDAR	Análisis preliminar pendiente de validación con la especificación del fabricante o por un técnico. 4 cilindros: 120 PSI / Referencia preliminar IA: no disponible
7	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión del. izq. (PSI) 	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. Valor: 32 / Referencia preliminar IA: no disponible
8	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión del. der. (PSI) 	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. Valor: 32 / Referencia preliminar IA: no disponible
9	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión tras. izq. (PSI) 	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. Valor: 32 / Referencia preliminar IA: no disponible
10	Inspección de Carrocería, Motor, Chasis y Llantas	Presión tras. der. (PSI) 	POR VALIDAR	Medido; sin valor óptimo de referencia para comparar. Valor: 32 / Referencia preliminar IA: no disponible
12. Tren delantero y suspensión				
11	12. Tren delantero y suspensión	Pastillas de freno	BUENO	60% vida útil
13. Interior del vehículo				
12	13. Interior del vehículo	Carteras	BUENO	Rayones
13	13. Interior del vehículo	Millare	BUENO	Rayones

12. ACCESORIOS

Película de seguridad (B)

14. MODIFICACIONES

Modificación	Sí/No	Detalle	fecha
Sin registros.			

15. SOLICITUDES ANTE EL TRANSITO

fecha	entidad	tramite	estado
27/10/2023	STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL	AUTORIZADA
07/06/2024	STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN	TRÁMITE TRASPASO	AUTORIZADA
14/06/2024	STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN	TRÁMITE TRASPASO	AUTORIZADA

16. RESUMEN INFO PROPIETARIO

Sin registros.

13.1 INFO. (FUENTES CONSULTADAS PERSONA)

CanadianConsolidatedAutonomousSanctionsListService	CONSULTADO	EumostWantedService	CONSULTADO
DebarredCompaniesAndIndividualsService	CONSULTADO	EuroUnionTerroristasService	CONSULTADO
UsBisDeniedPersonsListService	CONSULTADO	CanadianListedTerroristEntitiesService	CONSULTADO
FinancialSanctionsGovUKService	CONSULTADO	UsOfacSpeciallyDesignatedNationalsListService	CONSULTADO
IsraelTerroristsOrganizationsUnauthorizedAssociationsListsService	CONSULTADO	UsOfacConsolidatedNonSdnListService	CONSULTADO
ListaOSFICanadaService	CONSULTADO	WarrantsAndCriminalEntitiesService	CONSULTADO
UkraineSfmsBlacklistService	CONSULTADO	DepartmentOfCommerceUSAService	CONSULTADO
ConsolidatedCanadianListService	CONSULTADO	FbiService	CONSULTADO
InterpolService	CONSULTADO	EntityListService	CONSULTADO
EuFinancialSanctionsFilesFsfService	CONSULTADO	UsTradeConsolidatedScreeningListCslService	CONSULTADO
LeieOrgService	CONSULTADO	PanamaService	CONSULTADO
EuroUnionService	CONSULTADO	ListTerrorismNetherlandsService	CONSULTADO
UKSanctionsService	CONSULTADO	BidService	CONSULTADO

13. INFO. (FUENTES CONSULTADAS CARRO)

vehiculosRobadosService	CONSULTADO	takataService	CONSULTADO
PrecioMaximoSoatService	CONSULTADO	bucaramangaCertificadoTradicion	CONSULTADO
CodigoFasecolddaService	CONSULTADO	bucaramangaLimitacionesGravamenes	CONSULTADO
GuiaValoresFasecolddaService	CONSULTADO	NoticiasGoogleVehiculosFiltradoService	CONSULTADO
MinisterioTransportePreciosVehiculoService	CONSULTADO	impuestosVehiculosBoycacaService	CONSULTADO
impuestosVehiculosCundinamarcaService	CONSULTADO	impuestosBogotaPrivadaService	CONSULTADO
DerechosMunicipalesitagui	CONSULTADO	impuestosVehiculosGobernacionDelBolivarService	CONSULTADO
CostoTotalSiniestroService	CONSULTADO	SoatVigenciaCortaService	ALTO
NumeroPropietariosService	CONSULTADO	RevisionTecnicoMecanicaVigenciaCortaService	CONSULTADO
ImpuestosVehiculosSantanderDelNorteService	CONSULTADO	TransitoGiron	CONSULTADO
ImpuestosVehiculosCasasnareService	CONSULTADO	ImpuestosBogotaPublicaService	CONSULTADO
GarantiasMobiliarias	CONSULTADO	CostoSiniestroService	CONSULTADO
FasecolddaService	CONSULTADO	SimitPlacaService	CONSULTADO
impuestosVehiculosSantanderService	CONSULTADO	ImpuestosMagdalena	CONSULTADO
ImpuestoVehiculoTransitoAtlanticoService	CONSULTADO	ComparendosBogotaService	CONSULTADO
SiscarImpuestosCaldas	CONSULTADO	impuestosVehiculosQuindioService	CONSULTADO
impuestosVehiculosCaquetaService	CONSULTADO	GobernacionPutumayo	CONSULTADO
PolizasVehiculosService	CONSULTADO	RevistaMotorService	CONSULTADO
tuCarroService	CONSULTADO	EstadoVehiculoMedellinService	CONSULTADO
carroYaService	CONSULTADO	RuntVehicular	CONSULTADO
RuntVehicularPublico	CONSULTADO		

SouthAfricaTar- getedFinancial- SanctionsSer- vice	CONSULTADO	SwissSeco- SanctionsEm- bargoesService	CONSULTADO
KazakhTerro- ristTerrorFinan- cinglistsService	CONSULTADO	UnSecurity- CouncilConsoli- datedSanc- tionsService	CONSULTADO
ListaFrancia- Service	CONSULTADO	OnuService	CONSULTADO
OfacService	CONSULTADO	UKHmtofsiCon- solidatedLis- tOfTargetsSer- vice	CONSULTADO
RamaJudicial- ProcesosUnifi- cadoService	ALTO	RuntPersona	CONSULTADO
Validacion- NombreEn- Reorganizacion	CONSULTADO	SimitService	CONSULTADO
Antecedentes- PoliciaService	CONSULTADO		



17. HISTORICO DE PROPIETARIOS

Tipo	No. de documento	Nombre del propietario	Inicio de propiedad	Fin de propiedad	Tiempo de propiedad			Tipo de financiacion	Actual	Entidad
					Años	Meses	Días			
cc	1152716248	EDITH DADIHANA VARGAS ORREGO	27/10/2023	07/06/2024	0	7	11	—	No	—
cc	39317021	ARAZELIS PEREZ	07/06/2024	14/06/2024	0	0	7	—	No	—
cc	1018223556	ALEY NILLEL CUARTAS	14/06/2024	—	2	3	2	—	Sí	—

INFORMACION ADICIONAL DE ANTECEDENTES

Resumen de antecedentes			
Vehículo apto para traspaso	Sí	Observación adicional	SIN OBSERVACIONES
Tiene prenda/gravamen	No	Garantías inscritas en RUNT	N/A
Tiene medidas cautelares	No	Entidad que suscribe medida cautelar	N/A
Propietario en regla judicial	N/A	Fuente consultada que genera alerta	SoatVigenciaCortaService
Tiene SOAT	Sí	Vigencia del SOAT	04/11/2026
Tiene tecnomecánica	No aplica	Tiene comparendos	No
Observaciones comparendos	N/A	Está al día en impuestos	Sí
Años en deuda de impuestos	N/A	Observación impuestos	N/A
Cantidad de dueños anteriores	2	Ciudad de trámite de traspaso	STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN
Actualmente asegurado	Sí	Aseguradora actual	AXA COLPATRIA
Reporta siniestro	No	Cantidad de siniestros reportados	0

Polizas									
Código compañía	Compañía	N. póliza	Placa	Inicio vigencia	Estado	Valor asegurado	Tipo doc.	Doc beneficiado	Nombre beneficiado
—	AXA COLPATRIA	8002282511	NGU083	11/10/2026	VIGENTE	86900000	—	1018223556	CUARTAS ALEY
—	AXA COLPATRIA	8002239043	NGU083	11/10/2025	VIGENTE	87000000	—	1018223556	CUARTAS ALEY
—	ALLIANZ	23444570	NGU083	17/06/2024	CADUCO	—	—	1018223556	—
—	SURAMERICANA	900001117807	NGU083	27/01/2024	CADUCO	84700000	—	1152716248	—

Siniestros										
Código compañía	Compañía	Siniestro	N. póliza	Orden	Fecha siniestro	Código guía	Tipo doc.	Doc asegurado	Asegurado	Tipo cruce
Sin registros.										

Amparos							
Código compañía	Siniestro	Fecha siniestro	Placa	Estado	N. amparo	Valor reclamo	Valor pagado
Sin registros.							

Costo del tramite	204.600	+	Costos adicionales	0	+	Retencion en la fuente	681.900	=	Total del tramite	886.500
-------------------	---------	---	--------------------	---	---	------------------------	---------	---	-------------------	---------

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X-431**

Información del vehículo

Matrícula:NGU083

Año:2024

Marca:Mazda

Modelo:MAZDA2 / DEMIO

VIN:3MDDJ2HAARM450233

Versión del software del vehículo:V44.45

Versión de la aplicación de diagnóstico:V1.00.003

DIAGPATH: Búsqueda automáticamente > Detección inteligente



Organización de Inspección

Nombre del Taller:mEl perito.com

Dirección:Medellin

Código Postal:

Teléfono:3223979090

Email:

Número de Serie:988774055303

Hora prueba:2026-09-15 14:57:26



System fault code Pre-Reparación

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.BCM#1 (Módulo de control de la carrocería)
- 2.IC (Grupo de instrumentos)
- 3.PCM (Módulo de control del tren motriz)
- 4.RCM (Airbag)
- 5.TCM (Módulo de Control de Transmisión)
- 6.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
- 7.ALM#1 (Módulo de nivelación automática)
- 8.EATC#1 (Controlador electrónico de temperatura del aire)
- 9.CMU (Unidad principal de conectividad)
- 10.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 11.ESU (Unidad de suministro eléctrico)
- 12.HUD (Display Superior)



.....

Términos de uso

Este informe de prueba es solo de referencia para la prueba y el mantenimiento del vehículo. Los datos de funcionamiento del vehículo proporcionados en este informe son todos los datos estáticos. Los datos de diagnóstico dinámicos detallados pueden ser leídos por un dispositivo de mantenimiento profesional, ¡y LAUNCH no será responsable de los accidentes y fallos que se deriven de ellos!



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032013785

PLACA NGU083	MARCA MAZDA	LÍNEA 2 HATCHBACK	MODELO 2024
CILINDRADA CC 1.496	COLOR MACHINE GRAY	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVIL	TIPO CARROCERÍA HATCH BACK	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR P540649339	REG. VN N 3MDDJ2HAARM450233	REG. NÚMERO DE CHASIS N 3MDDJ2HAARM450233	
NÚMERO DE SERIE *****	REG. NÚMERO DE CHASIS N 3MDDJ2HAARM450233		REG. NÚMERO DE CHASIS N 3MDDJ2HAARM450233
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CUARTAS ALEY NILLEL			IDENTIFICACIÓN C.C.1018223556

RESTRICCIÓN REVENDIDA

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352623000474583

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA
27/10/2023

FECHA EXP. LIC. TTD.
14/06/2024

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN

DIAGRAMA POTENCIA HP
******* 109**

RE. FECHA IMPDET. PUERTAS
I 05/10/2023 5

FECHA VENCIMIENTO

LT03007729493





Los recuadros sin imagen son placeholders. Integración de fotos vía URL o base64 en futuras versiones del contrato.

RESUMEN DEL SERVICIO

Sede del servicio	Medellín — Medellin
Número de servicio	# 1057fa54-a1bf-4603-87da-ad0c40e9b190
Placa	NGU083
Fecha del servicio	15/09/26
Tipo del servicio	PERITAJE COMPLETO
Clase	AUTOMOVIL
Valor del servicio	COP \$ 327.000
Número de factura	FEM 4633
Encargado del servicio	Cristian Alexander Sanchez Sanchez

Observaciones del servicio
—

Si desea consultar los términos y condiciones, *consúltelos próximamente.*

Si desea hacer el contrato y tramitar el contrato de compraventa vehicular, *disponible próximamente.*

Si tienes dudas sobre un documento de peritaje como este, [haz clic aquí](#) y sal de dudas.