

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	8480		
Fecha de Expedición:	30/07/2026	Hora:	08:42

Aspecto del Vehículo

Placa:	KRK897
Marca:	HYUNDAI
Línea:	CRETA (FL)
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1591
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RICHARD FERNANDO PRADA ARAQUE
Id Solicitante:	1092362244
Fecha Informe:	30/07/2026
Centro de Validación:	CUCUTA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	CUCUTA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9BHGB812BNP257642
Número de Serie:	*****
Número de motor:	G4FGMU022660
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales




 Responsable Central de Control Técnico


Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Llantas

70% 70%

Fotos vehículo



EDGAR IVAN ESLAVA SEPULVEDA
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesos verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colaserto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fascículo, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morales Calle 97 # 69C - 15 / Cil. Cal 393 9915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cil. 320
33 501 / Cil. 320 99 83 73 - Bogotá Morales Calle 17 # 43 - 40 / Cil. 393 99 048 - Barranquilla
Vehículos Livianos Carrera 52 # 66-23 bogoré El Prado / Cil. 393 995 39 / E1 (505) 308 64 04 - Bucaramanga
Vehículos Livianos Carrera 27 # 54 - 84 Bogoré Bolívar / Cil. 393 99 8366 - Medellín Vehículos Livianos:
Carrera 48 # 20-37, Ay Las Industrias / Cil. 393 995 476 - Cali Flores: V Norte # 60N - 15 / Cil. 393 995
4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cil. 395 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El
Liberador # 2 - 100 / Cil. 320 122 4022.

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Scanned with
 CamScanner™

INFORME TÉCNICO

2258181

PRIME	10/17/2014	No. Informa	1743014234
PLACA	KRX597	Ciudad	CHICITA - LITVANS

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

NAME	ANTONIO	NAME	RICHARD FERNANDO PRADA ARRIQUE
DATE	24/01/2014	DATE OF BIRTH	19/03/1984
SEX	MALE	STATUS	SINGLE
ADDRESS	2000	ADDRESS	PUERTO EL RINCON OP 8
TELEPHONE	800	TELEPHONE	313399410
EMAIL	ANTONIO	EMAIL	
REMARKS		REMARKS	

G4FGMUD22690

● ● ● ● ● ● ●

9BHGB812BNP257642

DOCUMENTOS

[illegible]

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original ☐	
	Regrabado ☐	
	Grabado ☐	
SERIAL	Original ☐	
	Regrabado ☐	
	Grabado ☐	
CHASIS	Original ☐	
	Regrabado ☐	
	Grabado ☐	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
NIT: 860.053.523

Firma _____
Agente (R) _____
Técnico en identificación de automotores _____

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A.** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morazán: Calle 96A # 69C - 15 / P.BX. (57) 745 2127 / FAX. (57) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 y 47 / P.BX. (57) 702 2326 - **Bogotá Americanas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 17 # 44-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 39-60 - 23 Barrio El Prado - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 - **Cali:** Calle 195B # 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 11A - 106 Barrio El Centro - **Cali:** Calle 195B # 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Carrera 20 # 11A - 106 Barrio El Centro - **Cali:** Calle 195B # 304 6613 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 48 y 2 Aguapanela - **Concepción Bamba:** Carrera Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 48 y 2 Aguapanela - **Los Industriales / Los Andes:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares (SA) - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares (SA) - **Cali:** Calle 195B # 304 6613 - **Cali Floror:** Av. Norte # 60N - 15 / PBX. (57) 745 1191 - **Cali Surt:** Carrera 44 # 9K - 70 / PBX. (57) 320 4141 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cel. 320 732 4022 - **Cartagena:** Calle R18 24 246 Cel. 321 4985663

RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES 30/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
K RK897			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
NIT.: 860.053.523-8



**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	30/07/2026	Ciudad:	CUCUTA
Placa:	KRK897	Centro de Servicio:	CUCUTA - LIMANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	HYUNDAI	NOMBRE	RICHARD FERNANDO PRADA ARAQUE
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1092362244
N° DE MOTOR	G4FGMU022660	DIRECCIÓN	PUENTE EL BUENO OF 6
N° SERIE	*****	TELEFONO	3183086550
N° CHASIS	9BHGB812BNP257642		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES


COLSERAUTO
TEL: 800.053.523-8

LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A.
tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121
Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

DATOS

Chequeo control de Calidad

PERITAJE COMERCIAL

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2022
TIPO	CRETA (FL)	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1591
COD. FASEC.	03206098	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4FGH022660	NACIONALIDAD	IRA
No. CHASIS	98HGB812BNP257642	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	46177

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	30/07/2026	PLACA:	KRK897
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1763014234	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RICHARD FERNANDO PRADA ARAQUE
IDENTIFICACION	1092362244
DIRECCION	PUNTE EL BUENO OF 6
TELEFONO	3183086550
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 77.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 76.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 450.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carterías puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 495281

Fecha Expedición: 30 7 2026 Hora: 9:02 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10038085044

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10038085044

Fecha matrícula

12/9/2021

PLACA

KRK897

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BHGB812BNP257642

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO ATLAS

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9BHGB812BNP257642

Marca

HYUNDAI

Cilindraje

1590

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

G4FGMU022660

Línea

CRETA

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9BHGB812BNP257642

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1790.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

16709

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE S

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

12/12/2025

Fecha vencimiento

12/11/2026

Fecha vigencia

12/12/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ORLANDO ACOSTA TARAZONA

Tipo de documento

C

Número de documento

13476973

Fecha Inicio (Propiedad)

12/9/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

289069620

Fecha de registro

3/5/2026

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL C

Descripción del trámite

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

165459695

12/9/2021

DETO ADIVO TTOYTE MCPAL C

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

La información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde las autoridades de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colserano S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERANO.COM