



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO
P016560000678
XXX



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GLE 53 (W167) AMG 4MATIC TP 3000CC T CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	23128
MODELO	2023	COLOR	MANUFATUR ROJO JACINTO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	W1N1671611A943703
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2999	N° MOTOR	25693030670584
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	SCUDERIA 303 SAS	IDENTIFICACIÓN	902090570

N° INSPECCION	5249104	TURNO	1
FECHA	23-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CHIA		
SOLICITADO POR	OSIAS DIAZ ZARTHA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05806089
VALOR AUTOMÁS	\$ 401.800.000	VALOR FASECOLDA	\$ 401.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		



NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; .; PRUEBA DE RUTA// SE RECOMIENDA SEGUIR CON LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS POR EL FABRICANTE, SEGUN EL KILOMETRAJE//SE EVIDENCIA MICRORAYONES Y LEVES SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA, LLANTAS TRASERAS CON DESGASTE IRREGULAR EN BANDA DE RODADURA PARTE CENTRAL, SE RECOMIENDA CAMBIO PRIORITARIO,DISCO DE FRENO TRASEROS RAYADOS, NO SE DICTAMINA COMPLETO ESATDO DE PUNTAS TRASERAS POR DISIPADORES DE CALOR ORIGINALES.,EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATI REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE COMPRESIÓN DEL 2%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.; SISTEMAS DE SEGURID ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno

Aceptable

Malo

71% - 100%

50% - 70%

0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS

IZQ.

DER.

%

RUEDAS TRASERAS

IZQ.

DER.

%

FRENO DE MANO

%

> 60%

59% - 11%

< 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR

99,00%

19 PUERTA TRASERA DER.

SUMIDO

PINTURA

100,00%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.

70%

70%

10%

10%

61% - 100%

40% - 60%

0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA

%

TRASERA

%

< -6 y/o > 6

(-)6(-)10<->(+)6(+)10

< -10 y/o > 10

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



JOHAN STIVEN GORDILLO ZAPATA
C.C. 1003879938

SCUDERIA 303 SAS
C.C. 902090570

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Datos del Servicio

Solicitante	OSIAS DIAZ ZARTHA			N° Inspección	5249104
MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	MANUFATUR ROJO JAC	Fecha	23-Sep-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2023	Servicio Solicitado	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
TIPO	GLE 53 (W167) AMG 4MATIC TP 3000CC T	SERVICIO	PARTICULAR	Resultado	ASEGURABLE SI
KILOMETRAJE	23128	CILINDRAJE	2999	Asegurado	SCUDERIA 303 SAS
COMBUSTIBLE	GASO ELEC	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	902090570

Observación

;; ; PRUEBA DE RUTA// SE RECOMIENDA SEGUIR CON LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS POR EL FABRICANTE, SEGUN EL KILOMETRAJE//SE EVIDENCIAN MICRORAYONES Y LEVES SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA, LLANTAS TRASERAS CON DESGASTE IRREGULAR EN BANDA DE RODADURA PARTE CENTRAL, SE RECOMIENDA CAMBIO PRIORITARIO,DISCOS DE FRENO TRASEROS RAYADOS, NO SE DICTAMINA COMPLETO ESATDO DE PUNTAS TRASERAS POR DISIPADORES DE CALOR ORIGINALES.,EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO	ESTADO GENERAL
FIJACIÓN DE ACCESORIOS INTERIORES Y EXTERIORES	BUENO	NORMAL: PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO
FRENADO DE EMERGENCIA (ABS)	BUENO	
PEDAL DE FRENO DESPLAZAMIENTO CON ESFUERZO	BUENO	
RUIDOS / VIBRACIONES EN DIRECCIÓN CON SUSPERFICIE IRREGULAR EN CURVAS	BUENO	
RUIDOS CAJA AUTOMATICA VEHÍCULO ESTACIONADO (R y D)	BUENO	
RUIDOS EN SUSPENSIÓN CON SUPERFICIE IRREGULAR	BUENO	
RUIDOS/VIBRACIONES AL ACTIVAR LA TRANSMISIÓN 4X4 (SI APLICA)	BUENO	
RUIDOS/VIBRACIONES CAMBIANDO LAS MARCHAS DE VELOCIDAD	BUENO	
RUIDOS/VIBRACIONES EN TREN MOTRIZ CON VELOCIDAD CRUCERO	BUENO	
RUIDOS/VIBRACIONES FRENANDO EL VEHICULO DE FORMA CONTROLADA	BUENO	
VIBRACIÓN PEDAL FRENO	BUENO	

EXPERIENCIA DE CONDUCCION	ESTADO	ESTADO GENERAL
ACEPTACIÓN DE LAS MARCHAS DE VELOCIDAD	BUENO	NO PRESENTO NOVEDADES
ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN CON MARCHA EN LINEA RECTA	BUENO	
ESTABILIDAD DE VELOCIDAD Y SUSPENSIÓN A VELOCIDAD CRUCERO	BUENO	
ESTABILIDAD DEL VEHICULO AL MOMENTO DE FRENAR	BUENO	
GRADUACIÓN DE FRENO DE MANO Y APLICACIÓN DE ESFUERZO SOBRE EL MISMO	BUENO	
RETORNO DE REVOLUCIONES DE MOTOR EN CAMBIOS DE MARCHA	BUENO	
SUAVIDAD EN EL EMBRAGUE	BUENO	
SUAVIDAD EN LA DIRECCIÓN	BUENO	

EXPERIENCIA DE CONDUCCION	ESTADO	ESTADO GENERAL
ACELERAR MOTOR A 4000 R.P.M. Y DEBE BAJAR 700>=900 R.P.M.CONTINUAMENTE	BUENO	FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL
ACTIVACIÓN SENSORES DE PROXIMIDAD Y CAMARA DE REVERSA	BUENO	
ALTURA DE PEDAL DE EMBRAGUE Y APLICACIÓN DE ESFUERZO SOBRE EL MISMO	BUENO	
COLOR DE HUMO DE ESCAPE EN PARAMETROS NORMALES	BUENO	
FUGAS FLUIDOS	BUENO	
GRADUACIÓN ALTURA DE TIMON	BUENO	
HOLGURA NO EXCESIVA DE LA BARRA DE CAMBIOS (SI APLICA)	BUENO	
RECLINACIÓN DE SILLA DE CONDUCTOR Y COPILOTO	BUENO	
RETORNA A R.P.M. DE RALENTI EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 3 A 4 SEGUNDOS	BUENO	
RUIDOS ANORMALES EN EL MOTOR	BUENO	
TEMPERATURA DEL MOTOR	BUENO	
TEMPERATURA Y NIVEL DE ACEITE	BUENO	
TESTIGOS DE ALERTA EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	BUENO	

JOHAN STIVEN GORDILLO ZAPATA
C.C. 1003879938

SCUDERIA 303 SAS
C.C. 902090570



NMV086



Datos del Servicio

Solicitante	OSIAS DIAZ ZARTHA			N° Inspección	5249104
MARCA	MERCEDES BENZ	COLOR	MANUFaktur ROJO JAC	Fecha	23-Sep-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2023	Servicio Solicitado	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
TIPO	GLE 53 (W167) AMG 4MATIC TP 3000CC T	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS CHIA
KILOMETRAJE	23128	CILINDRAJE	2999	Asegurado	SCUDERIA 303 SAS
COMBUSTIBLE	GASO ELEC	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	902090570



Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,98	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO




RESULTADO
FINAL



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

FIRMA INSPECTOR: JOHAN STIVEN GORDILLO ZAPATA
C.C. 1003879938
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: SCUDERIA 303 SAS
C.C. 902090570
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 23, 2026 NP - PC
RAD: 5249104

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: MERCEDES BENZ

LÍNEA: GLE 53 (W167) AMG 4

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.023

COLOR: MANUFAKTUR ROJO JACINT

PLACAS: NMV086

MOTOR: 25693030670584

SERIE: null

CHASIS: W1N1671611A943703

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: SAS

SCUDERIA 303

C.C. No. 902090570

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: KM 2 VIA CHIA CAJICA

TEL: 3025927755

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO

LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO

TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMIONETA PASAJ.

MERCEDES BENZ

GLE 53 (W167) AMG 4MATIC TP 3000CC T

WAGON

2023

SIN IDENTIFICAR

25693030670584

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASO ELEC

PENDIENTE

PARTICULAR

23128

MANUFAKTUR ROJO JACINTO N

W1N1671611A943703

null

N° INSPECCION

5249104

FECHA

23-Sep-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS CHIA

SOLICITADO POR

OSIAS DIAZ ZARTHA

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE DIAMANTE LIVIANO

TURNO

1

NMV086

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

REGULAR

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

BUENO

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



JOHAN STIVEN GORDILLO ZAPATA

C.C. 1003879938

SCUDERIA 303 SAS

C.C. 902090570

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 8

Informe de diagnóstico de todo el sistema

AUTOMAS CAJICA

N ° de pedido: NMV086

Time: septiembre 23, 2026 13:04:23

Información comercial		
Nombre de la empresa: AUTOMAS CAJICA	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808812
Correo electrónico: motores.cajica@automas.com	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: CAJICA	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: JOHAN GORDILLO

Vehicle Information		
Marca: BENZ	Modelo: 167.161 - Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+	Año: 2023
Desplazamiento: --	VIN: W1N1671611A943703	Versión del software del vehículo: V11.42
Kilometraje: 23129 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A
Notas: VALIDAR MODULOS Y CÓDIGOS DE FALLA		

Número de sistemas escaneados (53)		Pre-reparación
Sistema		Estado (14)
Y3/8n4 (Unidad de control mando del cambio integrado totalmente)		1
DTCs (1)		
U016831 La comunicación con la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento. La señal no existe.		Almacenado
N30/4 (Unidad de control programa electrónico de estabilidad (ESP(R)))		1
DTCs (1)		
U042700 La cerradura de encendido electrónica ha recibido datos no plausibles. _		Almacenado
N68 (Unidad de control servodirección eléctrica)		1
DTCs (1)		
U042700 La cerradura de encendido electrónica ha recibido datos no plausibles. _		Almacenado
N51/8 (Unidad de control sistema de suspensión y sistema de amortiguación)		5
DTCs (5)		
C15624B La activación del compresor tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una avería por una temperatura demasiado alta.		Almacenado
C156685 El nivel del vehículo, atrás, izquierda está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.		Almacenado

C156785 El nivel del vehículo, delante, izquierda, está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.	Almacenado
C156885 El nivel del vehículo, atrás, derecha, está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.	Almacenado
C156985 El nivel del vehículo, delante, derecha, está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.	Almacenado
A98 (Módulo de control techo corredizo panorámico)	1
DTCs (1)	
U016987 La comunicación con la unidad de mando del techo tiene una irregularidad de funcionamiento. Falta el mensaje.	Almacenado
N162 (Unidad de control iluminación de ambiente)	1
DTCs (1)	
U112787 La comunicación con uno o varios módulos del vehículo y de acoplamiento en el bus LIN 6 tiene una irregularidad de funcionamiento. Falta el mensaje.	Almacenado
N73 (Unidad de control, cerradura de encendido electrónica)	1
DTCs (1)	
B154E13 El módulo de antena tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una interrupción.	Almacenado
N10/6 (Unidad de control SAM, delante)	1
DTCs (1)	
U016864 La comunicación con la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una señal no plausible.	Almacenado
A26/17 (Headunit)	1
DTCs (1)	
B19BE87 La unidad de conexión multimedia 1 tiene una irregularidad de funcionamiento. Falta el mensaje.	Almacenado
N123/8 (Unidad de control del soporte para teléfono móvil en el lado del conductor)	1
DTCs (1)	
B238600 El ventilador 1 de la unidad de control tiene una irregularidad de funcionamiento. _	Almacenado
N3/10 (Unidad de control ME)	✓
N127 (Unidad de control cadena cinemática)	✓
N129 (Unidad de control alternador arrancador)	✓
N15/7 (unidad de control caja de transferencia)	✓
N118 (Unidad de control bomba de combustible)	✓

N2/10 (Unidad de control sistema de retención de seguridad)	✓
N110 (Unidad de control sistema de sensores de peso (WSS))	✓
A76 (Pretensor reversible de cinturón, delante, izquierda)	✓
A76/1 (Pretensor reversible de cinturón, delante, derecha)	✓
N145/1 (Unidad de control Drive Unit)	✓
N88 (Unidad de control, sistema de control de la presión de inflado de los neumáticos)	✓
N22/1 (Unidad de control climatización)	✓
N80 (Unidad de control módulo de tubo envolvente)	✓
N32/1 (Unidad de control, asiento del conductor)	✓
E2n11 (Unidad de control matriz de LEDs unidad de luces, delante, derecha)	✓
N32/2 (Unidad de control, asiento del acompañante)	✓
E1n11 (Unidad de control matriz de LEDs unidad de luces, delante, izquierda)	✓
N121/1 (Unidad de control mando del portón trasero)	✓
N32/5 (Unidad de control asiento trasero izquierdo)	✓
N135 (Electrónica del volante de la dirección)	✓
N32/6 (Unidad de control asiento trasero derecho)	✓
S158/14 (Grupo de interruptores asientos (espacio de carga, derecha))	✓
N133/1 (Unidad de control cuadro de instrumentos)	✓
E2n9 (Unidad de control de faros, derecha)	✓
E1n9 (Unidad de control de faros, izquierda)	✓
N38 (Módulo de mando del portón trasero)	✓
N69/4 (Unidad de control puerta trasera, derecha)	✓
N69/3 (Unidad de control puerta trasera, izquierda)	✓
N69/2 (Unidad de control, puerta delantera, derecha)	✓
N69/1 (Unidad de control, puerta delantera, izquierda)	✓
N83/1 (Unidad de control convertidor CC/CC)	✓

G1/3 (Batería de la red de a bordo de 48 V)	
N10/8 (Unidad de control SAM, detrás)	
B95 (Sensor de batería)	
N70 (Unidad de control unidad de mando del techo)	
B38/2 (Sensor de lluvia y luminosidad con funciones adicionales)	
M6/1 (Motor limpiacristales)	
A40/11 (Cámara multifuncional mono)	
N62 (Unidad de control sistema de aparcamiento)	
A108 (Unidad de regulación servofreno de emergencia activo)	
A105 (panel táctil)	
N72/3 (Unidad de control panel de mando Offroad)	
A40/16 (Grupo de visualizadores de la unidad central de telemática/cuadro de instrumentos)	

Informe de diagnóstico de todo el sistema

AUTOMAS CAJICA

N ° de pedido: NMV086

Time: septiembre 23, 2026 13:04:23

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: AUTOMAS CAJICA	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808812
Correo electrónico: motores.cajica@automas.com	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: CAJICA	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: JOHAN GORDILLO

🚗 Vehicle Information		
Marca: BENZ	Modelo: 167.161 - Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+	Año: 2023
Desplazamiento: --	VIN: W1N1671611A943703	Versión del software del vehículo: V11.42
Kilometraje: 23129 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A
Notas: VALIDAR MODULOS Y CÓDIGOS DE FALLA		

📄 Número de sistemas escaneados (53)		Pre-reparación
Sistema		Estado (14)
Y3/8n4 (Unidad de control mando del cambio integrado totalmente)		1
DTCs (1)		
U016831 La comunicación con la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento. La señal no existe.		Almacenado
N30/4 (Unidad de control programa electrónico de estabilidad (ESP(R)))		1
DTCs (1)		
U042700 La cerradura de encendido electrónica ha recibido datos no plausibles. _		Almacenado
N68 (Unidad de control servodirección eléctrica)		1
DTCs (1)		
U042700 La cerradura de encendido electrónica ha recibido datos no plausibles. _		Almacenado
N51/8 (Unidad de control sistema de suspensión y sistema de amortiguación)		5
DTCs (5)		
C15624B La activación del compresor tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una avería por una temperatura demasiado alta.		Almacenado
C156685 El nivel del vehículo, atrás, izquierda está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.		Almacenado

C156785 El nivel del vehículo, delante, izquierda, está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.	Almacenado
C156885 El nivel del vehículo, atrás, derecha, está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.	Almacenado
C156985 El nivel del vehículo, delante, derecha, está fuera de las tolerancias. Existe una señal por encima del valor límite admisible.	Almacenado
A98 (Módulo de control techo corredizo panorámico)	1
DTCs (1)	
U016987 La comunicación con la unidad de mando del techo tiene una irregularidad de funcionamiento. Falta el mensaje.	Almacenado
N162 (Unidad de control iluminación de ambiente)	1
DTCs (1)	
U112787 La comunicación con uno o varios módulos del vehículo y de acoplamiento en el bus LIN 6 tiene una irregularidad de funcionamiento. Falta el mensaje.	Almacenado
N73 (Unidad de control, cerradura de encendido electrónica)	1
DTCs (1)	
B154E13 El módulo de antena tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una interrupción.	Almacenado
N10/6 (Unidad de control SAM, delante)	1
DTCs (1)	
U016864 La comunicación con la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento. Existe una señal no plausible.	Almacenado
A26/17 (Headunit)	1
DTCs (1)	
B19BE87 La unidad de conexión multimedia 1 tiene una irregularidad de funcionamiento. Falta el mensaje.	Almacenado
N123/8 (Unidad de control del soporte para teléfono móvil en el lado del conductor)	1
DTCs (1)	
B238600 El ventilador 1 de la unidad de control tiene una irregularidad de funcionamiento. _	Almacenado
N3/10 (Unidad de control ME)	✓
N127 (Unidad de control cadena cinemática)	✓
N129 (Unidad de control alternador arrancador)	✓
N15/7 (unidad de control caja de transferencia)	✓
N118 (Unidad de control bomba de combustible)	✓

N2/10 (Unidad de control sistema de retención de seguridad)	✓
N110 (Unidad de control sistema de sensores de peso (WSS))	✓
A76 (Pretensor reversible de cinturón, delante, izquierda)	✓
A76/1 (Pretensor reversible de cinturón, delante, derecha)	✓
N145/1 (Unidad de control Drive Unit)	✓
N88 (Unidad de control, sistema de control de la presión de inflado de los neumáticos)	✓
N22/1 (Unidad de control climatización)	✓
N80 (Unidad de control módulo de tubo envolvente)	✓
N32/1 (Unidad de control, asiento del conductor)	✓
E2n11 (Unidad de control matriz de LEDs unidad de luces, delante, derecha)	✓
N32/2 (Unidad de control, asiento del acompañante)	✓
E1n11 (Unidad de control matriz de LEDs unidad de luces, delante, izquierda)	✓
N121/1 (Unidad de control mando del portón trasero)	✓
N32/5 (Unidad de control asiento trasero izquierdo)	✓
N135 (Electrónica del volante de la dirección)	✓
N32/6 (Unidad de control asiento trasero derecho)	✓
S158/14 (Grupo de interruptores asientos (espacio de carga, derecha))	✓
N133/1 (Unidad de control cuadro de instrumentos)	✓
E2n9 (Unidad de control de faros, derecha)	✓
E1n9 (Unidad de control de faros, izquierda)	✓
N38 (Módulo de mando del portón trasero)	✓
N69/4 (Unidad de control puerta trasera, derecha)	✓
N69/3 (Unidad de control puerta trasera, izquierda)	✓
N69/2 (Unidad de control, puerta delantera, derecha)	✓
N69/1 (Unidad de control, puerta delantera, izquierda)	✓
N83/1 (Unidad de control convertidor CC/CC)	✓

G1/3 (Batería de la red de a bordo de 48 V)	
N10/8 (Unidad de control SAM, detrás)	
B95 (Sensor de batería)	
N70 (Unidad de control unidad de mando del techo)	
B38/2 (Sensor de lluvia y luminosidad con funciones adicionales)	
M6/1 (Motor limpiacristales)	
A40/11 (Cámara multifuncional mono)	
N62 (Unidad de control sistema de aparcamiento)	
A108 (Unidad de regulación servofreno de emergencia activo)	
A105 (panel táctil)	
N72/3 (Unidad de control panel de mando Offroad)	
A40/16 (Grupo de visualizadores de la unidad central de telemática/cuadro de instrumentos)	