

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	MARCH (FL) SENSE AT 1600CC 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	86780
MODELO	2016	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3N1CK3CD9ZL379428
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	3N1CK3CD9ZL379428
CILINDRAJE	1600	N° MOTOR	HRL16-873892J
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CESAR AUGUSTO MARTINEZ	IDENTIFICACIÓN	10131465


N° INSPECCION	4126703	TURNO	1
FECHA	2-Feb-2024		
CENTRO INSPECCION	PERITAR PEREIRA		
SOLICITADO POR	CESAR AUGUSTO MARTINEZ		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CIR		
VALOR MERCADO		COD. FASECOLDA	06401216
VALOR AUTOMÁS	\$ 38.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 38.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

IFL880

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : 11 - APROBADO SI; ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE ACEPTACION DE LA ASEGURADORA; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE LATONERÍA RINES Y PARTES BAJAS. PRESENTA LEVES GOLPES DE PIEDRA EN PANORAMICO DELANTERO. CARTER DE MOTOR Y CARTER DE CAJA SUMIDOS.

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION.

Revisión Visual



Malo 0% - 59% **Acceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS		91,00 %
40	ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO

CARROCERIA - EXTERIOR		96,40%
1	BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2	BOMPER TRASERO	RAYON
3	CAPOT	BIEN REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA SUSTITUCION
11	GUARDAFANGO IZQ.	SUMIDO
17	PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18	PUERTA DELANTERA DER.	BIEN REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	40%	90%
FUGA DE FLUIDOS		100,00%	
PINTURA		90,00%	
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS	



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	MARCH (FL) SENSE AT 1800CC 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	86780
MODELO	2016	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3N1CK3CD9ZL379428
N° MOTOR	MR16-873892J	N° SERIAL	3N1CK3CD9ZL379428

N° INSPECCION	4126703	TURNO	1
FECHA	2-Feb-2024	IFL880	
CENTRO INSPECCION	PERITAN PEREIRA		
SOLICITADO POR	CESAR AUGUSTO MARTINEZ		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CIR		

NO SE REVISAN PARTES NI COMPONENTES MECÁNICOS EN EL VEHÍCULO, NO SE REALIZA TEST LINE NI PRUEBA DE RUTA.

OBSERVACIONES:



Agua de Frenos

- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENO NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Interior

- ALFOMBRA PISO BUENO
- MANEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Aire Acondicionado

- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Altas Luces

- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Certificado de Antecedentes e Improntas
BOGOTÁ;

CIUDAD: _____
FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 4126703 febrero 02, 2024 NP-PC
RAD: _____

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: NISSAN
MARCA: MARCH (FL) SENSE AT 1600CC 2AB
LÍNEA: PARTICULAR
TIPO: 2.016
MODELO: PLATA
COLOR: IFL880
PLACAS: HR16-873892J
MOTOR: 3N1CK3CD9ZL379428
SERIE: 3N1CK3CD9ZL379428
CHASIS: _____

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

MARTINEZ
APELLIDOS Y NOMBRES: CESAR AUGUSTO
10131465
C.C. No. _____ DE _____
SERREZUELA T 3 APT 5
DIRECCIÓN RESIDENCIA: _____
3505329285
TEL: _____

INFORMACIÓN:

El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPO
ANTE EL PUNTO. POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
OBSERVACIONES: _____
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

SE EXPIDE PARA: _____ CC: _____

Auto+MÁS



Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo