



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P034559008188
XXX

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GOL (7) (FL) COMFORTLINE MT 1600CC 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	41583
MODELO	2022	COLOR	PLATA SIRIUS METALICO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BWAB45U4NT067293
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	9BWAB45U4NT067293
CILINDRAJE	1599	N° MOTOR	CFZV06688
ASEGURADORA	MOVICENTRO .	SUCURSAL	MOVICENTRO
INTERMEDIARIO	MOVICENTRO .	CLAVE	123456789
CLIENTE	YANETH GONZALEZ	IDENTIFICACIÓN	42683769



N° INSPECCION	5113057	TURNO	2
FECHA	4-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MOVICENTRO		
SOLICITADO POR	MOVICENTRO .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09201264
VALOR AUTOMÁS	\$ 52.600.000	VALOR FASECOLDA	\$ 52.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		



NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; . ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS I CARROCERIA, PARTES BAJAS SUCIAS, RAYADAS Y CON GOLPES LEVES, RINES RAYADOS, CUBIERTA PLASTICA DE ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO FISURADO.



REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

90,00 %

72	CUNA MOTOR	SUMIDO
----	------------	--------

CARROCERIA - EXTERIOR

98,70%

1	BOMPER DELANTERO	RAYON
2	BOMPER TRASERO	RAYON
18	PUERTA DELANTERA DER	RAYON
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	REGULAR
26	STOP DERECHO	RAYADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	30%	30%


61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

30	FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD
----	-------------------	---------

PINTURA

90,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
----	-----------	-----------------





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



JULIAN FERNANDO JARAMILLO URIBE
C.C. 1000295096

YANETH GONZALEZ
C.C. 42683769

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 04, 2026 NP - PC
RAD: 5113057

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: VOLKSWAGEN
LÍNEA: GOL (7) (FL) COMFOF
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.022
COLOR: PLATA SIRIUS METALICO
PLACAS: KRU951
MOTOR: CFZV06688
SERIE: 9BWAB45U4NT067293
CHASIS: 9BWAB45U4NT067293

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ
YANETH
C.C. No. 42683769 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 43 A 19 A 87
TEL: 3007878297

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MOVICENTRO.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



KRU951

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	Nº INSPECCION	5113057	TURNO	2
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE				
TIPO	GOL (7) (FL) COMFORTLINE MT 1600CC 2AB	SERVICIO	PARTICULAR	FECHA	4-Jul-2026		
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	41583	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MOVICENTRO		
MODELO	2022	COLOR	PLATA SIRIUS METALICO	SOLICITADO POR	MOVICENTRO .		
NACIONALIDAD	BRASIL	Nº CHASIS	98WAB45U4NT067293				
Nº MOTOR	CFZV06688	Nº SERIAL	98WAB45U4NT067293	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A	NO
AMORTIGUADORES	NO
BOMBA EMBRAGUE	NO APLICA
TRANSMISION/DIFERENCIAL	NO APLICA



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR	NORMAL
DIRECCION HIDRAULICA	NO APLICA
EMBRAGUE HIDRAULICO	NO APLICA
LAVAPARABRISAS	NORMAL
LIQUIDO DE FRENOS	NORMAL
REFRIGERANTE	NORMAL

 Tapicería

ALFOMBRA PISO	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	BUENO
CARTERAS PUERTAS	BUENO
CINTURON DE SEGURIDAD	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO
FUNCION ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
GUANTERA	BUENO
MILLARE	BUENO
PARASOLES	BUENO
TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
TAPICERIA TECHO	BUENO


Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL	BUENO
CONVERSION GAS-GASOLINA	NO APLICA
CORREA ACCESORIOS	BUENO
RADIADOR	BUENO



 Equipo Eléctrico

	AIRE ACONDICIONADO	BUENO
	BLOQUEO CENTRAL	BUENO
	CALEFACCION	BUENO
	ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
	INDICADOR TEMPERATURA	BUENO
	LIMPIABRISAS DELANTERO	BUENO
	LIMPIABRISAS TRASERO	BUENO
	PITO	BUENO
	RADIO	BUENO
	RELOJ	BUENO
	TACOMETRO	BUENO



 Luces

▶ ALTAS	BUENO
▶ ANTINIEBLA	BUENO
▶ BAJAS	BUENO
▶ COCUYOS	BUENO
▶ DIRECCIONALES	BUENO
▶ ESTACIONAMIENTO	BUENO
▶ EXPLORADORAS	BUENO
▶ FRENO	BUENO
▶ LUZ TECHO	BUENO
▶ PLACA	BUENO
▶ REVERSO	BUENO


Partes Bajas

▶ BUEYES ESTABILIZADORA	BUENO
▶ BUEYES TIJERAS	BUENO
▶ CATALIZADOR	BUENO
▶ CRUCETAS	NO APLICA
▶ CUNA MOTOR	BUENO
▶ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL	BUENO
▶ GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
▶ PROTECTORES INF.	REGULAR
▶ SILENCIADOR	BUENO
▶ TIJERAS	BUENO
▶ TUBO EXHOSTO	BUENO



JULIAN FERNANDO JARAMILLO URIBE

C.C. 1000295096

YANETH GONZALEZ

C.C. 42683769

Verifica **la autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Batería/arrancad./compresión

6.30 16.08.2017

Orden	Fecha 04.07.2026 09:09:37
Cliente	Empresa
	Calle 33 # 78-158
Tel	Tel
Fax	Fax
Email	Email


Vehículo	
Make	
Model	
Código del motor	Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor NW
Placa del vehículo	KRU951
Número de identificación del vehículo	
kilometraje	


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	429
temperatura aceite	°C	----	----	27.2
tensión de batería	V	----	----	11.4
corriente reposo CH2	A	----	----	-119.4





Resumen

Batería/arrancad./compresión

KRU951:EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 16 %, ENTRE LOS CILINDROS.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 20%.

- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, YA QUE SE EVIDENCIA.
- HUMEDAD DE ACEITE EN CARTER DE MOTOR
- CORREA ACCESORIOS REGULAR
- NO SE EVIDENCIA LODOS NI SEDIMENTOS POR TAPA VALVULAS
- SE SUGIERE REVISAR SOPORTES DE MOTOR

-ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA EVITAR QUE EL PROBLEMA SE AGRAVE Y CAUSE DAÑOS MAYORES.
SE DEBE SEGUIR TAMBIÉN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO

Informe de diagnóstico de todo el sistema

El informe es creado por THINKCAR

Información del vehículo

SN:989147104973

Hacer:VOLKSWAGEN

Año:2022

VIN:9BWAB45U4NT067293

Kilometraje:25838 Miles

Tiempo de la prueba:07/04/2026 09:18:15



Resultado de la inspección

01 Electrónica del motor Existen 1 problemas

1.P1918 Señal de carga p. borne DF del
alternador:interrupción/cortocircuito a
positivo

09 Centralita eléctrica electrónica Existen 1 problemas

1.B141A15 Lámpara de luces de freno -
Interrupción/cortocircuito a positivo
activo/estatico

25 Inmovilizador Existen 1 problemas

1.B104A00 Unidad de control del motor 1
/ módulo electrónico de potencia 4, sin
autorizar
pasivo/espórádico

Los siguientes sistemas están bien:

1.03 Electrónica de los frenos

2.10 Aparcamiento asistido 2

3.15 Airbag

4.17 Cuadro de Instrumentos

5.56 Radio