

No. DE SERVICIO **P034560003490**



CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	HILUX (B) (2 PL) 2.8L/3000 CC 10 VAL	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	37483
MODELO	2024	COLOR	BLANCO PERLA METALIZADO
NACIONALIDAD	ARGENTINA	N° CHASIS	BAJBA3CDBR1B06677
TIPO CABA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	BAJBA3CDBR1B06677
CUANTIAJE	2753	N° MOTOR	1GD-1472943
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CUENTE	JUAN ZULETA	IDENTIFICACIÓN	1000637492

N° INSPECCION	5091566	TURNO	36
FECHA	9 Jun 2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES		
SOLICITADO POR	JUAN ZULETA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	09071086
VALOR AUTOMAS	\$ 252.800.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 252.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.970.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NPL774

NOVEDADES DE INSPECCION : LICENCIA DE TRANSITO NO COINCIDE CON LA ULTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PÚBLICA; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA Y PARTES BAJAS, PESTAÑA CUNA DE MOTOR SUMIDA, PICADO LEVE EN PANORAMICO DELANTERO, RINES RAYADOS.

Revisión Visual



Bueno	Aceptable	Maló
71% - 100%	50% - 70%	0% - 49%
EFICACIA DE FRENADO		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
77 % 74 %	53 % 52 %	25 %
> 60%	59% - 11%	< 10%

Maló 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

97,20%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 10 G/FANGO DEL DERECHO
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

REGULAR
REPINTADO
RAYON
SUMIDO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS				
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.	
70%	70%	70%	70%	

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
74 % 52 %	45 % 8 %

REVISAR SUSPENSIÓN TRAS. DER.

< -5 mm > 5 < -10 mm > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

ALINEAR EJE DELANTERO

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

80,00%

- 36 IMPUREZAS

DE 4 A 4 PIEZAS



[illegible][illegible]

Fotos



AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico

Licence de Transport



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

Declaro y asumo
serie, chasis, m
improntas, inclu

FIRMA INSPE
EL DOCUMENTO
INTEGRAL. AUTC

Ver término:
www.autor.com

CARLOS ALBERTO ALZATE GIL
C.C. 70329849

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

JUAN ZULETA
 C.C. 1000637492

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO

Linea Nacional: 018000 111 982 - FAX: 601 626 3583



2023/02/07 20:05:05

CLASE	PICKUP DOBLE CAB	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	HILUX (81 (2 PL) 2.8L/SRX TP 2800CC TD 7AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	DOBLE CABINA	KILOMETRAJE	57483
MODELO	2024	COLOR	BLANCO PERLA METALIZADO
NACIONALIDAD	ARGENTINA	N° CHASIS	8AJBA3CD6R1806677
N° MOTOR	1GD-1472945	N° SERIAL	8AJBA3CD6R1806677

N° INSPECCION	5091566	TURNO	36
FECHA	9-Jun-2026	NPL774	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES		
SOLICITADO POR	JUAN ZULETA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		

OBSERVACIONES:

 Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO

 Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO

 Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL

 Tapicería


- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO

 Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO

 Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO

 Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



Datos del Servicio

Solicitante: JUAN ZULETA			
Marca: TOYOTA	Color: BLANCO PERLA ME	N° Inspección: 5091566	
Clase: PICKUP DOBLE CAB	Modelo: 2024	Fecha: 9-Jun-2026	
Tipo: HILUX (8) (2 FL) 2.8L/SRX TP 2800	Servicio: PARTICULAR	Servicio solicitado: PERITAJE DIAMANTE LIVIANO	
Kilometraje: 57483	Cilindraje: 2755	Resultado: ASEGURABLE SI	
Combustible: DIESEL	Tipo de caja: TRIPTRONICA	Cliente: JUAN ZULETA	
		Identificación: 1000637492	

Observaciones:

;; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PÚBLICA.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA FECHA DE INSPECCIÓN; SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERÍA Y PARTES BAJAS, PESTAÑA CUNA DE MOTOR SUMIDA, PICADO LEVE EN PANORAMICO DELANTERO, RINES RAYADOS,



Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES

	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automática vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	BUENO
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	

Estado general

NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y
VIBRACIONES NORMALES PARA
LAS ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN

	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	BUENO
Suavidad en el embrague	
Suavidad en la dirección	

Estado general

NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL

	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	BUENO
Activación sensores de proximidad y cámara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Color de humo de escape en parámetros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timón	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralentí en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	

Estado general

FUNCIONAMIENTO
GENERAL NORMAL



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo


Vehículo: TOYOTA HILUX

Año: 2024

ID: NPL774

(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Notas

NPL774
EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE %, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%.

AL MOMENTO DE LA REVISION SE EVIDENCIA.

NIVELES DE FLUIDOS EN ESTADO CORRECTO
CORREA DE ACCESORIOS EN BUEN ESTADO
RADIADOR EN BUEN ESTADO

SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

SE RECOMIENDA SINCRONIZACION Y/O OTRAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO SEGUN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

Firma:

martes, 9 de junio de 2026 Page:1

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SIN LA FIRMAS DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver terminos y condiciones del servicio en www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Muévete Tranquilo

o escanea este código QR
Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Informe de diagnóstico de todo el sistema

efw

N ° de pedido: N/A

Time: junio 9, 2026
15:14:34

Información comercial

Nombre de la empresa: efw	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808791
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: Medellín	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: .

Vehicle Information

Marca: TOYOTA	Modelo: Hilux	Año: 2024
Desplazamiento: --	VIN: 8AJBA3CD6R1806677	Versión del software del vehículo: V10.82
Kilometraje: 57483.00 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (19)	Pre-reparación
Sistema	Estado (0)
ECMTCM - Motor y Transmisión	✓
RCC1 - Crucero de Radar 1	✓
RCC2 - Crucero de Radar 2	✓
ABS - Control de Frenos	✓
PPS - Dirección Asistida Progresiva	✓
SRS - Sistema de Restricción Inflable Suplementaria	✓
PCS - Sistema Pre-Colisión	✓
FWD - Tracción a las Cuatro Ruedas	✓
AC - Aire Acondicionado	✓
CM - Medidor de Combinación	✓
SC - Control de Inicio	✓
HAL - HL Autonivelación	✓
CGW - Gateway Central	✓
ES - Entrada y Arranque	✓
PSC - Control de Fuente de Alimentación	✓

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL
Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.
o escanea este código QR
Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

MARCA VEHICULO	TOYOTA
CLASE VEHICULO	CAMIONETA
LINEA VEHICULO	HILUX
CILINDRAJE	2.755
COLOR	BLANCO PERLA METALIZADO
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	DIESEL
TIPO CARROCERÍA	DOBLE CABINA

FECHA EXPEDICIÓN
6/9/2026 3:15:50 PM

NPL774

# EJES	2
# CHASIS	8AJBA3CD6R1806677
#SERIE	8AJBA3CD6R1806677
# VIN	8AJBA3CD6R1806677
#MOTOR	1GD-1472945
CAPACIDAD DE CARGA	504
PESO BRUTO VEHICULAR	2910 Kgs
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10037317108	0	STRIA DE TIOYITE MEDELLIN

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

POLIZA SOAT	95713878	FECHA VENCIMIENTO	21/02/2027
FECHA EXPEDICIÓN	21/02/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	22/02/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	22/02/2024	CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO	FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIO DE BLINDAJE	0
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0	FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESLINDAJE	NO
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	REPOTENCIADO	0

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	0
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	---
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL	ERIKA ROCIO RUIZ GARCIA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
NOMBRES / EMPRESAS	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43584206
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	19/12/2025	ESTADO:	ACTIVO
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:			

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	JURIDICO	22/02/2024	19/12/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Muévete Tranquilo

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: junio 09, 2026

RAD: 5091566

PR - PC

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: PICKUP DOBLE CAB

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: HILUX (8) (2 FL) 2.8L/SRX TP 2800CC TD

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.024

COLOR: BLANCO PERLA METALIZAD

PLACAS: NPL774

MOTOR: 1GD-1472945

SERIE: 8AJBA3CD6R1806677

CHASIS: 8AJBA3CD6R1806677

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: ZULETA
JUAN

C.C. No. 1000637492

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CL 30A # 79 72

3164813874

TEL: _____

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

~~EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A~~

OBSERVACIONES:

~~FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF~~

~~ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT~~

~~DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.~~

~~PERSONAL PERSONAL~~

SE EXPIDE PARA: _____

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores



Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo