

COLSERAUTO

947643

CERTIFICADO

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA: | 11/04/2025 | PLACA: | JXO305 |
| ATENDIDO PARA: | Compañía de Seguros | | |
| No. INSPECCIÓN: | 2292796440 | ROMBO: | 2 |
| CENTRO DE INSPECCIÓN: | CDA 127 | | |

ASEGURABLE: No Aplica Depende de políticas de adaptación de las compañías aseguradoras

DATOS

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|
| MARCA | FORD | TIPO PINTURA | |
| CLASE | FORD | MODELO | Metallizada |
| TIPO | CAMIONETA PASAJ | CARROCERIA | 2021 |
| COLOR | ESCAPE [4] | CILINDRAJE | HUNOVOL |
| COD. FASEC. | NEGRO | COMBUSTIBLE | 2500 |
| No. MOTOR | 03000142 | NACIONALIDAD | NO APLICA |
| No. CHASIS | MUA76935 | TIPO DE CAJA | USA |
| No. SERIAL | 1FHCU9DZ3MUA76935 | ORDEN | 0 |
| SERVICIO | PARTICULAR | | |
| KILOMETRAJE | 45038 | | |
| ENVIADO A | CALLE 98 A NO 69C-15 | | |

Chequeo control de Calidad

| | |
|----------------|----------------------------------|
| COMPANIA | DESCUENTO ASESOR |
| BUCURBAL | PRINCIPAL |
| INTERMEDIARIO | DIRECTO |
| NOMBRE | SOFFY VALERIA CHAVARRIAGA CASTRO |
| IDENTIFICACION | 1144200107 |
| DIRECCION | AV 2 B NORTE#39-42 |
| PROFESION | OTROS |
| V/R CLIENTE | \$ 0 |
| V/R FASECOLDA | \$ 124.600.000 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 121.000.000 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 300.000 |

Chequeo control de Calidad


El reporte de kilometraje hace referencia al verdadero modelo de su vehículo que registra el odometro al momento de la inspección. Valor Fasecolda, según la guía 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

ESTADO GENERAL

| | |
|----------------|------|
| LATONERIA | 89% |
| PINTURA | 85% |
| VIDRIOS | 100% |
| CHASIS | 100% |
| TAPICERIA | 100% |
| FUGAS FLUIDOS | 100% |
| IDENTIFICACION | 100% |

0% - 59% Deficiente
60% - 89% Aceptable
90% - 100% Optimo



VH PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, HUMEDAD EN AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO, CAMBIO BATERIA CONTROL... SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSION, DIRECCION, CAJA DE VELOCIDADES Y FRENOS POR KM. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPANIAS... DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS... SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACION DE HISTORICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD... ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR | DESCRIPCION | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL | 1 | \$ 300.000 | | | | |
| ABS | ORIGINAL ORIGINAL | 1 | \$ 0 | | | | |
| AIR BAG | ORIGINAL ORIGINAL | 6 | \$ 0 | | | | |
| test | ORIGINAL accesorios orig segun modelo | 1 | \$ 0 | | | | |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49% | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo |

Observaciones

FRENO AUXILIAR




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49% | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo |

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39% | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo |

Observaciones

ALINEACION Y LLANTAS

| (%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS | | |
|--------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39% | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo |



| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRAJE | | |
|---|-----------|------------|
| 0m - 5m | 5m - 10m | 10m a (+) |
| Optimo | Aceptable | Deficiente |

Observaciones

FOTOS VEHICULO

MARCA

FORD

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

ESCAPE [4]



11/04/2025 8:22:13 a.m.



11/04/2025 8:22:13 a.m.



11/04/2025 8:22:35 a.m.



11/04/2025 8:22:34 a.m.



11/04/2025 8:22:34 a.m.



11/04/2025 8:22:34 a.m.

Firma Cliente:

C.C.

NICOLAS DAVID GOMEZ BONILLA

Inspector

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 721 3001

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA: | 11/04/2025 | PLACA: | JX0305 |
| ATENDIDO PARA: | Compañía de Seguros | | |
| Nº INSPECCION: | 740442 | COMBO: | B |
| CENTRO DE INSPECCION: | COA 127 | | |
| ASEGURABLE: | No Aplica | | |

DATOS

Chequeo control de Calidad

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA | FORD | TIPO PINTURA | Metálica |
| CLASE | CAMIONETA PASAJ. | MODELO | 2021 |
| TIPO | ESCAPE [4] | CARROCERIA | HONDVOL |
| COLOR | NEGRO | CILINDRAJE | 2500 |
| COD. FASEC. | 02006142 | COMBUSTIBLE | NO APLICA |
| Nº. MOTOR | HUA76935 | NACIONALIDAD | USA |
| Nº. CHASSIS | 1FHCU9DZ3HUA76935 | TIPO CAJA | TIPTRONICA |
| Nº. SERIAL | *** | ORDEN | 0 |
| SERVICIO | PARTICULAR | KILOMETRAJE | 45038 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| NOMBRE | SOFFY VALERIA CHAVARRIAGA CASTRO |
| IDENTIFICACION | 1144200107 |
| DIRECCION | AV 2 B NORTE#39-42 |
| TELEFONO | 3133970338 |
| V/R CLIENTE | \$ 0 |
| V/R FASECOLDA | \$ 124.600.000 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 121.000.000 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 300.000 |

MOTOR

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor | NA |
| Nivel refrigerante motor | NIVEL NORMAL |
| Nivel liquido de frenos | NIVEL NORMAL |
| Nivel agua limpiavidrios | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA |
| Nivel liquido embrague | NA |
| Nivel aceite motor | NIVEL NORMAL |
| Funcionamiento A/A | FUNCIONA |
| Soporte caja de velocidades | NO VERIFICABLE |

| ITEM | RESPUESTA |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangueras radiador | BUENO |
| Estado correas | BUENO |
| Tensión Correas | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta | NA |
| Estado externo batería | BUENO |
| Estado radiador | BUENO |
| Estado radiador A/A | BUENO |
| Estado soporte motor | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO |

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces altas | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces medias | FUNCIONA |
| Funcionamiento direccionales | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces freno | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces reversa | FUNCIONA |
| Funcionamiento luces Parqueo | FUNCIONA |

| ITEM | RESPUESTA |
|--|-----------|
| Funcionamiento luces placa | FUNCIONA |
| ajuste cierre puerta delantera derecha | BUENO |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha | BUENO |
| Ajuste cierre tapa bañi / compuerta | BUENO |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda | BUENO |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO |
| Ajuste cierre capot | BUENO |
| Funcionamiento luces exploradoras | FUNCIONA |

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|---|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero | FUNCIONA |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero | FUNCIONA |
| Funcionamiento luz interior | FUNCIONA |
| Funcionamiento calefacción | FUNCIONA |
| Funcionamiento encendedor | FUNCIONA |
| Funcionamiento radio | FUNCIONA |
| Funcionamiento velocímetro | FUNCIONA |
| Funcionamiento tacómetro | FUNCIONA |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA |
| Funcionamiento espejos eléctricos | FUNCIONA |
| Funcionamiento reloj | FUNCIONA |

| ITEM | RESPUESTA |
|---|-----------|
| Funcionamiento pito | FUNCIONA |
| Funcionamiento asientos delanteros | FUNCIONA |
| Estado tapicería asientos | BUENO |
| Estado tapicería techo | BUENO |
| Estado carteras puertas | BUENO |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA |
| Estado timon | BUENO |
| Funcionamiento desempañador | FUNCIONA |
| Funcionamiento techo corredizo | FUNCIONA |
| Testigo ABS | FUNCIONA |
| Testigo Airbag | FUNCIONA |
| Testigo check Engine | FUNCIONA |

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

| ITEM | RESPUESTA |
|-----------------------------------|----------------|
| Fuga aceite motor | SIN FUGA |
| Fuga aceite caja de velocidades | SIN FUGA |
| Fuga aceite caja de transmisión | SIN FUGA |
| Fuga liquido de frenos | NA |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA |
| Fugas liquido bomba embrague | FUGA SIN GOTEO |
| Fugas aceite por amortiguadores | SIN FUGA |
| Fugas tanque combustible | BUENO |
| Estado brazos dirección rotulas | |

| ITEM | RESPUESTA |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador | BUENO |
| Estado tubo exhosto | BUENO |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension | NO VERIFICABLE |
| Estado Ujeras | BUENO |
| Estado guardapolvos ejes | BUENO |
| Estado carter | BUENO |
| Estado protectoras inferiores | BUENO |
| Estado guarda palvo caja direccion | BUENO |
| Estado tubería frenos | BUENO |

Firma Cliente:

C.C.

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA: | 11/04/2025 | PLACA: | JX0305 |
| ATENDIDO PARA: | Compañía de Seguros | | |
| Nº. INSPECCIÓN: | 2292796440 | ROMBO: | 2 |
| CENTRO DE INSPECCIÓN: | CDA 127 | | |

DATOS

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| MARCA | FORD | NOMBRE | SOFFY VALERIA CHAVARRIAGA CASTRO |
| CLASE | CARTONETA PASAJE | IDENTIFICACION | 1144300107 |
| TIPO | ESCAPE T41 | DIRECCION | AV 2 B NORTE#39-42 |
| MODELO | 2021 | TELEFONO | 3133970330 |
| SERVICIO | PARTICULAR | | |
| CILINDRAJE | 3500 | | |
| COMBUSTIBLE | NO APLICABLE | | |
| RÉGULO TRAZO | 45036 | | |
| TIPO CAJA | TRONICA | | |

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

| | ESTADO |
|------------------------------------|-----------|
| Nivel Aceite Motor y Viscosidad | Aceptable |
| Funcionamiento Testigo Aceite | Aceptable |
| Fuga de Aceite | No |
| Estado Bujías | Aceptable |
| Detección Ruidos | No |
| Nivel Refrigerante | Aceptable |
| Potencia Motor | Aceptable |
| Estado Mangueras | Aceptable |
| Estado Radiador | Aceptable |
| Estado Bomba Refrigeración | Aceptable |
| Funcionamiento Testigo Temperatura | Bueno |
| Funcionamiento Motoventilador | Aceptable |

Observaciones:

RESULTADO

SI

AIRE ACONDICIONADO

| | ESTADO |
|-------------------------------------|-----------|
| Estado Tubería | Bueno |
| Estado Compresor | Bueno |
| Estado Radiador A/C | Bueno |
| Estado Correa Compresor | Bueno |
| Estado Ventilación y Funcionamiento | Aceptable |

Observaciones:

RESULTADO

SI

CAJA VELOCIDADES

| | ESTADO |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga de Fluidos | No |
| Detección Ruidos | No |
| Estado Carcazas | Bueno |
| Holgura Barra Cambios | No |
| Comprobación de Empaques Carcaza | Aceptable |
| Sostenimiento y Engranaje Cambios | Bueno |
| Aceptación de Cambios | Bueno |
| Fugas Reten Eje | No |

Observaciones:

RESULTADO

SI

DIRECCIÓN

| | ESTADO |
|--|-----------|
| Holgura Timón | No |
| Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección | No |
| Nivel Depósito Hidráulico | NA |
| Estado Guardafolvo | Bueno |
| Detección de Ruidos | No |
| Vibración Timón | No |
| Desarrolvimiento Timón | Aceptable |
| Esfuerzo Aplicado al Timón | Aceptable |
| Estado Bomba y Caja Dirección | Aceptable |
| Fuga Hidráulico | NA |

Observaciones:

RESULTADO

SI

SISTEMA DE FRENOS

| | ESTADO |
|------------------------------------|-----------|
| Nivel Líquido Frenos | Aceptable |
| Fugas Líquido frenos | No |
| Estado Mangueras y Tuberías | Bueno |
| Estado Discos de Frenos | Bueno |
| Estado Servofreno | Aceptable |
| Estado Mordazas | Aceptable |
| Funcionamiento Testigo freno ABS | Aceptable |
| Estado Freno de Emergencia | Bueno |
| Desviación de Dirección en Frenado | Aceptable |
| Esfuerzo Pedal de freno | No |
| Esfuerzo de Freno de Mano | Aceptable |

Observaciones:

RESULTADO

SI

Inspector NICOLAS DAVID GOMEZ BONILLA

Firma Cliente: _____
C.C.

Chequeo control de Calidad

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2167817

| | | | |
|--------|------------|-------------|------------|
| FECHA: | 11/04/2025 | No. Informe | 2292796440 |
| PLACA: | JXO305 | Ciudad | COA 127 |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

| | |
|--------------|------------------|
| MARCA | FORO |
| CLASE | CAMIONETA PASAJ. |
| TIPO | ESCAPE TITANIUM |
| MODELO | 2021 |
| NACIONALIDAD | USA |
| COLOR | NEGRO |
| CILINDRAJE | 2488 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE | SOFFY VALERIA CHAVARRIAGA CASTRO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT) | 1144200107 |
| DIRECCIÓN | AV 2 B NORTE#39-42 |
| TELÉFONO | 3133970338 |
| Rombo | 2 |

| | | |
|----------|----------|-------------------|
| No.MOTOR | No.SERIE | No.CHASIS |
| MUA76935 | *** | 1FMCU9DZ3MUA76935 |

RESTRICIÓN MOVILIDAD: ***** POTENCIA HP: 200

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000522630 IE: 1 FECHA IMPORT.: 28/08/2021 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE

FECHA MATRICULA: 07/09/2021 FECHA EXP. LIC. TTD: 07/09/2021 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRANSITO: SDM - BOGOTÁ D.C.




LT06003921997

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023886750

PLACA: JXO305 MARCA: FORD LINEA: ESCAPE TITANIUM HEV MODELO: 2021

CILINDRADA CC: 2.488 COLOR: NEGRO AGATA SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOELEC CAPACIDAD Kg/PSI: 5

NUMERO DE MOTOR: MUA76935 REG. VIN: 1FMCU9DZ3MUA76935

NUMERO DE SERIE: ***** REG. NUMERO DE CHASIS: 1FMCU9DZ3MUA76935

PROPIETARIO: APELLIDOS(S) Y NOMBRE(S): ORTIZ MALDONADO ADRIANA IDENTIFICACIÓN: C.C. 51845516

- MOTOR** Original
Regrabado
Grabado
- SERIAL** Original
Regrabado
Grabado
- CHASIS** Original
Regrabado
Grabado



COLSERAUTO
NIT.860.053.523-8



COLSERAUTO
NIT.860.053.523-8

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VALORES DE VOLTAJE



| | Valor de Voltaje (V) |
|---------------|----------------------|
| (V) máx celda | 3,16 |
| (V) mín celda | 3,3 |
| (V) total | 25,4 |
| (V) Celda | 3,16 |
| # Celdas | 8 |

OBSERVACIONES:

Valores de voltaje de los paquetes de baterías dentro de parámetros normales, es recomendable mantener rutinas de mantenimiento de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantizar la durabilidad de las mismas; este resultado es valido para la fecha y hora del servicio, la duración de las baterías depende de los ciclos de descarga profunda que presente durante su funcionamiento.

Dentro de Parámetros Normales



*[#] Celda: Celdas que contiene la batería de alto voltaje.
 *(v) Máx celda: Voltaje máximo registrado en el sistema de las celdas o el paquete de baterías de acuerdo como lo haya distribuido el fabricante.
 *(v) Mín celda: Voltaje mínimo registrado en el sistema de las celdas o el paquete de baterías de acuerdo como lo haya distribuido el fabricante.
 *(v) Total: Voltaje de la batería del sistema híbrido o eléctrico.
 *(v) Celda: Cálculo del voltaje de cada una de las celdas de la batería: el voltaje nominal debe ser de 3.7, el voltaje mínimo es de 2.98 y el voltaje máximo es 4.44 para batería de litio.

TEMPERATURA



| | Valores | Unidades |
|-----------|---------|----------|
| (T°) Máx | 27 | °C |
| (T°) Min | 25 | °C |
| (T°) Prom | 26,0 | °C |

OBSERVACIONES:

Temperatura del paquete de baterías dentro de parámetros normales, una temperatura optima de funcionamiento optimiza la durabilidad y es un criterio del estado de salud de este componente.

Dentro de Parámetros Normales



*Temperatura: Corresponde al valor actual de la batería, el cual debe ser entre 10 y 35 grados celsius para maximizar la vida útil.

ESTADO



| | Valores |
|-----|---------|
| SOC | 80% |
| SOH | 85% |

OBSERVACIONES:

Estado de salud de la batería es de 85% de su vida útil

Estado de carga de batería dentro de parámetros normales, es importante mantener una buena rutina de carga de acuerdo como lo establece el fabricante, ya que de esto depende la durabilidad de este componente; es importante tener en cuenta las rutinas de mantenimiento de acuerdo como lo define el fabricante del vehículo.

Dentro de Parámetros Normales



*SOC: Indicador del estado de carga de la batería, es decir muestra de 0% a 100% el porcentaje de carga, para su óptimo funcionamiento debe estar entre el 20% y el 80%.
 *SOH: El SOH (State of Health; por sus siglas en inglés) de una batería de carro se refiere al estado de salud de la misma, es decir, a su capacidad para almacenar y suministrar energía de manera óptima en comparación con su estado original cuando era nueva.



RESULTADO FINAL

Parámetros normales



| Nombre | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| ADRIANA ORTIZ MALDONADO | Cédula Ciudadanía | 51845516 | 9/7/2025 | |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 264903412 | 4/2/2025 | REGISTRADA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN.

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 263356102 | 3/11/2025 | RECHAZADA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO.

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 260751904 | 2/10/2025 | RECHAZADA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO.

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 258033330 | 1/15/2025 | REGISTRADA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ADRIANA ORTIZ MALDONADO

Cédula Ciudadanía

51845516

9/7/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

264803412

4/2/2025

REGISTRADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

263356102

3/11/2025

RECHAZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

260751904

2/10/2025

RECHAZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

258933330

1/15/2025

REGISTRADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Esta información es suministrada por el Registro Único Nacional de Trámites (RUNT), en donde los registros de trámites, diligencias y resoluciones, como otros documentos de gestión y acciones de trámites se encuentran en este registro, por lo que Celtravisa S.A. no tiene responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSUBID.COM

Consulta Registro Automotor




Solicitud No: 386639

Fecha Expedición: 11 / 4 / 2025 Hora: 9:50 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Número licencia tránsito 10023886750 | Clase vehículo CAMIONETA | Organismo tránsito SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |
| Tipo de servicio Particular | Estado del vehículo ACTIVO | Fecha matrícula 9/7/2021 |



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Número de serie | Número VIN 1FMCLB0Z3MUA76935 | Número de motor MUA76935 | Número de chasis 1FMCLB0Z3MUA76935 |
| Clasificación AUTOMOVIL | Marca FORD | Línea ESCAPE TITANIUM HEV | Modelo 2021 |
| Color NEGRO AGATA | Cilindraje 2488 | Carrocería WAGON | Número de ejes 2 |
| Capacidad total de pasajeros | Pasajeros sentados 5 | Capacidad de carga 0 | Peso bruto vehicular 2146 |
| Pais de origen SIN IDENTIFICAR | Días matriculados 1311 | Número de registro 353667642 | Repotenciado NO |
| Regrabación motor NO | Regrabación chasis NO | Regrabación serie NO | Regrabación VIN NO |
| Número regrabación motor | Número regrabación chasis | Número regrabación serie | Número regrabación VIN |
| Tiene prenda SI | Tiene gravamen NO | Identificador de carrocería 234 | Identificador de color 16041 |

Este documento es una copia impresa de la información registrada en el Registro Central Nacional de Tránsito (RCNT), un fondo de datos de tránsito, de personas, vehículos, motocicletas, camiones y otros vehículos que se encuentran registrados por la que COLSERAUTO S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

BANCO DE OCCIDENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHICULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

9/6/2024

Fecha vencimiento

9/6/2025

Fecha vigencia

9/7/2024

Número póliza

39938745

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

9/4/2023

Fecha vencimiento

9/6/2024

Fecha vigencia

9/7/2023

Número póliza

35913354

Entidad expide Soat

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

9/6/2022

Fecha vencimiento

9/6/2023

Fecha vigencia

9/7/2022

Número póliza

3900013559

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

9/6/2021

Fecha vencimiento

9/6/2022

Fecha vigencia

9/7/2021

Número póliza

14363800023160

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

La información contenida en el presente documento es de carácter informativo y no constituye un contrato de seguro. La información contenida en este registro, por la que Colcesion S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLCESION.COM

| Datos de Solicitud y Ingreso | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------|----------|
| N° SOLICITUD: | 3733 | | |
| Fecha de Expedición: | 11/04/2025 12:00:00 a.m. | Hora: | 08:57:45 |

| Datos del Cliente | | Datos del Vehículo | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Nombre: | SOFFY VALERIA CHAVARRIAGA CASTRO | Placa: | JXO305 |
| Identificación: | 1 1144200107 | Marca: | FORD |
| Dirección: | AV 2 B NORTE#39-42 | Tipo: | CAMIONETA PASAJ. |
| Telefono: | 3133970338 | Modelo: | 2021 |
| Rombo: | 2 | Cilindraje: | 2500 |
| | | Kilometraje: | 45038 |

Prueba de Batería y Sistema Eléctrico

Alcance: Esta prueba analiza el estado actual del motor de arranque y del alternador, analizando los resultados de voltaje que consume y genera cada uno de esto. Por medio de una prueba de conductancia establece el estado actual de la batería mas no garantiza la durabilidad, ya que depende del tipo de uso que se le de a la misma. No se evalúa los elementos mecánicos, ni se puede establecer fallas por desgastes mecánicos.

Prueba de Batería

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Voltios: | 132 V |
| Resultado: | BATERÍA BUENA |
| Observaciones: | BATERÍA EN BUEN ESTADO SIN PROBLEMA. |

Prueba de Arranque

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Voltaje de Arranque: | 134 V |
| Voltaje más bajo: | 128 V |
| Tiempo: | 4 S |
| Resultado: | ARRANQUE NORMAL |
| Observaciones: | SISTEMA DEL ARRANQUE SIN FALLA. |

Prueba de Carga

| | |
|----------------|---|
| Sin Carga: | 132 V |
| Con Carga: | 123 V |
| Resultado: | FUNCIONAMIENTO NORMAL |
| Observaciones: | SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA FUNCIONAMIENTO NORMAL. |

Prueba liquido de Frenos

Alcance: Esta prueba mide el porcentaje de humedad que presenta el liquido de frenos, ya que por sus condiciones de operación y características, la presencia de agua en este liquido afecta la efectividad y puede ocasionar fallas en el sistema de frenos.

| Parametros (% de humedad) | Resultado | Datos Obtenidos | Resultado | Observaciones |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|---|
| 0% | Bueno | 1 % | ACEPTABLE | LIQUIDO DENTRO DE SU USO NORMAL, SE RECOMIENDA REALIZAR EL CAMBIO DEL LIQUIDO CADA 20.000 KM O SEGUN LO ESPECIFIQUE EL FABRICANTE DEL VEHICULO. |
| 1 y 2% | Aceptable | | | |
| Mayor al 2% | Por Cambio | | | |