

No. DE SERVICIO
P045577000102


N° INSPECCION	5251025	TURNO	1	OBI584
FECHA	25-Sep-2026	Nº	59501	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE			
SOLICITADO POR	OCTAVIO DE JESÚS MANRIQUE OROZCO			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	09008151	
VALOR AUTOMÁS	\$ 130.300.000	VALOR FASECOLD	\$ 136.300.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 12.300.000			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX AT 4000CC 5P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	156966
MODELO	2011	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBU9FJ8B5009449
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	4000	N° MOTOR	1GRA143085
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	OCTAVIO MANRIQUE	IDENTIFICACIÓN	15428093

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VH PRESENTA CAMBIO DE FACELINE, VH BLINDADO NVL II AUTORIZADO EN LT Y CAMBIO DE SERVICIO (OFICIAL - PARTICULAR); SUJETO A POLITICAS DE ACEPTACION. - RETOQUE GENERAL DE PINTURA, RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, INTERVENCION EN PARALES POR REFORZAMIENTO DE BLINDAJE, GANCHO REMOLQUE ATORNILLA AL CHASIS



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

58	PARAL CENTRAL IZQ.	BUENA REPARACION
59	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENA REPARACION
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	BUENA REPARACION
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	BUENA REPARACION
73	PARAL PARAB. DER.	BUENA REPARACION
74	PARAL PARAB. IZQ.	BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR

1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
4	CAPOTA	BIEN REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BIEN REPINTADO
28	TAPA BAU/COMPUERTA	BUENA SUSTITUCION

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	90%	90%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LLIADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS



Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
RADIO PIONEER TACTIL	PIONEER PIONEER	1	800000
RINES	ALEACION 20 PULG	4	3200000
BLINDAJE	NIVEL II PLUS 6 A 10 AÑOS	1	6500000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
COJINERIA CUERO	GENERICA 5 PASAJ	1	1600000
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	200000

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: CRISTIAN CAMILO GALLEG0 GALLEG0
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: OCTAVIO MANRIQUE
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX AT 4000CC 5P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	156966
MODELO	2011	COLOR	PLATA METALICO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBU9FJ8B5009449
N° MOTOR	1GRA143085	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5251025	TURNO	1
FECHA	25-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE		
SOLICITADO POR	OCTAVIO DE JESÚS MANRIQUE OROZCO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		

OBI584

OBSERVACIONES:




Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR NO APLICA
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES REGULAR
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: **BOGOTA;**

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: **septiembre 25, 2026**

NP - PC

RAD: **5251025**

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: **CAMPERO**

MARCA: **TOYOTA**

LÍNEA: **PRADO (LC 150) TX AT 4000CC 5P**

TIPO: **PARTICULAR**

MODELO: **2.011**

COLOR: **PLATA METALICO**

PLACAS: **OBI584**

MOTOR: **1GRA143085**

SERIE: **null**

CHASIS: **JTEBU9FJ8B5009449**

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: **MANRIQUE**

OCTAVIO

C.C. No. **15428093**

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: **CALLE 16 A # 10 . 20**

TEL: **3176687177**

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: **EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A**
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPO
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: **PERSONAL PERSONAL**

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

MOTOR

1GR
A143085

SERIAL

MODEL GRJ150L-GKAEK
ENGINE 1GR-FE 3956 mL
FRAME No. JTEBU9FJ8B5009449
COLOR TRIM PLANT OPTION



CHASIS

JTEBU9FJ8B5009449



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



AUTOMÁS
uévete Tranquilo

Declaro y asumo la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo