

Colserauto

Certificado 1051085

Fecha:	19/08/2026	Placa:	LYW377
Atendido para:	Compañía de Seguros		
No. Inspección:	1003019922	Rombo:	8
Centro de Inspección:	LIVIANOS CALLE 99		

Asegurable: NO *Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras*

Datos

Marca	PEUGEOT	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	CAMIONETA PASAJ	Modelo	2024
Tipo	5008 [FL]	Carrocería	MONOVOL
Color	BLANCO	Cilindraje	1598
Cod. Fasec.	06806064	Combustible	GASOLINA
No. Motor	*****	Nacionalidad	FRA
No. Chasis	VF3M45GVVR5000329	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	*****	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	69521		
Enviado a	CALLE 98 A 69B-15		

Chequeo control de Calidad

Compañía	WCAR SAS
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	DIRECTO
Nombre	W CARS SAS
Identificación	901566049
Dirección	CLLA 98#69B-35
Profesión	OTROS
Tel.	3105740512
V/R Cliente	\$ 92.500.000
V/R Fasecoda	\$ 127.500.000
V/R Colserauto	\$ 127.500.000
V/R Accesorios	\$ 160.000 + VR Accesorios




Chequeo control de Calidad

Latonería	#####	84%	
Pintura	#####	45%	
Vidrios	#####	100%	
Chasis	#####	50%	
Tapicería	#####	100%	
Fugas Fluidos	#####	100%	
Identificación	#####	100%	
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
	Deficiente	Aceptable	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al
El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

1051085



RAYONES Y SUMIDURAS CON APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS, ALTO GRADO DE CORROSIÓN EN PUENTE DE SUSPENSIÓN TRASERO, EXHOSTO, CUNA, TIJERAS, DUCTOS DE FRENO Y DISCOS DE FRENO, DIRECCIÓN Y DEMAS COMPONENTES PARTE BAJA, LLANTAS EN MAL ESTADO OBSERVACIONES ANTERIORES AFECTAN ASEGURABILIDAD, TORNILLERÍA CAPOT REMOVIDA, TESTIGO MANTENIMIENTO ACTIVO, SUJETO A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA DE SEGUROS., VEHICULO PRESENTA MULTIPLES ARREGLOS SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE ENTIDADES COMPETENTES, PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZADOS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTORIAL DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Chequeo control de Calidad

Accesorios


Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD'S	Planta	Parlantes	Twiter	Vidrios eléctricos	Película de seguridad	Descompañador	Espejo retrovisor	Espejos electrónicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copas	Rines	Amplificadores	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapicería de cuero	Exploradores	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros

Observaciones

RAYONES Y SUMIDURAS CON APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS, ALTO GRADO DE CORROSIÓN EN PUENTE DE SUSPENSIÓN TRASERO, EXHOSTO, CUNA, TIJERAS, DUCTOS DE FRENO Y DISCOS DE FRENO, DIRECCIÓN Y DEMAS COMPONENTES PARTE BAJA, LLANTAS EN MAL ESTADO OBSERVACIONES ANTERIORES AFECTAN ASEGURABILIDAD, TORNILLERIA CAPOT REMOVIDA, TESTIGO MANTENIMIENTO ACTIVO, SUJETO A POLITICAS DE COMPAÑIA DE SEGUROS., , VEHICULO PRESENTA MULTIPLES ARREGLOS SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE ENTIDADES COMPETENTES, PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Llantas

(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo

Marca	PEUGEOT	Clase	CAMIONETA PASAJ.	Tipo	5008 [FL]
					

FECHA:	19/08/2026	PLACA:	LYW377
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1003019922	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

PERITAJE COMERCIAL

MARCA	PEUGEOT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2024
TIPO	5008 [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	06806064	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF3M45GVRS000329	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	69521

NOMBRE	W CARS SAS
IDENTIFICACION	901566049
DIRECCION	CLLA 98#69B-35
TELEFONO	3105740512
V/R CLIENTE	\$ 92.500.000
V/R FASECOLD	\$ 127.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 127.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 160.000

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite per amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	MALO
Estado tubo exhosto	MALO
Estado tanque catalizador de gases	REGULAR *
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	MALO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	MALO

Datos

Chequeo control de Calidad

Motor

Chequeo control de Calidad

Exteriores

Chequeo control de Calidad

Interiores

Chequeo control de Calidad

Parte Baja

Chequeo control de Calidad

REPORTE DE RECLAMACIONES
19/08/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LYW377			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	4121		
Fecha de Expedición:	19/08/2026	Hora:	09:48

Aspecto del Vehículo

Placa:	LYW377
Marca:	PEUGEOT
Línea:	5008 [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1598
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	W CARS SAS
Id Solicitante:	901566049
Fecha Informe:	19/08/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	VF3M45GYVRS000329
Número de Serie:	*****
Número de motor:	*****
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
223	VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

