




PROFESIONALES EN REVISIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE TODA CLASE DE
VEHICULOS



NIT: 8697455-8

BARRANQUILLA, 2026-10-10

Hora: 11:41 AM

N° 26-018530

REGISTRO: 383886

Señores WENDY CIFUENTES

Señores JOEL WILFRIDO BAQUERO BOLAÑO

Comprador: CC 1001823160

Vendedor: CC 1043440551

Por medio del presente me permito determinar el resultado técnico del vehículo con las siguientes características.

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO	COLOR
LYW631	Chevrolet	Onix	2023	PLATA SABLE

CLASE	TIPO	COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
Sedán	Automovil	Gasolina	1000

N° MOTOR	N° CHASIS	N° SERIE	N° ARMADO	N° SEGURIDAD
L4F*230534476*	9BGEB69K0PG288594	9BGEB69K0PG288594	N/A	N/A

RECLAMACIONES
PPD \$ 10.132.000, OTRO \$ 485.000 (2023). PRESENTO POLIZA CON PREVISORA HASTA EL 10.06.2027.

RESULTADO DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
REVISADO LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION SE PUDO CONSTATAR QUE EL NUMERO DE MOTOR, PLAQUETA DE SERIE Y NUMERO DEL CHASIS SON ORIGINALES DE FABRICA, SE EFECTUO EXAMEN DE PINTURA COLOR ORIGINAL PLATA SABLE COLOR ACTUAL PLATA SABLE EN CONCLUSION EL VEHICULO QUEDA IDENTIFICADO TECNICAMENTE PARA LOS VEHICULOS ENSAMBLADOS EN BRASIL OBSERVACIONES: REVISION TECNICA COMERCIAL, LA DOCUMENTACION QUE AMPARA A DICHO VEHICULO (MANIFIESTO Y FACTURA). SE DEBEN CONFIRMAR CON LAS ENTIDADES QUE LO EXPIDEN. SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA VERIFICAR, PIGNORACIONES, EMBARGOS U OTROS YA QUE UNICAMENTE SE DICTAMINA SOBRE LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION AL MOMENTO DE LA REVISION. REVISION NO VALIDA PARA COMPAÑIAS DE SEGURO.

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL
TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CRA 45 #63-56 ESQUINA TEL: 6051234567 3001234567- CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51@gmail.com

SE ANEXAN IMPRONTAS



NÚMERO DE MOTOR

NO LE ESTAMPAN

NÚMERO DE ARMADO

NO LE ESTAMPAN

NÚMERO DE SEGURIDAD



NÚMERO DE CHASIS

NO LE ESTAMPAN

SERIE PLAQUETAS

NO LE ESTAMPAN

NÚMERO CABINA



DATOS LEGALES DEL VEHICULO

PENDIENTES RUNT:	H.F. NO REGISTRA PENDIENTES
PIGNORACIÓN RUNT:	NO PRESENTA LIMITACIONES
MULTAS POR SIMIT:	NO TIENE COMPARENDO POR C.C.
TIMBRE:	AL DIA
IMPUESTO:	AL DIA
TARJETA DE PROPIEDAD:	10034361383
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:	482023000224505
MATRICULADO:	PUERTO COLOMBIA
MATRICULADO FECHA:	2023-09-14

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL
TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA TEL:3692231 - CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51.gmail.com



NÚMERO

FECHA DE
VENCIMIENTO:

TECNOMECANICA

A PARTIR DE

2028-09-14

SOAT

VIGENTE

2027-09-13

KILÓMETRAJE

82.117 km

NOTA: EL KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL MOMENTO DE LA REVISIÓN.



DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRUEBA DE VACIO

PRUEBA DE VACÍO ENTRE 20 Y 21 DE MERCURIO EL MOTOR TRABAJA DENTRO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, SE RECOMIENDA: SINCRONIZACIÓN, REVISAR VÁLVULA PCV, CAMBIO: ESCOPELAS, BASE INFERIOR DEL MOTOR Y BUJES DE LAS TIJERAS, ALINEACIÓN, MANTENIMIENTO A FRENOS, PRESENTA: EL VEHÍCULO INGRESO CON BAJO LÍQUIDO DE REFRIGERANTE, DEPURADOR DESAJUSTADO, GOLPE EN ESTRIBO DERECHO. DESGASTE EN BOMPER DELANTERO.

OBSERVACIÓN: EL RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS PARÁMETROS DE COMPRESION ES UNO DE LOS INDICADORES, MAS NO DETERMINA EL ESTADO GENERAL DEL MOTOR.

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL
TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA TEL:3692231 - CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51.gmail.com



EXAMEN DE PINTURA



BAÚL

4,97

TECHO

5,26

CAPÓ

4,5



PUERTA

PDD

6,2

(Puerta Delantera Derecha)

PDI

6,2

(Puerta Delantera Izquierda)

PTD

7,55

(Puerta Trasera Derecha)

PTI

5,36

(Puerta Trasera Izquierda)



GUARDAFANGO

GDD

7,18

(Guardafango Delantero Derecha)

GDI

4,22

(Guardafango Delantero Izquierda)

GTD

5,15

(Guardafango Trasero Derecha)

GTI

6,24

(Guardafango Trasero Izquierda)

FOTOGRAFIAS DEL VEHÍCULO



FRONTAL



TRASERA



IZQUIERDA



DERECHA

OBSERVACIONES



PINTURA

PRESENTA: RETOQUES,
RAYONES Y SUMIDOS.



AIRE

TRABAJA DENTRO LOS
PARÁMETROS



SCANNER

PRESENTA FALLAS EN
MEMORIA, SE ANEXA EN EL
HISTORIAL



PARTES Y ACCESORIOS



LUCES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Direccionales del izq	1	Bueno
Farola derecha	1	Bueno
Direccionales del der	1	Bueno
Luces media	1	Bueno
Luces bajas	1	Bueno
Luces altas	1	Bueno
Luz placa trasera	1	Bueno
Luz retrovisor der	1	NA
Luz retrovisor izq	1	NA
Farola izquierda	1	Bueno
Direccionales traseri izq	1	Bueno
Luces freno	1	Bueno
Luces reversa	1	Bueno
Stop derecho	1	Bueno
Stop izquierdo	1	Bueno
Tercer stop	1	Bueno
Exploradora derecha	1	NA
Exploradora izquierda	1	NA
Direccionales trasero der	1	Bueno



VIDRIOS Y PAALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Panoramico Delantero	1	Bueno
Retrovisor izquierdo	1	Bueno
Retrovisor derecho	1	Bueno
Espejo Interior	1	Bueno
Paral central izquierdo	1	Bueno
Espejo Retrovisor	1	Bueno
Panoramico Trasero	1	Bueno
Vidrio delantero Derecho	1	Bueno
Vidrio delantero Izquiero	1	Bueno
Vidrio Trasero Derecho	1	Bueno
Vidrio Trasero Izquiero	1	Bueno
Vidrio custodio trasero der	1	Bueno
Vidrio custodio trasero izq	1	Bueno
Paral Panoramico Der	1	Bueno
Paral Panoramico Izq	1	Bueno
Paral Central derecho	1	Bueno



TABLERO DE CONTROLES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Comando limpia brisas	1	Bueno
Comando de retrovisores	1	Bueno
Panel instrumentos	1	Bueno
Comando luces	1	Bueno
Tablero de instrumentos	1	Bueno
Luces tablero	1	Bueno
Comando de exploradoras	1	NA
Timon	1	Bueno
Comando luces Parqueo	1	Bueno



EQUIPO ELÉCTRICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Medidor de Aceite	1	Bueno
Bateria	1	Bueno
Aire acondicionado	1	Bueno
Calefaccion	1	Bueno
Pito	1	Bueno
Radio	1	Bueno
Tacómetro	1	Bueno
Odometro	1	Bueno
Encendedor Cigarrillos	1	NA
Medidor de Gasolina	1	Bueno
Medidor de Temperatura	1	Bueno



TAPICERÍA

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Tapetes	1	Bueno
Alfombra piso	1	Bueno
Bandeja porta objetos	1	Bueno
Carteras puertas	1	Bueno
Cojineria	1	Bueno
Forros	1	NA
Tapizado techo	1	Bueno
Tapizado asientos	1	Bueno
Millare	1	Bueno
Guantera	1	Bueno
Tapizado puertas	1	Bueno



MOTOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Llaves	1	Bueno
Viscosidad aceite motor	1	Regular
Nivel refrigerante motor	1	Regular
Nivel liquido de frenos	1	Regular
Nivel aceite hidraulico	1	NA
Nivel aceite motor	1	Regular
Compresor A/A	1	Bueno
Estado mangueras radiador	1	Bueno
Estado correas	1	Regular
Estado radiador	1	Bueno
Estado radiador A/A	1	Bueno
Estado soportes del motor	1	Bueno
Ignicion	1	Bueno



INTERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Descansacabezas	1	Bueno
Pera barra de cambios	1	Bueno
Plumilla trasera	1	NA
Plumilla izquierda	1	Bueno
Plumilla derecha	1	Bueno
Elevavidrios traseros	1	Bueno
Elevavidrios delanteros	1	Bueno
Antena	1	Bueno
Sunroof	1	NA
Descansabrazos	1	Bueno
Visera	1	Bueno
Consola	1	Bueno



EXTERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Manija Puerta delantera der	1	Bueno
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	1	Bueno
G/fango del derecho	1	Bueno
Ajuste cierre puerta trasera derecha	1	Bueno
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	1	Bueno
Ajuste cierre puerta delantera derecha	1	Bueno
Logotipos	1	Bueno
Bumper trasero	1	Bueno
Bumper delantero	1	Bueno
Manija Puerta trasera izq	1	Bueno
Manija Puerta trasera der	1	Bueno
Manija Puerta delantera izq	1	Bueno
Seguro Puerta	1	Bueno
Ajuste capó	1	Bueno
G/fango del izquierdo	1	Bueno
G/fango trasero derecho	1	Bueno
G/fango trasero izq	1	Bueno
Puerta delantera derecha	1	Bueno
Puerta delantera izquierda	1	Bueno
Puerta trasera derecha	1	Bueno
Puerta trasera izq	1	Bueno
Ajuste baúl	1	Bueno



INFERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Muñequitos	1	Bueno
Punta chasis del izq	1	Bueno
Tapa polvos	1	Bueno
Rotulas	1	Bueno
Brazos axiales	1	Bueno
Amortiguadores traseros	1	Bueno
Amortiguadores delanteros	1	Bueno
Tijera izquierda	1	Bueno
Tijera derecha	1	Bueno
Punta chasls trasero izq	1	Bueno
Punta chasls tra der	1	Bueno
Base motor derecha	1	Bueno
Base motor izquierda	1	Bueno
Base motor inferior	1	Malo
Cuna motor	1	Bueno
Guardapolvos brazo axial	1	Bueno
Guardapolvos ejes	1	Bueno
Bujes	1	Malo
Llanta delantera derecha	1	Bueno
Llanta delantera izquierda	1	Bueno
Llanta trasera derecha	1	Bueno
Llanta traera izquierda	1	Bueno
Llanta repuesto	1	Bueno
Cinturon seguridad	1	Bueno
Punta chasis del der	1	Bueno



FUGAS DE FLUIDOS

DESCRIPCION	ESTADO
Fuga retenedor delantero	No
Fugas aceite motor	No
Fugas aceite caja velocidades	No
Fugas aceite caja transmision	No
Fuga liquido de frenos	No
Fugas hidraulico direccion	No
Fugas tanque de combustible	No
F. aceite de amortiguadores	No
Fugas semiejes	No
F empaque tapa valvula	No
Fugas carter	No
Fuga botella direccìon	No
Fuga bomba hidraulica	No
Fuga retenedor trasero	No

OBSERVACIÓN:

SE RECOMIENDA POR MEDIDA PREVENTIVA HACER CAMBIO DE LOS FLUIDOS Y LIQUIDOS DE VEHÍCULOS.

LLANTAS

POSICION	LADO	MARCA	ESTADO	FECHA VENC.
Delantera	Izquierdo	aportiva	4.98	06/24
Delantera	Derecho	aportiva	5.01	06/24
Trasera	Derecho	aportiva	5.70	06/24
Trasera	Izquierdo	aportiva	5.58	06/24

OBSERVACIONES GENERALES

DESGASTE EN TIMÓN.

INGENIERO: Luis Miguel Florian Carrascal

Tener en cuenta que existen múltiples motivos de rechazos por compañías de seguros, aquí le mencionamos algunos: Seguridad pasiva: Carroceria, Airbag, Parachoques, Traviesa, Chasis, Asientos, cinturones, Reposacabezas - Seguridad actica: Sistema de dirección, Iluminación, Frenos ABS - Discos, Suspensión, Llantas. Otros factores como: panoramicos astillados o quebrados, fugas de motor, pintura en mal estado o golpe medios y fuertes etc.

NOTA: CUALQUIER BORRON O ENMENDADURA NO ACLARADA ANULA ESTE DOCUMENTO Y LA RESPONSABILIDAD SE ASUME UNICAMENTE HASTA LA FECHA DE SU EXPEDICÓN.



OTROS

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Rines	1	Bueno
Tapa puerta platon	1	NA
Platon	1	NA
Estribo izquierdo	1	Bueno
Estribo derecho	1	Regular
Placa trasera	1	Bueno
Placa delantera	1	Bueno

BATERÍA %

VIDA UTIL	100 %
-----------	-------

VALOR SUGERIDO

CODIGO FASECOLDA	01601341
V. FASECOLDA	\$53,900,000
V. SUGERIDO	\$52,000,000

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL

TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA, Barranquilla, Atlántico 3692231 · 304-594-3381 · 301-411-5497
siadecolombia51.gmail.com

