



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO
P034207054926
XXX



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GRAND VITARA (3) (FL) SZ GLX SPORT MT 1600	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	CABINADO	KILOMETRAJE	170753
MODELO	2016	COLOR	BLANCO PERLA
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JS3TA74V9G4100157
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	JS3TA74V9G4100157
CILINDRAJE	1586	N° MOTOR	M16A-1927478
ASEGURADORA	MOVICENTRO .	SUCURSAL	MOVICENTRO
INTERMEDIARIO	MOVICENTRO .	CLAVE	123456789
CLIENTE	DAVID OSPINA .	IDENTIFICACIÓN	8033570

N° INSPECCION	5213712	TURNO	20
FECHA	28-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MOVICENTRO		
SOLICITADO POR	MOVICENTRO .		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	08808029
VALOR AUTOMÁS	\$ 56.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 56.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 970.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

IGM259

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS		91,00 %
60	ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO

FUGA DE FLUIDOS		100,00%
-----------------	--	---------

CARROCERIA - EXTERIOR		77,50%
1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	REGULAR
3	CAPOT	MALA REPARACION
4	CAPOTA	REPINTADO
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
9	FRONTAL SUPERIOR	REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	BIEN REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	MAL REPINTADO
24	RETROVISOR DER.	REPINTADO
26	STOP DERECHO	RAYADO
27	STOP IZQUIERDO	ROTURA FUERTE
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MAL REPINTADO

PINTURA		90,00%
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO				
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO	
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
90%	90%	40%	40%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN			
DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

< -6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN	
Desviación del Vehículo en metros por kilometro	



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
RADIO PIONEER TACTIL	PIONEER PIONEER	1	80000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



ANDRES FELIPE VIDALES GUIRAL
C.C. 1037593107

DAVID OSPINA .
C.C. 8033570

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 28, 2026 NP - PC
RAD: 5213712

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: SUZUKI
LÍNEA: GRAND VITARA (3) (F
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.016
COLOR: BLANCO PERLA
PLACAS: IGM259
MOTOR: M16A-1927478
SERIE: JS3TA74V9G4100157
CHASIS: JS3TA74V9G4100157

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: DAVID OSPINA
C.C. No. 8033570 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CR 43 A # 19 A - 87
TEL: 3008996009

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MOVICENTRO.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	SUZUKI
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
LÍNEA VEHÍCULO	GRAND VITARA
CILINDRAJE	1.586
COLOR	BLANCO PERLA
AÑO MODELO	2016
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	CABINADO

# EJES	2
# CHASIS	JS3TA74V9G4100157
#SERIE	JS3TA74V9G4100157
# VIN	JS3TA74V9G4100157
#MOTOR	M16A-1927478
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1800
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

FECHA EXPEDICIÓN

28/08/2026 13:13:26

IGM259



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
PEREIRA	10016568204	02/08/2018	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	408005198198000	FECHA VENCIMIENTO	14/07/2027
FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	15/07/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	24/07/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CDA SAN GERMAN S.A.S
FECHA VENCIMIENTO	24/07/2027	ESTADO RTM	VIGENTE



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	15/05/2015	
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	✓
TRASLADOS DE MATRICULA	0	✓
TIPO DE SERVICIO	Particular	
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	✓
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO	

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	0	✓
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO	
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO	
CAMBIOS DE BLINDAJE	0	✓
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO	
REPOTENCIADO	NO	



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	✓	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO	✓
TIENE PRENDA	NO	✓	# DOCUMENTO PROCESO	---	
NOMBRE PRENDARIO	0		ENTIDAD JURÍDICA		
REGRABADO # MOTOR	NO	✓	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0	
REGRABADO # CHASIS	NO	✓	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0	
REGRABADO # SERIE	NO	✓	FECHA EXPEDICIÓN	---	
REGRABADO # VIN	NO	✓	FECHA RADICACIÓN	---	



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	INELMA SAS	TIPO DE PROPIETARIO:	JURIDICO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800095465
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
BANCO DE BOGOTA	860002964	JURIDICO	15/05/2015	02/08/2018	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

SUZUKI

GRAND VITARA (3) (FL) SZ GLX SPORT MT 1600

CABINADO

2016

SIN IDENTIFICAR

M16A-1927478

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

CEBICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

170753

BLANCO PERLA

JS3TA74V9G4100157

JS3TA74V9G4100157

N° INSPECCION

5213712

FECHA

28-Ago-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS MOVICENTRO

SOLICITADO POR

MOVICENTRO .

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE PLATA LIVIANO

TURNO 20

IGM259

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A

NO

AMORTIGUADORES

NO

BOMBA EMBRAGUE

NO

TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR

NORMAL

DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

LAVAPARABRISAS

NORMAL

LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO

BUENO

BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

CARTERAS PUERTAS

BUENO

CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

CONSOLA CENTRAL

BUENO

FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

GUANTERA

BUENO

MILLARE

BUENO

PARASOLES

BUENO

TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

CORREA ACCESORIOS

BUENO

RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO

BUENO

BLOQUEO CENTRAL

BUENO

CALEFACCION

BUENO

ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

PITO

BUENO

RADIO

BUENO

RELOJ

BUENO

TACOMETRO

BUENO



Luces

ALTAS

BUENO

ANTINEBLA

BUENO

BAJAS

BUENO

COCUYOS

BUENO

DIRECCIONALES

BUENO

ESTACIONAMIENTO

BUENO

EXPLORADORAS

BUENO

FRENO

BUENO

LUZ TECHO

BUENO

PLACA

BUENO

REVERSO

BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

BUJES TIJERAS

BUENO

CATALIZADOR

BUENO

CRUCETAS

BUENO

CUNA MOTOR

BUENO

GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

PROTECTORES INF.

NO APLICA

SILENCIADOR

BUENO

TIJERAS

BUENO

TUBO EXHOSTO

BUENO



ANDRES FELIPE VIDALES GUIRAL

DAVID OSPINA .

C.C. 1037593107

C.C. 8033570

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 6