



 DIRECCION HIDRAULICA	 AJRE ACONDICIO.	 LLANTAS	 COPAS	 RINES	 AMPLIACIONES	 ALARMA	 RELOJ	 CINTURONES DE SEGURIDAD	 ENCENDEDOR	 TAPICERIA DE CUERO	 EXPLORADORES	 PORTA EQUIPAJE	 TECHO CORREDIZO	 SPOILER	 OTROS
✓	✓	●	✗	●	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
LLANTAS	OTROS 275/55R20	4	\$ 0
RINES	OTROS 20"	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
RADIO DVD	OPCIONAL NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

**% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS**

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA** TOYOTA

**CLASE** CAMPERO

**TIPO** PRADO [LC 150]



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



7/07/2026



FECHA:	7/07/2026	PLACA:	DEV401
--------	-----------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3283006275	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 48.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 48.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2011
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008157	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD2045152	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBH3FJ2B5012686	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBH3FJ2B5012686	ORDEN	255
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	151917

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTE0
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO


ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

FECHA:	7/07/2026	No. Informe	
PLACA:	DEV401	Ciudad	3283006275

**DEV401** SATELITE POPAYAN  
 Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
 Este contiene sistemas de seguridad

<b>DATOS</b>	MARCA			NOMBRE		
	CLASE	TOYOTA		CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO	
	TIPO	CAMPERO		DIRECCIÓN	1061769184	
	MODELO	PRADO [LC 150]		TELÉFONO	VALLE ROBLEDO CASA 12	
	NACIONALIDAD	2011			3113382197	
	COLOR	JAP		Rombo	1	
	CILINDRAJE	GRIS				
	No. MOTOR		No. SERIE		No. CHASIS	
	1KD2045152		JTEBH3FJ2B5012686		JTEBH3FJ2B5012686	

<b>DOCUMENTOS</b>								
	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038927504		RESTRICCIÓN MOVILIDAD ***** BLINDAJE ***** POTENCIA HP 0					
	PLACA	DEV401	MARCA	TOYOTA	LINEA	PRADO VX	MODELO	2011
	CILINDRADA CC	3.000	COLOR	GRIS METALICO	SERVICIO	PARTICULAR		
	CLASE DE VEHICULO	CAMPERO	TIPO CARROCERIA	WAGON	COMBUSTIBLE	DIESEL	CAPACIDAD Kg/PsJ	7
	NÚMERO DE MOTOR	1KD2045152	REG	N	VIN	JTEBH3FJ2B5012686		
	NÚMERO DE SERIE	*****	REG	N	NÚMERO DE CHASIS	JTEBH3FJ2B5012686	REG	N
	PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	MUÑOZ MAMBUSCAY YEISON DANIEL		IDENTIFICACIÓN	C.C. 1060874398			
					FECHA MATRÍCULA: 20/06/2011 FECHA EXP. LIC. TTO.: 21/05/2026 FECHA VENCIMIENTO: ***** ORGANISMO DE TRÁMITO: STRIA TTEyTTO ENVIGADO		LT07005133765	

<b>CONCEPTO E IMPRONTAS</b>	<b>MOTOR</b>	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	<b>SERIAL</b>	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	<b>CHASIS</b>	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma \_\_\_\_\_  
 Agente (R)  
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
 CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
 Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Punte Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehiculos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehiculos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehiculos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehiculos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehiculos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehiculos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 311 888 8888 Cel 316 740 511 Cel 321 4285693

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	07/07/2026	<b>Ciudad:</b>	POPAYAN
<b>Placa:</b>	DEV401	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
<b>MODELO</b>	2011	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	1061769184
<b>N° DE MOTOR</b>	1KD2045152	<b>DIRECCIÓN</b>	VALLE ROBLEDO CASA 12
<b>N° SERIE</b>	JTEBH3FJ2B5012686	<b>TELEFONO</b>	3113382197
<b>N° CHASIS</b>	JTEBH3FJ2B5012686		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



**LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	255		
<b>Fecha de Expedición:</b>	07/07/2026	<b>Hora:</b>	09:14

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	DEV401
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	PRADO [LC 150]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	2982
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
<b>Id Solicitante:</b>	1061769184
<b>Fecha Informe:</b>	07/07/2026
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE POPAYAN
<b>Ciudad de Expedición:</b>	POPAYAN

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBH3FJ2B5012686
<b>Número de Serie:</b>	JTEBH3FJ2B5012686
<b>Número de motor:</b>	1KD2045152
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2011

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 490760

Fecha Expedición: 7 / 7 / 2026 Hora: 9:23 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10038927504

### Tipo de servicio

PASAJEROS

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10038927504

### Fecha matrícula

6/20/2011

### PLACA

DEV401

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBH3FJ2B5012686

### Número VIN

JTEBH3FJ2B5012686

### Número de motor

1KD2045152

### Número de chasis

JTEBH3FJ2B5012686

### Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

### Marca

TOYOTA

### Línea

PRADO VX

### Modelo

2011

### Color

GRIS METALICO

### Cilindraje

3000

### Carrocería

### Número de ejes

0

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

0

0

### País de origen

COLOMBIA

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

439

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO

9/23/2025

9/23/2026

SI

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

11/9/2025

Fecha vencimiento

11/8/2026

Fecha vigencia

11/9/2025

Número póliza

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

YEISON DANIEL MUÑOZ MAMBUSCAY

C

1060874398

5/21/2026

SEBASTIAN OCAMPO LEDEZMA

C

1061814815

5/2/2024

3/10/2026

ANDRES ABELARDO CARTAGENA VALENCIA

C

1037657766

8/28/2020

5/2/2024

EDGAR FERNEY OROZCO

C

4666524

3/10/2026

5/21/2026

JOSE A. Y GERARDO E. ZULUAGA S.A.S.

N

890928717

6/21/2011

4/21/2017

CLAUDIA ISABEL COCA CEBALLOS

C

40432275

4/21/2017

12/13/2017

CARLOS MARIO POSADA GOMEZ

C

71398762

7/14/2020

8/28/2020

JHOJAN FABIAN SALAZAR SANCHEZ

C

1038413325

7/24/2018

7/14/2020

HERNAN DARIO RUIZ GUTIERREZ

C

1035919794

12/13/2017

7/24/2018

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

ALLIANZ SEGUROS S.A.

N

860026182

6/20/2011

6/21/2011

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276925365	9/23/2025		CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
289482482	3/10/2026		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

#### Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
143131364	8/27/2020		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
143210008	8/28/2020		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

#### Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
217080109	9/1/2023		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

**Descripción del trámite**

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
102912765	8/28/2017		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

**Descripción del trámite**

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
107070131	12/13/2017		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

**Descripción del trámite**

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
159857801	8/27/2021		CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.

**Descripción del trámite**

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
194538358	8/27/2022		CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.

**Descripción del trámite**

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
14613755	6/21/2011		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

**Descripción del trámite**

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

**TRÁMITE TRASPASO**

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
14597711	6/20/2011		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

**Descripción del trámite****TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL**

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
248919257	9/10/2024		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

**Descripción del trámite**

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
115183773	7/24/2018		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

**Descripción del trámite****TRÁMITE TRASPASO**

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130642457	8/28/2019		CDA MI RIO

**Descripción del trámite**

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
141393514	7/14/2020		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

**Descripción del trámite****TRÁMITE TRASPASO**

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
98248383	4/21/2017		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

**Descripción del trámite**

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

236307936

5/2/2024

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

116486003

8/27/2018

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

15774195

7/27/2011

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

98256536

4/21/2017

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

294345894

5/21/2026

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

REPORTE DE RECLAMACIONES  
07/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DEV401			

VIGENCIA POLIZA	SIN HISTORIAL
-----------------	---------------

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.