














FECHA:	22/05/2026	PLACA:	NPW622
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1002989010	ROMBO:	101
CENTRO DE INSPECCION: LIVIANOS CALLE 99			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

ESTADO GENERAL


MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05606112	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	PE40796397	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM2W7ASL304045	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143756010
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	12346		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

LATONERIA	#####	94%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 52 14 30		
PROFESION	OTROS	Tel:	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 138.900.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 138.900.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROL DE ENCENDIDO FUNCIONAL,LLANTA DE REPUESTO,GATO Y PALANCA,LLAVE DE PERNOS,GANCHO DE ARRASTRE,KIT DE CARRETERA INCOMPLETO,RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,TAPICERIA EN GENERAL SUCIA,RINES RAYADOS,PROTUBERANCIA EN LLANTA TRASERA DERECHA,MARCO IZQ CON LEVE SUMIDO,LIMITA INSPECCIÓN VISUAL PARTES BAJAS POR PROTECTOR INFERIOR, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE																		
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA			
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS			
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗			
DESCRIPCION				MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION									MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD				PIRELLI	1	\$ 0												
ABS				ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG				ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0												
CAMARA DE REVERSA				ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
RC				OTROS A	1	\$ 0												
SENSOR DE REVERSA				ORIGINAL ORIGINAL	4	\$ 0												

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

MAZDA

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

CX30

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=1002989010

1/1

1/1

Registro de impresiones

Nº 304910

Colserauto

No. Serie

3MVDM2W7ASL304045

No. Vin
Chasis

3MVDM2W7ASL304045

No. Motor

PE 40796397

PE 40796397

Registro de cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: www.colserauto.com

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - pqrf@colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES
22/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NPW622			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	CX30	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05606112	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	PE40796397	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MVDM2W7ASL304045	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143756010
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	12346

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	22/05/2026	PLACA:	NPW622
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1002989010	ROMBO:	101
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.S .
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 52 14 30
TELEFONO	3173834058
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 138.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 138.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 481348

Fecha Expedición: 22 5 2026 Hora: 9:42 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10032247754

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10032247754

Fecha matrícula

7/15/2024

PLACA

NPW622

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3MVDM2W7ASL304045

Clasificación

CAMIONETA

Color

ROJO DIAMANTE

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

3MVDM2W7ASL304045

Marca

MAZDA

Cilindraje

1998

Pasajeros sentados

Número de motor

PE40796397

Línea

CX-30

Carrocería

Capacidad de carga

Número de chasis

3MVDM2W7ASL304045

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1931.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

15242

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/13/2025

Fecha vencimiento

7/12/2026

Fecha vigencia

7/13/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/15/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

243029050

Fecha de registro

7/15/2024

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Placa:	NPW622
Fecha Servicio:	22/05/2026 9:22:26 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I
N
F
O
R
M
E

F
O
T
O
G
R
Á
F
I
C
O

Placa:	NPW622
Fecha Servicio:	22/05/2026 9:22:26 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143756010		
Fecha de Expedición:	22/05/2026	Hora:	09:23

Aspecto del Vehículo

Placa:	NPW622
Marca:	MAZDA
Línea:	CX30
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.S.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	22/05/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3MVD2W7ASL304045
Número de Serie:	***
Número de motor:	PE40796397
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico