



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P008559015683
XXX



N° INSPECCION	5066481	TURNO	1
FECHA	12-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 13		
SOLICITADO POR	JOSE URIEL TORRES		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05601164
VALOR AUTOMÁS	\$ 54.900.000	VALOR FASECOLDA	\$ 55.900.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

FZP837

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	2 (2) PRIME MT 1500CC 6AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	OTROS	KILOMETRAJE	66841
MODELO	2019	COLOR	PLATA ESTELAR
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MDDJ2HA6KM210163
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1496	N° MOTOR	P540472863
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	JOSE URIEL TORRES	IDENTIFICACIÓN	19310438

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; ; PERSIANA REGULAR. PASO RUEDAS REGULARES. MANDOS DE MULTIMEDIA TIMON REGULAR. RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA. SE RECOMIEN MEJORAR ACABADOS DE PINTURA EN PIEZAS INTERVENIDAS.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION


REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 88,80 %


60	ESTRIBO DERECHO	REPINTADO
61	ESTRIBO IZQUIERDO	MALA REPARACION
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR 86,30%

1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	MALA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	BIEN REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	BIEN REPINTADO
19	PUERTA TRASERA DER.	MAL REPINTADO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON



61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%




<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)+10 <-10 y/o >10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 84,00%

36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 12, 2026 NP - PC
RAD: 5066481

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: MAZDA
LÍNEA: 2 (2) PRIME MT 1500C
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.019
COLOR: PLATA ESTELAR
PLACAS: FZP837
MOTOR: P540472863
SERIE: null
CHASIS: 3MDDJ2HA6KM210163

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: TORRES
JOSE URIEL
C.C. No. 19310438 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: DIAG 69 # 14 25
TEL: 3133253815

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
FZP837

5/12/2026 10:25:20 AM

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	2 HATCHBACK
CILINDRAJE	1.496
COLOR	PLATA ESTELAR
AÑO MODELO	2019
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	3MDDJ2HA6KM210163
#SERIE	0
# VIN	3MDDJ2HA6KM210163
#MOTOR	P540472863
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1499
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO			
CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10035198770	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO			
PÓLIZA SOAT	91494412	FECHA VENCIMIENTO	03/08/2026
FECHA EXPEDICIÓN	03/08/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	04/08/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA			
FECHA EXPEDICIÓN	26/03/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CDA AUTOMAS LTDA.
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI

Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	10/04/2019
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	SI	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL			
NOMBRES / EMPRESAS	JERSON TOVAR BERMUDEZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1022323344
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	29/03/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
INVERSIONES PROMEGA S.A.S	830079821	JURIDICO	25/03/2025	29/03/2025	INACTIVO
PABLO ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ	19304485	NATURAL	10/04/2019	25/03/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



COPIA DE INTERNET

FZP837

CLASE AUTOMOVIL
MARCA MAZDA
TIPO 2 (2) PRIME MT 1500CC 6AB
CARROCERIA OTROS
MODELO 2019
NACIONALIDAD MEXICO
N° MOTOR P540472863

COMBUSTIBLE GASOLINA
TIPO PINTURA PENDIENTE
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 66841
COLOR PLATA ESTELAR
N° CHASIS 3MDDJ2HA6KM210163
N° SERIAL null

N° INSPECCION **5066481** TURNO 1
FECHA 12-May-2026
CENTRO INSPECCION AUTOMAS CALLE 13
SOLICITADO POR JOSE URIEL TORRES
SERVICIO SOLICITADO PERITAJE ORO LIVIANO

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS MALO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA REGULAR
- BUJES TIJERAS REGULAR
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO




JERSON DAVID SANCHEZ ACHURY
C.C. 1001341426

JOSE URIEL TORRES
C.C. 19310438

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR
Muévete Tranquilo

Vehículo: MAZDA 2
Año: 2019
ID: FZP837
(introducción manual)

Prueba de compresión



Notas

FZP837: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 8%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%. SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE DETALLAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE SEGÚN EL KILOMETRAJE RECORRIDO.

AL MOMENTO DE LA PRUEBA EL MOTOR NO PRESENTA FUGAS DE FLUIDOS.

Firma:

Informe de diagnóstico de todo el sistema

N ° de pedido: N/A

Time: mayo 12, 2026
09:54:54

🚗 Información comercial		
Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808789
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

🚗 Vehicle Information		
Marca: MAZDA	Modelo: MAZDA2	Año: 2019
Desplazamiento: --	VIN: 3MDDJ2HA6KM210163	Versión del software del vehículo: V10.56
Kilometraje: 66841 Kilómetros	Número de licencia: FZP837	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (8)		Procesamiento
Sistema		Estado(1)
SSU#1 - Unidad de arranque/parada		1
DTCs (1)		
B13D3:16-8A Transmisor de PATS		DTC de Memoria Continua-
BCM#1 - Módulo de control de la carrocería		✓
IC - Racimo de Instrumentos		✓
PCM - Módulo de control del tren motriz		✓
RCM - Airbag		✓
ABS - Sistema de Freno de Anti-bloqueo		✓
EPS - Dirección de Energía Electrónica		✓
ESU - Unidad de suministro eléctrico		✓