

FRENOS


RUEDAS DELANTERAS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



RUEDAS TRASERAS

SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO



CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA

Firma Cliente: _____
C.C.

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX. (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX. (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX. (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX. (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX. (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX. (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel. 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares SA / PBX. (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX. (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX. (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

822502

FECHA:	24/06/2026	PLACA:	LITS45
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	1013001961	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2022
TIPO	X1	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	00806029	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	40786688	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBA71AA00NSU99986	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBA71AA00NSU99986	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	36037

NOMBRE	RICARDO ALFONSO GONZALEZ APONTE
IDENTIFICACION	1090420518
DIRECCION	CUCUTA
TELEFONO	3112619644
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 138.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 136.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 300.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento Indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector _____

Firma Cliente: _____

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020

153740

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

FECHA:	24/06/2026	PLACA:	LIT545
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCIÓN:	1013001961	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCIÓN:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS		

DATOS	MARCA	BMW	NOMBRE	RICARDO ALFONSO GONZALEZ APONTE
	CLASE	CAMIONETA PASAJ.	IDENTIFICACIÓN	1090420518
	TIPO	PASAJ.	DIRECCIÓN	1090420518
	MODELO	X1	TELÉFONO	CUCUTA
	SERVICIO	2022		3112619644
	CILINDRAJE	PARTICULAR		
	COMBUSTIBLE	1998		
	KILOMETRAJE	GASOLINA		
	TIPO CAJA	36037		
		TIPTRONICA		

CONCEPTO TÉCNICO

	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	NA
Funcionamiento Testigo Aceite	Aceptable
Fuga de Aceite	No
Estado Bujías	NA
Detección Ruidos	No
Nivel Refrigerante	Aceptable
Potencia Motor	Aceptable
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura	Bueno
Funcionamiento Motoventilador	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

SI

	ESTADO
Estado Tubería	Bueno
Estado Compresor	Bueno
Estado Radiador A/C	Bueno
Estado Correa Compresor	Bueno
Estado Ventilación y Funcionamiento	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

SI

	ESTADO
Fuga de Fluidos	No
Detección Ruidos	No
Estado Corazas	Bueno
Holgura Barra Cambios	No
Comprobación de Empaques Carcaza	Aceptable
Sostenimiento y Engranaje Cambios	Bueno
Aceptación de Cambios	Bueno
Fugas Reten Eje	No

Observaciones:

RESULTADO

SI

	ESTADO
Holgura Timón	No
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	No
Nivel Depósito Hidráulico	NA
Estado Guarda Polvo	Bueno
Detección de Ruidos	No
Vibración Timón	No
Desenvolvimiento Timón	Aceptable
Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección	Aceptable
Fuga Hidráulico	NA

Observaciones:

RESULTADO

SI

	ESTADO
Nivel Líquido Frenos	Aceptable
Fugas Líquido Frenos	No
Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
Estado Discos de Frenos	Bueno
Estado Servofreno	Aceptable
Estado Mordazas	Aceptable
Funcionamiento Testigo Freno ABS	Aceptable
Estado Freno de Emergencia	Bueno
Desviación de Dirección en Frenado	Aceptable
Esfuerzo Pedal de Freno	No
Esfuerzo de Freno de Mano	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

SI

CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-019
Versión 3.

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 488447

Fecha Expedición: 24 6 2026 Hora: 9:59 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10038173495

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10038173495

Fecha matrícula

5/3/2022

PLACA

LIT545

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WBA71AA00N5U99986

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO ALPINO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

WBA71AA00N5U99986

Marca

BMW

Cilindraje

1998

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

40786688

Línea

X1

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

WBA71AA00N5U99986

Modelo

2022

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1570.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

164

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

5/3/2026

Fecha vencimiento

5/2/2027

Fecha vigencia

5/3/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RICARDO ALFONSO GONZALEZ APONTE

Tipo de documento

C

Número de documento

1090420518

Fecha Inicio (Propiedad)

3/12/2026

Fecha fin (Propiedad)

CLAUDIA ISABEL PINZON ROZO

C

35408135

5/3/2022

3/12/2026

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

289657629

Fecha de registro

3/12/2026

Estado de solicitud

Entidad

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

175811680

5/3/2022

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	24/06/2026	Hora:	09:01

Aspecto del Vehículo

Placa:	LIT545
Marca:	BMW
Línea:	X1
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RICARDO ALFONSO GONZALEZ APONTE
Id Solicitante:	1090420518
Fecha Informe:	24/06/2026
Centro de Validación:	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WBA71AA00N5U99986
Número de Serie:	WBA71AA00N5U99986
Número de motor:	40786688
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

PROTOCOLO


Batería/arrancador/compresión

Empresa: Colserauto SA

Calle 17 #46-60

BOGOTA

Datos	vehículo
MARCA	BMW
LINEA	X1
KILOMETRAJE	36037
N. MOTOR	40786688
VIN	WBA71AA00N5U99986
PLACA	LIT545



PBX: (1) 745 21 21 Bogotá D.C
Línea nacional: 01 800 0182121

contactenos@colserauto.com
www.colserauto.com

+Experiencias
+Servicios

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 95 - 90 - 98 - 97 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 8 Amperios equivalente al 8%; esto me indica que el motor está en parámetros normales de funcionamiento.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

PBX: (1) 745 21 21 Bogotá D.C
Línea nacional: 01 800 0182121

contactenos@colserauto.com
www.colserauto.com

+Experiencias
+Servicios

FECHA:	24/06/2026	No. Informe	1013001961
PLACA:	LIT545	Ciudad	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS		No.MOTOR		No.SERIE		No.CHASIS	
MARCA	BMW	40786688		WBA71AA00N5U99986		WBA71AA00N5U99986	
CLASE	CAMIONETA PASAJ.						
TIPO	X1						
MODELO	2022						
NACIONALIDAD	ALE						
COLOR	BLANCO						
CILINDRAJE	1998						
NOMBRE		RICARDO ALFONSO GONZALEZ APONTE					
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)		1090420518					
DIRECCIÓN		CUCUTA					
TELÉFONO		3112619644					
Rumbo		5					

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10038173495

PLACA: LIT545 MARCA: BMW LINEA: X1 SDRVE20 MODELO: 2022

CILINDRAJE: 1.998 COLOR: BLANCO ALPINO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROSERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 5

NUMERO DE MOTOR: 40786688 REG. N: WBA71AA00N5U99986

NUMERO DE SERIE: REG. N: WBA71AA00N5U99986

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ APONTE RICARDO ALFONSO IDENTIFICACION: C.C. 1090420518

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** LINEA/F: ***** POTENCIA HP: 192

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE: FECHA IMPORT: FUENTE: 192022000031846 | 26/04/2022 5




IMITACIÓN A LA PROPIEDAD: PRENDA - TOYOTA FINANCIAR SERVICES COLOMBIA S.A.S.

FECHA MATRICULA: FECHA EXP. LIC. PTO: FECHA VENCIMIENTO: 03/05/2022 12/03/2026 *****

ORGANISMO DE TRANSITO: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

LT07004899022

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado	<input type="checkbox"/>	
	Grabado	<input type="checkbox"/>	
SERIAL	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado	<input type="checkbox"/>	
	Grabado	<input type="checkbox"/>	
CHASIS	Original	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado	<input type="checkbox"/>	
	Grabado	<input type="checkbox"/>	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores _____ Firma Cliente C.C. _____

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Call Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Call Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM