



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P008559017836
XXX

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	JETTA (7) TSI HIGHLINE TP 1400CC T TC CT R1	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	109250
MODELO	2020	COLOR	NEGRO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3VWH66BU7LM000788
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3VWH66BU7LM000788
CILINDRAJE	1395	N° MOTOR	CZD916077
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	PERSONAL PERSONAL	IDENTIFICACIÓN	333333340



N° INSPECCION	5159455	TURNO	1
FECHA	1-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	MOVIL VIP BOGOTA		
SOLICITADO POR	IVAN DAVID VARGAS VARGAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09201249
VALOR AUTOMÁS	\$ 74.100.000	VALOR FASECOLDA	\$ 74.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		



NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,PRESENTA DETERIORO EN PLACAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR. - PRESENTA DESCUADRE EN TAPA BAÚL, RINES RAYADOS, CHAPA DE PUERTA CONDUCTOR CC PROTECTOR PLÁSTICO ROTO, SE EVIDENCIA SUSTITUCIÓN DE PANORÁMICO DELANTERO,; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PUBLICA.



REVISIÓN VISUAL




Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

91,00 %

60 ESTRIBO DERECHO SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

85,50%


1 BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	BIEN REPINTADO
3 CAPOT	BUENA REPARACION
5 COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
17 PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18 PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19 PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
20 PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
24 RETROVISOR DER.	RAYON
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BIEN REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

74,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37 MARCAS DE LUADO	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



IVAN DAVID VARGAS VARGAS
C.C. 1019110146

PERSONAL PERSONAL
C.C. 333333340

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

GMW309



Datos del Servicio

Solicitante	IVAN DAVID VARGAS VARGAS			N° Inspección	5159455
MARCA	VOLKSWAGEN	COLOR	NEGRO	Fecha	1-Ago-2026
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
TIPO	JETTA (7) TSI HIGHLINE TP 1400CC T TC CT	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	MOVIL VIP BOGOTA
KILOMETRAJE	109250	CILINDRAJE	1395	Asegurado	PERSONAL PERSONAL
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	333333340



Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	14,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO




RESULTADO FINAL



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 8%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%.

IVAN DAVID VARGAS VARGAS

PERSONAL PERSONAL

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1019110146
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: C.C. 333333340
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co **Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583**



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 01, 2026 PR - PC
RAD: 5159455

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: VOLKSWAGEN
LÍNEA: JETTA (7) TSI HIGHLI
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.020
COLOR: NEGRO
PLACAS: GMW309
MOTOR: CZD916077
SERIE: 3VWH66BU7LM000788
CHASIS: 3VWH66BU7LM000788

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: PERSONAL
PERSONAL
C.C. No. 333333340 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 50 #4 -170
TEL: 3111111111

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
8/1/2026 9:55:18 AM

GMW309

MARCA VEHÍCULO	VOLKSWAGEN
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	JETTA HIGHLINE
CILINDRAJE	1.395
COLOR	NEGRO
AÑO MODELO	2020
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

# EJES	2
# CHASIS	3VWH66BU7LM000788
#SERIE	3VWH66BU7LM000788
# VIN	3VWH66BU7LM000788
#MOTOR	CZD916077
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1361
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10039088889	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	14289417415360	FECHA VENCIMIENTO	24/04/2027
FECHA EXPEDICIÓN	24/04/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	25/04/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	08/05/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CDA INGENIERIA SAS
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	30/11/2019	
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	✓
TRASLADOS DE MATRICULA	0	✓
TIPO DE SERVICIO	Particular	
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	✓
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO	
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0	
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--	
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO	
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0	
REPOTENCIADO	NO	

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	✓	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO	✓
TIENE PRENDA	NO	✓	# DOCUMENTO PROCESO	---	
NOMBRE PRENDARIO	0		ENTIDAD JURÍDICA		
REGRABADO # MOTOR	NO	✓	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0	
REGRABADO # CHASIS	NO	✓	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0	
REGRABADO # SERIE	NO	✓	FECHA EXPEDICIÓN	---	
REGRABADO # VIN	NO	✓	FECHA RADICACIÓN	---	

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	MAURICIO MATEUS GOMEZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80927159
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	03/06/2026	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
JUAN CARLOS RAMIREZ CALDERON	80208714	NATURAL	30/11/2019	03/06/2026	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

AUTOMOVIL

VOLKSWAGEN

JETTA (7) TSI HIGHLINE TP 1400CC T TC CT R15

2020

MEXICO

CZD916077

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

109250

NEGRO

3VWH66BU7LM000788

3VWH66BU7LM000788

N° INSPECCION

5159455

FECHA

1-Ago-2026

CENTRO INSPECCION

MOVIL VIP BOGOTA

SOLICITADO POR

IVAN DAVID VARGAS VARGAS

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO

TURNO

1

GMW309

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO APLICA

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

NO APLICA

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

NO APLICA

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

REGULAR

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

REGULAR

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



IVAN DAVID VARGAS VARGAS

C.C. 1019110146

PERSONAL PERSONAL

C.C. 333333340

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 7

Informe de diagnóstico de todo el sistema

El informe es creado por THINKCAR

Información del vehículo

SN:989147103227

Hacer:VOLKSWAGEN

Año:2020

VIN:3VWH66BU7LM000788

Kilometraje:67888 Miles

Tiempo de la prueba:08/01/2026 09:53:09



Resultado de la inspección

01 Electrónica del motor Existen 1 problemas

1.P014100 Banco 1, sonda 2, circuito calefactor - Fallo eléctrico pasivo/espórádico

08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción Existen 2

1.U112300 Bus de datos, valor erróneo recibido activo/estático

2.B10CD00 Funcionamiento parcial debido a la gestión de energía pasivo/espórádico

09 Centralita eléctrica electrónica Existen 2 problemas

1.B128104 Sensor de la humedad del aire - presenta una avería activo/estático

2.B133029 Sensor del sistema de alarma antirrobo - Señal no plausible pasivo/espórádico

B7 Interfaz para sist. acceso y arranque Existen 1 problemas

1.U140000 Funcionamiento parcial - debido a subtensión pasivo/espórádico

Los siguientes sistemas están bien:

1.02 Electrónica del cambio

2.03 Electrónica de los frenos

3.15 Airbag

4.17 Cuadro de Instrumentos

5.19 Interfaz de diagnosis para bus de datos
6.2B Bloqueo columna direc.
7.42 Electrónica puerta conductor
8.44 Dirección asistida
9.52 Electrónica puerta acompañante
10.5F Electrónica de información 1
11.76 Ayuda de aparcamiento
12.CA Unidad de control del techo corredizo

Informe de diagnóstico de todo el sistema

El informe es creado por THINKCAR

Información del vehículo

SN:989147103227

Hacer:VOLKSWAGEN

Año:2020

VIN:3VWH66BU7LM000788

Kilometraje:67888 Miles

Tiempo de la prueba:08/01/2026 09:53:09



Resultado de la inspección

01 Electrónica del motor Existen 1 problemas

1.P014100 Banco 1, sonda 2, circuito calefactor - Fallo eléctrico pasivo/espórádico

08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción Existen 2

1.U112300 Bus de datos, valor erróneo recibido activo/estático

2.B10CD00 Funcionamiento parcial debido a la gestión de energía pasivo/espórádico

09 Centralita eléctrica electrónica Existen 2 problemas

1.B128104 Sensor de la humedad del aire - presenta una avería activo/estático

2.B133029 Sensor del sistema de alarma antirrobo - Señal no plausible pasivo/espórádico

B7 Interfaz para sist. acceso y arranque Existen 1 problemas

1.U140000 Funcionamiento parcial - debido a subtensión pasivo/espórádico

Los siguientes sistemas están bien:

1.02 Electrónica del cambio

2.03 Electrónica de los frenos

3.15 Airbag

4.17 Cuadro de Instrumentos

5.19 Interfaz de diagnosis para bus de datos
6.2B Bloqueo columna direc.
7.42 Electrónica puerta conductor
8.44 Dirección asistida
9.52 Electrónica puerta acompañante
10.5F Electrónica de información 1
11.76 Ayuda de aparcamiento
12.CA Unidad de control del techo corredizo