

Colserauto

Certificado 1045823

18/09/2026

Fecha:

Compañía de Seguros: Colserauto

KHN848

Atendido para:

1033031166

17

No. Inspección:

MEDELLIN - COLOMBIA

Centro de Inspección:

No Aplica

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

Asegurable:

Datos

Marca	CHEVROLET	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	AUTOMOVIL	Modelo	2011
Tipo	AVEO	Carrocería	AUTO SEDAN
Color	PLATA	Cilindraje	1500
Coef. Fases	01533095	Combustible	GASOLINA
No. Motor	F15533510451	Nacionalidad	KOR
No. Chasis	9GATD51Y7BP014837	Tipo de caja	0
No. Serial	PARTICULAR	Orden	
Servicio	1B2703		
Kilometraje	CALLE 9SA NO 69C -15		
Enviado a			

Chequeo control de Calidad

Compañía	COLSERAUTO S.A. CONVENIO ASEGURADORAS
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	DIRECTOCONVENIO ASEGURADOR
Nombre	NORA EUGENIA GIRALDO SERNA
Identificación	43525223
Dirección	CLL 17 # 37A 80
Profesión	OTROS
Tel.	3162707207
V/R Cliente	\$ 26.900.000
V/R Fasecolda	\$ 26.900.000
V/R Colserauto	\$ 1.270.000
V/R Accesorios	+VR Accesorios

Chequeo control de Calidad

Estado General



Lanteras	75%	
Pintura	100%	
Vidrios	100%	
Chasis	100%	
Tapicería	100%	
Fugas Fluidos	100%	
Identificación	100%	
75% - 89%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al

que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.

En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS. LEVES RAYONES Y SUMIDOS, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SE NALADAS CON ARREGLOS SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CAUCHOS, BUJES DE SUSPENSION Y FRENOS, LLANTAS TRASERAS PROXIMAS PARA CAMBIO. ESTRIBO DERECHO REEMPLAZADO., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER.


(✓) Original (●) Opcional (X) No tiene

Accesorios

Descripción	Marca	Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca	Referencia	Cantidad	Valor
VIDRIOS ELECTRICOS	OPCIONAL		2	\$ 180.000					
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		1	\$ 200.000					
ALARMA	OPCIONAL		1	\$ 250.000					
CAMARA DE REVERSA DVD	OPCIONAL		1	\$ 500.000					

Observaciones

Llantas




Observaciones:

Fotos vehículo


Marca CHEVROLET

Clase AUTOMOVIL

Tipo AVEO



Firma Cliente : _____
C.C.


ROBINSON ARTURO VIVARES LUNA

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 47 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022


Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Observaciones

Llantas

(% Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo

Marca


CHEVROLET

Clase


AUTOMOVIL

Tipo

AVEO



Firma Cliente : _____
C.C.

Inspector:  _____
ROBINSON ARTURO VIVARES LUNA

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morata: Calle 78A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 47 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarque / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:

18/09/2026

PLACA:

KHN848

RENDIDO PARA:

Compañía de Seguros

No.INSPECCION:

1033031166

ROMBO:

17

CENTRO DE INSPECCION:

MEDELLIN - LIVIANOS

ASEGURABLE:

No Aplica

Datos

Chequeo control de Calidad

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2011
TIPO	AVEO	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1500
COD. FASEC.	01633095	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F15S33S10451	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	***	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GATD51Y7B8014837	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	182703

Motor

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

Exteriores

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

Interiores

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

Parte Baja

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

NOMBRE

NORA EUGENIA GIRALDO SERNA

IDENTIFICACION

43525223

DIRECCION

CLL 17 # 37A 80

TELEFONO

3162707207

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLD

\$ 26.900.000

V/R COLSERAUTO

\$ 26.900.000

V/R ACCESORIOS

\$ 1.270.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Airbag	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector:

Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S.A.S ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Fecha:

No Informe

Placa:

KHN848

MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad

Este documento es válido únicamente en original

Este contiene sistemas de seguridad

NORA EUGENIA GIRALDO SERNA

Datos

CHEVROLET
Marca AUTOMOVIL
Clase AVEO
Tipo 2011
Modelo KOR
Nacionalidad PLATA
Color 1500
Cilindraje

Nombre 43525223
Cédula de ciudadanía (NIT) CLL 17 # 37A 80
Dirección 3162707207
Teléfono 17

No. Motor
F15S33510451No. Serie
9GATD51Y7BB014837

No. Chasis

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10000861805

PLACA KHN848 MARCA CHEVROLET LINEA AVEO FAMILY MODELO 2011
CILINDRAJE 1.500 COLOR PLATA BRILLANTE SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA SEDAN COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD HP/PSJ 5
NUMERO DE MOTOR F15S33510451 REG. VIN N
NUMERO DE SERIE 9GATD51Y7BB014837 REG. N
PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES) IDENTIFICACION
GIRALDO SERNA NORA EUGENIA C.C. 43525223

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLANCA POTENCIA HP 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN E. FECHA IMPORTE PUERTA
032010000625405 E 08/07/2010 4
LIMITACIÓN A PROPIEDAD
FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TIT. FECHA VENCIMIENTO
20/09/2010 20/09/2010
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTYTTE MCPAL SABANETA



Concepto e Improntas

Motor

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



Serial

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

Chasis

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Balarqui / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

REPORTE DE RECLAMACIONES
18/09/2026

Colserauto

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KHN848	DANOS MENOR CUANTIA	19/11/2021	S 2.155.725

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------



Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la informacion disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la informacion total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye danos o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulaci3n y divulgaci3n Exclusivamente de las compa1as aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de car1cter no comercial, realizando consultas en la p1gina Publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de informaci3n pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	18/09/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	KHN848	Centro de Servicio:	MEDELLIN - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	NORA EUGENIA GIRALDO SERNA
MODELO	2011	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	43525223
N° DE MOTOR	F15S33510451	DIRECCIÓN	CLL 17 # 37A 80
N° SERIE	9GATD51Y7BB014837	TELEFONO	3162707207
N° CHASIS	...		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Solicitud No: 505158

Fecha Expedición: 18 9 2026

Hora: 3:52 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10000861805

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10000861805

Fecha matricula

9/20/2010

PLACA

KHN848

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

NO REPORTADO

Número VIN

NO REPORTADO

Número de motor

F15S33510451

Número de chasis

NO REPORTADO

Clasificación

AUTOMOVIL - PASAJEROS

Marca

CHEVROLET

Línea

AVEO

Modelo

2011

Color

PLATA BRILLANTE

Cilindraje

1500

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

0.00

País de origen

COLOMBIA

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

464

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA GLORIETA GUAYABAL	9/8/2026	9/8/2027	SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	EMTIDA	9/21/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/20/2026	9/21/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
NORA EUGENIA GIRALDO SERNA	C	43525223	9/20/2010	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
302274016	9/8/2026		CDA GLORIETA GUAYABAL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica			
Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275927375	9/9/2025		CDA GLORIETA GUAYABAL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica			
Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
245860199	9/10/2024		CDA GLORIETA GUAYABAL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica			
Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
217715628	9/11/2023		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica			
Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
195368444	9/12/2022		CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica			
Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
160730302	9/14/2021		IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica			
Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

144023027	9/14/2020		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO
-----------	-----------	--	----------------------------

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130951372	9/5/2019		C.D.A. EL POBLADO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
116829109	9/5/2018		IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
103238233	9/6/2017		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
88885720	9/3/2016		IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
31487246	11/15/2012		IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

7074130

9/20/2010

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolocitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

7074807

9/20/2010

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colstrauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSTRAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	3225		
Fecha de Expedición:	18/09/2026	Hora:	03:46

Aspecto del Vehículo

Placa:	KHN848
Marca:	CHEVROLET
Línea:	AVEO
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1500
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	NORA EUGENIA GIRALDO SERNA
Id Solicitante:	43525223
Fecha Informe:	18/09/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	***
Número de Serie:	9GATD51Y7BB014837
Número de motor:	F15S33510451
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2011

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Responsable del impuesto sobre las ventas Actividad económica 7120-4520-8121-8129 Somos Grandes Contribuyentes Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos agentes de retención de IVA Resolución DIAN 18764093509726 Prefijo de numeración LMED Rango 100040001 hasta 100099000 Vigencia 23 de Mayo de 2025 a 23 de Mayo de 2027
No somos autorretenedores del impuesto sobre la renta Tarifas de ICA Medellín 10 E-mail: felectronicaclientes@colserauto.com

SEÑOR(ES)

NOMBRE: GIRALDO SERNA NORA EUGENIA
NIT/C.C: 43525223
DIRECCIÓN: CL 17 37 A 80
TELÉFONO:
CIUDAD: MEDELLIN
E-MAIL: nora.gs@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LMED - 100049211

CUFE: 96cdcbec6cf1c745e83a0cd788eaf38900a2651badf4a4aa871a84100e9a2a68b2061afb536de487a71502fdfafa4997

FECHA GENERACION	FECHA EXPEDICION	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	VENCIMIENTO
18/09/2026 - 04:04:09p. m.	18/09/2026 - 04:04:09p. m.	Contado	Tarjeta	18/09/2026

PLACA	CONVENIO
KHN848	convenio aseguradoras

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTO	VALOR TOTAL
1 PQ385	LC. AVALUO BASICO PLUS	1.00	247,143.00	25.00	185,357.25

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M.CTE.

SUBTOTAL \$185,357.25

Por favor realizar sus pagos a las cuentas: Davivienda cuenta de ahorros 00047001479-6
o Bancolombia cuenta de ahorros 20722862547.
Enviar consignación al correo: cartera@colserauto.com

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio artículo 774 del Código de Comercio.
El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa máxima fijada en la fecha por la Superintendencia Financiera.

OBSERVACIONES: KHN848 PQ385 TD

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	%	VALOR
IVA	\$185,357.25	19	\$35,217.88
RENTA	\$0.00	0	\$0.00
RETIVA	\$0.00	0	\$0.00
RETICA	\$0.00	0	\$0.00

Factura generada por Colserauto S.A. Nit 860053523-8. Software SAP BO.
Proveedor tecnológico de facturación: Facture S.A.S - Nit: 900.399.741-7. Para mayor información visita
nuestra página web: www.colserauto.com - Línea Nacional: 01 8000 182121.

VALOR TOTAL A PAGAR \$220,600.00