

1. Datos del Vehículo

Marca	BMW	Clase vehicu.	AUTOMOVIL
Línea	420I CABRIO	Día registro	11/10/2016
Modelo	2017	Combustible	GASOLINA
Carrocería	CONVERTIBLE	No. puertas	2
Color	NEGRO METALIZ	Nacionalidad	IMPORTADO
Cilindraje	1998	No. chasis	WBA4T3105H5G45721
Kilometraje	25480	No. VIN	*****
Tipo de caja	TIPTRONICA	No. Motor	23739671

Vehículo apto para traspaso
Si ☐ No ☒

Vehículo reporta siniestros
Si ☒ No ☐

Fecha de matricula
11/10/2016

2. Documentación

JDX916

Código QR peritaje:



Propietario: ENRICO SILVA PEREZ

Documento o Nit 7712553

Numero de dueños, según historico de propietarios: 2


3. Valores

Revista Motor	\$	104,900,000
Fasecolda	\$	115,300,000
Mercado	\$	110,000,000

4. Inspección Visual y Técnica

CARROCERÍA
LATONERÍA
PINTURA
PARALES
GUARDAPOLVOS
EMPAQUETADURAS

79 %



Guardafango izquierdo (Regular) - repintado

Puerta delantera izquierda (Regular) - sumidos

Costado izquierdo (Regular) - sumidos

Bomper trasero (Regular) - repintado

Costado derecho (Regular) - repintado, sumido

Puerta delantera derecha (Regular) - sumidos

Empaquetaduras (Regular) - de vidrio panorámico manipulada

Bómpier delantero (Regular) - repintado

RESULTADO COMPRESION DE MOTOR



Cil. 1	Cil. 2	Cil. 3	Cil. 4
-- PSI	-- PSI	-- PSI	-- PSI
Cil. 5	Cil. 6	Cil. 7	Cil. 8
N/A PSI	N/A PSI	N/A PSI	N/A PSI

VIDA ÚTIL LLANTAS Y AMORTIGUADORES

Ruedas delanteras



Ruedas traseras



	Vida útil	Presión	Referencia	Vida útil	Presión	Referencia
Izquierda	40 %	28 psi	225/50/R17	20 %	28 psi	225/50/R17
Derecha	40 %	24 psi	225/50/R17	15 %	22 psi	225/50/R17

llanta requiere cambio: Si ☒ No ☐

Suspensión delantera



Suspensión trasera



Requiere cambio/ajuste: Si ☐ No ☒ Requiere cambio/ajuste: Si ☐ No ☒

CHASÍS y ESTRUCTURA:

98 %



Refuerzos pisos (Regular) - Alfombra rota lado izquierdo

Motor

97 %

Sistema electrico

97 %

Llantas

60 %

Fluidos

100 %

Suspension

97 %

Prueba de ruta

100 %

Interior del vehículo

100 %

**todos los items
tienen un valor
proporcional diferente


CALIFICACIÓN FINAL

78

%

Escala de aceptación para vehículos





5. Motor

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Arranque	☒	☐	☐	☐
Radiador	☒	☐	☐	☐
Carter motor	☒	☐	☐	☐
Carter de caja	☒	☐	☐	☐
Caja de velocidades	☒	☐	☐	☐
Soporte de caja	☒	☐	☐	☐
Soporte de motor	☒	☐	☐	☐
Ruido de motor	☒	☐	☐	☐
Ventiladores	☒	☐	☐	☐
Mangueras	☒	☐	☐	☐
Condición de embrague	☐	☐	☐	☒
Sincronización	☒	☐	☐	☐
Correa de accesorios	☒	☐	☐	☐
Ruido en polea y tensores	☒	☐	☐	☐
Tapa valvulas	☒	☐	☐	☐
Calidad del aceite	☐	☒	☐	☐
Escaner automotriz	☒	☐	☐	☐
Compresion	☐	☐	☐	☒

Resultado

97 %



7. Llantas

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Llantas delanteras	☐	☒	☐	☐
Llantas traseras	☐	☐	☒	☐
Llanta de repuesto	☒	☐	☐	☐
Desgaste	☐	☒	☐	☐
Estado rines / lujo	☒	☐	☐	☐

Resultado

60 %



6. Sistema eléctrico

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Elevavidrios	☒	☐	☐	☐
Plumillas	☒	☐	☐	☐
Farola derecha	☒	☐	☐	☐
Farola izquierda	☒	☐	☐	☐
Exploradora derecha	☒	☐	☐	☐
Exploradora izquierda	☒	☐	☐	☐
Stop derecho	☒	☐	☐	☐
Stop izquierdo	☒	☐	☐	☐
Stop de tapa baúl derecho	☒	☐	☐	☐
Stop de tapa baúl izquierdo	☒	☐	☐	☐
Tercer stop	☒	☐	☐	☐
Bocina	☒	☐	☐	☐
Batería	☐	☒	☐	☐
Fusibles	☒	☐	☐	☐
Alternador	☒	☐	☐	☐
Luz de porta placa	☒	☐	☐	☐

Resultado

97 %



8. Fuga de Fluidos

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Fuga de aceite motor	☒	☐	☐	☐
Fuga de aceite caja	☒	☐	☐	☐
Fuga de refrigerante	☒	☐	☐	☐
Fuga de líquido de freno	☒	☐	☐	☐
Fuga de combustible	☒	☐	☐	☐
Fuga de dir. hidráulica	☐	☐	☐	☒
Fuga de diferencial	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



IMPORTANTE: **Se puede revisar este documento y su version online en www.Elperito.com/validacion y a continuación ingresa el numero del servicio y la placa del vehiculo



9. Tren Delantero y suspensión

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Pastillas de freno	☒	☐	☐	☐
Discos de freno	☒	☐	☐	☐
Amortiguadores delanteros	☒	☐	☐	☐
Amortiguadores traseros	☐	☒	☐	☐
Guardapolvo punta homocinética	☒	☐	☐	☐
Punta homocinetica	☒	☐	☐	☐
Guardapolvo punta de eje	☒	☐	☐	☐
Puntas de ejes	☒	☐	☐	☐
Axiales	☒	☐	☐	☐
Terminales	☒	☐	☐	☐
Rotulas	☒	☐	☐	☐
Bujes	☒	☐	☐	☐
Tijeras	☒	☐	☐	☐
Caja de dirección	☒	☐	☐	☐
Rodamientos	☒	☐	☐	☐
Transfer (solo para 4x4)	☐	☐	☐	☒
Cardanes (solo camioneta)	☒	☐	☐	☐
Cruzetas (solo camioneta)	☒	☐	☐	☐
Graduacion freno de mano	☒	☐	☐	☐
Liquido de frenos	☒	☐	☐	☐

Resultado

97 %



11. Prueba de ruta

Aceleración	☒	☐	☐	☐
Maniobrabilidad	☒	☐	☐	☐
Angulo de alineación	☒	☐	☐	☐
Condición de frenado	☒	☐	☐	☐
Condición del embrague	☐	☐	☐	☒
Relación caja-motor	☒	☐	☐	☐
Vibraciones	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



10. Interior del vehículo

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Calefacción	☒	☐	☐	☐
Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
Cinturones	☒	☐	☐	☐
Asiento derecho	☒	☐	☐	☐
Asiento Izquierdo	☒	☐	☐	☐
Asientos traseros	☒	☐	☐	☐
Condición del techo	☒	☐	☐	☐
Para - soles	☒	☐	☐	☐
Manija techo	☒	☐	☐	☐
Luz de techo	☒	☐	☐	☐
Carteras	☒	☐	☐	☐
Millare	☒	☐	☐	☐
Alfombras	☒	☐	☐	☐
Cabeceros	☒	☐	☐	☐
Tapetes	☒	☐	☐	☐
Volante	☒	☐	☐	☐
Mandos de elevavidrios	☒	☐	☐	☐
Pomo de cambios	☒	☐	☐	☐
Manija de carteras internas	☒	☐	☐	☐

Resultado

100 %



IMPORTANTE: **Se puede revisar este documento y su version online en www.Elperito.com/validacion y acontinuación ingresa el numero del servicio y la placa del vehiculo

 12. Accesorios

Copa de seguridad
Cámara de reversa
Sensores de reversa

 14. Modificaciones

	SI/No	Detalle	fecha
Regrabación serial	No		
Regrabación vin	No		
Regrabación motor	No		
Regrabación chasis	No		

 15. Solicitudes ante el transito

fecha	entidad	tramite	estado
2016-10-11	SECRETARIA DIST	TRÁMITE MATRÍCULA INI	AUTORIZADA
2023-05-30	CDA TRAINGULO D	Tramite revision tecnico m	APROBADA
2023-06-16	SECRETARIA DIST	TRÁMITE LEVANTAMIEN	AUTORIZADA
2024-05-30	CDA TRAINGULO D	Tramite revision tecnico m	APROBADA

 16. Resumen info propietario

Procesos judiciales	Bajo	Comparendos/Infracc	Bajo
Antecedentes Policía	No consultado		

 17. historico de propietarios

Tipo	No. de documento	Nombre del propietario	Inicio de propiedad	Fin de propiedad	Tiempo de propiedad (Años - meses -días)			Tipo de financiacion	Actual	Entidad
cc	52218191	JENNY FERNANDA ZAM	2016-10-11	2023-06-16	6	8	5		No	
cc	7712553	ENRICO SILVA PEREZ	2023-06-16		3	2	5		Sí	

 13. Info. (fuentes consultadas carro)


RTM < 3 meses	Alto	Impu. Cundinamarca	Bajo
Impu. Santander	Bajo	Impu. Caquetá	Bajo
Impu. Boyacá	Bajo	Fasecolda	Bajo
Impu. Quindío	Bajo	Impu. Antioquia	Bajo
Impu. Itagüí	Bajo	Impu. Caldas	Bajo
Impu. Putumayo	Bajo	Precio Máximo Soat	Bajo
Impu. Girón	Bajo	Impu. Valle del Cauca	Bajo
Costos siniestros	Bajo	Ecuador veh robado	Bajo
Guía vals Fasecolda	Bajo	Vehículo robado	Bajo
Precio Mintransporte	Bajo	Soat < 3 meses	Bajo
TuCarro service	Bajo	Noticias google	Bajo
Impu. Atlántico	Bajo	Datos básicos	Bajo
Blindaje	Bajo	Soats	Bajo
Rev Tec Mec	Bajo	Cerficado de desinte	Bajo
Cerficado Dijin	Bajo	Garantías a favor de	Bajo
Datos técnicos	Bajo	Normalización sanea	Bajo
Caución poliza	Bajo	Registro inicial	Bajo
Num prop 12 meses	Bajo	Info cambio de servic	No consultado
Chatarrización	No consultado	SIMUR	No consultado
Impu. Bogotá	No consultado	Impu. Risaralda	No consultado
Impu. Itagüí	No consultado	Impu. Medellín	No consultado
Impu. Medellín	No consultado	Impu. Magdalena	No consultado
Impu. Girón	No consultado	Impu. Putumayo	No consultado
Impu. Caldas	No consultado	Impu. Sabaneta	No consultado
Impu. Bello	No consultado	Impu. Cauca	No consultado

13.1 Info. (fuentes consultadas persona)

Lista Clinton (OFAC)	Bajo	ONU	Bajo
Sanciones BID	Bajo	FBI - Federal Bureau	Bajo
Interpol	Bajo	UE Ext Action Sancti	Bajo
HM Treasury - GOV.	Bajo	Panamá Papers	Bajo
Runt persona	No consultado	Licencia suspendida	No consultado
Procuraduría General	No consultado	Prov Ficti DIAN	No consultado
Procesos Administrat	No consultado	Procesos Civiles-Fa	No consultado

Observaciones del Perito (anexo)

Anotacion	Acciones recomendadas
No consultado	Impu. Barranquilla / Fuentes vehículo
No consultado	Prec prom TuCarro / Fuentes vehículo
No consultado	Prec prom CarroYa / Fuentes vehículo
No consultado	Valor SOAT Sura / Fuentes vehículo
No consultado	Garantías inmobiliarias / Fuentes vehículo
No consultado	Descuento SOAT / Fuentes vehículo
No consultado	Servicio veh inter / Fuentes vehículo
No consultado	Procesos Altas Cortes / Fuentes persona
No consultado	Procesos Laborales / Fuentes persona
No consultado	Procesos Penales / Fuentes persona
No consultado	Condenas Nacionales / Fuentes persona
No consultado	Consolidated Screening List / Fuentes persona
No consultado	FINRA / Fuentes persona
No consultado	Liste Unique France / Fuentes persona
Aviso-Asegurabilidad	Queda a consideracion de la compañía de seguros
Aviso - caja de velocidades	se recomienda seguir mantenimientos según manual del fabricante
Aviso-Motor	Se recomienda limpieza general de motor
Depreciación	Calidad del aceite (Regular) - opaco, verificar últimos servicio
Depreciación	Compresión (No aplica) - No se realiza vehiculo turbo
Depreciación	Batería (Regular) - 39% de vida útil
Depreciación	Llantas traseras (Malo) - Desgaste imparcial, para cambio- izquierda con protuberancia
Depreciación	Pastillas de freno (Bueno) - Delanteras y traseras 95% de vida util
Depreciación	Amortiguadores traseros (Regular) - topes iniciando fisuras
Asegurabilidad	Queda a consideración de las compañías aseguradoras



IMPORTANTE: **Se puede revisar este documento y su version online en www.Elperito.com/validacion y acontinuación ingresa el numero del servicio y la placa del vehiculo

Vehículo apto para el traspaso	Si ☐ No ☒	Observacion adicional	DEBE IMPUESTO 2025
Tiene prenda/gravamen	Si ☐ No ☒	Garantias inscrita en el RUNT a favor de	N/A
Tiene medidas cautelares	Si ☐ No ☒	Entidad que suscribe la medida cautelar	N/A
Propietario en regla int/jud/pol	Si ☒ No ☐	Fuente consultada que genera alerta	N/A
Tiene SOAT	Si ☒ No ☐	Vigencia del SOAT hasta la fecha	26/03/2026
Tiene Tecnomecanica	Si ☒ No ☐	Vigencia de la tecnomecanica	30/05/2025
Tiene comparendos	Si ☐ No ☒	Observaciones de los comparendos	N/A
Esta al dia de impuestos	Si ☐ No ☒	Años que se deben en impuestos	1
Cantidad de dueños anteriores	2	El traspaso se debe tramitar en	BOGOTA por estar matriculado aqui
Actualmente asegurado	Si ☐ No ☒	Aseguradora actual. este dato solo aplica si ha tenido algun siniestro	N/A
Reporta siniestro	Si ☒ No ☐	Cantidad de siniestros reportados	1
Amparos afectado en la póliza de seguro			
Si ☒ No ☐			

Polizas (aqui se presentan las ultimas 6 polizas, pueden haber existido mas anteiormente)

Codigo compañia	compañia	n. poliza	placa	inicio vigencia	vigente	valor asegurado	tipo documen	doc beneficiado	nombre beneficiado
211	ALLIANZ	22775656	JDX916	2/11/2020 12:00:00 a.	NO / 02/11/23	133.100.000.00	TARJETA DE ID	00000000000890903938	Persona Jur2dica
331	EQUIDAD	AA01991210006	JDX916	25/2/2020 12:00:00 a.	NO	114.700.000.00	SIN INFORMAC		
151	BOLIVAR	1505512286802	JDX916	25/2/2020 12:00:00 a.	NO	121.600.000.00	SIN INFORMAC		
151	BOLIVAR	1505512286801	JDX916	25/2/2019 12:00:00 a.	NO	131.500.000.00	SIN INFORMAC		
431	AXA COLPATRIA	10022142	JDX916	20/2/2019 12:00:00 a.	NO	131.500.000.00	NIT	8909039388	BANCOLOMBIA S.A

Siniestros

Codigo compañia	compañia	siniestro	n. poliza	orden	fecha siniestro	codigo guia	tipo documen	documen asegurado	asegurado	tipo de cruce
211	ALLIANZ	118390737	22775656	0.00	11/9/2022 12:00:00 a	00801372	CÉDULA DE CIU	52218191	ZAMUDIO PI?EROS,	115.400.000.00

Amparos

Codigo compañia	siniestro	fecha siniestro	placa	estado	n. de amparo	valor reclamo	valor pagado
211	RC BIENES	11/9/2022 12:00:00 a.m	JDX916	AVISADO	118390737	290.111,00	0.00
211	PPD	11/9/2022 12:00:00 a.m	JDX916	AVISADO	118390737	2.605.089,00	0.00

Costo del tramite 217,100 + Costos adicionales 0 + Retencion en la fuente 894,200 = Total del tramite 1,111,300

Observaciones del Perito (anexo)

Anotacion

Acciones recomendadas

CLAUSULAS DE LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD ELPERITO.COM S.A.S. (PARTE 2 DE 2)

Motor: Alcance del servicio: Revisión visual de fugas y fluidos (refrigerante, aceites, combustible). Revisión de sistema de escape en baja (catalizador, silenciador y pre silenciador), estado de radiador. Originalidad del sistema de identificación. Verificación de nivel de aceite y líquido refrigerante. Verificación de fugas de aceite en compresor de AA (aire acondicionado). Estado de correa de accesorios. Observaciones: Durante la inspección visual del habitáculo motor, no se realiza ningún tipo de diagnóstico con el motor encendido, ni la funcionalidad de las partes internas o externas del vehículo que no se puedan determinar con los instrumentos utilizados y las limitaciones de los instrumentos utilizados. El exceso de humo del escape, el color o sus propiedades, no genera una afectación en el resultado del peritaje del vehículo. Si se realiza prueba de compresión de motor está válida el estado aproximado de segmento de pistones, cilindros, empaques de culata, lo cual determina un diagnóstico inicial el cual puede ser complementado con pruebas específicas para determinar un diagnóstico preciso del estado del motor. Este servicio no comprende: Funcionamiento del sistema de control de emisiones contaminantes del motor. Nivel de desgaste o vida útil de la correa o cadena de repartición, guayas de acelerador, elementos internos del motor como: cigüeñal, pistones, árbol de levas, válvulas, bloque de cilindros, bomba de aceite, volante. No se realiza análisis de ruidos normales de funcionamiento. Daños internos de elementos sellados como canister, catalizador, silenciador y presilenciador. Estado de complementos (electrónicos, mecánicos, estructurales, lujos) del conjunto del motor. No se valida la calidad de los fluidos como: aceite de motor, aceite hidráulico, líquido refrigerante, líquido de limpiaparabrisas, caja.

Carrocería: Alcance del servicio: Revisión visual del estado de la tapicería (asientos, techo, carteras puertas, millar, alfombra piso). Revisión visual del estado de componentes de confort y seguridad (parasol, bandeja portaobjetos, consola central, guantera, funcionalidad de asientos delanteros). Funcionamiento de amortiguadores de baúl y capot. Identificar reparaciones o daños de lámina (oxidación, corrosión) y pintura de piezas exteriores de carrocería como: puertas, capot, tapas, baúl, capota guardafangos, costados, boceles, spoiler, vidrios y piezas plásticas. Descuadres mayores entre piezas de carrocería. Observaciones: la oxidación de piezas del vehículo puede agravar dramáticamente sin tratamiento adecuado. Este servicio no comprende: Ruidos en carrocería por desajuste de elementos de suspensión, frenos o elementos internos del habitáculo de pasajeros. Si el vehículo presenta protección en fibra de vidrio “bote” no se puede determinar el estado de las piezas ocultas por esta adaptación. Apertura capot, puertas, baúl o tanque de combustible. Estado interno de puertas, empaques, guardapolvos, estructura de sillas, complementos de seguridad y confort. Estado de pisos de carrocería a nivel interno, estado de impermeabilización de piezas de carrocería oculta con el tapizado o guarnecidos plásticos. No se realiza prueba de sellado de carrocería ante ruidos o agua.

Valores Elperito.com: Alcance del servicio: se entregarán los valores comerciales y valores ponderados según fasecolda, revista motor y promedios de valores del mercado colombiano para determinar el valor ponderado, que no está sujeto a conveniencia del comprador o vendedor. Observaciones: estos valores comerciales del vehículo están sujetos a cambios mensuales y valores ponderados sugeridos según estudios de Cesvi Colombia S.A. y se tendrán en cuenta las depreciaciones aproximadas que pueda tener o no el vehículo. Este servicio no comprende: Estos valores han sido diseñados como una guía para el comprador / vendedor y no determina un valor definitivo del vehículo para la venta o para las depreciaciones y no se basa en cotizaciones reales de mano de obra o repuestos específica para el vehículo.

Testigos de alerta (Tablero de instrumentos): Alcance del servicio: Verificación de correcto encendido y apagado de los testigos de falla de tablero de instrumentos. Se reporta los testigos del tablero de instrumentos deben encenderse al momento de iniciar el vehículo y apagarse después de un tiempo no mayor a 10 segundos mientras el vehículo siga encendido. No se realiza un diagnóstico a los sistemas en los que tenga incidencia de testigo de falla. Este servicio no comprende: Diagnóstico de fallas indicadas por los testigos encendidos. Diagnóstico del no encendido de los testigos. Utilizar el escáner como medio de validación de códigos de falla dentro del vehículo.

Solicitud de efectividad de la garantía: La solicitud de efectividad de la garantía por parte del consumidor se deberá ajustar al procedimiento y requisito señalados por el estatuto del consumidor y demás normas que lo reglamente. el otorgamiento de la garantía: elperito.com garantiza que el servicio de peritaje que usted acaba de contratar ha sido elaborado bajo estándares de calidad y tecnología. La garantía opera por el término de 5 días o 300 kilómetros a partir de la fecha de compra cualquiera que se cumpla primero. La garantía consiste en: En caso de que el vehículo tenga una calificación menor al 80% el usuario podrá subsanar las anotaciones por mejorar del carro y realizar una reinspección del vehículo sin ningún costo, adicionalmente el cliente podrá realizar preguntas para expandir la información expuesta sobre el vehículo en el informe por los próximos cinco días sin ningún costo adicional. Para el proceso de reinspección el cliente deberá de demostrar que el vehículo se presenta en las mismas condiciones en las que se realizo la primera inspección y mostrar cuales fueron las optimizaciones para obtener una mejor calificación, Elperito.com no puede demostrar la buena custodia del vehículo una vez haya salido de las salas de inspección de peritaje. **Exoneración de responsabilidad para el otorgamiento de la garantía:** Además de las causales señaladas en el presente peritaje, en el Estatuto del Consumidor y demás normas reglamentarias, no habrá lugar al otorgamiento de la garantía del servicio de peritaje en los siguientes casos: Cuando vehículos con un porcentaje menor al 80% hayan omitido la recomendación de realizar arreglos previos a la compra del vehículo, por cuánto algunas recomendación están establecidas para hacer mejoras que conlleven el desarme de alguna pieza y se pueda tener claridad sobre el estado interno del vehículo. Cuando se haya usado mal el peritaje, estableciéndolo como parte vinculante entre un proceso de compra y venta entre comprador y vendedor, elperito.com no hace parte del negocio. Adulteración o Manipulación de la información contenida en el peritaje. Cuando no se pueda demostrar la buena custodia del vehículo una vez haya salido de las salas de inspección de peritaje. Por cuánto pueden existir cambio de piezas o canibalizacion del vehículo. Maltrato físico sobre el vehículo, siniestrado después del peritaje. Vehículo con adulteración en sus placas o elementos de identificación. Cuando se realicen optimizaciones se deben presentar las factura de lo realizado, con evidencia física de las piezas cambiadas.

CLAUSULAS DE ACEPTACION DEL SERVICIO

1. Declaro que la información y los documentos suministrados son ciertos y que el vehículo que se presentó ante Elperito.com es de procedencia lícita, para constancia firmo, por lo tanto, asumo cualquier responsabilidad de investigación penal y civil que se derive de esta orden de trabajo.
2. Autorizo para que mi información personal contenida en el registro Único Nacional de Tránsito sea consultada por Elperito.com entre otras entidades afiliadas, con el objetivo de solicitar el certificado de información del vehículo, identificado con la placa escrita en el informe de inspección.
3. Elperito.com le brinda el servicio de inspección de asegurabilidad y avalúo comercial.
4. La empresa se compromete a realizar la inspección de asegurabilidad de acuerdo a los convenios vigentes con las compañías aseguradoras.
5. La empresa se compromete a realizar el avalúo comercial de su vehículo de acuerdo a procedimientos establecidos con la compañía y el resultado de este no compromete a la empresa con la comercialización del automotor.
6. La empresa bajo ninguna circunstancia realizará notificaciones al vehículo durante la realización de la inspección.
7. Elperito.com se reserva el derecho de retirar un vehículo en la línea de inspección en los casos que: Ponga en peligro la seguridad del personal, presente alguna avería que ponga en peligro la integridad del vehículo.
8. Elperito.com no realiza ningún tipo de reparación ni mantenimiento a su vehículo, las pruebas a este son únicamente diagnóstico.
9. Elperito.com no emite resultados diferentes a los resultados de la inspección de asegurabilidad, tampoco recomienda empresas para la realización de la reparación a vehículos.
10. Los arreglos a que haya lugar como resultado de la inspección de asegurabilidad no compromete a Elperito.com, dado de que pueden darse varias interpretaciones al informe de inspección.
11. La empresa no se hace responsable por daños ocasionados durante las pruebas debido a causas tales como: bomba de gasolina eléctrica (poco combustible); correa de repartición (falta de mantenimiento según recomienda el fabricante); bobinas electrónicas; guayas de acelerador, embrague frenos, capot, (desgaste por uso); bombillos de farola, stop, exploradoras, partes eléctricas, motor, caja o trasmisión (por falta de mantenimiento o nivel mínimo de lubricación); y todos aquellos que sea por desgaste antes de la entrada del vehículo a la inspección.

Nombre	Cédula	Teléfono
Firma del Cliente	Huella índice Der.	Sello de seguridad la empresa elperito.com

CONTRATO DE COMPRA VENTA VEHICULAR

Entre los suscritos a saber _____
mayor de edad y vecino de la ciudad _____ identificado con documento (CC) (CE) / (otro) numero _____
_____ quien en adelante se denominará el “**VENDEDOR**”, y de otro _____
_____ también mayor de edad y vecino de la ciudad _____ identificado con documento (CC) (CE) (otro) numero _____ quien
para efectos del presente contrato en adelante se denominará el “**COMPRADOR**”, hemos acordado celebrar
contrato de compraventa vehicular que se regirá ,según las siguientes cláusulas:

Clausula primera. Objeto: El **VENDEDOR** transferir al **COMPRADOR** la propiedad del vehículo identificado con la placa _____ de las siguientes características:

Marca	BMW	Clase vehicu.	AUTOMOVIL
Línea	420I CABRIO	Día de registro	11/10/2016
Modelo	2017	Combustible	GASOLINA
Carrocería	CONVERTIBLE	No. puertas	2
Color	NEGRO METALIZADO	Nacionalidad	IMPORTADO
Cilindraje	1998	No. chasis	WBA4T3105H5G45721
Kilometraje	25480	No. VIN	*****
Tipo de caja	TIPTRONICA	No. Motor	23739671

Clausula segunda. Precio: Las partes pactan la suma de (\$ _____) los cuales **EL COM-PRADOR** cancelara (\$ _____),a la firma del presente contrato por medio de _____
y los restantes (\$ _____) una vez se registre el dominio a nombre de **EL COMPRADOR.**

Clausula tercera. Garantías: **EL VENDEDOR** declara que el vehículo es de su exclusiva propiedad, que no ha sido enajenado a otra persona, que lo posee quieta y pacíficamente y se obliga al saneamiento por evicción.

Clausula cuarta. Estado del vehiculo: El vehiculó negociado ha sido vendido al **COMPRADOR** en el estado que este lo conoció previamente a la firma del contrato y el cual ha aceptado.

Clausula quinta. Entrega: El **VENDEDOR** ha entregado el vehículo en la fecha de la firma del contrato al **COMPRADOR** y este declara haberlo recibido a entera satisfacción, teniendo desde dicho momento la posesión quieta, real y material del mismo.

Clausula Sexta. Obligaciones del vendedor: El **VENDEDOR** tramitara a favor del **COMPRADOR** los documentos que legalmente acrediten la propiedad del vehículo.

Clausula Séptima. Obligaciones del comprador: cumplir con los pagos establecidos en este contrato.

Clausula Octava. Responsabilidad del comprador: a partir del día ___ mes ___ año _____ todos los impuestos, multas, responsabilidad por daños a terceros o a cosas y sanciones por el uso del vehículo están a cargo del **COMPRADOR** quien como ya se dijo entro a partir de dicha fecha en posesión real y material del vehículo.
para constancia se firma en la ciudad de _____ a los ___ días del mes _____ del año _____.

El vendedor
C.C.

El comprador
C.C.

Flujo de datos			
BMW V51.55 > Seleccionar Automáticamente > Seleccionar Sist. 12/26			
Nombre	Valor	Unidad	Métrica
Lectura de kilómetros	25480	km	



Topes traseros

Selección DS Mue Gráfico Informe Grabación



Registro fotográfico

Registro fotográfico

Registro fotográfico

Registro fotográfico

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X-431**

Organización de Inspección

Nombre del Taller:.,sede norte

Dirección:CRA 45 # 163a - 14 Bogotá bog Colombia

Código Postal:--

Teléfono:3223979090

Email:sedenortebog@gmail.com

Número de Serie:988774039888

Hora prueba:2025-05-20 15:32:36



Información del vehículo

Año:2016.07

Marca:BMW

Modelo:420i

VIN:WBA4T3105H5G45721

Kilometraje:25480 km

Versión del software del vehículo:V51.55

Versión de la aplicación de diagnóstico:V1.00.002

DIAGPATH:Seleccionar Automáticamente > Informe de Salud



System fault code

Los siguientes sistemas son OK:

1. EGS (Mando electrónico del cambio)
2. GWS (selector de marcha)
3. DSC (Control dinámico de la estabilidad)
4. EPS (Dirección hidráulica electromecánica)
5. ACSM (Módulo de seguridad anticolidión)
6. TRSVC (panorámica TRSVC)
7. KOMBI (Cuadro de instrumentos)
8. ZBE (Controlador)
9. FEM (Módulo electrónico frontal)
10. DME/DDE (Electrónica digital del motor)
11. ICMQL (de chasis integrada ICM)
12. ZGM (Módulo gateway central)
13. CTM (Módulo de techo rígido para Cabrio)
14. HU-B (Headunit Basis)
15. SMFA (Módulo de asiento del conductor)

16.SMBF (Módulo de asiento del acompañante)

17.REM (Módulo electrónico trasero)

18.IHKA (Automatismo integrado de calefacción y aire acondicionado)