

COLSERAUTO

CERTIFICADO 1026210

FECHA:	13/05/2026	PLACA:	DNT584
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCIÓN:	1002985782	ROMBO:	15
CENTRO DE INSPECCIÓN:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	SI	*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras*	

DATOS

MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2017
TIPO	RENEGADE	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	04206061	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	98861142BHK08307	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	**	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	97133		
ENVIADO A	CALLE 95A # 69D-05		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	CARLOS ALBERTO PEDRAZA RODRIGUEZ
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	DIRECTOCARLOS PEDRAZA
NOMBRE	CARLOS PEDRAZA
IDENTIFICACION	808315521
DIRECCION	CR 67 A 95 04
PROFESION	OTROS
Tel.	3014699840
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 72.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 68.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

Chequeo control de Calidad




ESTADO GENERAL

LATONERIA	85%
PINTURA	80%
VIDRIOS	100%
CHASIS	100%
TAPICERIA	100%
FUGAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACION	100%

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Optimo

El reporte de kilometraje hace referencia al El esquema aqui mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehiculo que registra el odometro al momento de la Inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



PLACA GOLPEADA, RESIDUOS DE REFRIGERANTE EN PARTE BAJA, FUGA MOTOR LADO DER, SE EVIDENCIA DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PARTE BAJA, NO PRESENTA ANTENA, LIMITA INSP. VISUAL PARTE BAJA POR PROTECTORES INF. MARCOS Y PARALES POR SUJECION OBSERVACIONES, REG. APERTURA TECHO CORREDIZO, TAPICERIA TECHO SUCIA, VERIFICAR MANDOS RADIO TIMON, VH PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSION DIRECCION, A/C, CAJA DE VELOCIDADES Y FRENOS, ASEGURABILIDAD SUJETA A P., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACION DE HISTORICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO				PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	\$ 0
RADIO CON UNIDAD CD				ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
EQUALIZADOR				AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
CAJA DE CD'S							
PLANTA							
PARLANTE							
TWITER							
VORNOS ELECTRICOS							
PELICULA SEGURIDAD							
PERSEMPERACION							
ESPE. RETROVISOR							
ESPE. ELECTRICOS							
PLUMILLA TRASERA							
BLOQUEO CENTRAL							
Sen. STOP							
DIRECCION ASISTIDA							
DIRECCION HIDRAULICA							
AIRE CONDICION							
LLANTAS							
COPAS							
RINES							
AMPLIFICACION							
ALARMA							
RELOJ							
CINTURONES DE SEGURIDAD							
ENCENDIDO							
TAPICERIA DE CUERO							
EXPLOSION							
PONT. EQUIPO							
TECHO CORREDIZO							
ESP. X							
O. X							

COPYRIGHT © 2003 COLSERAUTO S.A.: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-016
Versión 3.

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



Chequeo control de Calidad

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACION Y LLANTAS

(%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHICULO



Chequeo control de Calidad

Firma Cliente: _____
C.C.

ANDRES RICARDO ROMERO

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel. 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Surt: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel. 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel. 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHICULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

819933

FECHA:	13/05/2026	PLACA:	DNT584
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1002985782	HOBO:	15
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2017
TIPO	RENEGADE	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	04206061	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	988611428HK083071	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	**	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	97133

NOMBRE	CARLOS PEDRAZA
IDENTIFICACION	808315521
DIRECCION	CR 67 A 95 04
TELEFONO	3014699840
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 72.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 68.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

REPORTE DE RECLAMACIONES

13/05/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
DNT584	HURTO MENOR CANTIA	05/12/2020	\$ 1.211.814

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento y forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondiera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

DATOS	MARCA	JEEP	CARLOS PEDRAZA
	CLASE	CAMIONETA	808315521
	TIPO	RENEGADE	IDENTIFICACIÓN
	MODELO	2017	CR 67 A 95 04
	SERVICIO	PARTICULAR	DIRECCIÓN
	CILINDRAJE	2360	3014699840
	COMBUSTIBLE	GASOLINA	TELÉFONO
	KILOMETRAJE	97133	
	TIPO CAJA	TIPTRONICA	

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR		ESTADO
	Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
	Funcionamiento Testigo Aceite	No
	Fuga de Aceite	Aceptable
	Estado Bujías	No
	Detección Ruidos	Aceptable
	Nivel Refrigerante	Aceptable
	Potencia Motor	Aceptable
	Estado Mangueras	Aceptable
	Estado Radiador	Aceptable
	Estado Bomba Refrigeración	Bueno
	Funcionamiento Testigo Temperatura	Aceptable
	Funcionamiento Motoventilador	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO
SI

AIRE ACONDICIONADO		ESTADO
	Estado Tubería	Bueno
	Estado Compresor	Bueno
	Estado Radiador A/C	Bueno
	Estado Correa Compresor	Aceptable
	Estado Ventilación y Funcionamiento	No

Observaciones:

RESULTADO

CAJA VELOCIDADES		ESTADO
	Fuga de Fluidos	Bueno
	Detección Ruidos	No
	Estado Correas	Aceptable
	Holgura Barra Cambios	Bueno
	Comprobación de Empaques Carcasa	Bueno
	Sostenimiento y Engranaje Cambios	No
	Aceptación de Cambios	

Observaciones:

RESULTADO

DIRECCIÓN		ESTADO
	Holgura Timón	NA
	Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	Bueno
	Nivel Depósito Hidráulico	No
	Estado Guarda Polvo	No
	Detección de Ruidos	Aceptable
	Vibración Timón	Aceptable
	Desenvolvimiento Timón	Aceptable
	Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
	Estado Bomba y Caja Dirección	NA

Observaciones:

RESULTADO

SISTEMA DE FRENS		ESTADO
	Nivel Líquido Frenos	No
	Fugas Líquido Frenos	Bueno
	Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
	Estado Discos de Frenos	Aceptable
	Estado Servofreno	Aceptable
	Estado Mordazas	Bueno
	Funcionamiento Testigo Freno ABS	Aceptable
	Estado Freno de Emergencia	No
	Desviación de Dirección en Frenado	Aceptable
	Esfuerzo Pedal de Freno	Aceptable
	Esfuerzo de Freno de Mano	

Observaciones:

RESULTADO
SI

ANDRES RICARDO ROMERO

Inspector

Firma Cliente: C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-019
Versión 3.

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

Protocolo

Batería/arrancad./compresión

7.80 23.11.2022 ()



Orden

Fecha 13.05.2026 13:50:55

Cliente

Empresa

Tel

Tel

Fax

Fax

Email

Email

Vehículo

Make

JEEP

Model

Renegade 2.4 Tigershark 4x4

Código del motor

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor NW

Placa del vehículo

DNT584

Número de identificación del vehículo

98861142BHK083071

kilometraje

0

Operador


No


Prueba: Bateria/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min			267
temperatura aceite	°C			
tensión de batería	V			11.3
corriente reposo CH2	A			133.1





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 25.0 - 23.5 - 25.0 - 26.0 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 2.5 Amperios equivalente al 10%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento

*En la prueba no se verifica sistema de repartición, inyección, refrigeración, turbo y accesorios de estos componentes,

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	363		
Fecha de Expedición:	13/05/2026	Hora:	11:20

Aspecto del Vehículo

Placa:	DNT584
Marca:	JEEP
Línea:	RENEGADE
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	2360
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	CARLOS PEDRAZA
Id Solicitante:	808315521
Fecha Informe:	13/05/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	98861142BHK083071
Número de Serie:	**
Número de motor:	*****
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 479518

Fecha Expedición: 13 5 2026 Hora: 11:22 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10020688298

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10020688298

Fecha matricula

3/13/2017

PLACA

DNT584

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

98861142BH083071

Clasificación

CAMIONETA

Color

ROJO COLORADO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Número VIN

98861142BH083071

Marca

JEEP

Cilindraje

2360

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

NO REPORTADO

Línea

RENEGADE

Carrocería

Capacidad de carga

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

98861142BH083071

Modelo

2017

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1969.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

7183

Tiene prenda

NO

Se declara que la información suministrada es la que amparados a la Ley del Registro Automotor de Tránsito (LRT) en donde los organismos de tránsito, direcciones de tránsito, como otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna por la veracidad de la información.

IMPRESIÓN SERIALE DNT-001

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA DEL MAGDALENA

8/21/2025

8/21/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

EMITIDA

8/30/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

8/29/2026

8/30/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

IRCO INVERSIONES SAS

N

901052635

8/3/2020

BANCOLOMBIA S.A.

N

690903938

3/13/2017

1/23/2020

INGEMOL S.A.

N

660054862

1/23/2020

8/3/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

WWW.CONTRATOS.ORG

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
96759141	3/13/2017		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRICULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
136660144	1/23/2020		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
136714067	1/24/2020		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
142157282	8/3/2020		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215160301	8/1/2023		CDA RUEDE SEGURO S.A.S

Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
247809260	8/30/2024		CDA DEL OCCIDENTE LA FLORES

Descripción del trámite

WWW.CONSERVAT.DICOM

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

274552362

8/21/2025

CDA DEL MAGDALENA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se informa que la información aquí contenida es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones secretarías, entre otros, tienen la responsabilidad de registrar y actualizar la información contenida en este registro, por lo que Colcienda S.A. no tiene responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

UNIVIC CONSULTA 10/01/2025