



No. DE SERVICIO **P008560005273**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	AUDI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	Q3 (FL) 1.4 TFSI ATTRACTION TP 1400CC T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	48601
MODELO	2018	COLOR	NEGRO MITO METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WAUZZZ8U4JR041248
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	WAUZZZ8U4JR041248
CILINDRAJE	1395	N° MOTOR	CZD852329
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	AUTOLAVADO Y MANTENIMIENTO EL TRIUNFO	IDENTIFICACIÓN	901209757

N° INSPECCION	4959808	TURNO	1
FECHA	11-Feb-2026	JJY342	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	NICOLAS FORERO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 82.400.000	COD. FASECOLDA	00606023
VALOR AUTOMÁS	\$ 81.400.000	VALOR FASECOLDA	\$ 82.400.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; , RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA, AUSENCIA DE MOLDURA PLASTICA DE TAPA BAUL Y PINES EN PROTECTOR INFERIOR, PLACA DELANTERA DETERIORADA, PELICULA DE SEGURIDAS EN PANORAMICO TRASERO RAYADA, NO SE EVIDENCIA FUNCION DE ASPERSOR LIMPIA PARA BRISAS TRASERO; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. 70% DER. 70%	IZQ. 64% DER. 64%	22%

Legend: Bueno (71-100%), Aceptable (50-70%), Malo (0-49%)

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 96,90%

1 BOMPER DELANTERO	MAL REPINTADO
10 G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
18 PUERTA DELANTERA DER.	RAYON
19 PUERTA TRASERA DER.	RAYON
20 PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
24 RETROVISOR DER.	RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ. 90%	DEL. DER. 90%	TRA. IZQ. 70%	TRA. DER. 70%
---------------	---------------	---------------	---------------

Legend: > 60%, 59% - 11%, < 10%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA	TRASERA
75% (IZQ. 73%)	66% (IZQ. 69%)

Legend: < -6 y/o > 6, (-)6(-)10 <-> (+)6(+)10, < -10 y/o > 10

FUGA DE FLUIDOS 100,00%

PINTURA 90,00%

36 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	AUDI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	Q3 (FL) 1.4 TFSI ATTRACTION TP 1400CC T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	48601
MODELO	2018	COLOR	NEGRO MITO METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WAUZZZ8U4JR041248
N° MOTOR	CZD852329	N° SERIAL	WAUZZZ8U4JR041248

N° INSPECCION	4959808	TURNO	1
FECHA	11-Feb-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	NICOLAS FORERO		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO		

JJY342

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ✓ ACEITE COMPRESOR A/A NO
- ✓ AMORTIGUADORES NO
- ✓ BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- ✓ TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Equipo Eléctrico

- ✓ AIRE ACONDICIONADO BUENO
- ✓ BLOQUEO CENTRAL BUENO
- ✓ CALEFACCION BUENO
- ✓ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ✓ ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- ✓ INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- ✓ LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- ✓ LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- ✓ PITO BUENO
- ✓ RADIO BUENO
- ✓ RELOJ BUENO
- ✓ TACOMETRO BUENO



Niveles de Fluidos

- ✓ ACEITE MOTOR NORMAL
- ✓ DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- ✓ EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- ✓ LAVAPARABRISAS NORMAL
- ✓ LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- ✓ REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ✓ ALFOMBRA PISO BUENO
- ✓ BANDEJA PORTAOBJETOS REGULAR
- ✓ CARTERAS PUERTAS BUENO
- ✓ CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- ✓ CONSOLA CENTRAL BUENO
- ✓ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- ✓ GUANTERA BUENO
- ✓ MILLARE BUENO
- ✓ PARASOLES BUENO
- ✓ TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- ✓ TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ✓ ALTAS BUENO
- ✓ ANTINEBLA BUENO
- ✓ BAJAS BUENO
- ✓ COCUYOS BUENO
- ✓ DIRECCIONALES BUENO
- ✓ ESTACIONAMIENTO BUENO
- ✓ EXPLORADORAS BUENO
- ✓ FRENO BUENO
- ✓ LUZ TECHO BUENO
- ✓ PLACA BUENO
- ✓ REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- ✓ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- ✓ CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- ✓ CORREA ACCESORIOS BUENO
- ✓ RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- ✓ BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- ✓ BUJES TIJERAS BUENO
- ✓ CATALIZADOR BUENO
- ✓ CRUCETAS NO APLICA
- ✓ CUNA MOTOR BUENO
- ✓ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- ✓ GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- ✓ PROTECTORES INF. BUENO
- ✓ SILENCIADOR BUENO
- ✓ TIJERAS BUENO
- ✓ TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

JJY342

Datos del Servicio

NICOLAS FORERO

4959808

Solicitante:	AUDI	Color:	NEGRO MITO MET,	Nº Inspección:	11-Feb-2026
Marca:	CAMIONETA PASAJ.	Modelo:	2018	Fecha:	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
Clase:	Q3 (FL) 1.4 TFSI ATTRACTION TP 1	Servicio:	PARTICULAR	Servicio solicitado:	ASEGURABLE SI
Tipo:	48601	Cilindraje:	TRIPTRONICA	Resultado:	AUTOLAVADO Y MANTENIMIENTO EL
Kilometraje:	GASOLINA	Tipo de caja:		Ciente:	901209757
Combustible:				Identificación:	

Observaciones:

RAYONS Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA, AUSENCIA DE MOLDURA PLASTICA DE TAPA BAUL Y PINES EN PROTECTOR INFERIOR, PLACA DELANTERA DETERIORADA, PELICULA DE SEGURIDAD PANORAMICO TRASERO RAYADA, NO SE EVIDENCIA FUNCION DE ASPERSOR LIMPIA PARA BRISAS TRASERO; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión del vehículo en marcha

RUIDOS Y VIBRACIONES	ESTADO
Fijación de accesorios interiores y exteriores	BUENO
Frenado de emergencia (ABS)	BUENO
Pedal de freno desplazamiento con esfuerzo	BUENO
Ruidos / vibraciones en dirección con superficie irregular en curvas	BUENO
Ruidos caja automática vehículo estacionado (R y D)	BUENO
Ruidos en suspensión con superficie irregular	BUENO
Ruidos/vibraciones al activar la transmisión 4x4 (si aplica)	BUENO
Ruidos/vibraciones cambiando las marchas de velocidad	SI
Ruidos/vibraciones en tren motriz con velocidad crucero	BUENO
Ruidos/vibraciones frenando el vehículo de forma controlada	BUENO
Vibración pedal freno	

Estado general
NORMAL:
PRESENTA RUIDOS Y VIBRACIONES NORMALES PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN	ESTADO
Aceptación de las marchas de velocidad	BUENO
Alineación de dirección con marcha en línea recta	BUENO
Estabilidad de velocidad y suspensión a velocidad crucero	BUENO
Estabilidad del vehículo al momento de frenar	BUENO
Graduación de freno de mano y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	BUENO
Retorno de revoluciones de motor en cambios de marcha	NO APLICA
Suavidad en el embrague	BUENO
Suavidad en la dirección	

Estado general
NO PRESENTO NOVEDADES

REVISIÓN POST PRUEBA FINAL	ESTADO
Acelerar motor a 4000 R.P.M. Y debe bajar 700>=900 R.P.M.Continualmente	BUENO
Activación sensores de proximidad y cámara de reversa	BUENO
Altura de pedal de embrague y aplicación de esfuerzo sobre el mismo	NO APLICA
Color de humo de escape en parámetros normales	BUENO
Fugas fluidos	BUENO
Graduación altura de timón	BUENO
Holgura no excesiva de la barra de cambios (si aplica)	BUENO
reclinación de silla de conductor y copiloto	BUENO
Retorna a R.P.M. De ralenti en un tiempo no mayor de 3 a 4 segundos	BUENO
Ruidos anormales en el motor	BUENO
Temperatura del motor	BUENO
Temperatura y nivel de aceite	BUENO
Testigos de alerta en tablero de instrumentos	BUENO

Estado general
FUNCIONAMIENTO GENERAL NORMAL



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

JJY342

Datos del Servicio

Solicitante	NICOLAS FORERO			N° Inspección	4959808
MARCA	AUDI	COLOR	NEGRO MITO METALIZA	Fecha	11-Feb-2026
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2018	Servicio Solicitado	PERITAJE DIAMANTE LIVIANO
TIPO	Q3 (FL) 1.4 TFSI ATTRACTION TP 1400CC T	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS CALLE 134
KILOMETRAJE	48601	CILINDRAJE	1395	Asegurado	AUTOLAVADO Y MANTENIMIENTO EL TRIUNFO SAS
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	901209757


Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 7%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE. SE SUGIERE REVISAR Y/O CAMBIAR CORREA DE REPARTICION Y DEMÁS ELEMENTOS SEGÚN LO INDIQUE EL MANUAL DEL FABRICANTE. REVISAR SOPORTES DE MOTOR Y CAJA DE MANERA PREVENTIVA.

FIRMA INSPECTOR:
 JULIAN ALBERTO MOSQUERA HERNANDEZ
 EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____ AUTOLAVADO Y MANTENIMIENTO EL TRIUNFO SAS.
 EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Informe de diagnóstico de todo el sistema

Nº de pedido: N/A

Time: 02/11/2026 08:46:46

Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: AUDI	Modelo: N/A	Año: 2018
Desplazamiento: N/A	VIN: WAUZZZ8U4JR041248	Versión del software del vehículo: V10.46
Kilometraje: 48600 Kilómetros	Número de licencia: JJY342	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (18)		Pre-reparación
Sistema		Estado (5)
01 Electrónica del motor		1
DTCs (1)		
P164E00		activo/estatico
Válvula para la regulación de la presión de aceite - Fallo eléctrico		1
03 Electrónica de los frenos		
DTCs (1)		
C102D00		pasivo/ esporádico
Advertencia de la presión de los neumáticos		2
09 Centralita eléctrica electrónica		
DTCs (2)		
00332		Circuito corto a tierra
Activación de la trampilla del depósito		
00446		No alcanza el límite inferior
Funcionamiento parcial debido a subtensión		1
5F Electrónica de información 1		
DTCs (1)		
03157		
Funcionamiento parcial por fallo en la comunicación		✓
02 Electrónica del cambio		✓
08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción		

THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

1/2



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

10 Aparcamiento asistido 2	✓
15 Airbag	✓
16 Electrónica de la columna de dirección	✓
17 Cuadro de Instrumentos	✓
19 Interfaz de diagnóstico para bus de datos	✓
25 Inmovilizador	✓
42 Electrónica puerta conductor	✓
44 Dirección asistida	✓
52 Electrónica puerta acompañante	✓
55 Regulación del alcance de luces	✓
62 Electrónica puerta trasera izquierda	✓
72 Electrónica puerta trasera derecha	✓



Muévete Tranquilo

DIAGNÓSTICO BANNER



THINKCAR proporciona tecnología de diagnóstico

2/2

AUTOMÁS

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

VERSION 03 2023/09/01

JJY342

FECHA EXPEDICIÓN

2

Ficha Técnica

MARCA VEHÍCULO	AUDI
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	03
CILINDRAJE	1.395
COLOR	NEGRO MITO METALIZADO
AÑO MODELO	2018
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	WAUZZZ8U4JR041248
# CHASIS	WAUZZZ8U4JR041248
#SERIE	WAUZZZ8U4JR041248
# VIN	CZD852329
#MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	2500
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES
0	10020600586	0	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	91202701	FECHA VENCIMIENTO	05/06/2026	<input checked="" type="checkbox"/>
FECHA EXPEDICIÓN	04/06/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	
FECHA INICIO VIGENCIA	06/06/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE	

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	21/04/2025	CENTRO DE REVISIÓN	GDA AUTOMAS LTDA.	<input type="checkbox"/>
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI	

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	26/03/2018
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO	<input type="checkbox"/>
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0	<input type="checkbox"/>
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--	<input type="checkbox"/>
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO	<input type="checkbox"/>
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0	<input type="checkbox"/>
REPOTENCIADO	NO	<input type="checkbox"/>

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO <input checked="" type="checkbox"/>	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO <input checked="" type="checkbox"/>
TIENE PRENDA	NO <input type="checkbox"/>	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	BANCOLOMBIA S.A.	ENTIDAD JURÍDICA	
REGABADO # MOTOR	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGABADO # CHASIS	NO <input checked="" type="checkbox"/>	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGABADO # SERIE	NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGABADO # VIN	NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	LUISA FERNANDA CASTRO RAMIREZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127237406
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	02/06/2020	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
VEHICAPITAL S.A.S.	900878191	JURIDICO	04/03/2020	02/06/2020	INACTIVO
ALEJANDRO FRANCO CASTILLO	86057642	NATURAL	26/03/2018	04/03/2020	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.



FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: febrero 11, 2026 PR - PC
RAD: 4959808

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: AUDI
LÍNEA: Q3 (FL) 1.4 TFSI ATTRACTION TP 1400C
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.018
COLOR: NEGRO MITO METALIZADO
PLACAS: JJY342
MOTOR: CZD852329
SERIE: WAUZZZ8U4JR041248
CHASIS: WAUZZZ8U4JR041248

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: AUTOLAVADO Y MANTENIMIENTO EL TRIUNFO SAS
C.C. No. 901209757 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: TV 6 18 65
TEL: 3168769435

INFORMACIÓN:
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

AUTOMÁS

Técnico Identificación Automotores

cc:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarado en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

