HDI SEGUROS

Placa:	GTW924			**Fecha:**	2026/09/25
CDA:	CNT2	**Motivo:**	null	**N° Inspección:**	861890
Hora Llegada:	25/09/2026 11:26:36	**Hora Salida:**	25/09/2026 11:28:39	**Asegurable:**	SI
Producto:	6031				

DATOS GENERALES

Marca:	RENAULT	**Tipo de Pintura:**	PLANA
Clase:	PICKUP DOBLE CAB	**Modelo:**	2020
Tipo:	DUSTER OROCH	**Carroceria:**	PICKUP
Tipo Vehiculo:	LIVIANO	**Código Fasecolda:**	08021006
Cilindraje:	1,998	**Color:**	BLANCO
Combustible:	GASOLINA	**Motor:**	F4RE410C224924
Origen:	IMPORTADO	**Chasis:**	93Y9SR5B3LJ119504
Tipo Caja:	MECÁNICA	**Serial:**	93Y9SR5B3LJ119504
Kilometraje:	128,879	**Servicio:**	PÚBLICO
Inspección por:	VICTOR.BUENAHORA		

Código Intermediario:	4093124	**Intermediario:**	OSCAR MARIO TAMAYO VELASQUEZ
Identificación:	70975920	**Nombre Asegurado:**	LEONARDO DE JESUS ALVAREZ
Dirección:	CALLE 33 B SUR N 44 - 53	**Teléfono:**	3314430
Valor Fasecolda:	$ 65,900,000	**Valor HDI:**	$ 65,900,000
Valor Accesorios:	$ 0		

INSPECCIÓN VISUAL

Área	Ponderación	Estado
LATONERIA	98 %	Bueno
CARROCERIA	100 %	Bueno
PINTURA	90 %	Bueno
VIDRIOS	100 %	Bueno
CHASIS	100 %	Bueno
TAPICERIA	100 %	Bueno
FUGA DE FLUIDOS	100 %	Bueno
LUCES	100 %	Bueno

SISTEMAS OK,ASEGURABLE SI.

FOTOGRAFIAS













HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

ACCESORIOS

Tipo	Marca	Referencia	Valor Unitario	Cantidad	Original?	Asegurable?	Total	Observación
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO			0	1	SI	SI	0	
SISTEMA A GAS			0	1	NO	NO	0	SE SOLICITA FACTURA DEL SISTEMA DE GAS VEHICULAR.
TOTAL ACCESORIOS							**0**	

INSPECCIÓN VISUAL

CARROCERIA					
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	TORRE IZQUIERDA	BUENO	TORRE DERECHA	BUENO
PARAL PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PARAL PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PARAL PANORÁMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORÁMICO IZQUIERDO	BUENO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO		
CHASIS					
CAJA DE DIRECCION	BUENO	PISO TRASERO	BUENO	TROQUE TRASERO	BUENO
TIJERA IZQUIERDA	BUENO	TIJERA DERECHA	BUENO	PUNTA CHASIS TRASERA IZQUIERDA	BUENO
PUNTA CHASIS TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA CHASIS DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUNTA CHASIS DELANTERA DERECHA	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO				
FUGA DE FLUIDOS					
FUGA DE FLUIDOS	No Fuga				
LATONERIA					
BAUL	BUENO	BOMPER DELANTERO	REGULAR	BOMPER TRASERO	REGULAR
CAPOTA	BUENO	CAPOT	BUENO	COSTADO DERECHO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO	ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
FRONTAL	BUENO	GUARDAFANGO DERECHO	BUENO	GUARDAFANGO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO DEL DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO DEL IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO TRAS. DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO TRAS.	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	TORPEDO	BUENO
LUCES					
FAROLA DERECHA	BUENO	DIRECCIONAL TRASERA	BUENO	DIRECCIONAL DELANTERA	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO	STOP DERECHO	BUENO	LUZ MEDIA IZQUIERDA	BUENO
LUZ MEDIA DERECHA	BUENO	FAROLA IZQUIERDA	BUENO		
PINTURA					
PINTURA	BUENA 1 PIEZA MALA				
TAPICERIA					
TAPICERIA	BUENO				
VIDRIOS					
ESPEJO INTERIOR	BUENO	PANORÁMICO DELANTERO	BUENO	PANORÁMICO TRASERO	BUENO
VIDRIO DELANTERO DERECHO	BUENO	VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO TRASERO DERECHO	BUENO
VIDRIO TRASERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO CUSTODIO DERECHO	BUENO	VIDRIO CUSTODIO IZQUIERDO	BUENO
LUNETA DERECHA	BUENO	LUNETA IZQUIERDA	BUENO		

PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS LEVES NORMALES DE USO.

Firma Cliente

Inspector

El análisis de los sistemas de identificación es única y exclusivamente para fines internos de HDI Seguros Colombia S.A. y como tal no lo compromete por antecedentes que tuviera el vehículo no detectados en la presente inspección.
Por estar basado en criterios Técnicos HDI Seguros Colombia S.A. no se hace responsable por daños, fallas y otros no detectados en esta inspección y no opera la cobertura del riesgo asegurable de manera inmediata. Esta inspección sólo tiene validez por 5 Días hábiles, vencido este tiempo si la póliza no ha sido emitida el vehículo debe volver a inspección.
No obstante el vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas y de carrocería, la expedición de la póliza esta sujeta a la revisión de los sistemas de identificación y documentos que amparan la legalidad del mismo por parte de técnicos especializados de la Compañía.

FOTOGRAFIAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025687039

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GTW924	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: F4RE410C224924 — REG: N — VIN: 93Y9SR5B3LJ119504

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 93Y9SR5B3LJ119504 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ALVAREZ HERRERA LEONARDO DE JESUS
IDENTIFICACIÓN: C.C. 70975920



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000744871
I/E: I
FECHA IMPORT.: 26/09/2019
PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
18/01/2020	29/03/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03004887338

