

No. DE SERVICIO **P045559000360**



|               |                                        |                |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|
| CLASE         | CAMIONETA PASAJERO                     | COMBUSTIBLE    | GASOLINA             |
| MARCA         | MAZDA                                  | TIPO PINTURA   | PENDIENTE            |
| TIPO          | CKS (2) GRAND TOURING LX TP 2500CC 6AB | SERVICIO       | PARTICULAR           |
| CARROCERIA    | WAGON                                  | KILOMETRAJE    | 138784               |
| MODELO        | 2018                                   | COLOR          | BLANCO NIEVE PERLADO |
| NACIONALIDAD  | JAPON                                  | N° CHASIS      | JM7KF4WLAJ0134660    |
| TIPO CAJA     | TRIPTRONICA                            | N° SERIAL      | pull                 |
| CILINDRAJE    | 2488                                   | N° MOTOR       | PY10293131           |
| ASEGURADORA   | PERSONAL PERSONAL                      | SUCURSAL       | PERSONAL             |
| INTERMEDIARIO | PERSONAL PERSONAL                      | CLAVE          | 1                    |
| CLIENTE       | LEIDY GIRALDO                          | IDENTIFICACIÓN | 1001663726           |

|                     |                                  |                |                |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| N° INSPECCION       | 4822674                          | TURNQ          | 1              |
| FECHA               | 22-Nov-2025                      |                |                |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE |                |                |
| SOLICITADO POR      | LEIDY BERNAL                     |                |                |
| SERVICIO SOLICITADO | COMBO ORO LIVIANO                |                |                |
| VALOR MERCADO       | \$ 100.900.000                   | COD. FASECOLD  | 05606089       |
| VALOR AUTOMÁS       | \$ 90.900.000                    | VALOR FASECOLD | \$ 100.900.000 |
| VALOR ACCESORIOS    | \$ 170.001                       |                |                |
| RESULTADO           | ASEGURABLE SI                    |                |                |

**DRL237**

NOVEDADES DE INSPECCION: RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, LEVE HUMEDAD EN PROTECTOR INFERIOR SE SUGIERE VERIFICAR.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

## REVISIÓN VISUAL



**Malos 0% - 59%    Aceptable 60% - 89%    Bueno 90% - 100%**

### ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

### CARROCERIA - EXTERIOR

- BOMPER DELANTERO
- BOMPER TRASERO
- CAPOT
- COSTADO DERECHO
- COSTADO IZQUIERDO
- G/FANGO DEL DERECHO
- GUARDAFANGO IZQ.
- PUERTA DEL IZQ.
- PUERTA DELANTERA DER.
- PUERTA TRASERA DER.
- PUERTA TRASERA IZQ.
- TAPA BAUL/COMPUERTA

99,60%  
BUENA REPARACION  
BUENA REPARACION  
BUENA REPARACION  
BIEN REPINTADO  
BIEN REPINTADO  
BIEN REPINTADO  
RAYON  
BIEN REPINTADO  
BUENA REPARACION  
BUENA REPARACION  
BUENA REPARACION  
BUENA REPARACION

### VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ. 60%    DEL. DER. 60%    TRA. IZQ. 60%    TRA. DER. 60%


**61% - 100%    40% - 60%    0% - 39%**

### EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA %    TRASERA %

**<-6 mm >6    (-)6(-)10-(-)6(+)+10    <-10 mm >10**

### ALINEACION



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

### FUGA DE FLUIDOS

100,00%

### PINTURA

- IMPUREZAS
- PIEL DE NARANJA

76,50%  
DE 5 A 8 PIEZAS  
DE 1 A 4 PIEZAS



ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.  
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL.

Un **sello de confianza** para su **vehículo**

MADE WITH  
**Scanner App**

393229



No. DE SERVICIO **P045559000360**

|               |                                        |                |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|
| CLASE         | CAMIONETA PASAJE                       | COMBUSTIBLE    | GASOLINA             |
| MARCA         | MAZDA                                  | TIPO PINTURA   | PENDIENTE            |
| TIPO          | CX3 (2) GRAND TOURING LX TP 2500CC GAS | SERVICIO       | PARTICULAR           |
| CARROCERIA    | WAGON                                  | KILOMETRAJE    | 118784               |
| MODELO        | 2018                                   | COLOR          | BLANCO NIEVE PERLADO |
| NACIONALIDAD  | JAPON                                  | N° CHASIS      | JM7KF FWAJ0134660    |
| TIPO CABA     | TRIPTEONICA                            | N° SERIAL      | Null                 |
| CILINDRAJE    | 2400                                   | N° MOTOR       | PYED291131           |
| ASEGURADORA   | PERSONAL PERSONAL                      | SICURSAL       | PERSONAL             |
| INTERMEDIARIO | PERSONAL PERSONAL                      | CLAVE          | 1                    |
| CLIENTE       | LEIDY GONZALEZ                         | IDENTIFICACION | 1001663726           |

|                     |                                  |                 |                |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| N° INSPECCION       | 4822674                          | TURNO           | 1              |
| FECHA               | 22 Nov 2023                      |                 |                |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRAJES |                 |                |
| SOLICITADO POR      | LEIDY BERNAL                     |                 |                |
| SERVICIO SOLICITADO | COMBO ORO LIVIANO                |                 |                |
| VALOR MERCADO       | \$ 100.000.000                   | CCO. FASECCLDA  | 05400009       |
| VALOR AUTOMAS       | \$ 90.000.000                    | VALOR FASECCLDA | \$ 100.000.000 |
| VALOR ACCESORIOS    | \$ 170.000                       |                 |                |
| RESULTADO           | ASEGURABLE SI                    |                 |                |

NOVEDADES DE INSPECCION: ( ) BAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, LEVE HUMEDAD EN PROTECTOR INFERIOR SE SUGIERE VERIFICAR, SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

## REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

### ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

### CARROCERIA - EXTERIOR

99,60%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 3 CAPO
- 4 COSTADO DERECHO
- 5 COSTADO IZQUIERDO
- 10 GUARDABAMPERO DERECHO
- 11 GUARDABAMPERO IZQUIERDO
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER.
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 21 TAPA BAUL/COMPUERTA


- BUENA REPARACION
- BUENA REPARACION
- BUENA REPARACION
- BIEN REFINITADO
- BIEN REFINITADO
- BIEN REFINITADO
- BIEN REFINITADO
- BIEN REFINITADO
- BUENA REPARACION
- BUENA REPARACION
- BUENA REPARACION
- BUENA REPARACION

### VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




63% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

### EFICACIA DE LA SUSPENSION



<-6 mm >6 (-)6(-)20 (-)6(+)-20 <-10 mm >10

### ALINEACION



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

### FUGA DE FLUIDOS

100,00%

### PINTURA

76,50%

- 16 REPAREJAS
- 18 PIEZA DE NARRACION

- DE 5 A 6 PIEZAS
- DE 1 A 4 PIEZAS



ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.  
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE  
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL.

Un sello de confianza para su vehículo

MADE WITH  
Scanner  
App

393229



# REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04  
Versión 05  
2023/03/01

|                                        |              |                      |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| CAMIONETA PASAJE                       | COMBUSTIBLE  | GASOLINA             |
| MAZDA                                  | TIPO PINTURA | PENDIENTE            |
| CXS (2) GRAND TOURING LX TP 2500CC 6AD | SERVICIO     | PARTICULAR           |
| WAGON                                  | KILOMETRAJE  | 138784               |
| 2018                                   | COLOR        | BLANCO NIEVE PERLADO |
| JAPON                                  | N° CHASIS    | JM7KF4WLAJ0134660    |
| PY10293131                             | N° SERIAL    | 0011                 |

|                     |                                  |       |   |
|---------------------|----------------------------------|-------|---|
| N° INSPECCION       | 4822674                          | TURNO | 1 |
| FECHA               | 22 Nov 2023                      |       |   |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS DE ORIENTE - LLANOGRANDE |       |   |
| SOLICITADO POR      | LEIDY BERNAL                     |       |   |
| SERVICIO SOLICITADO | COMBO ORO LIVIANO                |       |   |

DRL237

OBSERVACIONES:

## Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



## Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



## Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBIETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



## Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



## Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO




## Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO




## Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA BUENO
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo




[illegible][illegible]

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**FOTOS** (AUTOMÁS DEJA REGISTRO DE OTRAS FOTOGRAFÍAS DEL VEHÍCULO EN UN ÁLBUM FOTOGRÁFICO)



**LICENCIA DE TRÁNSITO** (LOS DOCUMENTOS ACA IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO)



## CHASIS

**SERIAL**

MOTOR



LEWY GERALDO  
C.E. 1001663726

FIRMA INSPECTOR

**FIRMA CLIENTE:**

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

**www.automas.com.co**  
servicioalcliente@automas.com.co

TE ES INTEGRAL

Línea Nacional: 0800 999982

PBX: 601 6265583

MADE WITH  
Scanned with  
App



MADE WITH

Spring 2002  
5 App



# Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by

**THINKCAR**

Procesamiento

Repair Shop

Nombre de la empresa: Automas Ilanogrande

Dirección:

Teléfono de contacto: N/A

Ciudad: Rionegro

SN: 960669811589

Tiempo: 11/22/2025 11:52:33

## Vehicle Information

Matrícula: DRL237

Año: 2018

Marca: MAZDA

Modelo: CX-5

VIN: JM7KF4WLAJ0134660

Kilometraje: 138784 Kilómetros

Versión del software del vehículo: V10.38

uévete Tranquilo

## Resultados de la prueba

The following systems are OK:

- 1.F \_ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
- 2.IC (Racimo de Instrumentos)
- 3.PCM (Módulo de control del tren motriz)
- 4.R \_ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
- 5.RCM (Airbag)
- 6.TCM (Módulo de Control de Transmisión)
- 7.4X4 (Módulo de Control 4x4)
- 8.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
- 9.AFS/ALM (Módulo del sistema adaptativo de iluminación frontal/nivelación automática)
- 10.AM (Módulo amplificador)
- 11.BSML (Control de puntos ciegos (izquierda))
- 12.BSMR (Control de puntos ciegos (derecha))
- 13.EATC#1 (Controlador electrónico de temperatura del aire)
- 14.CMU (Unidad principal de conectividad)
- 15.DSM (Módulo del asiento del conductor)
- 16.EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico)
- 17.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 18.FSC (Cámara de detección de alcance)
- 19.HUD (Display Superior)
- 20.PLG (Compuerta Elevadora Eléctrica)
- 21.PSM#1 (Módulo de sensor de aparcamiento)
- 22.SSU#1 (Unidad de arranque/parada)

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL

AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CUENTE:

EN AN CALIDAD DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000



MADE WITH


Scanner

App: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Vehículo: MAZDA CX5  
Año: 2018  
ID: DRL237  
(introducción manual)

## Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

### Notas

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA 6% ENTRE LOS CILINDROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%.

SE EVIDENCIA REPARACIONES REALIZADAS ANTERIORMENTE AL VEHICULO.

SE RECOMIENDA SINCRONIZACION Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE

**AUTOMÁS**  
Autos y Más

FIRMA INSPECTOR:

Firma:

FIRMA CUENTE:

www.automas.com.co  
servicioalcliente@automas.com.co

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

sábado, 22 de noviembre de 2025  
Linea Nacional: 018000 111 982  
PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

MADE WITH  
Scanner  
App

13993

a Técnica

FECHA EXPEDICIÓN  
11/22/2025 11:44:08 A

DRL237

|          |                      |
|----------|----------------------|
| VEHICULO | MAZDA                |
| VEHICULO | CAMIONETA            |
| VEHICULO | CX-5                 |
| COLORES  | 2488                 |
| COLORES  | BLANCO NIEVE PERLADO |
| MODELO   | 2018                 |
| FUELLE   | GASOLINA             |
| PROCESO  | WAGON                |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| # LPS                | 2                 |
| # CHASIS             | JM7KF4WLAJ0134660 |
| # SERIE              | 0                 |
| # VIN                | JM7KF4WLAJ0134660 |
| # MOTOR              | PY10293131        |
| CAPACIDAD DE CARGA   | 0                 |
| PESO BRUTO VEHICULAR | 2143              |
| IMPORTADO O NACIONAL | IMPORTADO         |

Documentos del vehículo

|                    |                        |                  |                                   |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| CENCIA DE TRÁNSITO |                        |                  | ORGANISMO TRÁNSITO                |
| CIUDAD REGISTRO    | # LICENCIA DE TRÁNSITO | FECHA EXPEDICIÓN | INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA |
| 0                  | 10036678566            | 0                |                                   |

|                                              |                  |                    |                                       |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO |                  |                    |                                       |
| PÓLIZA SOAT                                  | 1508006007544000 | FECHA VENCIMIENTO  | 23/12/2025                            |
| FECHA EXPEDICIÓN                             | 23/12/2024       | ENTIDAD QUE EXPIDE | LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS |
| FECHA INICIO VIGENCIA                        | 24/12/2024       | ESTADO SOAT        | VIGENTE                               |

|                           |            |                    |            |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|
| REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA |            |                    |            |
| FECHA EXPEDICIÓN          | 15/10/2025 | CENTRO DE REVISIÓN | CDA MI RIO |
| FECHA VENCIMIENTO         | --         | ESTADO RTM         | SI         |

Información legal del Vehículo

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| FECHA DE MATRÍCULA INICIAL              | 13/12/2017 |
| ESTADO DE MATRÍCULA                     | ACTIVO     |
| TRASLADOS DE MATRÍCULA                  | 0          |
| TIPO DE SERVICIO                        | Particular |
| CAMBIO TIPO DE SERVICIO                 | 0          |
| FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO | 0          |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA          | NO |
| FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR    | 0  |
| COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO       | -- |
| CAMBIO DE BUNDAJE                  | NO |
| FECHA DE ÚLTIMO BUNDAJE/DESBUNDAJE | 0  |
| REPOTENCIADO                       | NO |

Novedades Vehículo

|                    |    |
|--------------------|----|
| TIENE GRAVÁMENES   | NO |
| TIENE PRENDA       | NO |
| NOMBRE PRENDARIO   | 0  |
| REGRABADO # MOTOR  | NO |
| REGRABADO # CHASIS | NO |
| REGRABADO # SERIE  | NO |
| REGRABADO # VIN    | NO |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD   | NO |
| # DOCUMENTO PROCESO         |    |
| ENTIDAD JURÍDICA            | 0  |
| TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE   | 0  |
| # IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE |    |
| FECHA EXPEDICIÓN            |    |
| FECHA RADICACIÓN            |    |

Historico de Propietarios

|                            |                             |                           |            |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| PROPIETARIO ACTUAL         |                             |                           |            |
| NOMBRES / EMPRESAS         | LEYDI YOHANA GIRALDO BERNAL | TIPO DE PROPIETARIO:      | NATURAL    |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN     | Cédula Ciudadanía           | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1001665720 |
| FECHA INICIO DE PROPIEDAD: | 20/10/2025                  | ESTADO:                   | ACTIVO     |

| Nombre Propietario             | No. Documento | Tipo Propietario | Fecha Inicio Propiedad | Fecha Fin Propiedad | Estado   |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| BRYANN CHAVARRIAGA QUIROZ      | 1040741172    | NATURAL          | 25/09/2025             | 20/10/2025          | INACTIVO |
| COM AUTOMOTRIZ S.A             | 830045752     | JURIDICO         | 10/09/2025             | 25/09/2025          | INACTIVO |
| CARLOS ALBERTO OSPINA GRISALES | 10142387      | NATURAL          | 13/12/2017             | 10/09/2025          | INACTIVO |

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.



# Certificado de Antecedentes e Improntas

Muévete Tranquilo

CIUDAD: BOGOTÁ  
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: noviembre 22, 2025  
RAD: 4822674 NP-PC

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:  
CLASE: CAMIONETA PASAJ.  
MARCA: MAZDA  
LÍNEA: CX5 (2) GRAND TOURING LX  
TIPO: PARTICULAR  
MODELO: 2.018  
COLOR: BLANCO NIEVE PERLADO  
PLACAS: DRL237  
MOTOR: PY10293131  
SERIE: null  
CHASIS: JM7KF4WLAJ0134660

INFORMACIÓN SOLICITANTE:  
APELLIDOS Y NOMBRES: GIRALDO  
LEIDY  
C.C. No. 1001663726 DE   
DIRECCIÓN RESIDENCIA: RIONEGRO  
TEL: 3137429714

INFORMACIÓN:  
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del  
CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.  
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.  
Las improntas se anexan al respaldo.

**LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:**  
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A  
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF  
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT  
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

PERSONAL PERSONAL  
SE EXPIDE PARA:  Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores



Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada antes de la expedición del Documento y la Responsabilidad se asume  
únicamente hasta la fecha de su expedición:  
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

