

Propietario ROSALBA GONZALEZ MUÑOZ
CC o Nit 42056276

Cliente ANDRES FELIPE HERNANDEZ
Valor fasecolda \$ 91.600.000

Datos del vehículo

» Clase	AUTOMOVIL	» Combustible	GASOLINA
» Marca	MAZDA	» Pintura	PLANA
» Línea	3	» Servicio	PARTICULAR
» Carrocería	SEDAN	» Kilometraje	47.781
» Modelo	2021	» Color	MACHINE GRAY
» Nacionalidad	IMPORTADO	» N° del chasis	3MZBP2S7AMM10269
» Tipo de caja	TRIPTÓNICA	» N° del serial	3MZBP2S7AMM10269
» Cilindraje	1998	» N° del motor	PE40669783



APROBADO



Carrocería

Bomper delantero	Bien reparado
Guardafango derecho	Rayado
Puerta trasera derecha	Rayado
Costado derecho	Sumido
Bomper trasero	Rayado
Costado izquierdo	Sumido
Puerta trasera izquierda	Rayado
Puerta delantera izquierda	Sumido



90

Estructura

Paral central derecho	Original
Paral central izquierdo	Original
Paral panorámico derecho	Original
Paral panorámico izquierdo	Original
Extensión capota derecha	Original
Extensión capota izquierda	Original
Estribo derecho	No Revisado
Estribo izquierdo	No Revisado



100

Chasis

Punta delantera derecha	Original
Punta delantera izquierda	Original
Punta trasera derecha	Original
Punta trasera izquierda	Original
Refuerzo piso derecho	Golpe leve
Refuerzo piso izquierdo	Golpe leve



95

Pintura

Capó	Repintado
Bomper delantero	Repintado



95

OBSERVACIONES

Se realiza revision tecnica, mas no mecanica ni electrica del vehiculo. Se recomienda prueba de ruta para verificar funcionalidad de caja de cambios, Llantas kumho 215/45R18, Presenta protectores en estribos y en parte inferior (No se dictamina su estado) protectores con golpes leves, Presenta sumidos, golpes leves y rayones, Su aprobación y asegurabilidad sujeta a politicas de compaÑias aseguradoras y centros de inspeccion,

Leonardo Gonzalez
LEONARDO GONZALEZ

FIRMA DEL INSPECTOR

PERITAJE CAR
PUEDES ESTAR SEGURO
NIT. 901.319.004-1

ANDRES FELIPE HERNANDEZ

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Impresión:

jueves, 25 de junio de 2026 9:38



Vidrios

Panorámico delantero	Rayado
Panorámico trasero	Buen estado
Vidrios	Buen estado



95



Interior

Timón	Desgastada
Cojinería delantera derecha	Buen estado
Cojinería delantera izquierda	Buen estado
Cojinería trasera	Buen estado



95



Luces

Farola derecha	Buen estado
Farola izquierda	Buen estado
Stop derecho	Buen estado
Stop izquierdo	Buen estado



100



Fuga de aceite y líquidos

Motor	Carter
-------	--------



85



Llantas

Llanta Delantera Derecha	Buena
Llanta Delantera Izquierda	Buena
Llanta Trasera Derecha	Buena
Llanta Trasera Izquierda	Mala



70



Accesorios

Accesorios Originali



AVISOS LEGALES

Las revisiones y pruebas que se realizan por PERITAJE.CAR SAS contienen apreciaciones técnicas y puntuales de las partes propias del vehículo, no se investiga sobre la vida útil de ninguno de los elementos ni reemplaza los mantenimientos recomendados por el fabricante. Las revisiones y pruebas pueden tener inexactitudes propias debido a la diferencia de criterio y conceptos de los funcionarios de PERITAJE.CAR SAS o imprecisiones de los equipos utilizados para dicha revisión, esta situación se entenderá como margen de error que se da en toda prueba. El diagnóstico dado por PERITAJE.CAR SAS no es contrario a otras personas o entidades, solo sirve de ayuda técnica. La revisión es personal y no transferible a otras personas.

Fecha de Impresión:

Jueves, 25 de junio de 2026 9:38



Colle 24 #10-51 Pereira



(6) 348 6810



322 4115931



info@peritajecar.com

75-100

Datos del propietario o tenedor

Teléfono: 3206522197

Identificación del vehículo

No. motor **PE40669783**

 Dictamen técnico

Observaciones: NO REGISTRA PENDIENTES JUDICIALES

Se recomienda solicitar certificado de tradición ante la secretaría de tránsito correspondiente, con el fin de descartar pendientes no sistematizados en bases de datos.

 Fotografías del vehículo



 Improntas del vehículo

MOTOR

PERITAJE · CA
P. SEGURO

DE 40669783

CHASSIS

31835

AG (R) JOSÉ ANTONIO HOYOS MANTILLA

TÉCNICO PROFESIONAL EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES

S11 11

Nota: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula el presente certificado. La responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de expedición.