

P013235025935

N° INSPECCION 5077909

TURNO 1

GDK393


SE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CK5 (2) TOURING TP 2000CC 6AB R17 4X2	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	85991
MODELO	2020	COLOR	PLATA ESTELAR
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JM7KF2W7AL0316761
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE10663771
ASEGURADORA	MILTON REYES MORENO.	SUCURSAL	MILTON REYES MORENO
INTERMEDIARIO	MILTON REYES MORENO.	CLAVE	16755353
CLIENTE	MILTON REYES MORENO.	IDENTIFICACIÓN	16755353

FECHA	25-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS - CALI		
SOLICITADO POR	MILTON REYES MORENO .		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR + Diagnóstico Scanner		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606086
VALOR AUTOMÁS	\$ 100.900.000	VALOR FASECOLDA	\$ 102.900.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLD PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; STICKER SERIAL DETERIORADO. - TIMON CON DESGASTE. - TAPA LATERAL ASIENTO CONDUCTOR MALA. - RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA. RINES RAYADOS.



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

93,00 %

58 PARAL CENTRAL IZQ.
69 G/POLVO MET TRASERO IZQUIERDO

RAYON
MALA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR

93,90%

2 BOMPER TRASERO
4 CAPOTA
5 COSTADO DERECHO
6 COSTADO IZQUIERDO
10 G/FANGO DEL DERECHO
17 PUERTA DEL IZQ.
18 PUERTA DELANTERA DER
19 PUERTA TRASERA DER.
20 PUERTA TRASERA IZQ.
25 RETROVISOR IZQ.
26 STOP DERECHO

BUENA REPARACION
SUMIDO
RAYON
BUENA SUSTITUCION
BIEN REPINTADO
RAYON
RAYON
SUMIDO
RAYON
MALA REPARACION

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
30%	30%	60%	60%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

82,00%

34 PERDIDA DE BRILLO
36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS



[illegible][illegible] Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico

 **Licencia de Tránsito**

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

CHASIS

SERIAL

MOTOR

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

VER IMPRONTAS EN CERTIFICADO LTA

FIRMA INSPECTOR:

JOHAN SEBASTIAN MURILLO ZAMBRANO

FIRMA CLIENTE:

MILTON REYES MORENO.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES
UN DOCUMENTO AUTOMÁTICO CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO ^{CC-1675533} QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
CK5 (2) TOURING TP 2000CC 6AB R17 4X2	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	KILOMETRAJE	85991
WAGON	COLOR	PLATA ESTELAR
MODELO	N° CHASIS	JM7KF2W7AL0316761
2020	N° MOTOR	PE10663771
NACIONALIDAD	N° SERIAL	nyll

N° INSPECCION	5077909	TURNO	1
FECHA	25-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS - CALI		
SOLICITADO POR	MILTON REYES MORENO.		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR +		

GDK393

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS REGULAR
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO MALO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO




Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Vehículo: MAZDA CX-5
Año: 0
ID: GDK393
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Resultado de la prueba



Notas

*PLACA: GDK393

*EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 9%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 15%.

*REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, YA QUE PRESENTA HUMEDAD EN MOTOR POR TAPA DE VÁLVULAS. SE SUGIERE LAVAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A POSIBLE HUMEDAD ENTRE MOTOR Y TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA.

*ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y SE DEBE SEGUIR TAMBIÉN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

*ESTADO DE BATERÍA: 8 VOLTIOS DURANTE LA PRUEBA.

Firma:

pico
Technology

lunes, 25 de mayo de 2026 Page:1

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
NIT. 900230826-8

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Informe de diagnóstico de todo el sistema

N° de pedido: GDK939

Time: mayo 25, 2026
13:45:32

Información comercial

Nombre de la empresa: N/A	Teléfono de contacto: N/A	SN: 960669808813
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Colombia
Estado: N/A	Ciudad: cali	Código postal: N/A
Dirección1: N/A	Dirección2: N/A	Técnicos: N/A

Vehicle Information

Marca: MAZDA	Modelo: CX-5	Año: 2020
Desplazamiento: --	VIN: JM7KF2W7AL0316761	Versión del software del vehículo: V10.56
Kilometraje: 0 Kilómetros	Número de licencia: N/A	Nombre del cliente: N/A

Número de sistemas escaneados (12)

Procesamiento

Sistema	Estado (5)
IC - Racimo de Instrumentos	1
DTCs (1)	
U3003:16-8A Tensión de la batería	DTC de Memoria Continua-
ABS - Sistema de Freno de Anti-bloqueo	1
DTCs (1)	
U3003:16-68 Tensión de la batería	DTC de Memoria Continua-
EATC#1 - Controlador electrónico de temperatura del aire	1
DTCs (1)	
U3003:16-0B Tensión de la batería	DTC de Memoria Continua-
EPB - Freno de Aparcamiento Eléctrico	1
DTCs (1)	
U3003:16-08 Tensión de la batería	DTC de Memoria Continua-
SSU#1 - Unidad de arranque/parada	1
DTCs (1)	
B13D3:16-08 Transmisor de PATS	DTC de Memoria Continua-

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



BCM - Módulo de control de la carrocería trasero	✓
PCM - Módulo de control del tren motriz	✓
R _ BCM - Módulo de control de la carrocería trasero	✓
RCM - Airbag	✓
TCM - Módulo de Control de Transmisión	✓
AFS/ALM - Módulo del sistema adaptativo de iluminación frontal/nivelación automática	✓
EPS - Dirección de Energía Electrónica	✓



[Handwritten signature]
AUTOMÁS
Sistema de diagnóstico por ordenador
para vehículos Mazda CX-5/2020

FIRMA INTERIOR

FIRMA CLIENTE:



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: mayo 25, 2026 PR - PC
RAD: 5077909

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX5 (2) TOURING TP 2000CC 6AB R17 4)
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.020
COLOR: PLATA ESTELAR
PLACAS: GDK393
MOTOR: PE10663771
SERIE: null
CHASIS: JM7KF2W7AL0316761

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: MILTON REYES MORENO
C.C. No. 16755353 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 70 12 105

TEL: 3177280972

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MILTON REYES MORENO .

AUTOMÁS
ENTIDAD NO PROFITABLE
C.R. 1330826-9

Técnico Identificación Automotores

Ver 1.2

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

GDK393



Ficha Técnica

2910318/04/2019/0391

2

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	CX-5
CILINDRAJE	1.998
COLOR	PLATA ESTELAR
AÑO MODELO	2020
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	JM7KF2W7AL0316761
# CHASIS	0
# SERIE	JM7KF2W7AL0316761
# VIN	PE10563771
# MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	2050
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	01/04/2025	EDICIÓN	STRIA MCPALTO CALI
CALI	10035212330			ORDENAMIENTO TRÁNSITO



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3308006604921000	FECHA VENCIMIENTO	09/05/2027
FECHA EXPEDICIÓN	09/05/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	10/05/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	21/03/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 26 S.A.S.
FECHA VENCIMIENTO	21/03/2027	ESTADO RTM	VIGENTE



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	01/04/2019
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	0
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
CAMBIOS DE BLINDAJE	0
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	SI
NOMBRE PRENDARIO	BANCOLOMBIA S.A.
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	PAUL ABADIA NOREÑA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94528260
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
LIZETH JESSENIA MORA ZAMBRANO	1107521762	NATURAL	24/01/2023	01/04/2025	INACTIVO
LIZETH JESSENIA MORA ZAMBRANO	1107521762	NATURAL	24/01/2023	01/04/2025	INACTIVO
HERY JAFED VASQUEZ PEREA	16497300	NATURAL	01/04/2019	24/01/2023	INACTIVO
HERY JAFED VASQUEZ PEREA	16497300	NATURAL	01/04/2019	24/01/2023	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento es la suministrada por el propietario del vehículo y corroborada por el Certificado de Registro, RUT y otras fuentes.

Automas
únete Tranquilo
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
NIT. 900230826-8

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

