

No. DE SERVICIO P007577000143

00819

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	COROLLA CROSS XE-I TP 2000CC 7AB 4X2 CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	50021
MODELO	2023	COLOR	BLANCO PERLA METALIZADO
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BRK4AAG1P0034269
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	9BRK4AAG1P0034269
CILINDRAJE	1987	N° MOTOR	M20AAB28587
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	DANIEL JOSE MOLINA GARCIA	IDENTIFICACIÓN	1118853993



N° INSPECCION	5232329	TURNO	1
FECHA	7-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	DANIEL JOSE MOLINA GARCIA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09006177
VALOR AUTOMÁS	\$ 114.800.000	VALOR FASECOLDA	\$ 115.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KWX640

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO PRESENTA FOCOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS, LEVES SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE CARROCERIA, RINES RAYADOS.



Revisión Visual



Bueno	Aceptable	Malo
71% - 100%	50% - 70%	0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
66 % 63 %	66 % 62 %	27 %

Malo 0% - 59 %	Aceptable 60% - 89%	Bueno 90% - 100%
----------------	---------------------	------------------

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

94,90%

1 BOMPER DELANTERO	RAYON
2 BOMPER TRASERO	RAYON
3 CAPOT	SUMIDO
4 CAPOTA	SUMIDO
8 FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
17 PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
18 PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%


61% - 100%	40% - 60%	0% - 39%
------------	-----------	----------

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
68 % 59 %	41 % 45 %

<-6 y/o >6	(-)6(-)10<->(+)6(+)10	<-10 y/o >10
------------	-----------------------	--------------

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

ALINEAR EJE DELANTERO , ALINEAR EJE TRASERO

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

90,00%

36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR: LUIS EDUARDO CAREY CALDERIN

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNAS DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: DANIEL JOSE MOLINA GARCIA

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - **servicioalcliente@automas.com.co**

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



VEHICULO	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
CARROCERIA	COROLLA CROSS XE-1 TP 2000CC 7AB 4X2 CT	SERVICIO	PARTICULAR
MODELO	WAGON	KILOMETRAJE	50021
NACIONALIDAD	2023	COLOR	BLANCO PERLA METALIZADO
N° MOTOR	BRASIL	N° CHASIS	9BRK4AAG1P0034269
	M20AAB28587	N° SERIAL	9BRK4AAG1P0034269

N° INSPECCION	5232329	TURNO	1
FECHA	7-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BARRANQUILLA		
SOLICITADO POR	DANIEL JOSE MOLINA GARCIA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		

0587
KW640

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas 00946

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 07, 2026

NP - PC

RAD: 5232329

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: COROLLA CROSS XE-I TP 2000CC 7AB 4

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.023

COLOR: BLANCO PERLA METALIZAD

PLACAS: KWX640

MOTOR: M20AAB28587

SERIE: 9BRK4AAG1P0034269

CHASIS: 9BRK4AAG1P0034269

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: MOLINA GARCIA
DANIEL JOSE

C.C. No. 1118853993

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CALLE 42B # 2 - 75

TEL: 3235604811

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR


Muévete Tranquilo

IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL



CHASIS



CARS S.A.S.
ENTREGADO
CARS S.A.S.
ENTREGADO

CARS S.A.S.
ENTREGADO

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo