

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	8783		
Fecha de Expedición:	01/10/2026	Hora:	08:05

Aspecto del Vehículo

Placa:	GPO299
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	CLA 180
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carrocería:	AUTO SEDAN
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1332
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	JORGE ORLANDO RUBIO OLARTE
Id Solicitante:	13543492
Fecha Informe:	01/10/2026
Centro de Validación:	B/MANGA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	BUCARAMANGA


Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WDD1183841N075190
Número de Serie:	***
Número de motor:	28291480285486
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Certificado 1055563

Fecha:	1/10/2026	Placa:	GPO299
Atendido para:	Compañía de Seguros		
No. Inspección:	1053035184	Rombo:	1
Centro de Inspección:	B/MANGA - LIVIANOS		

Asecurable:	NO	*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras
--------------------	-----------	---

Datos

Marca	MERCEDES BENZ	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	AUTOMOVIL	Modelo	2020
Tipo	CLA 180	Carroceria	AUTO SEDAN
Color	NEGRO	Cilindraje	1332
Cod. Fasec.	05801332	Combustible	GASOLINA
No. Motor	28291480285486	Nacionalidad	ALE
No. Chasis	WDD1183841N075190	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	***	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
	62975		
Kilometraje	AVENIDA GONZALEZ VALENCIA		
Enviado a			

Compañía	CLIENTE PREFERENCIAL BUCARAMANGA		
Sucursal	PRINCIPAL		
Intermediario	JORGE ORLANDO RUBIO OLARTE		
Nombre	JORGE ORLANDO RUBIO OLARTE		
Identificación	13543492		
Dirección	CR 35 91 170		
Profesión	OTROS	Tel	3023175940
V/R Cliente	\$ 0		
V/R Fasecolda	\$ 132.300.000		
V/R Colserauto	\$ 129.000.000		+VR Accesorios
V/R Accesorios	\$ 200.000		

	#####	81%
Latonería	#####	80%
Pintura	#####	100%
Vidrios	#####	100%
Chasis	#####	100%
Tapicería	#####	100%
Fugas Fluidos	#####	100%
Identificación		
	0% - 59%	60% - 89%
	Deficiente	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al
El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo
que registra el odómetro al momento de la
inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Arreglo
Bueno

TAPA BAUL/COMP.: Arreglo
Bueno




 BOMPER: Golpe Media

COSTADO: Sumido

PUERTA DEL: Arreglo Regular

PUERTA TRAS.: Sumido




COSTADO: Arreglo Bueno

PUERTA TRAS.: Sumido

PUERTA DEL.: Sumido

BASERO: Regular

● BOMPER: Arreglo Regular



ESTRIBO IZQ.: Rayon

ESTRIBOS DER.: Golpe Fuerte

NO ASEGURABLE LLANTAS CON ALTO GRADO DE DESGASTE (4), Y CON PERDIDA DE MATERIAL SE DEBEN CAMBIAR. RETOQUES DE PINTURA, MEJORAR ACABADOS. RAYONES Y SUMIDOS EN SU CONTORNO. PRESENTA ALERTA DE PRESION LLANTAS. SE SUGIERE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KM. CROMADO INFERIOR BOMPER DELANTERO CON RAYONES FUERTES. PROTECTORES INFERIORES REGULAR Y ORIGINALES DIFÍCIL VERIFICAR ESTADO DE FUGAS Y DE COMPONENTES. NO SE DETERMINA HUMEDAD ACEITE EN HABITACULO MOTOR PRESENTA PETROLIZADO. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR KM., VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN. PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ Original ☐ Opcional ☐ No tiene

☒ Original ☐ Opcional ☐ No tiene


Accesorios

[illegible]

Observaciones

Llantas


(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo



Firma Cliente : _____
C.C.

WILLIAMS STEVEN GALEANO BLANCO
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3916 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 605 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Fecha: 1/10/2026

No. Informe
1053035184

Placa: GPO299

Ciudad
B/MANGA - LIVIANOS

Datos

Marca	MERCEDES BENZ
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	CLA 180
Modelo	2020
Nacionalidad	ALE
Color	NEGRO
Cilindraje	1332

Nombre	JORGE ORLANDO RUBIO OLARTE
Cédula de ciudadanía (NIT)	13543492
Dirección	CR 35 91 170
Teléfono	3023175940
Rombo	1

No. Motor

28291480285486

No. Serie

No. Chasis

WDD1183841N075190

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034825273

PLACA: **GPO299** MARCA: **MERCEDES BENZ** LINEA: **CLA 180** MODELO: **2020**

CILINDRAJE CC: **1.332** COLOR: **NEGRO COSMOS METALIZADO** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO: **AUTOMOVIL** TIPO CARROCERIA: **SEDAN** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD EQUIPOS: **5**

NÚMERO DE MOTOR: **28291480285486** REG. N. VIN: **WDD1183841N075190**

NÚMERO DE SERIE: **WDD1183841N075190** REG. N.

PROMETARIO: APELLIDO Y NOMBRES: **MENDOZA DE AGUAS JAVIER ALBERTO** IDENTIFICACIÓN: **C.C. 72346281**

REGISTRACIÓN DE VEHICULOS

BLINDAJE: **134**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **482019000024370** FECHA IMPORT: **29/11/2019** PUERTAS: **4**

LIBERACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA: **20/12/2019** FECHA EXP. LIC. TPO: **07/07/2025** FECHA VENCIMIENTO: **07/07/2025**

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**

LT03008941845

Concepto e Improntas

Motor

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

Serial

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

Chasis

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Cdle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
01/10/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GPO299			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
NIT 860053523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	01/10/2026	Ciudad:	BUCARAMANGA
Placa:	GPO299	Centro de Servicio:	B/MANGA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MERCEDES BENZ	NOMBRE	JORGE ORLANDO RUBIO OLARTE
MODELO	2020	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	13543492
N° DE MOTOR	28291480285486	DIRECCIÓN	CR 35 91 170
N° SERIE	***	TELEFONO	3023175940
N° CHASIS	WDD1183841N075190		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

COLSERAUTO
NIT 869053523-8

LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 507685

Fecha Expedición: 1 10 2026

Hora: 8:05 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito
10034825273	AUTOMOVIL	10034825273
Tipo de servicio	Estado del vehículo	Fecha matrícula
PASAJEROS	ACTIVO	12/20/2019

PLACA

GPO299

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
WDD1183841N075190	WDD1183841N075190	28201480285486	WDD1183841N075190
Clasificación	Marca	Línea	Modelo
AUTOMOVIL - PASAJEROS	MERCEDES BENZ	CLA 180	2020
Color	Cilindraje	Carrocería	Número de ejes
NEGRO COSMOS METALIZADO	1332		2
Capacidad total de pasajeros	Pasajeros sentados	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular
		0	1945.00
País de origen	Días matriculados	Número de registro	Repotenciado
			NO
Regrabación motor	Regrabación chasis	Regrabación serie	Regrabación VIN
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	Número regrabación chasis	Número regrabación serie	Número regrabación VIN
Tiene prenda	Tiene gravamen	Identificador de carrocería	Identificador de color
NO	NO		11166

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entes oteos actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA MIRAMAR S.A.S.

2/21/2026

2/21/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

EMITIDA

1/30/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

1/29/2027

1/30/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

JAVIER ALBERTO MENDOZA DE AGUAS

C

72340201

7/7/2025

WILLIAM ALBERTO BAQUERO IGARAN

C

84450329

12/20/2019

7/7/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colstrauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSTRAUTO.COM

135323191	12/20/2019		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV
-----------	------------	--	-----------------------------

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
257567734	12/26/2024		CAR S.S.A.S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
288182147	2/21/2026		CDA MIRAMAR S.A.S.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
271273301	7/7/2025		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

COLSERAUTO
NIT 860053523-8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	CLA 180	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1332
COD. FASEC.	05801332	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	28291480285486	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WDD1183841N075190	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	***	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	62975

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	1/10/2009	PLACA:	GPO299
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1053035184	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	B/MANGA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	JORGE ORLANDO RUBIO OLARTE
IDENTIFICACION	13543492
DIRECCION	CR 35 91 170
TELEFONO	3023175940
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 132.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 129.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

COLSERAUTO
NIT 860053523-8

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.