



INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INTERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE LUZ AMPARO POLANCO LOPEZ

FECHA INSPECCION 2025-03-31

IDENTIFICACION 52267855
MARCA VOLKSWAGEN
LINEA TIGUAN [2] ALLSPACE COMFORTLINE 1.4 TSI 2WD TP 1400CC T CT R18
MODELO 2020
MOTOR CZDA89261
SERIE 3VVH665NSLM133185
CHASIS 3VVH665NSLM133185
CLASE CAMIONETA
CARROCERIA STATION WAGON
COLOR GRIS ALUMINIO METALICO
CILINDRAJE 1395
DIRECCION ASISTIDA
TIPO DE CAJA TIPTRONIC
COMBUSTIBLE GASOLINA

INSPECCION N° 2994336
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL SUCURSAL ARMENIA
CODIGO FASECOLDA 9206081
SERVICIO PARTICULAR
PLACA GFU251
KILOMETRAJE 84958

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



APROBADO



ESTRUCTURA

Paral panorámico izquierdo	Original	Extension capota izquierda	Original
Paral central izquierdo	Original	Engraves costados traseros	Original
Estrubo izquierdo	Original	Pegas faldon trasero	Original
Engraves faldon trasero	Original	Faldon	Original
Piso baúl superior	Original	Paral central derecho	Original
Extension capota derecha	Original	Estrubo derecho	Original
Paral panorámico derecho	Original	G/pollo metalico derecho	Original
Parallamas	Original		
G/pollo metalico izquierdo	Original		



LATONERIA

Guardafango derecho	Original	Cubierta parallamas	Original
Capota	Original	Persiana	Original
Capo	Original	Puerta trasera izquierda	Original
Paragolpes delantero	Original	Compuerta	Original
Costado izquierdo	Original	Puerta delantera derecha	Original
Paragolpes trasero	Original	Puerta delantera izquierda	Sumido
Guardafango izquierdo	Original	Puerta trasera derecha	Sumido
Costado derecho	Sumido		



INFERIOR

Torre derecha	Original	Torre izquierda	Original
Travesa superior	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extensión punta derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Travesa inferior	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base Ujera derecha	Original
Base Ujera izquierda	Original	G/pollo eje derecho	Original
G/pollo eje izquierdo	Original	Carter	Original
Cuna motor	Original	Barra estabilizadora	Original
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original
Refuerzo piso derecho	Original	Piso baúl inferior	Original
Exosto	Original	Tanque de gasolina	Original
Faldon inferior	Original	Pegas faldon inferior	Original
Alma paragolpes trasero	Original	Troque trasero	Original
Frontal	Original		




INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Tapiceria piso	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tablero instrumentos	Original
Tablero	Original	Cofineria delantera izquierda	Original
Tapiceria techo	Original	Cofineria trasera	Original
Cofineria delantera derecha	Original	Testigos encendidos	No tiene
Blindaje	No tiene		



LUCES(NO SE REVIS SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Faro izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Faro derecha	Original
Direccional delantera derecha	Original





AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

GFU251



PINTURA

Pint compuerta	Original	Pint costado derecho	Original
Pint paragolpes trasero	Original	Pint extension capota derecha	Original
Pint puerta trasera derecha	Original	Pint parál panorámico derecho	Original
Pint parál central derecho	Original	Pint puerta delantera derecha	Original
Pint estribo derecho	Original	Pint capota	Original
Pint guardafango derecho	Original	Pint capo	Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint parál panorámico izquierdo	Original
Pint puerta delantera izquierda	Original	Pint extension capota izquierda	Original
Pint parál central izquierdo	Original	Pint puerta trasera izquierda	Original
Pint estribo izquierdo	Original	Pint parallamas	Original
Pint persiana	Original	Pint costado izquierdo	Rayado
Pint paragolpes delantero	Bien repintado		
Pint guardafango izquierdo	Rayado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Panorámico trasero	Original
Luneta costado izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera derecha	Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original	Retrovisor interior	Original
Panorámico delantero	Original		



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Regular
Llanta trasera izquierda	Regular
Llanta trasera derecha	Regular
Llanta delantera derecha	Regular

OBSERVACIONES

Vehículo presenta múltiples sumidos y rayones, se recomienda mantenimiento general por km revisar niveles frenos, pastillas, bandas, soportes y suspensión.

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES Y MECÁNICAS QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHÍCULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA ÚTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHÍCULO.

EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.

EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.

EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.



Nada queda oculto



INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO, ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE LUZ AMPARO POLANCO LOPEZ
IDENTIFICACIÓN 52267855
MARCA VOLKSWAGEN
LINEA TIGUAN [2] ALLSPACE COMFORTLINE 1.4 TSI
MODELO 2020
CLASE CAMIONETA
CARROCERÍA STATION WAGON
COLOR GRIS ALUMINIO METALICO
CILINDRAJE 1395
CODIGO FASECOLD 9206081
FECHA INSPECCIÓN 2025-03-31

INSPECCION N° 2994336
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL SUCURSAL ARMENIA
SERVICIO PARTICULAR
PLACA GFU251



APROBADO

ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	GFU251	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	3VVH665N5LM133185	NO APLICA
N° DE MOTOR	CZDA99261	ORIGINAL
N° DE CHASIS	3VVH665N5LM133185	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA	1002193020	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		ORIGINAL

OBSERVACIONES

SISTEMAS ORIGINALES.

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MARGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

firma cliente

firma inspect

AJUSTEV
Asesorías Jurídicas y Técnicas
N.º 14994444-00000000



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

GFU251

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 2994336

FECHA: 2025-03-31 12:39:41

CLIENTE LUZ AMPARO POLANCO LOPEZ
IDENTIFICACIÓN 52267855
MARCA VOLKSWAGEN
LINEA TIGUAN [2] ALLSPACE COMFORTLINE 1.4 TSI
MODELO 2020
CLASE CAMIONETA
CARROCERÍA STATION WAGON
COLOR GRIS ALUMINIO METALICO
CILINDRAJE 1395
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Paz y salvo Si
Vehículo registrado Si
Propietario registrado Si
Prenda No
Último propietario C.C. Nro. documento propietario: 52,267,855 Nombre o razón social propietario: LUZ AMPARO POLANCO LOPEZ

Anotaciones RUNT

Embargos No
Entrega provisional No
Hurto No

Registros legales

Embargos No
Hurto No

Pérdidas totales

Pérdida total daños No consultado
PTH Recuperado No consultado
PTD avisado No consultado
PTH avisado No consultado

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños No consultado
Pérdida parcial hurto No consultado

OBSERVACIONES

. Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Bases de datos en mantenimiento.

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

Nada queda oculto



PRUEBA DE VACIO CON VACUOMETRO-PRUEBA DE VACIO CON VACUOMETRO

RESULTADO	DICTAMEN
21 inHG	La lectura del vacuometro ES NORMAL es estable entre 18 Hg y 23



CLAUSULAS ADICIONALES	
la prueba de Vacio constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunas de ellas, por lo tanto ajustev s.a.s no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella.	
OBSERVACIONES	
FIRMAS	
_____ Firma del Cliente/Propietario	_____ Firma del Tecnico/ Inspector



VC

System OK



Nada queda oculto