

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-07-31 14:54:03



Información vehículo

GWM785

MARCA:	MAZDA	FECHA DE MATRÍCULA:	11/08/2021
CLASE:	CAMIONETA	CILINDRAJE:	2488
LÍNEA:	CX-30	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	ROJO DIAMANTE	CARROCERÍA:	WAGON
AÑO MODELO:	2022	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA	CAPACIDAD PASAJEROS:	5
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT



Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)

Calificación histórica de marca y línea

VS

Calificación de tu vehículo GWM785

94%



66%



90%



73%



98%



100%



99%



100%



97%



100%



99%



100%



41791 km



65920 km



Fuente: AutoMás

CONVENCIONES

- ▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.
- El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.
- ▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.



Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND

Valor mínimo

Valor promedio

Valor máximo



\$105.530.597



\$111.175.000



\$116.819.403

Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás



Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	⚠
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	!
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓

Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	⚠
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:		
✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	⚠ ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	⚠ NO APTO

Sistemas de identificación

Regrabado autorizado			Regrabado autorizado		
NÚMERO DE CHASIS:	3MVDM2WLANL112638	NO✓	NÚMERO VIN:	3MVDM2WLANL112638	NO✓
NÚMERO DE SERIE:	N/A	NO✓	NÚMERO DE MOTOR:	PY40356031	NO✓

Fuente: RUNT

Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	!
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR

Limitaciones ✓

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT



Reclamaciones de siniestros

PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)

Pérdida Total



 Sin siniestros

PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH)

Pérdida Parcial



 Sin siniestros

RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)

Responsabilidad Civil



 Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)					
TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH)					
TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)				
FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos		
FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—	—	—	—	—	—						
						09/08/2021	09/08/2022	24/02/2023	24/02/2024	24/02/2025	24/02/2026

Fuente: CERTIFICAR



Comparendos y/o multas

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
Sin comparendos ni multas registradas					

Fuente: CERTIFICAR

Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
MELFY DE LA CANDELARIA JIMENEZ TORRES	22/02/2023	ACTUAL	3 años, 5 meses y 9 días	Cédula Ciudadanía	33336267
JOR** IGN**** AGU**** CAS***	11/08/2021	22/02/2023	1 años, 6 meses y 11 días	Cédula Ciudadanía	****9883

Fuente: CERTIFICAR

Antecedentes personas

ANTECEDENTES DE MELFY DE LA CANDELARIA JIMENEZ TORRES		
CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía		
Antecedentes judiciales		Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas		Sin hallazgos
Impuestos	-	-

ANTECEDENTES DE JORGE IGNACIO AGUIRRE CASTRO		
CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía		
Antecedentes judiciales		Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas		Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR



Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Comparendos y/o Multas	\$0
Prorrateo SOAT	\$12.951
Prorrateo RTM	-

Nota: Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR





COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P014577000029
XXX

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CX30 GRAND TOURING LX TP 2500CC 7AB R18	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	65920
MODELO	2022	COLOR	ROJO DIAMANTE
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MVDM2WLANL112638
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	2488	N° MOTOR	PY40356031
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	CARLOS DAVID TRESPALACIO JIMENEZ	IDENTIFICACIÓN	1142915969



N° INSPECCION	5148471	TURNO	1
FECHA	31-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CARTAGENA		
SOLICITADO POR	CARLOS DAVID TRESPALACIO JIMENEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05606103
VALOR AUTOMÁS	\$ 109.300.000	VALOR FASECOLDA	\$ 110.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

GWM785

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,VEHICULO PRESENTA CUNA DE MOTOR Y TIJERAS CON OXIDACION OXIDACION, PINTADO EN PARTES BAJAS. PRESENTA ALGUNAS PIEZAS DE CARROCERIA CON ECCESO I MATERIAL.; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION




REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

65,40%


1 BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	RAYON
5 COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
6 COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
10 G/FANGO DEL DERECHO	REPINTADO
11 GUARDAFANGO IZQ.	MAL REPINTADO
17 PUERTA DEL IZQ.	MALA REPARACION
18 PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
19 PUERTA TRASERA DER.	MALA REPARACION
20 PUERTA TRASERA IZQ.	MALA REPARACION
24 RETROVISOR DER.	RAYON
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
26 STOP DERECHO	RAYADO
27 STOP IZQUIERDO	RAYADO
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	MAL REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



<-6 y/o > 6 (-)6(-)10<->(+)6(+)10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

70,00%

34 PERDIDA DE BRILLO	DE 1 A 4 PIEZAS
36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37 MARCAS DE LUJADO	DE 1 A 4 PIEZAS
861 REPINTADO PARCIAL	DE 1 A 4 PIEZAS





ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



YEISSON ANDRES NIÑO CALDERON
C.C. 1022948262

CARLOS DAVID TRESPALACIO JIMENEZ
C.C. 1142915969

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 31, 2026 NP - PC
RAD: 5148471

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX30 GRAND TOURIN
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.022
COLOR: ROJO DIAMANTE
PLACAS: GWM785
MOTOR: PY40356031
SERIE: null
CHASIS: 3MVDM2WLANL112638

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: TRESPALACIO JIMENEZ
CARLOS DAVID
C.C. No. 1142915969 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: FLORESTA CLL 3 CS S5
TEL: 3176449127

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

GWM785

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5148471	TURNO	1
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE				
TIPO	CX30 GRAND TOURING LX TP 2500CC 7AB 15CV	SERVICIO	PARTICULAR	FECHA	31-Jul-2026		
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	65920	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CARTAGENA		
MODELO	2022	COLOR	ROJO DIAMANTE				
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MVDMM2WLANL112638	SOLICITADO POR	CARLOS DAVID TRESPALACIO JIMENEZ		
N° MOTOR	PY40356031	N° SERIAL	null	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO PLUS		

OBSERVACIONES:

SE SUGIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SISTEMA DE SUSPENSION.

Fugas de Fluidos

- | | |
|-------------------------|----|
| ACEITE COMPRESOR A/A | NO |
| AMORTIGUADORES | NO |
| BOMBA EMBRAGUE | NO |
| TRANSMISION/DIFERENCIAL | NO |



Niveles de Fluidos

- | | |
|----------------------|--------|
| ACEITE MOTOR | NORMAL |
| DIRECCION HIDRAULICA | NORMAL |
| EMBRAGUE HIDRAULICO | NORMAL |
| LAVAPARABRISAS | NORMAL |
| LIQUIDO DE FRENOS | NORMAL |
| REFRIGERANTE | NORMAL |


Tapicería

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ALFOMBRA PISO | BUENO |
| BANDEJA PORTAOBJETOS | BUENO |
| CARTERAS PUERTAS | BUENO |
| CINTURON DE SEGURIDAD | BUENO |
| CONSOLA CENTRAL | BUENO |
| FUNCION ASIENTOS DELANTEROS | BUENO |
| GUANTERA | BUENO |
| MILLARE | BUENO |
| PARASOLES | BUENO |
| TAPICERIA ASIENTOS | BUENO |
| TAPICERIA TECHO | REGULAR |


Accesorios Motor

- | | |
|---------------------------|-----------|
| AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL | BUENO |
| CONVERSION GAS-GASOLINA | NO APLICA |
| CORREA ACCESORIOS | BUENO |
| RADIADOR | BUENO |



 Equipo Eléctrico

- | | |
|-------------------------|-------|
| AIRE ACONDICIONADO | BUENO |
| BLOQUEO CENTRAL | BUENO |
| CALEFACCION | BUENO |
| ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS | BUENO |
| ESPEJOS ELECTRICOS | BUENO |
| INDICADOR TEMPERATURA | BUENO |
| LIMPIABRISAS DELANTERO | BUENO |
| LIMPIABRISAS TRASERO | BUENO |
| PITO | BUENO |
| RADIO | BUENO |
| RELOJ | BUENO |
| TACOMETRO | BUENO |



 Luces

- | | |
|-------------------|-------|
| ▶ ALTAS | BUENO |
| ▶ ANTINIEBLA | BUENO |
| ▶ BAJAS | BUENO |
| ▶ COCUYOS | BUENO |
| ▶ DIRECCIONALES | BUENO |
| ▶ ESTACIONAMIENTO | BUENO |
| ▶ EXPLORADORAS | BUENO |
| ▶ FRENO | BUENO |
| ▶ LUZ TECHO | BUENO |
| ▶ PLACA | BUENO |
| ▶ REVERSO | BUENO |



 Partes Bajas

- | | |
|----------------------------|-------|
| ▶ BUJES ESTABILIZADORA | BUENO |
| ▶ BUJES TIJERAS | BUENO |
| ▶ CATALIZADOR | BUENO |
| ▶ CRUCETAS | BUENO |
| ▶ CUNA MOTOR | BUENO |
| ▶ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL | BUENO |
| ▶ GUARDAPOLVOS EJES | BUENO |
| ▶ PROTECTORES INF. | BUENO |
| ▶ SILENCIADOR | BUENO |
| ▶ TIJERAS | BUENO |
| ▶ TUBO EXHOSTO | BUENO |



YEISSON ANDRES NIÑO CALDERON

C.C. 1022948262

CARLOS DAVID TRESPALACIO JIMENEZ

C.C. 1142915969

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

Muévete Tranquilo