



INFORME PERITAJE

PLACA	JZB 75D	FECHA	13-dic-23
MARCA	Ducati	LINEA	Hypermotard NMB
MODELO	2014	ODOM.	57.115

ESTADO RUNT			
SOAT	NO	REVISION TECNICO MEC	NO

ESTADO TECNICO & ESTÉTICO					
MOTOR & TRANSMISIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES	COMP ELECTRICOS	ESTADO	OBSERVACIONES
Funcionamiento Gral. Motor	BUENO	PEND REFRIG	Switch Encendido	BUENO	Elemetos adic
Compresión Motor	BUENO		Ramal Eléctrico	BUENO	
Nivel Fluidos	BUENO		Sistema Carga Bateria	BUENO	
Aspecto Bloque Motor	BUENO		Comandos Manillar	BUENO	
Filtro Aire	BUENO		Faro Delantero	BUENO	No Func Tras
Bujías	BUENO		Direccionales Del.	BUENO	
Func. Refrigeración	BUENO		Direccionales Tras.	BUENO	
Radiador	BUENO		Luz Stop	BUENO	
Ventilador	BUENO		Pito	BUENO	muestra Hyperestrada
Tubería Exhosto	BUENO		Unidad ABS	BUENO	
Silenciador	BUENO		Unidad Inmovilizadora	BUENO	
Mec. Accionamiento Embrague	BUENO		Tablero Instrumentos	BUENO	
Sistema Embrague	BUENO				
Func. Gral. Transmisión	BUENO				
Kit Arrastre / Cardan	BUENO	Matto			
PARTE CICLO			CARENADOS		
Chasis	BUENO	JUEGO PIVOTE	Cúpula	N/A	Flojo Ajuste
Cunas de dirección	REGULAR		Carenado Farola	BUENO	
Manillar	BUENO		Guardafango Delantero	BUENO	
Suspensión Delantera	BUENO		Tanque Combustible	BUENO	
Suspensión Trasera	BUENO		Carenado Lateral Del. Derecho	BUENO	
Basculante	BUENO		Carenado Medio Derecho	BUENO	
Posapie Delantero Derecho	BUENO		Carenado Lateral Tras. Derecho	BUENO	
Posapie Trasero Derecho	REGULAR		Carenado Lateral Del. Izquierdo	BUENO	
Posapie Delantero Izquierdo	BUENO		Carenado Medio Izquierdo	BUENO	
Posapie Trasero Izquierdo	REGULAR		Carenado Lateral Tras. Izquierdo	BUENO	
			Carenado Trasero	BUENO	
			Guardafango Trasero	BUENO	
			Asiento	BUENO	

FRENOS & LLANTAS			
Bomba Freno Delantero	BUENO	Bomba Freno Trasero	BUENO
Líneas Freno Delantero	BUENO	Línea Freno Trasero	BUENO
Mordazas Freno Del.	BUENO	Mordaza Freno Trasero	BUENO
Pastillas Freno Del.	BUENO	Pastillas Freno Trasero	BUENO
Discos de Freno Delanteros	BUENO	Disco Freno Trasero	BUENO Desgaste 0,5mm
Llanta Delantera	REGULAR	Llanta Trasera	BUENO
Rin Delantero	REGULAR	Rin Trasero	BUENO

ACCESORIOS	OBSERVACIONES GENERALES
SLIDERS PORTA PLACA DIRECC TRAS ESCAPE TERMINOGNI , TAPA LIQ FRENOS DEL PROTEC TAPA MOTOR IZQ	Motocicleta en Buenas condiciones Generales, con presencia de corrosión en tornillería y algunas chapas de chasis, pintura un poco decolorada en chasis y comandos. Se recomienda Matto Gral y Embellecimiento

TECN RESPONSABLE DE PERITAJE

Walfran Bonilla

Todas estas valoraciones son de carácter subjetivo y se califican al momento de realizar el peritaje, el concesionario no se responsabiliza por sucesos ocurridos después de la entrega del vehículo.