



INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE	GERARDO AUGUSTO CARDONA	FECHA INSPECCION	2025-04-15
IDENTIFICACION	4488792	INSPECCION N°	306824
MARCA	CHEVROLET	COMPAÑIA	PARTICULARES
LINEA	SPARK (2) LIFE MT 1000CC AA 2AB ASS	SUCURSAL	AVALLUOS PEREIRA
MODELO	2019	VALOR PARA ASEGURABILIDAD	\$ 33.000.000,00
MOTOR	B10S1181870157	CODIGO FASECOLDA	1501308
SERIE	9GAMM8104K3010684	SERVICIO	PARTICULAR
CHASIS	9GAMM8104K3010684	PLACA	FI0016
CLASE	AUTOMOVIL	KILOMETRAJE	90162
CARROCERIA	HATCHBACK		
COLOR	ROJO VELVET		
CILINDRAJE	395		
DIRECCION	ASISTIDA		
TIPO DE CAJA	MECANICA		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		



ESTRUCTURA

Extensión capota izquierda	Original	Engranes costados traseros	Original
Panel panorámico izquierdo	Original	Extensión capota derecha	Original
Engranes faldón trasero	Original	Pegaja faldón trasero	Original
Panel central izquierdo	Original	Panel panorámico derecho	Original
Panel central derecho	Original	G/pollo metálico derecho	Original
Paralamas	Original	Estribo derecho	Mal reparado
G/pollo metálico izquierdo	Original	Faldón	Golpe medio
Piso baúl superior	Rayado		
Estribo izquierdo	Golpe medio		



LATONERIA

Puerta delantera derecha	Original	Cubierta paralamas	Original
Guardafango derecho	Original	Costado izquierdo	Bien reparado
Capota	Original	Puerta trasera izquierda	Bien reparado
Guardafango izquierdo	Bien reparado	Puerta trasera derecha	Mal reparado
Costado derecho	Mal reparado	Persiana	Golpe leve
Capo	Mal reparado	Compuerta	Golpe leve
Puerta delantera izquierda	Golpe leve	Paragolpes delanteros	Mal reparado
Paragolpes traseros	Bien reparado		



INFERIOR

Barra estabilizadora	Original	Extensión punta derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Desfase en longitud	No tiene
Carter	Original	Torne derecha	Original
Torne izquierda	Original	Punta delantera derecha	Original
Alma paragolpes delanteros	Original	Desfase diagonales	No tiene
Cuna motor	Original	Alma paragolpes trasero	Original
Frontal	Original	Pestaña punta del derecho	Original
Punta delantera izquierda	Original	Pestaña punta del izquierdo	Original
Punta trasera derecha	Original	Pestaña punta tras derecha	Original
Punta trasera izquierda	Original	Pestaña punta tras izquierda	Original
G/pollo eje derecho	Original	G/pollo eje izquierdo	Original
Piso baúl inferior	Original	Pegaja faldón inferior	Original
Troque trasero	Original	Tanque de gasolina	Original
Exosto	Fisurado	Traversa superior	Golpe medio
Faldón inferior	Golpe leve	Traversa inferior	Golpe leve
Base tijera derecha	Golpe leve	Base tijera izquierda	Golpe leve
Piso camuflado	Golpe medio	Refuerzo piso izquierdo	Golpe medio
Refuerzo piso derecho	Golpe medio		



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera izquierda	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Cofinera delantera izquierda	Original
Tapicería piso	Original	Tablero	Original
Tablero instrumentos	Original	Tapicería techo	Original
Cofinera delantera derecha	Original	Cofinera trasera	Original
Bandeja	No tiene	Testigos encendidos	No tiene



LUCES (NO SE REVISAS SU FUNCIONAMIENTO)

Stop derecha	Original
Stop izquierdo	Original
Dirccional delantera izquierda	Manchado
Farsal derecha	Manchado
Dirccional delantera derecha	Ruado
Farsal izquierda	Base mal reparado





AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

FI0016

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO, ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE GERARDO AUGUSTO CARDONA
IDENTIFICACIÓN 4488792
MARCA CHEVROLET
LINEA SPARK (7) LIFE MT 1000CC AA 2AB ABS
MODELO 2019
CLASE AUTOMOVIL
CARROCERÍA HATCHBACK
COLOR ROJO VELVET
CILINDRAJE 995
CÓDIGO FASECOLD 1601308
VALOR FASECOLD \$ 33.000.000,00
FECHA INSPECCIÓN 2026-04-15

INSPECCION N° 3068524
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL AVALUOS PEREIRA
SERVICIO PARTICULAR
PLACA FI0016



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	FI0016	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	9GAMM6104KB010684	ORIGINAL
N° DE MOTOR	B10S1181070157	ORIGINAL
N° DE CHASIS	9GAMM6104KB010684	NO APLICA
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA	1001713753	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO PRESENTA (NO INCIDE)

OBSERVACIONES

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA.

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS, PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTIZADOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MARGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

Firma Cliente

Firma Inspector

 **ASESORIA JURIDICA Y
TECNICA EN VEHICULOS**
TEL. 011.823.194-8



PINTURA

Pint paral panoramico izquierdo	Original	Pint paral central derecho	Original
Pint paral central izquierdo	Original	Pint cubierta paraflema	Original
Pint paral panoramico derecho	Original	Pint puerta trasera derecha	Bien repintado
Pint paraflemas	Original	Pint guardafango derecho	Bien repintado
Pint extension capota derecha	Bien repintado	Pint puerta trasera izquierda	Mal repintado
Pint paragolpes delantero	Mal repintado	Pint estribo derecho	Mal repintado
Pint costado izquierdo	Mal repintado	Pint puerta delantera derecha	Mal repintado
Pint paragolpes trasero	Mal repintado	Pint capo	Mal repintado
Pint capota	Mal repintado	Pint estribo izquierdo	Mal repintado
Pint guardafango izquierdo	Mal repintado	Pint persiana	Rayado
Pint costado derecho	Mal repintado	Pint extension capota izquierda	Rayado
Pint puerta delantera izquierda	Rayado		
Pint compuerta	Rayado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original	Luneta costado izquierdo	Original Panoramico trasero	Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho	Original	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original	Original
Vidrio puerta trasera derecha	Original	Vidrio puerta delantera derecha	Original	Original
Retrovisor interior	Original	Panoramico delantero	Cambiado	



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Buena
Llanta trasera izquierda	Buena
Llanta trasera derecha	Mala
Llanta delantera derecha	Mala

OBSERVACIONES

Recomendaciones revisar alineación suspensión frenos pastillas bandas tren delantero terminales de dirección soportes de caja y motor mantenimiento preventivo por km presenta Rayones y sumidos , bompers presentan descuadre

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO. NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECIIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MAQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO EFECTUADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECANICAS.

Nada queda oculto



Inspección 3068524

Sucursal Pereira

Placa F10016

Fecha 2026-04-15

**Compresión de Motor 4 pistones -
Compresión de Motor 4 pistones**

Elemento	Compresion
Cilindro 1	140
Cilindro 2	140
Cilindro 3	140
Cilindro 4	140
Cilindro 5	
Cilindro 6	

Fuga Aceite Motor	R/V
Carter	No
Emp. Culata	No
Tapa Valvulas	No
Reten Cigueltal Del	No
Reten Cigueltal Tras	No
Tapa Correa Distribucion	No

Elemento	Perdida %
Cilindro 1	10
Cilindro 2	10
Cilindro 3	10
Cilindro 4	10
Cilindro 5	
Cilindro 6	

Sincronizacion	R/V
Bujias	Si
Calibrar Valvulas	Si
Cables de Alta	Si
Inyectores	Si
Filtro Aire	Si
Filtro Gasolina	Si

Fuga Aceite Caja Vel	R/V
Reten Eje Caja Izq	No
Reten Eje Caja Der	No
Reten Eje Lado Rueda Izq	No
Reten Eje Lado Rueda Der	No
Reten Caja Tras	No
Reten Selector Cambios	No

Mangueras	R/V
Manguera Superior	No
Manguera Inferior	No
Manguera Calefaccion	No
Manguera Deposito Auxiliar	No
Manguera Freno Del Izq	No
Manguera Freno Del Der	No

CLAUSULAS ADICIONALES

La prueba de compresión constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunas de ellas, por lo tanto ajustev s.a.s no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella. **ESTA ES UNA PRUEBA**


OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA: la revision preventiva de motor, caja de cambios y realizar seguimiento de consumo, revisar correa de accesorios, correa de distribucion y/o cadenilla, alineacion, balanceo, tren delantero, suspension, frenos, liquidos y realizar seguimiento de mantenimientos generales con actual propietario por kilometraje.

FIRMAS

Firma Cliente / Propietario

Firma Tecnico / Inspector





AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

FI0016



INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES, PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3068524

FECHA: 2026-04-15 11:50:28

CLIENTE GERARDO AUGUSTO CARDONA
IDENTIFICACIÓN 4488792
MARCA CHEVROLET
LINEA SPARK [2] LIFE MT 1000CC AA 2AB ABS
MODELO 2019
CLASE AUTOMOVIL
CARROCERÍA HATCHBACK
COLOR ROJO VELVET
CILINDRAJE 995
SERVICIO PARTICULAR



Registro RUNT

Piz y salvo Sí
 Vehículo registrado Sí
 Propietario registrado Sí
 Prenda Sí
 Último propietario Sí

Cédula Ciudadanía Número de Identificación propietario: 42160644
Nombre o razón social propietario: MARY SOL OSORIO RIOS

Anotaciones RUNT

Embargos No
 Entrega provisional No
 Hurto No

Registros legales

Embargos No
 Hurtos No

Pérdidas totales

Pérdida total daños No
 PTH recuperado No
 PTD avisado No
 PTH avisado No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños Sí
 Pérdida parcial hurto No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Se sugiere solicitar información de la reclamación a la compañía de seguros pertinente. Vehículo con prenda..

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- 1. LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO CUMPLEN EL TIEMPO DE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN LOS VEHÍCULOS, TENIENDO A QUE EN OCASIONES DELTA ANOTACIONES EN SU REPORTAGE A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLOS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- 2. EL SERVICIO (O ELABORACIÓN) POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPCIONABLE A CUALQUIER PERSONA, NI SE SERVE DE AYUDA TÉCNICA.
- 3. LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- 4. AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUBROSTRAL, INCLUYENDO A SU INFORMACIÓN POR PRENDAS TOTALES, PARCIALES, PÉRDIDAS PARCIALES O TOTALES, PÉRDIDAS TOTALES.
- 5. LOS VEHÍCULOS EN PRENDAS DEBEN SER REVISADOS EN PRESENCIA DEL CLIENTE, SI NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE PRENDAS TOTALES.

Nada queda oculto

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431**

Información del vehículo

Matrícula: FIO016
Año: 2019
Marca: GM
Modelo: Spark
VIN: 9GAMM6104KB010684
Kilometraje: 90162 km
Versión del software del vehículo: V50.35
Versión de la aplicación de diagnóstico: V7.00.012
DIAGPATH: Búsqueda Automáticamente > la prueba rápida



Organización de Inspección


Nombre del Taller: AJUSTEV S.A.S PEREIRA
Dirección: AV. 30 AGOSTO 45 - 09 Colombia
Código Postal:
Teléfono: 3154458342
Email: ajustev14@ajustev.com
Número de Serie: 985496011991
Hora prueba: 2026-04-15 11:48:28
Técnicos: BRYAN MEJIA CASTRO
Nombre del Cliente: FIO016



System fault code Pre-Reparación

Los siguientes sistemas son OK:

1. ECM (Módulo de Control de motor)
2. EBCM (Módulo de control del freno electrónico)
3. IRSDM (Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico)



Términos de uso

Este informe de prueba es solo de referencia para la prueba y el mantenimiento del vehículo. Los datos de funcionamiento del vehículo proporcionados en este informe son todos los datos estáticos. Los datos de diagnóstico dinámicos detallados pueden ser leídos por un dispositivo de mantenimiento profesional, ¡y LAUNCH no será responsable de los accidentes y fallos que se deriven de ellos!