

Bogotá, 28 de mayo de 2026

Asunto: REVISIÓN VEHÍCULO

1. DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: EPQ529
MARCA: TOYOTA
MODELO: 2.018
MOTOR: 0400703 1VD
CHASIS: JTMHV01J4J5040033
SERIE: JTMHV01J4J5040033

2. CONSULTA DE REGISTRO Y/O DICTAMEN TÉCNICO

VEHICULO DE IMPORTACION DIRECTA

Cordialmente;

TÉCNICO SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CAIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583





COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P028207002511
XXX



CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	DIESEL
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	LAND CRUISER (LC 200) VXR (FL) TP 4500CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	99056
MODELO	2018	COLOR	BLANCO PERLA
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTMHV01J4J5040033
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTMHV01J4J5040033
CILINDRAJE	4461	N° MOTOR	0400703 1VD
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	MIGUEL ANGEL TORRES CUBILLOS	IDENTIFICACIÓN	1033739591

N° INSPECCION	5080908	TURNO	1
FECHA	28-May-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS IBAGUE		
SOLICITADO POR	MIGUEL ANGEL TORRES		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09008210
VALOR AUTOMÁS	\$ 349.100.000	VALOR FASECOLDA	\$ 349.600.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 370.001		
RESULTADO	ASEGURABLE NO		

EPQ529

NOVEDADES DE RECHAZO : ; VEHICULO DE IMPORTACION DIRECTA NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; SE SUGIERE REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE RINES RAYADC LEVES SUMIDURAS Y RAYONES EN LATONERIA. DESGASTES GENERALES POR USO. NO SE REALIZAN PRUEBAS MECANIZADAS.; ; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PUBLICA.; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

REVISIÓN VISUAL



Bueno

Aceptable

Malo

71% - 100%

50% - 70%

0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS

IZQ.

DER.

%

RUEDAS TRASERAS

IZQ.

DER.

%

FRENO DE MANO

%

> 60%

59% - 11%

< 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

93,00 %

60

ESTRIBO DERECHO

REPINTADO

61

ESTRIBO IZQUIERDO

REGULAR

FUGA DE FLUIDOS

90,00%

30

FUGA ACEITE MOTOR

SI

CARROCERIA - EXTERIOR

85,80%

1

BOMPER DELANTERO

MALA REPARACION

2

BOMPER TRASERO

BUENA REPARACION

3

CAPOT

BUENA REPARACION

4

CAPOTA

SUMIDO

5

COSTADO DERECHO

REPINTADO

6

COSTADO IZQUIERDO

MALA REPARACION

7

FAROLA DERECHA

RAYADO

8

FAROLA IZQUIERDA

RAYADO

10

G/FANGO DEL DERECHO

BUENA REPARACION

11

GUARDAFANGO IZQ.

REPINTADO

17

PUERTA DEL IZQ.

REPINTADO

18

PUERTA DELANTERA DER

REPINTADO

19

PUERTA TRASERA DER.

BUENA REPARACION

20

PUERTA TRASERA IZQ.

RAYON

24

RETROVISOR DER.

RAYON

25

RETROVISOR IZQ.

REGULAR

26

STOP DERECHO

RAYADO

28

TAPA BAUL/COMPUERTA

SUMIDO

PINTURA

84,00%

36

IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

38

PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.

80%

80%

90%

90%

61% - 100%

40% - 60%

0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA

%

TRASERA

%

< -6 y/o > 6

(-)6(-)10<-->(+)6(+)10

< -10 y/o > 10

ALINEACIÓN

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
GANCHO REMOLQUE	GENERICO SENCILLO	1	200000



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

VICTOR STIVEN LONDOÑO GONZALEZ
C.C. 1110559153

MIGUEL ANGEL TORRES CUBILLOS
C.C. 1033739591

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

TOYOTA

LAND CRUISER (LC 200) VXR (FL) TP 4500CC

2018

SIN IDENTIFICAR

0400703 1VD

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

DIESEL

PENDIENTE

PARTICULAR

99056

BLANCO PERLA

JTMHV01J4J5040033

JTMHV01J4J5040033

N° INSPECCION

5080908

FECHA

28-May-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS IBAGUE

SOLICITADO POR

MIGUEL ANGEL TORRES

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE PLATA LIVIANO

TURNO 1

EPQ529

OBSERVACIONES:

TORNILLERIA CAPOT INTERVENIDA SE SUGIERE CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR

Fugas de Fluidos

ACEITE COMPRESOR A/A

NO

AMORTIGUADORES

NO

BOMBA EMBRAGUE

NO

TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

ACEITE MOTOR

NORMAL

DIRECCION HIDRAULICA

NO APLICA

EMBRAGUE HIDRAULICO

NORMAL

LAVAPARABRISAS

NORMAL

LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

ALFOMBRA PISO

BUENO

BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

CARTERAS PUERTAS

BUENO

CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

CONSOLA CENTRAL

BUENO

FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

GUANTERA

BUENO

MILLARE

BUENO

PARASOLES

BUENO

TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

CORREA ACCESORIOS

BUENO

RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

AIRE ACONDICIONADO

BUENO

BLOQUEO CENTRAL

BUENO

CALEFACCION

BUENO

ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

PITO

BUENO

RADIO

BUENO

RELOJ

BUENO

TACOMETRO

BUENO



Luces

ALTAS

BUENO

ANTINEBLA

BUENO

BAJAS

BUENO

COCUYOS

BUENO

DIRECCIONALES

BUENO

ESTACIONAMIENTO

BUENO

EXPLORADORAS

BUENO

FRENO

BUENO

LUZ TECHO

BUENO

PLACA

BUENO

REVERSO

BUENO



Partes Bajas

BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

BUJES TIJERAS

BUENO

CATALIZADOR

BUENO

CRUCETAS

BUENO

CUNA MOTOR

BUENO

GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

PROTECTORES INF.

BUENO

SILENCIADOR

BUENO

TIJERAS

BUENO

TUBO EXHOSTO

BUENO



VICTOR STIVEN LONDOÑO GONZALEZ

C.C. 1110559153

MIGUEL ANGEL TORRES CUBILLOS

C.C. 1033739591

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 5