



INFORME DE PERITAJE BÁSICO

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos CAROLINA DE LA CRUZ ANDRADE	C.C o NIT 43871375	Email cacru@hotmail.com
--	-----------------------	----------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Placa: KTZ445	Marca: TOYOTA	Linea: YARIS [3] [FL] XS - TP 1500CC 2AB	Modelo: 2022	
Clase de vehículo: AUTOMOVIL	Fasecolda: 09001147	Cilindraje: 1496	Tipo de combustible: GASOLINA	Valor asegurado: 71,900,000
Accesorios:	Vencimiento RTM: NO APLICA	Vencimiento SOAT: 2026-11-02		

RESUMEN DEL SERVICIO

Toma de imágenes	Aprobado
Facturación	Aprobado
Estudio Legal	Aprobado
Carrocería	Aprobado
Inferior	Aprobado
Suspensión, Frenos y Llantas	Aprobado
Batería	Aprobado
Interior Elementos Eléctricos	Aprobado

RESULTADO DEL SERVICIO

Revisión Aprobada

RESUMEN OBSERVACIONES

<p>SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, prenda: BANCOLOMBIA.</p>

INFORME DE PERITAJE BÁSICO

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

ESTUDIO LEGAL VEHICULAR

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca:	TOYOTA	Tipo de caja:	CVT
Línea:	YARIS	Cilindraje:	1496
Modelo:	2022	Nombre de propietario:	CAROLINA DE LA CRUZ ANDRADE
Clase:	AUTOMOVIL	Fecha de Matrícula:	2021-11-03
Motor:	2NR4557909	Modelo:	2022
Chasis:	9BRKB9F37N8160323	Fecha de registro:	0
VIN:	9BRKB9F37N8160323	Histórico Propietarios:	0
Color:	GRIS METALICO	Blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA	Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de servicio:	Particular	Tiene prenda:	PRENDA INSCRITA
Tipo de carrocería:	HATCH BACK	Entidad prenda:	BANCOLOMBIA
Fasecolda:	09001147	Organismo tránsito:	CVT

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD (MEDIDAS CAUTELARES)

Tiene Embargo:	NO REPORTADO	Denuncio robo Vehículo:	NO REPORTADO
Reporte por hurto:	NO REPORTADO	Abstención de trámite por Hurto:	NO REPORTADO
Medida cautelar embargo:	NO REPORTADO	Accidente con Muerto:	NO REPORTADO
Orden Decomiso:	NO REPORTADO	Otros:	NO REPORTADO
Medida cautelar Secuestro:	NO REPORTADO		

OBSERVACIONES

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, prenda: BANCOLOMBIA

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

CARROCERÍA

PARTE IZQUIERDA	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Costado izquierdo	RAYADO LEVE
Estribo izquierdo	BUENO
Retrovisor izquierdo	BUENO
Paral central izquierdo	BUENO
Puerta trasera izquierda	RAYADO FUERTE
Vidrio costado izquierdo	BUENO
Puerta delantera izquierda	SUMIDO - RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera izquierda	BUENO
Guardafango delantero izquierdo	RAYADO LEVE
Vidrio puerta delantera izquierda	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo	BUENO

PARTE DERECHA	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Costado derecho	BUENO
Estribo derecho	RAYADO LEVE
Retrovisor derecho	BUENO
Paral central derecho	GOLPE LEVE
Puerta trasera derecha	RAYADO LEVE - SUMIDO
Vidrio costado derecho	BUENO
Puerta delantera derecha	BUENO
Vidrio puerta trasera derecha	BUENO
Guardafango delantero derecho	RAYADO LEVE
Vidrio puerta delantera derecha	BUENO
Direccional de retrovisor derecho	BUENO

PARTE FRONTAL	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Capó	BUENO
Antena	TIENE
Capota	BUENO
Boceles	NO TIENE
Persiana	BUENO
Exploradoras	BUENO
Farola derecha	BUENO
Portaequipajes	NO TIENE
Farola izquierda	BUENO
Paragolpes delantero	RAYADO FUERTE
Panorámico delantero	BUENO
Análisis morfológico	
Paral panorámico derecho	BUENO

PARTE TRASERA	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Compuerta	BUENO
Stop derecho	BUENO
Stop izquierdo	BUENO
Spoiler trasero	BUENO
Vidrio compuerta	BUENO
Llanta de repuesto	TIENE
Paragolpes trasero	RAYADO LEVE - REPINTADO PARCIAL



INFORME DE PERITAJE BÁSICO

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
-----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------

NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Paral panorámico izquierdo	BUENO

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

INTERIOR Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS

ELEMENTOS ELÉCTRICOS

NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Stop	BUENO
Timon	BUENO
Luz drl	BUENO
Camaras	BUENO
Sunroof	NO TIENE
Plumillas	BUENO
Luces altas	BUENO
Tercer stop	BUENO
Luces medias	BUENO
Segunda llave	NO TIENE
Aire acondicionado	BUENO
Luces exploradoras	BUENO
Luces intermitentes	BUENO
Kilometrajeinterior	45892
Motor electrico espejo derecho	BUENO
Motor electrico espejo izquierdo	BUENO

INTERIOR

NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Tapizado piso	BUENO
Techo interior	BUENO
Tapizado puertas	BUENO
Asientos traseros	BUENO
Cinturon seguridad	BUENO
Espejo retrovisor interno	BUENO
Asientos delanteros interior	BUENO

OBSERVACIONES INTERIOR, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y CARROCERÍA

--

INFORME DE PERITAJE BÁSICO

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

PARTE FRONTAL	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Carter	BUENO
Cuna motor	BUENO
Marco frontal	BUENO
Traviesa inferior	BUENO
Base caja direccion	BUENO
Base tijera derecha	BUENO
Base tijera izquierda	BUENO
Tijera trasera derecha	BUENO
Punta delantera derecha	BUENO
Torre delantera derecha	BUENO
Desfase diagonales chasis	BUENO
Punta delantera izquierda	BUENO
Torre delantera izquierda	BUENO
Tijera delantera izquierda	BUENO
Guardapolvo metalico derecho	BUENO
Desfase diagonales bases tijera	BUENO
Guardapolvo metalico izquierdo	BUENO
Extension punta delantera derecha	BUENO
Extension punta delantera izquierda	BUENO
Desfase diagonales atraviesa inferior	BUENO

PARTE TRASERA	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Mofle	BUENO
Piso baul	BUENO
Fugas aceite	NO TIENE
Troque trasero	BUENO
Tanque combustible	BUENO
Analisis morfologico	
Punta trasera derecha	BUENO
Tijera trasera derecha	BUENO
Punta trasera izquierda	BUENO
Tijera trasera izquierda	BUENO

PARTE CENTRAL	
NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Estribo derecho	BUENO
Pisos carroceria	BUENO
Estribo izquierdo	BUENO
Protector interior	BUENO

OBSERVACIONES INFERIOR

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

SUSPENSIÓN FRENSOS Y LLANTAS

NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Rines	BUENO
Guarda polvo ejes	BUENO
Llantas traseras	61-80
Llantas delanteras	61-80
Bujes tijera derecha	BUENO
Disco trasero derecho	NO TIENE
Esfera tijera derecha	BUENO
Bujes tijera izquierda	BUENO
Disco delantero derecho	REVISAR
Disco trasero izquierdo	NO TIENE
Esfera tijera izquierda	BUENO
Pastas traseras derechas	NO TIENE
Disco delantero izquierdo	REVISAR
Pastas delanteras derecha	REVISAR
Bujes barra estabilizadora	BUENO
Guardapolvo caja direccion	BUENO
Pastas traseras izquierdas	NO TIENE
Terminal delantera derecha	BUENO
Pastas delanteras izquierdas	REVISAR
Terminal delantera izquierda	BUENO
Direccion hidraulicao electrica	BUENO

BATERÍA

NOMBRE PIEZA	CALIFICATIVO
Bateria12 v	BUENO
Comprobacion de carga	BUENO
Terminales de conexion	BUENO

OBSERVACIONES BATERÍA

OBSERVACIONES SUSPENSIÓN FRENSOS Y LLANTAS

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

CLAUSULADOS

CLÁUSULAS DE ALCANCE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Servicio: Revisión básica Autos, Revisión Básica Motos, Estudio Legal.

PRIMERA – Alcance del servicio:

Auto/Sura realizará una revisión técnica del vehículo en condiciones estáticas, sin incluir pruebas de ruta ni dinámicas del motor. El servicio comprende:

- Inspección de la estructura del vehículo (chasis y carrocería).
- Evaluación de la efectividad de los sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión y sistema eléctrico.
- Verificación de la identificación del vehículo, incluyendo consulta en Fasecolda, RUNT, embargos y antecedentes policiales.

SEGUNDA – Limitaciones técnicas del diagnóstico:

La revisión no incluye pruebas dinámicas del motor ni determina el estado interno de sus componentes. El diagnóstico se limita a observar el desempeño de los sistemas en condiciones simuladas, sin emitir juicios sobre su vida útil ni sobre eventos pasados o futuros relacionados con el vehículo.

TERCERA – No sustitución de mantenimiento:

Este servicio no reemplaza ni suplente las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por el fabricante o ensamblador del vehículo. Tampoco verifica el cumplimiento de programas de mantenimiento previos ni emite conceptos sobre ellos.

CUARTA – Naturaleza no pericial del informe:

El resultado de la revisión no constituye dictamen pericial ni tiene validez como prueba judicial. No se extiende a hechos ocurridos antes o después de la fecha de la revisión.

QUINTA – Posibles imprecisiones técnicas:

El cliente acepta que pueden existir márgenes de error en el diagnóstico, derivados de criterios técnicos del personal de Auto/Sura, fallas en los equipos o limitaciones de los sistemas de diagnóstico utilizados. Estas inexactitudes no generan responsabilidad para Auto/Sura.

SEXTA – Uso restringido del informe:

El diagnóstico emitido es exclusivo para el cliente que contrató el servicio y no puede ser utilizado ni invocado por terceros ajenos al presente acuerdo.

SÉPTIMA – Exoneración de responsabilidad comercial:

- Auto/Sura no participa, media ni asume responsabilidad alguna en las negociaciones, acuerdos o transacciones que puedan realizarse entre particulares respecto al vehículo objeto de revisión. El servicio prestado se limita exclusivamente a emitir una opinión técnica sobre el estado del vehículo en la fecha y hora en que se realiza la revisión.

Fecha: 2026-01-26	Sede: AUTOS SURA MALL RIO 10	Placa: KTZ445	Servicio: PERITAJE BÁSICO
----------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------

- El diagnóstico emitido no contempla ni se extiende a modificaciones, mantenimientos, reparaciones, trámites administrativos, ni cualquier otro tipo de intervención que se realice con posterioridad a la revisión. En consecuencia, Auto/Sura no será responsable por condiciones nuevas, alteraciones o eventos que afecten el estado del vehículo después de la prestación del servicio.

OCTAVA – Entrega del informe y aceptación del resultado

En el momento de la entrega del informe de inspección, Auto/Sura realizará las explicaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados obtenidos durante la revisión técnica del vehículo. El cliente tendrá la oportunidad de formular preguntas y recibir información complementaria sobre el diagnóstico.

Una vez entregado el informe y realizadas las explicaciones correspondientes, se entenderá que el cliente ha recibido el resultado de la inspección a satisfacción, aceptando su contenido, alcance y limitaciones, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por aspectos ya informados y aclarados en dicho momento.

NOVENA – Estudio Legal del vehículo:

Auto/Sura informa para la información legal consultada del vehículo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Firma del cliente