



No. DE SERVICIO **P034207053844**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	COROLLA CROSS (FL) SE-G HYBRID TP 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	14844
MODELO	2026	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	9BRKZAAGXT0736263
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	9BRKZAAGXT0736263
CILINDRAJE	1798	N° MOTOR	2ZR3F18582
ASEGURADORA	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .	SUCURSAL	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S
INTERMEDIARIO	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .	CLAVE	901414108
CLIENTE	JOSE LUIS LORA SERNA	IDENTIFICACIÓN	8413604

N° INSPECCION	5137724	TURNO	8	PXW733
FECHA	22-Jul-2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES			
SOLICITADO POR	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09006197	
VALOR AUTOMÁS	\$ 153.700.000	VALOR FASECOLDA	\$ 153.700.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; PARTES BAJAS SE INSPECCIONAN SUCIAS, CARROCERIA EN GENERAL CON LEVES RAYONES, PRESENTA SUSTITUCION DE PUERTA TRASERA DERECHA; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

97,10%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 5 COSTADO DERECHO
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- RAYON
- RAYON
- BUENA SUSTITUCION
- RAYON
- SUMIDO

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

90,00%

- 36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS



61 % 60 %

RUEDAS TRASERAS



76 % 77 %

FRENO DE MANO



20 %

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.



80%

DEL. DER.



80%

TRA. IZQ.



80%

TRA. DER.




80%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN

DELANTERA



65 %

TRASERA



55 %


51%

32%

, REVISAR SUSPENSIÓN TRAS. DER.

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+10 <-10 y/o >10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

No. DE SERVICIO P034207053844

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	COROLLA CROSS (FL) SE-G HYBRID TP 1800CC	ESTADISTICO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	14844
MODELO	2026	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	9BRKZAAGXT0736263
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	9BRKZAAGXT0736263
CILINDRAJE	1798	N° MOTOR	2ZR3F18582
ASEGURADORA	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.	SUCURSAL	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S
INTERMEDIARIO	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.	CLAVE	901414108
CLIENTE	JOSE LUIS LORA SERNA	IDENTIFICACIÓN	8413604



N° INSPECCION	5137724	TURNO	8
FECHA	22-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES		
SOLICITADO POR	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	09006197
VALOR AUTOMÁS	\$ 153.700.000	VALOR FASECOLD	\$ 153.700.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

PXW733

NOVEDADES DE INSPECCIÓN :;;; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLD PUBLICO; PARTES BAJAS SE INSPECCIONAN SUCIAS, CARROCERIA EN GENERAL CON LEVES RAYONES, PRESENTA SUSTITUCION DE PUERTA TRASERA DERECHA; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Bueno

Aceptable

Malo

71% - 100%

50% - 70%

0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

FRENO DE MANO

61%

60%

76%

77%

70%

> 60%

59% - 11%

< 10%

Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

Improntas

CHASIS

SERIAL

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

CARROCERIA - EXTERIOR

97,10%

1 BOMPER DELANTERO

5 COSTADO DERECHO

19 PUERTA TRASERA DER.

20 PUERTA TRASERA IZQ.

28 TAPA BAUL/COMPUERTA

RAYON

RAYON

BUENA SUSTITUCION

RAYON

SUMIDO

PINTURA

36 IMPUREZAS

MOTOR

90,00%

DE 1 A 4 PIEZAS

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.

80%

80%

80%

80%

61% - 100%

40% - 60%

0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA

TRASERA

65%

55%

51%

32%

, REVISAR SUSPENSION TRAS. DER.

<-6 y/o >6

(-)6(-)10<---(+)+6(+)+10

<-10 y/o >10

ALINEACION

10

4

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

VERSION 05 2023/03/01



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
22/07/2026 8:52:10

PXW733

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	COROLLA CROSS
CILINDRAJE	1.798
COLOR	PLATA
AÑO MODELO	2026
COMBUSTIBLE	GASO ELEC
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	9BRKZAAGXT0736263
#SERIE	9BRKZAAGXT0736263
# VIN	9BRKZAAGXT0736263
#MOTOR	2ZR3F18582
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1850
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
BOGOTÁ	10036180989	24/09/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3447485300	FECHA VENCIMIENTO	22/09/2026
FECHA EXPEDICIÓN	22/09/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
FECHA INICIO VIGENCIA	23/09/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	---	CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	---	ESTADO RTM	NO VIGENTE



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	24/09/2025
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	0
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	0
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESLINDAJE	NO
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	0
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	---
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL	YHENIFER LORA TORRES	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
NOMBRES / EMPRESAS	C	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020457423
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	0	ESTADO:	ACTIVO
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:			

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	COROLLA CROSS (FL) SE-G HYBRID TP 1800CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	14844
MODELO	2026	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	9BRKZAAGXT0736263
N° MOTOR	ZZR3F18582	N° SERIAL	9BRKZAAGXT0736263

N° INSPECCION	5137724	TURNO	8
FECHA	22-Jul-2026	PXW733	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN LAURELES		
SOLICITADO POR	INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S.		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL NO APLICA
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

FIRMA INSPECTOR: _____

FIRMA CLIENTE: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: **BOGOTA;**
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: **julio 22, 2026** **NP - PC**
RAD: **5137724**

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: **CAMIONETA PASAJ.**
MARCA: **TOYOTA**
LÍNEA: **COROLLA CROSS (FL) SE-G HYBRID TP**
TIPO: **PARTICULAR**
MODELO: **2.026**
COLOR: **PLATA**
PLACAS: **PXW733**
MOTOR: **2ZR3F18582**
SERIE: **9BRKZAAGXT0736263**
CHASIS: **9BRKZAAGXT0736263**

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: **LORA SERNA**
JOSE LUIS
C.C. No. **8413604** DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: **CL66C 39 27**
3206826891
TEL: **3206826891**

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCIÓN SE DICTAMINAN:

EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A OBSERVACIONES
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

INVERSIONES 55 CAPITAL S.A.S. .
SE EXPIDE PARA: **Ver 1.2**

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

IMPRONTAS

MOTOR

2ZR 3F18582

SERIAL

CHASIS

9BRKZAAGXT0736263

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 1003610989

PLACA PXW733

CELEBRADA CC 1.798

CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA

NÚMERO DE MOTOR 2ZR3F18582

NÚMERO DE SERIE 9BRKZAAGXT0736263

PROPIETARIO: APELLIDO Y NOMBRES LORA TORRES YHENIFER

MARCA TOYOTA

COLOR PLATA

TIPO CARROCERÍA WAGON

REG N

REG N

REG N

LÍNEA COROLLA CROSS

SERVICIO PARTICULAR

COMBUSTIBLE GASO ELEC

VEHICULO 5

VIN 9BRKZAAGXT0736263

NÚMERO DE CHASIS 9BRKZAAGXT0736263

REG N

REG N

REG N

2026-07-22 09:17:39

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

482025000838393

22/08/2025

4

24/09/2025

24/09/2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

2026-07-22 09:17:48

Declaro y asumo la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR: EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

VERSION 4 2023/03/01

CLIENTE:

PLACA

Sistemas de identificación

MOTOR

CHASIS

SERIAL

2ZR 3F18582

~9BRKZAAGXT0736263~



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

