

Colserauto

Certificado 1053423

Fecha	12/09/2026	Placa	GBS596
Atendido para	Particular		
No. Inspección	2293028768	Rombo	4
Centro de Inspección	CDA 127		

Asegurable: No Aplica Dependencia de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

Datos

Marca	FORD	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	CAMIONETA PASAJ	Modelo	2019
Tipo	ESCAPE [3] [FL]	Catrocero	MONOVOL
Color	GRIS	Cilindrajo	1999
Cod. Fasec	03006140	Combustible	GASOLINA
No. Motor	K1D20B39	Nacionalidad	USA
No. Chasis	WF0CP6B97K1D20B39	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	*****	Orden	
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	81794		
Enviada a			

Chequeo control de Calidad


Compañía	
Sucursal	
Intermediario	
Nombre	JOSE JULIAN CORTES
Identificación	11233172
Dirección	CLL 159 88 04
Profesión	OTROS 3212002888
V/R Cliente	\$ 0
V/R Fasecoda	\$ 82,400.000
V/R Colserauto	\$ 80,400.000
V/R Accesorios	\$ 0 + VR Accesorios

Chequeo control de Calidad

		99%	
Latonería		95%	
Pintura		100%	
Vidrios		100%	
Chasis		100%	
Tapicería		100%	
Fugas Fluidos		100%	
Identificación		100%	
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
	Deficiente	Aceptable	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección.


Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



BOMPER: Arreglo Buena



BOMPER: Arreglo Buena



GUARDAFANGO: Rayon

VH PRESENTA RINES RAYADOS Y PICADOS, LEVE HUMEDAD EN UNION CAJA MOTOR, VERIFICAR ESTADO DE BATERIA, NO SE REALIZA PRUEBA DE MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCIÓN Y SISTEMA DE FRENOS EN GENERAL POR KILOMETRAJE SEGUN PARAMETROS DEL FABRICANTE, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA DE SEGUROS, RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA, NO SE ANEXA IMAGEN O IMPRONTA DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

Original Opcional No tiene

Accesorios

Radio	Radio con unidad CD	Equilizador	Caja de 6 S	Planta	Parantes	Twiter	Vidrios eléctricos	Película de seguridad	Desembarbador	Espejo retrovisor	Espejos eléctricos	Plumilla trasera	Bloqueo central	Jer Stop	Dirección asistida
Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copos	Rines	Amplificadores	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapicería de cuero	Explotadores	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros


Descripción	Marca	Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca	Referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		1	\$ 0					
ABS	ORIGINAL		1	\$ 0					
AIR BAG	ORIGINAL		7	\$ 0					
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA		1	\$ 0					

Copyright © 2003 Colserauto S. A.: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL ya que contiene tintas de seguridad.

Observaciones

Llantas

(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Fotos vehículo

Marca

FORD

Clase

CAMIONETA PASAJ.

Tipo

ESCAPE [3] [FL]

Firma Cliente : C.C.

CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA
Inspector.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S.A.S ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morata: Calle 18A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 64 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Floraz: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	12/09/2016	PLACA:	GB5596
ASUNTO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	2293028768	COMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	EDA 127		
ASEGURABLE:	No Aplica		

Datos

Chequeo control de Calidad

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019
TIPO	ESCAPE [3] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	03006140	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	K1D20839	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	WF0CP6B97K1D20839	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	81794

NOMBRE	JOSE JULIAN CORTES
IDENTIFICACION	11233172
DIRECCION	CLL 159 88 04
TELEFONO	3212002888
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 82.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 80.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

Motor

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

Exteriores

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

Interiores

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento Indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

Parte Baja

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector:

Firma Cliente: C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

GO-FO-020
Version 4

Colserauto

Informe Técnico

2315997

Fecha: 12/09/2026

No. Informe: 2293028768

Placa: GBS596

Ciudad: CDA 127

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FORD
Clase	CAMIONETA PASAJ.
Tipo	ESCAPE
Modelo	2019
Nacionalidad	ALE
Color	GRIS
Cilindraje	1999

Nombre	JOSE JULIAN CORTES
Cédula de ciudadanía (NIT)	11233172
Dirección	CLL 159 88 04
Teléfono	3212002888
Rambo	4

No. Motor
K1D20839

No. Serie

No. Chasis
WF0CP6B97K1D20839

Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032861077

PLACA: GBS596
MOTOR: FORD
LÍNEA: ESCAPE
MODELO: 2019
CÁMBIO: 1.999
COLOR: GRIS MAGNETICO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERIA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD: 5
NÚMERO DE MOTOR: K1D20839
NÚMERO DE SERIE: WF0CP6B97K1D20839
PROPIETARIO: APELLIDO Y NOMBRES: RECIO ACOSTA JUAN FELIPE
IDENTIFICACIÓN: C.C. 14836427

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482019000430363
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
FECHA MATRICULA: 31/07/2019
FECHA EXP. LIC. TIT.: 27/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 31/07/2019
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LTO3008042168

Concepto e Imponentes

Motor

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

defectuoso

Serial

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



Chasis

Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Luis Eduardo Ochoa Tapia
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automóviles

COLSERAUTO

Firma Cliente

C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 503730

Fecha Expedición: 12 9 2026 Hora: 8:54 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10032861077

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10032861077

Fecha matricula

7/31/2019

PLACA

GBS596

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WF0CP6B97K1D20839

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Color

GRIS MAGNETICO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

WF0CP6B97K1D20839

Marca

FORD

Cilindraje

1999

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

K1D20839

Línea

ESCAPE

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Identificador de color

Número de chasis

WF0CP6B97K1D20839

Modelo

2019

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2250.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

11885

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	12/09/2026	Hora:	08:40

Aspecto del Vehículo

Placa:	GBS596
Marca:	FORD
Línea:	ESCAPE [3] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	JOSE JULIAN CORTES
Id Solicitante:	11233172
Fecha Informe:	12/09/2026
Centro de Validación:	CDA 127
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WF0CP6B97K1D20839
Número de Serie:	*****
Número de motor:	K1D20839
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionados aplican para la fecha y hora de la emisión.