



COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P013278004333
XXX

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PRADO (LC 150) TX (FL) TP 4000CC 5P 2AB	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	144220
MODELO	2015	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JTEBU9FJ1FK078572
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTEBU9FJ1FK078572
CILINDRAJE	3956	N° MOTOR	1GRB017383
ASEGURADORA	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	SUCURSAL	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .
INTERMEDIARIO	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	CLAVE	66712792
CLIENTE	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .	IDENTIFICACIÓN	66712792



N° INSPECCION	4910734	TURNO	1
FECHA	23-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CMD + CIR + Diagnostico Scanner		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	09008194
VALOR AUTOMÁS	\$ 163.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 163.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 18.350.000		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

UDM174

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VH BLINDADO NVL II AUTORIZADO EN LT Y RUNT Y PRESENTA CAMBIO DE FACELIN SUJETO A POLITICAS DE ACEPTACION. PRESENTA INTERVENCION EN CARROCERIA Y ESTRUCTURA POR ADAPTACION DE BLINDAJE. SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN INTERVENCIONES REALIZAD/ POR LA ADAPTACION DEL BLINDAJE YA QUE PRESENTA SOLDADURA EXPUESTA. PIEZAS CON APOORTE DE MATERIAL MEJORAR ACABADOS. PRE SILENCIADOR DEFORMADO. REVISAR CORRECTI FUNCIONAMIENTO DE ASPERSOR DELANTERO. GANCHO REMOLQUE ATORNILLADO A LARGUEROS. RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA.




REVISIÓN VISUAL



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO



> 60% 59% - 11% < 10%

ESTRUCTURA - CHASIS

93,50 %

42	PUENTE SUSP DELANTERA	DEF. MEDIA
73	PARAL PARAB. DER.	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO

CARROCERIA - EXTERIOR

73,20%


1	BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	BUENA REPARACION
7	FAROLA DERECHA	MALA REPARACION
10	G/FANGO DEL DERECHO	MALA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17	PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
18	PUERTA DELANTERA DER	MALA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
24	RETROVISOR DER.	REGULAR
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON
26	STOP DERECHO	TALCO FISURADO
27	STOP IZQUIERDO	MALA REPARACION
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS




61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN



< -6 y/o > 6 (-)6(-)10<-->(+)6(+)10 < -10 y/o > 10

ALINEACIÓN



Desviación del Vehículo en metros por kilometro

FUGA DE FLUIDOS

75,00%

30	FUGA ACEITE MOTOR	SI
31	FUGA HIDRAUL.D/CION	SI

PINTURA

76,50%

36	IMPUREZAS	DE 5 A 8 PIEZAS
38	PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS






ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
CAJA DE SONIDO	GENERICA 1 WOOFER + PARLANTES	1	180000
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENERICO GENERICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
BLINDAJE	NIVEL II < 5 AÑOS	1	18000000
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un **sello** de **confianza** para su **vehículo**

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: enero 23, 2026 PR - PC
RAD: 4910734

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMPERO
MARCA: TOYOTA
LÍNEA: PRADO (LC 150) TX (I
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.015
COLOR: BLANCO PERLADO
PLACAS: UDM174
MOTOR: 1GRB017383
SERIE: JTEBU9FJ1FK078572
CHASIS: JTEBU9FJ1FK078572

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE
C.C. No. 66712792 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CLL 18 # 122 148
TEL: 3155744444

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE.

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo


MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Automás

uévete Tranquilo

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

COPIA DE INTERNET

CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

CAMPERO

TOYOTA

PRADO (LC 150) TX (FL) TP 4000CC 5P 2AB

WAGON

2015

JAPON

1GRB017383

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

144220

BLANCO PERLADO

JTEBU9FJ1FK078572

JTEBU9FJ1FK078572

N° INSPECCION

4910734

FECHA

23-Ene-2026

CENTRO INSPECCION

COMERCIAL CAÑAS GORDAS

SOLICITADO POR

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

SERVICIO SOLICITADO

Peritaje Liviano + LTA + CMD + CIR + Diagn

TURNO 1

UDM174

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

BAJO

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

BUENO



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

MALO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

BUENO

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

MALO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

MALO

➤ REVERSO

MALO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

BUENO

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

NO APLICA

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



JHONSON JAWER CARABALI CARDONA

BEATRIZ EUGENIA TAPIAS ALZATE .

C.C. 1065442315

C.C. 66712792


Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 7

Vehículo: toyota 2015
Año: 0
ID: UDM174
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Notas

UDM174

LA PRUEBA RELATIVA REALIZADA AL MOTOR INDICA UNA DIFERENCIA DE EL 5% ENTRE LOS CILINDROS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%

*REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, YA QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR BOMBA. Y FUGA ACEITE MOTOR POR DISTRIBUCION.

* ES NECESARIO APLICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y SE DEBE SEGUIR TAMBIEN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

VOLTS BATERIA 11% AL MOMENTO DE LA PRUEBA

Firma:

08/2013-08/2016 Toyota INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información del vehículo

08/2013-08/2016/Toyota/Land cruiser prado/--
VIN: --Lectura del odómetro: --
Matrícula: --Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS808
Versión: V9.00Número de serie: DS7GM7C01382
Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s (13)

Sistema	Estado/DTC
Motor y ECT	8
ABS/VSC/TRC	1
Airbag SRS	0
Panel de instrumentos	0
Carrocería principal	1
Aire Acondicionado	0
Control de arranque	0
Control de la fuente de alimentación eléctrica	0
Entrada&encendido	0
Control de la velocidad de crucero	0
Interruptor maestro	1
PPS	0
Gateway PM2	0



DTC (11)

Motor y ECT (8 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P0117	Entrada baja en el circuito de temperatura del refrigerante del motor	Actual
P0333	Entrada alta del circuito del sensor de detonación 2 (banco 2)	Actual
P1604	Fallo de inicio	Actual

P1605	Marcha inestable	Actual
P0117	Entrada baja en el circuito de temperatura del refrigerante del motor	Historial
P0333	Entrada alta del circuito del sensor de detonación 2 (banco 2)	Historial
P1604	Fallo de inicio	Historial
P1605	Marcha inestable	Historial

ABS/VSC/TRC (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C1201	Avería del sistema de control del motor/EV	Actual

Carrocería principal (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1206	Interruptor principal P/W, parada de comunicación de la ECU	Historial

Interruptor maestro (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B2312	Fallo del interruptor encendido	Actual

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.