

CERTIFICADO

FECHA: 30/09/2025

PLACA:

JJV850

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No. INSPECCIÓN: 1632885214

ROMBO: 28

CENTRO DE INSPECCIÓN: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

(Reserva de primas de propiedad de las compañías aseguradoras)

DATOS

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	Metalizada
TIPO	2 [2]	CARROCERIA	2018 AC
COLOR	MACHINE GRAY	CILINDRAJE	AUTO 5P
Co. FASEC	05601157	COMBUSTIBLE	1496
No. MOTOR	P540384765	NACIONALIDAD	GASOLINA
No. CHASIS	3MDDJ2HAAJM201843	TIPO DE CAJA	MEX
No. SERIAL	3MDDJ2HAAJM201843	ORDEN	TIPTRONICA
SERVICIO	PARTICULAR		0
KILOMETRAJE	107242		
ENVIADO A	CALI		

COMPANIA	CLIENTE PREFERENCIAL CALI 1
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	AUTOBLESSLUIS ROSERO
NOMBRE	LUIS ALBERTO FLOREZ ROSERO
IDENTIFICACION	14637885
DIRECCION	CR 46 1 54
PROFESION	OTROS
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 440.000

Chequeo control de Calidad


Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####		57%
PINTURA	#####		60%
VIDRIOS	#####		100%
CHASIS	#####	#####	69%
TAPICERIA	#####		100%
FUGAS FLUIDOS	#####	#####	93%
IDENTIFICACIÓN	#####	#####	100%
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

El presente informe es una referencia al verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones

CAUSAL RECHAZO: TESTIGO DE AIRBAG ENCENDIDO, BAJO PORCENTAJE EN LAMINA Y PINTURA, PUNTA DE CHASIS DERECHA CON GOLPE FUERTE, EXTENSION DE GUARDAPOLVO METALICO DERECHO CON CONCENTRADORES DEFORMADOS, PERSIANAS ROTAS, JUEGO EN DIRECCION, FALTA ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCION, FRENOS, SUSPENSION. SUJETO SA POLITICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPAÑIA., SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS.

ACCESORIOS


DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO				PELICULA DE SEGURIDAD			
RADIO CON UNIDAD CD				DESAMPAJADOR			
EQUALIZADOR				ESPEJO RETROVISOR			
CAJA DE CD'S				ESPEJO ELECTRICOS			
PLANTA				PLUMILLA TRASERA			
PARLANTES				BLUGUERO CENTRAL			
TWITER				3w STOP			
VIDRIOS ELECTRICOS				DIRECCION ASISTIDA			
RELOJ							
CONFICADOR DE SEGURIDAD							
ENCENDEDOR							
TAPICERIA DE CUERO							
EXPLOSIONADOR							
PORTA EQUIPAJE							
TECHO CORRIENDE							
SPOILER							
OTROS							
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0				
LLANTAS	OPCIONAL R15	4	\$ 0				
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 140.000				
SENSOR DE REVERSA	OTROS RETROVISOR	1	\$ 300.000				

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA


MAZDA

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

2 [2]



Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Inspector

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTE BAJA

COMERCIAL			
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	2 [2]	CARROCERIA	AUTO SP
COLOR	MACHINE GRAY	CILINDRAJE	1496
COD. FASEC.	05601157	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	P540384765	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MDDJ2HAAJM201843	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3MDDJ2HAAJM201843	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	107242

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

30/09/2025	PLACA:	JJV850
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros	
No. INSPECCION:	759825	
CENTRO DE INSPECCION:	ROMBO: 28	
ASEGURABLE:	CDA CALI SUR	
	No Aplica	

NOMBRE	LUIS ALBERTO FLOREZ ROSERO
IDENTIFICACION	14637885
DIRECCION	CR 46 1 54
TELEFONO	3185285121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 440.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	NA
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	BUENO
	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	BUENO
Estado timon	FUNCIONA
Funcionamiento desempañador	BUENO
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	NA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA *
	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	REGULAR
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

DATOS

MARCA	MAZDA
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	2 [2]
MODELO	2018
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	MACHINE GRAY
CILINDRAJE	

No.MOTOR

P540384765

No.SERIE

3MDDJ2HAAJM201843

No.CHASIS

3MDDJ2HAAJM201843

PLACA: 30/09/2025

No. Informe

Ciudad

1632885214

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

NOMBRE	LUIS ALBERTO FLOREZ ROSERO
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	14637885
DIRECCION	CR 46 1 54
TELEFONO	3185285121
Rombo	28

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026143382

PLACA: JJV850
MARCA: MAZDA
CILINDRADA CC: 1.496
COLOR: MACHINE GRAY
CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL
TIPO CARROCERIA: HATCH BACK
NÚMERO DE MOTOR: P540384765
NÚMERO DE SERIE: 3MDDJ2HAAJM201843
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD LITROS: 5
SERVICIO: PARTICULAR
REG: N
VM: 3MDDJ2HAAJM201843
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3MDDJ2HAAJM201843
IDENTIFICACIÓN: C.C. 1151197175
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MOSQUERA MURILLO RICHARD ALEXANDER

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES

DECLARACIÓN DE MOVILIDAD: 352017000222441
FECHA MATRÍCULA: 24/08/2017
FECHA EXP. LIC. ITO: 19/05/2022
FECHA VENCIMIENTO: 19/05/2022
ORGANISMO DE TRÁNSITO: 106
PUESTOS: 5
POTENCIA HP: 106
FECHA IMPR: 08/06/2017

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐



Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de **COLSERAUTO**

Firma Cliente C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Punte Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Carrera 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Protocolo



Batería/arrancad./compresión

7/800/238.1111/200222 (())

Orden Fecha 30/09/2025 15:15:28

Cliente

LUIS ALBERTO FLOREZ ROSERO

Empresa

COLSERAUTO SA
CARRERA 44 #9C-70
CALI
Tel:5536962
Fax
Email david.gomez@colserauto.com

Tel

Fax

Email

Vehículo

Make

Mode

Código del motor

Placa del vehículo

Número de identificación del vehículo

kilometraje

Operador

MAZDA

2 1.5

P5

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor

JJV850

3MDDJ2HAAJM201843

0



ESTEBAN MEDINA


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Min.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	---	---	854
temperatura aceite	°C	---	---	35.8
tensión de batería	V	---	---	12.8
corriente reposo CH2	A	---	---	105.3





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 20,5 - 21,8 - 21,6 - 20,5 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 1,3 Amperios equivalente al 9%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.
SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KM PARA EVITAR POSIBLES DESGASTES / SINCRONIZACION / PUESTA PUNTO MOTOR / CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante,

El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado.

El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426635

Fecha Expedición: 30 9 2025 Hora: 1:04 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029689991

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE I

Fecha matrícula

8/24/2017

PLACA

JJV850

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

MACHINE GRAY

Capacidad total de pasajeros

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

3MDDJ2HAAJM201843

Marca

MAZDA

Cilindraje

1496

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

2959

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

P540384765

Línea

2

Carrocería

HATCHBACK

Capacidad de carga

Número de registro

216766815

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

77

Número de chasis

3MDDJ2HAAJM201843

Modelo

2018

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1522

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

14866

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de delictual

2436

Nombre acreedor prendario
BANCOLOMBIA S.A.

CDA Expide RTM
TRADICION DE EXCELENCIA S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOC

Entidad expide Soat
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Fecha vencimiento
9/4/2025

Entidad expide Soat
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha vencimiento
8/23/2024

Entidad expide Soat
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha vencimiento
8/22/2023

Entidad expide Soat
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha vencimiento
8/20/2022

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Fecha expedición

7/31/2024

7/27/2023

Fecha vigente

7/31/2025

7/27/2024

Vigencia RTM

NO

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

9/5/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

8/24/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

8/23/2022

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

8/21/2021

Fecha expedición

9/4/2024

Número póliza

4308005740006000

Fecha expedición

8/23/2023

Número póliza

86325335

Fecha expedición

8/22/2022

Número póliza

15564200027140

Fecha expedición

8/9/2021

Número póliza

27103903

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Fecha vencimiento

8/20/2021

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/20/2020

Fecha vigencia

8/21/2020

Número póliza

25168296

Nombre

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

MELANY ANDREA AVENIA ALBAN

Cédula Ciudadanía

1107524704

8/2/2023

RICHARD ALEXANDER MOSQUERA MURILLO

Cédula Ciudadanía

1151197175

5/19/2022

OLGA PATRICIA GIRALDO MARIN

Cédula Ciudadanía

31960952

2/12/2021

LEIDY CATHERINE CASTILLO HERNANDEZ

Cédula Ciudadanía

1087998482

7/24/2020

ANGELA MARIA PATIÑO MONTOYA

Cédula Ciudadanía

30336887

8/24/2017

7/24/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

264896843

4/2/2025

APROBADA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE I

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



Responsable Central de Control Té

ne emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en crit
nentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descarte
tes, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha)

Informe Registro de Novedades

Nº SOLICITUD:

Fecha de Expedición:

Datos de solicitud de ingreso

36998

30/09/2025

Hora:

01:02

Aspecto del Vehículo

Placa:

Marca:

Línea:

Clase:

Tipo Carrocería:

Color:

Cilindraje (cc):

Tipo Combustible:

JJV850

MAZDA

2 [2]

AUTOMOVIL

AUTO 5P

MACHINE GRAY

1496

GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:

Id Solicitante:

Fecha Informe:

Centro de Validación:

Ciudad de Expedición:

LUIS ALBERTO
FLOREZ ROSERO

14637885

30/09/2025

CDA CALI SUR

CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:

Número de Serie:

Número de motor:

Tipo de servicio:

Modelo:

3MDDJ2HAAJM201843

3MDDJ2HAAJM201843

P540384765

PARTICULAR

2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.