



No. DE SERVICIO **P034235020735**

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CRUZE (2) LTZ TP 1400CC T 4P 6AB CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	94324
MODELO	2017	COLOR	PLATA SABLE
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3G1BB5EMXH5556713
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	3G1BB5EMXH5556713
CILINDRAJE	1399	N° MOTOR	1H5556713
ASEGURADORA	MOVICENTRO	SUCURSAL	MOVICENTRO
INTERMEDIARIO	MOVICENTRO	CLAVE	123456789
CLIENTE	MOVICENTRO	IDENTIFICACIÓN	123456789

N° INSPECCION	4779529	TURNO	1	<b>EGZ777</b>
FECHA	29-Oct-2025			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10			
SOLICITADO POR	MOVICENTRO			
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR + Diagnóstico Scanner			
VALOR MERCADO	\$ 49.200.000	COD. FASECOLDA	01601301	
VALOR AUTOMÁS	\$ 49.200.000	VALOR FASECOLDA	\$ 49.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 490.001			
RESULTADO	<b>VEHICULO EN ESTANDAR</b>			

NOVEDADES DE INSPECCION : SE REALIZÓ MARCACIÓN DE SEGURIDAD; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; SÚMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA PARTES BAJAS RAYADAS Y SUCIAS SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS REPINTADAS Y REPARADAS

## Revisión Visual



Malo 0% - 59%    Aceptable 60% - 89%    Bueno 90% - 100%

Bueno    Aceptable    Malo  
71% - 100%    50% - 70%    0% - 49%

### EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
 DER. 48% IZQ. 51%	 DER. 11% IZQ. 13%	 26%

> 60%    59% - 11%    < 10%

### ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

71 LANGUERO CAPOTA IZQUIERDO	BUENA REPARACION
74 PASAJE PASAJE IZQ.	BUENA REPARACION

### CARROCERIA - EXTERIOR

84,00%

2 BOMPER TRASERO	REPINTADO
3 CAPOT	MAL REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6 COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
10 G/FANZO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
18 PUERTA DELANTERA DER.	BIEN REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	MAL REPINTADO
25 RETROVISOR IZQ.	REPINTADO
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA SUSTITUCION

### VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%

61% - 100%    40% - 60%    0% - 39%

### FUGA DE FLUIDOS

100,00%

### PINTURA

84,00%

18 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
18 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS

### EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
70%	97%

REVISAR SUSPENSION DEL. DER., REVISAR SUSPENSION TRAS. IZQ.

< -6 y/o > 6    (-)6(-)10    (+)6(+10)    < -10 y/o > 10

### ALINEACION

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro

CANT	VALOR
1	130000
1	1



# REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04  
Versión 05  
2023/03/01

VEHICULO	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARKA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	CRUZE (2) LTZ TP 1400CC T 4P 6AB CT	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	94324
MODELO	2017	COLOR	PLATA SABLE
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	JG18B5EMXHS556713
N° MOTOR	1HS556713	N° SERIAL	JG18B5EMXHS556713

N° INSPECCION	4779529	TURNO	1
FECHA	29-Oct-2025	<b>EGZ777</b>	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MEDELLIN CALLE 10		
SOLICITADO POR	MOVICENTRO		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR +		

## OBSERVACIONES:




### Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



### Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



### Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



### Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



### Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



### Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO




### Partes Bajas

- BUES ESTABILIZADORA BUENO
- BUES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOTO BUENO



Vehículo: CHEVROLET CRUZE  
Año: 2017  
ID: EGZ777  
(introducción manual)

Notas



EGZ777- EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESION RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 8% ENTRE CILINDROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICION NO DEBE SUPERAR EL 15%-

- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, YA QUE SE EVIDENCIA.
- VIBRACION LEVE, SE SUGIERE REVISAR SOPORTES DE MOTOR.
- PRESENTA HUMEDAD EN BLOQUE MOTOR
- SE EVIDENCIA AGUA EN TARRO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

ES NECESARIO APLICAR LAS INTERVENCIONES CORRECTIVAS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA EVITAR QUE LOS PROBLEMAS SE AGRAVE Y CAUSE DAÑOS MAYORES. SE DEBE SEGUIR TAMBIÉN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE ACUERDO AL KILOMETRAJE ACUMULADO.

# Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by **THINKCAR**

## Repair Shop

Nombre de la empresa:  
Dirección:  
Teléfono de contacto: N/A  
SN: 960669808810  
Tiempo: 10/29/2025 15:31:07

## Vehicle Information

Matrícula: EGZ777  
Año: 2017  
Marca: GM  
Modelo: Cruze  
VIN: 3G1B85EMXHS556713  
Desplazamiento: D 2.5 TCI-4D56  
Kilometraje: 94324 Kilómetros  
Versión del software del vehículo: V11.30

## Resultados de la prueba

### BCM-Módulo de Control de Cuerpo 7 problems exist

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1.C0750-03 Sensor de presión de neumáticos delantero izquierdo - Bajo voltaje    | Superado y fallido |
| 2.C0750-29 Sensor de presión de neumáticos delantero izquierdo - Muy poco pulsos | Actual             |
| 3.C0755-03 Sensor de presión de neumáticos delantero derecho - Bajo voltaje      | Actual             |
| 4.C0760-03 Sensor de presión de neumáticos trasero izquierdo - Bajo voltaje      | Superado y fallido |
| 5.C0760-29 Sensor de presión de neumáticos trasero izquierdo - Muy poco pulsos   | Actual             |
| 6.C0765-03 Sensor de presión de neumáticos trasero derecho - Bajo voltaje        | Superado y fallido |
| 7.C0765-29 Sensor de presión de neumáticos trasero derecho - Muy poco pulsos     | Actual             |

### RADIO-Radio 3 problems exist

- |  |           |
|--|-----------|
| 1.U0028-00 Bus MOST  | Historial |
| 2.U0164-00 Comunicación perdida con el módulo de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) | Historial |
| 3.U0198-00 Perdida de comunicación con el módulo de control telemática   | Historial |

### PACM-Módulo de control de aparcamiento asistido 4 problems exist

- |  |           |
|--|-----------|
| 1.U0078-00 Bus CAN de baja velocidad para comunicación con el módulo de control desconectado | Historial |
| 2.U0422-00 Datos no válidos recibidos del módulo de control de la carrocería                 | Historial |

#### FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co](http://www.automas.com.co)  
[servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

#### FIRMA CLIENTE:

EN LA CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

o escanea este código QR  
Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

del indicador de detección de Historial  
- izquierda - Cortocircuito a  
Circuito del Indicador de detección de Historial  
laterales - derecha - Cortocircuito a la  
batería

The following systems are OK:

- 1.ECM-Módulo de Control de motor
- 2.TCM-Módulo de Control de Transmisión
- 3.EBCM-Módulo de control del freno electrónico
- 4.PSCM-Módulo de control de la dirección asistida
- 5.SDGM-Módulo de entrada de datos serie
- 6.IRSDM-Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico
- 7.IC-Cuadro de instrumentos
- 8.RC-Controles de radio
- 9.HVACC-Controles del HVAC
- 10.HMICM-Módulo de la interfaz máquina-humano
- 11.NCM-Módulo de control de navegación
- 12.TCICM-Módulo de control de la interfaz de comunicación del teléfono móvil
- 13.HVACCM-Módulo de control HVAC
- 14.KECM-Módulo de control de entrada sin llaves
- 15.FCM-Módulo de la cámara de visión delantera

**AUTOMÁS**®  
uévete Tranquilo

DIAGNÓSTICO SCANNER

**FIRMA INSPECTOR:**

SI DOCUMENTO NO TIENE VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS COPIAS YA QUE ESTE ES FOTOGRAFAL.  
AUTOMÁS CUENTA CON RESERVA DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/avance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/avance-tecnico-comercial) o escanea este código QR  
[www.automas.com.co.servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

**FIRMA CLIENTE:**

EN MI CAJADO DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS  
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

# CERTIMÁS BASIC

PER-37  
Versión 02  
2023/05/01

EGZ777

## Ficha Técnica

MARCA VEHICULO	CHEVROLET
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHICULO	CRUZE
CILINDRAJE	1.399
COLOR	PLATA SABLE
AÑO MODELO	2017
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	SEDAN

## REPORTE DE EXPEDICIÓN

# EJES	2
# CHASIS	3G1B85EMXHS556713
#SERIE	3G1B85EMXHS556713
# VIN	3G1B85EMXHS556713
#MOTOR	1HS556713
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1807
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



## Documentos del vehículo



### LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	STRIA TTEVITO ENVIGADO TRANSITO
ENVIGADO	10029431622	28/06/2023	



### SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3309268000	FECHA VENCIMIENTO	22/11/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
FECHA EXPEDICIÓN	29/10/2024	ENTIDAD QUE EXPIDE	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	
FECHA INICIO VIGENCIA	23/11/2024	ESTADO SOAT	VIGENTE	



### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	26/06/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CENTRO DE DIAGNOSTICO-AUTO-SUR	<input checked="" type="checkbox"/>
FECHA VENCIMIENTO	26/06/2026	ESTADO RTM	VIGENTE	



## Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	14/11/2017	CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO REPORTADO
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	NO REPORTADO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	NO REPORTADO <input checked="" type="checkbox"/>	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO REPORTADO
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIOS DE BLINDAJE	NO REPORTADO
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO REPORTADO
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	NO REPORTADO	REPOTENCIADO	NO



## Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO <input checked="" type="checkbox"/>	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO <input checked="" type="checkbox"/>
TIENE PRENDA	NO <input checked="" type="checkbox"/>	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	BANCOLOMBIA S.A.	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO <input checked="" type="checkbox"/>	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA RADICACIÓN	---



## Historico de Propietarios

### PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	OSCAR ALBERTO SANTAMARIA SANTAMARIA	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C	IDENTIFICACIÓN:	15346897
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	0	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
EDWIN ALONSO CARDONA TRUJILLO	71211821	NATURAL	14/11/2017	28/06/2023	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

### FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALDA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

### FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR [www.automas.com.co.servicioalcliente@automas.com.co](mailto:www.automas.com.co.servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



# Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;  
 FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: octubre 29, 2025 NP - PC  
 RAD: 4779529

**INFORMACIÓN AUTOMOTOR:**  
 CLASE: AUTOMOVIL  
 MARCA: CHEVROLET  
 LÍNEA: CRUZE (2) LTZ TP 1400CC T 4P 6AB CT  
 TIPO: PARTICULAR  
 MODELO: 2.017  
 COLOR: PLATA SABLE  
 PLACAS: EGZ777  
 MOTOR: 1HS556713  
 SERIE: 3G1B85EMXHS556713  
 CHASIS: 3G1B85EMXHS556713

**INFORMACIÓN SOLICITANTE:**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: MOVICENTRO  
 C.C. No. 123456789 DE \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN RESIDENCIA: BUCARAMANGA  
 \_\_\_\_\_  
3135114943  
 TEL: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN:**  
 El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.  
 Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.  
 Las improntas se anexan al respaldo.

**LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:**  
 SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A  
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF  
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT  
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: MOVICENTRO. Ver 1.2

Técnico Identificación Automotora

Responsible Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.  
 EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNO DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo