

COLSERAUTO

PLACA: IM0609

No. INSPECCIÓN 1062786325

ROMB5:

CENTRO DE INSPECCIÓN/QUILLA - LIVIANOS

ASEGURABLE: No Aplica

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plata
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2016
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAD	2082
COD. FASEC	09021063	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD-ABS3663	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJFZ29G2G6185427	TIPO DE CAMIONETA	AUTOMATICA
No. SERIAL	8AJFZ29G2G6185427	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	12649		
ENVIADO A			

Chequeo control de Calidad

COMPANIA		
SUCURSAL		
INTERMEDIARIO		
NOMBRE	ARMANDO CORREDOR VILLAREAL	
IDENTIFICACION	5759052	1
DIRECCION	CALLE 8 N° 41N - 70	
PROFESION	OTROS	3145938031
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLDA	\$ 146.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 142.000.000	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 700.000	

Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

Ítem	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
	Deficiente	Aceptable	Óptimo
LATONERÍA	86%		
PINTURA	75%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	100%		
TAPICERÍA	100%		
FUGAS FLUIDOS	91%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

El reporte de kilometraje hace referencia al




El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la

inspeccion. Valor Fasecolda, según la guía 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.

En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO, Arreglo,
Bueno



SUMIDOS/RAYONES Y NUEVAS APLICACIONES DE PINTURA EN PIEZAS DE LATONERÍA, DESCUADRE EN BOMPER DEL. SE EVIDENCIAN CAMBIO DE PIEZAS DE LATONERÍA, DE SUSPENSIÓN Y PANORAMICO POR LITACIÓN VISUAL INFERIOR POR PROTECTOR. LUNA ESPEJO RETROVISOR IZQ. NO GIRA HORIZONTALMENTE. FUMOS DE DESPENDIMIENTO DE GRASA EN SEMEJE DER. FUGA DE ACEITE ENTRE MOTOR/CAJA VELOCIDADES Y DE HIDRAULICO EN BOTELLA DIRECCION. FUMOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS. VERIFICAR PRÓXIMOS MTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. DE ACUERDO A NUESTROS RESULTADOS, SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, SE ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PINTURA NARANJA. SEGURIDAD ACTIVADA. SE RECOMIENDA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGUERABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR								
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0												
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL NA	1	\$ 700.000												

Chequeo control de Calidad

Cheques control de Calidad

INFORME TÉCNICO

2139275

FECHA:	29/03/2025	No. Informe	1062786323
PLACA:	IMQ609	Ciudad	B/QUILLA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ARMANDO CORREDOR VILLAREAL
	CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	5759052
	TIPO	HILUX [7] (FL)	DIRECCION	CALLE 8 N° 41N - 70
	MODELO	2016	TELÉFONO	3145938031
	NACIONALIDAD	ARG	Rombo	5
	COLOR	BLANCO		
	CILINDRAJE	2982		
No. MOTOR		No. SERIE		No. CHASIS
1KD-A853663		8AJFZ29G2G6185427		8AJFZ29G2G6185427

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10011385415

PLACA IMQ609 MARCA TOYOTA LÍNEA HILUX MODELO 2016

CILINDRAJE CC 2.982 COLOR SUPER BLANCO SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMIONETA TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA CONSULTABLE DIESEL CAPACIDAD PASAJEROS 1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR 1KD-A853663 REG. N° 8AJFZ29G2G6185427

NÚMERO DE SERIE 8AJFZ29G2G6185427 REG. N° 8AJFZ29G2G6185427

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES MARQUEZ CARDENAS LUZ MARINA IDENTIFICACION C.C. 32798029

RESTRICCION MOVILIDAD

DECLARACION DE IMPORTACION 482015000469188

FECHA IMPORT 24/11/2015

FECHA VENCIM ENITO 15/03/2016

FECHA EXP. LIC. TIO 15/03/2016

PREDA - BANCO DE OCCIDENTE

SOM - BOGOTA D.C.

LT01006498828

IMQ609

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehiculos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehiculos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - **Medellín Vehiculos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehiculos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	25/03/2025	PLACA:	2MQ609
ATENDIDO PARA:	726046		
Nº INSPECCION:	726046	NOMBRE:	S
CENTRO DE INSPECCION:	R/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plano
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2016
TIPO	HILUX [7] (FL)	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC	09021063	COMBUSTIBLE	DIESEL
Nº MOTOR	1KD-AB53663	NACIONALIDAD	ARG
Nº CHASIS	8A1F229G2G6185427	TIPO CAJA	AUTOMATICA
Nº SERIAL	8A1F229G2G6185427	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	112649

NOMBRE	ARMANDO CORREDOR VILLAREAL
IDENTIFICACION	5759052
DIRECCION	CALLE 8 N° 41N - 70
TELEFONO	3145918031
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 146.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 142.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 700.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccion hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NO FUNCIONA *
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NO FUNCIONA *
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidráulica	FUGA CONTINUA *
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

COLSERAUTO

PRUEBA DE RUTA

FECHA: 25/03/2025 PLACA: IMQ609
 ATENDIDO PARA: Particular
 No. INSPECCIÓN: 1062786325 ROMBO: 5
 CENTRO DE INSPECCIÓN: B/QUILLA - LIVIANOS

DATOS

MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ARMANDO CORREDOR VILLAREAL
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	IDENTIFICACIÓN	5759052
TIPO	HILUX (7) [FL]	DIRECCIÓN	CALLE 8 N° 41N - 70
MODELO	2016	TELEFONO	3145938031
SERVICIO	PARTICULAR		
CILINDRAJE	2982		
COMBUSTIBLE	DIESEL		
KILOMETRAJE	112649		
TIPO CAJA	AUTOMATICA		

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
Funcionamiento Testigo Aceite	Aceptable
Fuga de Aceite	Si
Estado Bujías	NA
Detección Ruidos	No
Nivel Refrigerante	Aceptable
Potencia Motor	NA
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura	Bueno
Funcionamiento Motoventilador	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

No

AIRE ACONDICIONADO

	ESTADO
Estado Tubería	Bueno
Estado Compresor	Bueno
Estado Radiador A/C	Bueno
Estado Correa Compresor	Bueno
Estado Ventilación y Funcionamiento	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

CAJA VELOCIDADES

	ESTADO
Fuga de Fluidos	No
Detección Ruidos	No
Estado Corazas	Bueno
Holgura Barra Cambios	No
Comprobación de Empaques Carcaza	Aceptable
Sostenimiento y Engranaje Cambios	Bueno
Aceptación de Cambios	Bueno
Fugas Reten Eje	No

Observaciones:

RESULTADO

Si

DIRECCIÓN

	ESTADO
Holgura Timón	No
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	No
Nivel Depósito Hidráulico	Aceptable
Estado Guarda Polvo	Bueno
Detección de Ruidos	No
Vibración Timón	No
Desenvolvimiento Timón	Aceptable
Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección	Aceptable
Fuga Hidráulico	Si

Observaciones:

RESULTADO

No

SISTEMA DE FRENOS

	ESTADO
Nivel Líquido Frenos	Aceptable
Fugas Líquido Frenos	No
Estado Mangueras y Tuberías	Bueno
Estado Discos de Frenos	Bueno
Estado Servofreno	Aceptable
Estado Mordazas	Aceptable
Funcionamiento Testigo Freno ABS	Bueno
Estado Freno de Emergencia	Aceptable
Desviación de Dirección en Frenado	No
Esfuerzo Pedal de Freno	Aceptable
Esfuerzo de Freno de Mano	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

Inspector

KEVIN JHOEL VARGAS DIAZ

Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
 PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
 RESTO DEL PAIS 01 8000182121
 WWW.COLSERAUTO.COM

GO-FO-019
 Versión 3

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

930390

PLACA: IMQ609

me de diagnóstico

SN: 960689800616

THINKCAR

Tiempo: 03/25/2025 09:37:42

Nombre del cliente: N/A

Nombre del técnico: Jesser Bohorquez

Nombre de tienda: COLSERAUTO

Teléfono: N/A

Correo electrónico:
cs00171@colserauto.com

País: Colombia

Estado: N/A

Ciudad: N/A

Dirección 1: N/A

Dirección 2: N/A

Hacer: TOYOTA

Modelo: Hilux

Año: 2016

Desplazamiento: G 1.6 DOHC

Número de bastidor:
8AJFZ29G2G6185427

Cuentakilómetros: 112649 millas

Número de licencia: IMQ609

Versión de software del
vehículo: V10.44

Pre-reparación

03/25/2025
09:37:42

Sistema (5)

Estado (3)



ECM (Módulo de Control del Motor)	Sin culpa
CCS (Control de Crucero)	Falla 2
ECT (Transmisión Controlada Electrónicamente)	Falla 1
IMMO (Inmovilizador)	Sin culpa
	Sin culpa


DTC

Sistema	Código	Descripción	Estado
ECM (Módulo de Control del Motor)	P1604	Anomalía en el arranque	Corriente
ECM (Módulo de Control del Motor)	P1604	Anomalía en el arranque	HISTORIA
CCS (Control de Crucero)	P1604	Anomalía en el arranque	Corriente

Id No: 381881

Registro Automotor

930390
FECHA: 25/03/2025
Tipo de servicio: Particular
Placa: IMQ609
ROMBOS: ROMBOS / QUILLA - LIVIANOS



Número licencia tránsito: 10018063862
Tipo de servicio: Particular

Fecha Expedición: 25/3/2025 Hora: 9:18 AM

LICENCIA DE TRÁNSITO
"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Clase vehículo: CAMIONETA
Estado del vehículo: ACTIVO

Organismo tránsito: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOV
Fecha matrícula: 3/15/2016

PLACA: IMQ609

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie: 8AJFZ29G6185427
Clasificación: AUTOMOVIL
Color: SUPER BLANCO
Capacidad total de pasajeros:
País de origen: SIN IDENTIFICAR
Regrabación motor: NO
Número regrabación motor:
Tiene prenda: NO

Número VIN: 8AJFZ29G6185427
Marca: TOYOTA
Cilindraje: 2982
Pasajeros sentados: 5
Días matriculados: 3297
Regrabación chasis: NO
Número regrabación chasis:
Tiene gravamen: NO

Número de motor: 1KD-A853663
Línea: HILLUX
Carrocería: DOBLE CABINA
Capacidad de carga: 1000
Número de registro: 190989720
Regrabación serie: NO
Número regrabación serie:
Identificador de carrocería: 25

Número de chasis: 8AJFZ29G6185427
Modelo: 2016
Número de ejes: 2
Peso bruto vehicular: 2705
Repotenciado: NO
Regrabación VIN: NO
Número regrabación VIN:
Identificador de color: 958

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



prendario

d d v s

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA SUPERCARS	3/14/2024	3/14/2025	NO
CDA SUPERCARS	3/14/2023	3/14/2024	NO
CDA SUPERCARS	3/15/2022	3/15/2023	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	VIGENTE	3/23/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/23/2026	3/24/2025	91147975
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/9/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/9/2025	3/10/2024	38726619
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	3/9/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/9/2024	3/10/2023	10564300497130
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	3/9/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

930390

FECHA: 25/03/2025

ATENDIDO POR: particular

No. INSPECCION: 862786325

ROMB: 15421500014540

PLACA: MQ609

DEPARTAMENTO DE INSPECCION: QUILLA - LIVIANOS

Aplica

Depende de política de atención de las compañías seguras

3/10/2022

15421500014540

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

3/10/2021

Fecha expedición

3/9/2021

Número póliza

80624087

Nombre

LUZ MARINA MARQUEZ CARDEAS

SIN INFORMACIÓN.

SIN INFORMACIÓN.

Número de solicitud

254568062

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de solicitud

232768478

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Tipo de documento

Cédula Ciudadanía

Número de documento

32798029

Fecha inicio (Propiedad)

3/15/2016

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Fecha de registro

11/14/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Fecha de registro

3/14/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

COA SUPERCARS

Si garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Trámites (RUNUT), es donde las empresas de trámites, directores, representantes, entre otros, se registran, para las responsabilidades de registrar y actualizar la información en el RUNUT.

WWW.COASERIAS.ORG



Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dololicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

171118579

3/14/2023

APROBADA

CDA SUPERCARS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dololicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

124749314

3/15/2022

APROBADA

CDA SUPERCARS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dololicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

124749314

3/26/2019

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

930390

FECHA: 25/03/2025

TENDIDO PARParticular

SECCIÓN 1062786325

PLACA: IMQ609

ROMB:

INSPECCIÓN QUILLA - LIVIANOS

*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

Página 1 de 2

N° SOLICITUD:

Fecha de Expedición:

Datos de Solicitud y Ingreso

25/03/2025 12:00:00
a.m.

Hora:

09:12:35

Nombre:

Datos del Cliente

Identificación:

ARMANDO CORREDOR
VILLAREAL

Dirección:

1 5759052

Telefono:

CALLE 8 N° 41N - 70

Rombo:

3145938031

5

Placa:

Datos del Vehículo

IMQ609

Marca:

TOYOTA

Tipo:

PICKUP DOBLE CAB

Modelo:

2016

Cilindraje:

2982

Kilometraje:

112649

Prueba de Batería y Sistema Eléctrico

Alcance: Esta prueba analiza el estado actual del motor de arranque y del alternador, analizando los resultados de voltaje que consume y genera cada uno de esto. Por medio de una prueba de conductancia establece el estado actual de la batería mas no garantiza la durabilidad, ya que depende del tipo de uso que se le de a la misma. No se evalúa los elementos mecánicos, ni se puede establecer fallas por desgastes mecánicos.

Voltios:

Prueba de Batería

Resultado:

1278 V

Observaciones:

BATERIA BUENA

BATERIA EN BUEN ESTADO SIN PROBLEMA.

Voltaje de Arranque:

1211 V

Voltaje más bajo:

9 V

Tiempo:

116 S

Resultado:

ARRANQUE NORMAL

Observaciones:

SISTEMA DEL ARRANQUE SIN FALLA.

Sin Carga:

1402 V

Con Carga:

1401 V

Resultado:

FUNCIONAMIENTO NORMAL

Observaciones:

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA FUNCIONAMIENTO NORMAL.

Prueba liquido de Frenos

Alcance: Esta prueba mide el porcentaje de humedad que presenta el liquido de frenos , ya que por sus condiciones de operación y características, la presencia de agua en este liquido afecta la efectividad y puede ocasionar fallas en el sistema de frenos.

Parametros (% de humedad)	Resultado	Datos Obtenidos	Resultado	Observaciones
0%	Bueno	2 %	ACEPTABLE	LIQUIDO DENTRO DE SU USO NORMAL, SE RECOMIENDA REALIZAR EL CAMBIO DEL LIQUIDO CADA 20.000 KM O SEGUN LO ESPECIFIQUE EL FABRICANTE DEL VEHICULO.
1 y 2%	Aceptable			
Mayor al 2%	Por Cambio			

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

El presente informe está basado en criterios técnicos, la información plasmada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, los resultados anteriormente mencionados contempla los hábitos de mantenimiento y cuidado sobre los mismos.

Prueba de Luces
 Alcance: Se determina el estado de las luces del vehículo, verificando la intensidad de luz y la desviación, de acuerdo a la norma NTC 5375; esta prueba se realiza a 1 metro de distancia del vehículo.

Parámetros	
Mayor a 2,5 Klux	Luces Bajas
Menor a 255 Klux	Intensidad Luces Totales
0,5% a 3,5%	Desviación de la luz

Datos Obtenidos		
	Farola Izquierda	Farola Derecha
Luces Bajas	2,6 Klux	2,7 Klux
Luces Altas	2,8 Klux	3,4 Klux
Intensidad Total	11,5 Klux	
Desviación	2 %	1 %

Resultados		
	Farola Izquierda	Farola Derecha
Luces Bajas	NORMAL	NORMAL
Intensidad de luces totales	NORMAL	
Desviación de Luz	DENTRO DE PARÁMETROS	DENTRO DE PARÁMETROS
Observaciones		
INTENSIDAD DE LUZ DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.		
INTENSIDAD DE LUCES TOTAL, SE ENCUENTRA BAJO PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NORMA.		
LUCES EN OPERACIÓN NORMAL		



Número informe:
46a445b22ce746aab787842990dde009
tiempo de prueba: 2025/03/25 09:50:33
Técnico: --

electrónico: --
Colserauto

del vehículo


Matrícula: IMQ609

del vehículo
PHILUX/--

Número de serie: VA7GPAC01010

del dispositivo
MaxiBAS BT609

Prueba batería



tado de carga):

o de reparación: Batería normal. Se encargue de su mantenimiento dentro de 90 días.

Tipo de batería:

FLOODED

Tensión:

12.78 V

Capacidad nominal:

620 SAE(A)


Capacidad medida:

720 SAE(A)

Temperatura:

41 °C

Prueba del arrancador



Tensión de arranque:

12.11 V


Corriente de arranque:

358.94 A

Hora de arranque:

1.16 S

Prueba del generador



Tensión sin carga:

14.02 V

Tensión de carga:

14.01 V

Corriente sin carga:

27.86 A

Corriente de carga:

26.65 A

ndulación:

Inspección visual

Detalles: --

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de los daños incidentales o consecuentes derivados del uso, mal uso o montaje incorrecto de la herramienta

AUTEL

www.autel.com

MaxiBAS BT609



PROTOCOLO BATERIA/ARRANCADOR COMPRESION RELATIVA

AUTEL

Empresa	COLSERAUTO	Ciudad	BARRANQUILLA
Dirección		Email	
Marca	TOYOTA	Inspector	KEVIN V.
Modelo	2016		
Placa	IMQ609		



OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible. *El resultado de la prueba no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor.

RESULTADO

Motor con valores de compresión relativa de 100;91;100;92; en Porcentaje, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 9% esto indica que el motor se encuentra dentro de parámetros normales de funcionamiento.



ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor. En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

# de Cilindro	valor
A	100%
B	91%
C	100%
D	92%

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedicion:	25/03/2025	Hora:	09:12

Aspecto del Vehículo

Placa:	IMQ609
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX [7] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2982
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	ARMANDO CORREDOR VILLAREAL
Id Solicitante:	5759052
Fecha Informe:	25/03/2025
Centro de Validación:	B/QUILLA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	BARRANQUILLA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJFZ29G2G6185427
Número de Serie:	8AJFZ29G2G6185427
Número de motor:	1KD-A853663
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

NOVEDAD	
CODIGO	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
218	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
52	

Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Fecha:	25/03/2025	Ciudad:	BARRANQUILLA
Placa:	IMQ609	Centro de Servicio:	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ARMANDO CORREDOR VILLAREAL
MODELO	2016	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	5759052
Nº DE MOTOR	1KD-A853663	DIRECCIÓN	CALLE 8 N° 41N - 70
Nº SERIE	8AJFZ29G2G6185427	TELEFONO	3145938031
Nº CHASIS	8AJFZ29G2G6185427		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121
Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

ER DEL SE EVIDENCIAN
CTOR. LUNA ESPEJO
CAJA VELOCIDADES Y DE
CORRECTIVOS, DE
IDENTIFICACIÓN
AD ACTIVA AFECTADA, SE
JABILIDAD Y/O
NDIENTES,

EXISTENCIA	CANTIDAD	VALOR
LA PARRA		
PORTA EQUIPAJE		
RELOJERO DENTRAL		
TECHO CORREDO		
SPOILER		
DIRECCIÓN ASISTIDA		
OTROS		